

การออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภัยและมีความง่ายต่อการปฏิบัติงาน

Plant Design for Safety and User Friendly: Limitation Effects Approach

ฉัตรชัย กันยาธุร¹

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โทรศัพท์: 0 2549 4603 โทรสาร: 0 2549 4600 E-mail: kchat@access.rit.ac.th

1. บทนำ

นับตั้งแต่เดือนปัจจุบันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากการทำงาน หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพนักงาน งานควบคุมการผลิต พนักงานซ่อมบำรุง รวมไปถึงการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต ดังนั้นการลดการเกิดอุบัติภัยในกระบวนการผลิต จึงมักจะมุ่งไปที่การหาวิธีการลดความผิดพลาดจากสาเหตุดังกล่าว ซึ่งพบว่าการทำเช่นนี้ส่งผลให้การควบคุมการผลิตและการซ่อมบำรุงมีความซับซ้อนมากขึ้นและไม่มีสิ่งใดสามารถรับรองได้ว่าพนักงานเหล่านี้จะไม่ทำงานผิดพลาดอีกตลอดการทำงานทั้งวัน รวมถึงการทำงานในแต่ละวัน การคาดหวังว่า พนักงานจะไม่ทำงานผิดพลาดก็เปรียบเสมือนการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานกำลังเล่นเสือร้าย โดยที่ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้เล่นสามารถจะครอบครองเงาไว้ได้ตลอดกาล โดยความเป็นจริงแล้วกระบวนการผลิตสามารถที่จะถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความปลอดภัยสูงขึ้นในภายหลังได้ แต่ทั้งนี้ควรจะเป็นการดำเนินการโดยวิศวกรหรือหน่วยงานที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ควรปล่อยให้การปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงาน งานควบคุมการผลิตหรือพนักงานซ่อมบำรุง วิศวกรหรือหน่วยงานที่ทำการออกแบบโรงงานและกระบวนการ

ผลิตควรจะใช้หลักการหรือแนวทางที่จะออกแบบให้โรงงานมีกระบวนการผลิตและมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงานของพนักงานงานควบคุมการผลิตและพนักงานซ่อมบำรุง การออกแบบโรงงานให้มีคุณลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถต่อสภาวะการผลิตที่ไม่ผิดปกติมากได้ในระดับที่มีผลกระทบไม่มากต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่พนักงานควบคุมการผลิตทำงานผิดพลาด

การออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยและมีความง่ายในการปฏิบัติงานและควบคุมการผลิตมีหลายแนวทางและมีรายละเอียดมาก ดังนั้นบทความนี้จะเน้นเฉพาะหลักการออกแบบโรงงาน และกระบวนการผลิตโดยใช้แนวทางการลดและจำกัดผลกระทบที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการควบคุมการผลิต

2. หลักการและแนวคิดในการออกแบบ

การออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตให้มีความซับซ้อนน้อยซึ่งจะส่งผลให้มีความง่ายต่อการปฏิบัติงานมีหลักการที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันหลายข้อ หลักการเหล่านี้มีรายละเอียดที่เกี่ยวนโยบายกันไม่สามารถพิจารณาแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหลักการออกแบบโรงงานสามารถแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้

¹อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2.1 มีปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตรายในโรงงานหรือบริเวณส่วนการผลิตน้อยที่สุด

วิศวกรส่วนใหญ่ที่ออกแบบกระบวนการผลิตมักจะกำหนดให้มีการเก็บวัตถุดิบที่สารเคมีทั้งที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตรายไว้ในโรงงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ในแง่ของการลดระยะเวลาการในการจัดทำและเตรียมไว้ใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตามการมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเก็บไว้ในโรงงานเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าจำเป็นต้องใช้ จะต้องจำกัดให้มีปริมาณน้อยที่สุดที่จะทำได้ การร่วงของสารเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อพนักงานของโรงงานและชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีนี้คือการร่วงของสารเคมีที่ใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชที่เมืองโบปัล (Bopal) ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2527 อุบัติภัยครั้งนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตไปถึงกว่า 2,000 คน นอกจากนี้แล้วการเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายไว้ในโรงงานในปริมาณที่มากจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

2.2 ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทดแทน

กรณีที่ไม่สามารถลดปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตได้ การออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถใช้สารเคมีอื่นที่ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายน้อยกว่ามาใช้ในกระบวนการผลิตแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการเกิดอุบัติภัยในโรงงานได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเพื่อการทำความเย็นและแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความไวไฟมาใช้สารเคมีที่ไม่ไวไฟและสามารถทำหน้าที่เท่านั้นได้

ในทางปฏิบัติการลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทดแทนในปริมาณที่มาก เพราะการลดปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการ

การผลิตนอกจากจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติภัย แล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากการใช้ท่อและถังเก็บที่มีขนาดเล็กลงตลอดทั้งช่วงประยัดค่าใช้จ่ายในการทำฐานรากและโครงสร้างรองรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

2.3 สามารถทำการผลิตภายใต้สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตได้ การลดอุบัติภัยอาจทำได้โดยออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถนำสารเคมีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตภายใต้สภาพที่ไม่รุนแรง เช่นการเก็บคลอรีนเหลวและแอมโมเนียเหลวภายใต้สภาพที่เย็นจัด และที่ความดันบรรยายกาศจะช่วยลดการเกิดอุบัติภัยได้ดี กว่าการเก็บสารเหล่านี้ภายใต้สภาพที่มีความดันสูงและที่อุณหภูมิห้อง อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปฏิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ดีภายใต้สภาพที่มีความดันและอุณหภูมิต่ำๆ การที่จะทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและมีปริมาณตามที่ต้องการนั้นอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตนานมาก

2.4 จำกัดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายในกระบวนการผลิต

การออกแบบกระบวนการผลิตที่สามารถจำกัดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการผลิตได้ง่ายจะช่วยลดโอกาสของการเกิดอุบัติภัยที่ร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น การร่วงหลอกของสารเคมีที่เป็นอันตราย ถ้าการรั่วน้ำเกิดขึ้นจากเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบท่อ (Tubular Reactor) จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่าการรั่วที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบถัง (Vessel Reactor) เพราะปริมาณของสารเคมีที่รั่วออกมานั้นอยู่กว่าเนื้องจากถุงจำกัดโดยพื้นที่หน้าตัดของเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อและการรั่วที่สามารถทำให้หยุดได้ง่ายและรวดเร็วโดยการปิดวาล์ว

นอกจากนี้แล้วการรับที่เกิดขึ้นจากเครื่องปฏิกรณ์เคมีที่สารเคมีอยู่ในสถานภาพที่เป็นกําจจะมีอันตรายน้อยกว่ากรณีที่สารเคมีที่รั่วออกมามาแล้วอยู่ในสถานภาพที่เป็นของเหลว ทั้งนี้ เพราะว่าอัตราการไหลเชิงมวลของกําจพ่านรูที่รั่วจะมีน้อยกว่าในกรณีของของเหลว ทำให้การกำจัดสารเคมีที่รั่วทำได้รวดเร็วกว่า

การจำกัดหรือลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายในกระบวนการผลิตยังสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต การเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตของกระบวนการผลิตแบบเป็นกลุ่ม (Batch Process) อาจจะทำให้สามารถกำหนดการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิตแบบเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดการเกิดอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการมีความร้อนมากเกินไปในกระบวนการผลิตเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้โดยการจำกัดอุณหภูมิของไอน้ำหรือน้ำมันนำความร้อนที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อน

หลักการออกแบบทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ เป็นแนวทางสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตควรนำมาใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อกำหนดคุณลักษณะของโรงงานที่ต้องการสร้าง การใช้หลักการดังกล่าวจะช่วยให้โรงงานและกระบวนการผลิตที่ออกแบบมีความปลอดภัยสูงและมีความง่ายต่อการปฏิบัติงานและควบคุมการผลิต ดังนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยและเครื่องมือวัดคุณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและกระบวนการผลิต

2.5 หลักเลี่ยงความซับซ้อน

โรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่มีความซับซ้อน จะมีโอกาสสนับสนุนที่จะเกิดอุบัติภัยที่มีสาเหตุมาจากการทำงานผิดพลาดของพนักงานควบคุมการผลิต โดยทั่วไปแล้วโรงงานประเภทนี้มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ และ

เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ซับซ้อนและการควบคุมทำได้ง่าย ดังนั้นจำนวนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทำงานไม่ถูกต้องจะมีไม่มากทำให้การตรวจสอบและแก้ไขการทำงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องจักรเหล่านั้นทำได้รวดเร็ว

เหตุผลหลักที่ทำให้โรงงานที่ถูกออกแบบมาแล้วกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนคือวิศวกรที่ออกแบบพยากรณ์กำหนดและเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต แนวทางที่นิยมใช้คือการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ นอกจากนี้แล้วยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้การกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

- ในระยะแรกของการออกแบบกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายและอะไรเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำการผลิต เมื่อปัญหาเหล่านี้ถูกค้นพบในขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบ การที่จะกลับไปเริ่มต้นออกแบบใหม่จะทำไม่ได้ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้จะต้องการออกแบบระบบป้องกันอันตรายและติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการผลิตที่กำลังออกแบบ
- การออกแบบกระบวนการผลิตแบบกระบวนการเดียวให้มีความสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด กระบวนการที่มีคุณลักษณะเช่นนี้และจำเป็นต้องมีระบบการป้อนวัสดุเข้ามาสู่อุปกรณ์การผลิตโดยผ่านระบบท่อที่มีจุดเชื่อมต่อ กันหลาจุด ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของสารเคมีได้ โดยเฉพาะถ้าหากว่าสภาวะการไหลของสารเคมีเหล่านั้นสามารถก่อให้เกิดความเด่น (stress) ให้แก่ระบบท่อได้ เช่นการยืดหรือหดตัวของห่อ เมื่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของเหลวในท่อมีค่ามาก นอกจากนี้แล้วการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งวาล์วควบ

- คุณการไอล์จานวนมากในระบบท่อที่เป็นสาเหตุสำคัญที่จะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการผลิตได้โดยเฉพาะถ้าการติดตั้ง瓦斯์เหล่านั้นทำได้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิต瓦ส์
- ใช้หลักการที่ล้าสมัยและไม่จำเป็นในการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิต
- การออกแบบที่มีระบบการป้องกันอุบัติภัยมากเกินความจำเป็น

จากหลายสาเหตุที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้แนวทางที่สามารถปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและลดการเก็บสารเหล่านี้ไว้ในบริเวณโรงงานลดลงจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทดแทนสารเคมีที่มีอันตรายสูงในกระบวนการผลิตจะช่วยลดการติดตั้งระบบป้องกันอุบัติภัยได้อย่างมากและทำให้โรงงานมีความซับซ้อนน้อยลงรวมทั้งมีความง่ายในการปฏิบัติการและการควบคุมการผลิต

2.6 จำกัดผลกระทบแบบลูกโซ่

โรงงานที่มีความปลดภัยสูงและง่ายต่อการปฏิบัติการควรจะถูกออกแบบให้สามารถป้องกันหรือลดการเกิดผลกระทบแบบลูกโซ่หรือการเกิดอุบัติภัยแบบใดมิโน้ได้ด้วยย่างของกรณีนี้ได้แก่การออกแบบให้มีระบบป้องกันการลุก浪ของไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในแต่ละหน่วยการผลิตของโรงงาน การเก็บสารเคมีที่ง่ายต่อการติดไฟไว้ในที่โล่งแจ้งก็จะช่วยลดการเกิดเพลิงไหม้ในโรงงานได้ถ้ามีการร่วงของสารเคมีประเภทนี้ เพราะลมธรรมชาติจะลดปริมาณการสะสมของสารไวไฟในบริเวณโรงงานได้โดยเฉพาะรอบๆ บริเวณถังที่เก็บสารเคมีนั้น

2.7 มีโอกาสพิเศษในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้อย

การออกแบบโรงงานโดยยึดหลักการนี้จะช่วยลดการเกิดอุบัติภัยในระหว่างทำการผลิตได้ เช่นการกำหนดให้瓦斯์ของระบบท่อทางเข้าของเครื่องอัดความ

ดัน (Compressor) ไม่ให้มีจุดเชื่อมต่อภายใน (Inter-change) กับวาล์วด้านทางออกของเครื่องอัดความดัน การทำเช่นนี้พนักงานควบคุมการผลิตจะมีโอกาสที่เปิดปิดวาล์วติดพาล dane อย่างโดยเฉพาะการปิดวาล์วทางออกแทนที่จะเปิดวาล์วนี้

2.8 สามารถตรวจสอบสถานภาพของอุปกรณ์การผลิตได้ง่าย

การออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตให้การตรวจสอบสถานภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทำได้ง่ายจะช่วยลดสถานะที่เป็นอันตรายในระหว่างการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อมีอุบัติภัยเกิดขึ้นการควบคุมสถานการณ์จะทำได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบสถานภาพของกระบวนการผลิตจะทำได้ง่ายเมื่อวิศวกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบให้สามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีขั้นตอนการทำงานและการควบคุมที่ไม่ยุ่งยากสำหรับกระบวนการผลิตนั้นๆ ได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการตรวจสอบสถานภาพว่ามีการติดตั้งถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานที่ออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตกำหนดไว้หรือไม่ การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไร เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอยู่ในสถานภาพปิดหรือเปิด

2.9 สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพการผลิตที่แตกต่างจากสภาพการผลิตปกติ

การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนอกจากจะต้องให้มีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานและการควบคุมแล้วคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ที่ควรจะต้องมีคือทนต่อการทำการผลิตที่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพการทำงานทำการผลิตตามปกติได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นโรงงานและกระบวนการผลิตจะ

มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพนักงานควบคุมการผลิตทำงานผิดพลาด เพราะการป้องกันและลดอันตรายจากอุบัติภัยจะมีโอกาสทำได้สูง อย่างไรก็ตามการเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่สามารถปฏิบัติงานได้แบบทุกสภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยว่าที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับการออกแบบโรงงานให้มีความสามารถทนต่อการทำงานที่สภาวะพิเศษได้ในระดับหนึ่งคือการออกแบบระบบห่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการขยายตัวและหดตัวของห่อในกรณีที่ของเหลวในห่อมีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด การขยายตัวและหดตัวของห่อที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของของเหลวจะทำให้เกิดความเค้นสูงในระบบห่อและมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการร้าวของของเหลวได้ที่จุดที่เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตมีห่อมาเขื่อมต่อโดยเฉพาะว่า การออกแบบเพื่อให้ระบบห่อมีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำได้โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนทิศทางของห่อมากกว่าหนึ่งระนาบ (Plane) นอกจากรูปแบบแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะสำหรับการเลือกวัสดุที่ใช้ การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มาจากโลหะจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มาจากแก้วและพลาสติก

2.10 มีระบบการควบคุมที่ง่ายและไม่มาก

การออกแบบกระบวนการให้สามารถลดการติดตั้งเครื่องมือวัสดุแบบอัตโนมัติจะช่วยให้โรงงานมีความซับซ้อนน้อยและง่ายต่อการปฏิบัติงาน การควบคุมกระบวนการผลิตสามารถทำได้โดยวิธีการทางกายภาพ ถ้าหากว่าในขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบจะได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์นี้ ตัวอย่างของการลดการติดตั้งเครื่องมือวัสดุแบบอัตโนมัติได้แก่ การออกแบบให้การไหลของของเหลวสายหนึ่งสามารถนำมาใช้ควบคุมการไหลของของเหลวอีกสายหนึ่งได้โดยการใช้เครื่องควบคุมแบบอัตราส่วน (Ratio controller) โดยที่ไม่จำเป็นต้องทราบสภาวะ

และเงื่อนไขการผลิตจะมีความปลอดภัยสูงกว่ากระบวนการผลิตที่ต้องสนองเร็ว อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตทั่วไปจะมีระยะเวลาของการตอบสนองโดยรวมมาก (Process time constant and dead time) ทำให้การตอบสนองของกระบวนการเป็นไปอย่างช้า นอกจากนี้แล้วกระบวนการผลิตที่มีอัตราการเกิดปฏิกรรมยาซ้ำลามเมื่ออุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มขึ้นจะมีความปลอดภัยมากกว่า อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปฏิกรรมยาเคมีทุกกระบวนการและการลดการติดตั้งเครื่องมือวัสดุแบบอัตโนมัติที่เครื่องปฏิกรณ์เคมีเป็นสิ่งที่ถูกหลีกเลี่ยงถ้าความต้องการเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมการผลิตมีความสำคัญในระดับสูง

2.11 มีระบบการตรวจสอบและฝึกอบรม

โดยที่ไม่จำเป็นแม้ว่าโรงงานที่ออกแบบจะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง แต่ความปลอดภัยในระดับที่คาดหวังไว้จะไม่มีโอกาสบรรลุถ้าหากว่าไม่มีการออกแบบระบบการตรวจสอบความผิดพลาดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น การกำหนดวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพให้กับพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและซ้อมบำรุงรักษาความเข้าใจต่อกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อความปลอดภัยจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดอุบัติภัยในโรงงานได้มาก นอกจากนี้แล้วการลดปริมาณการสำรองอะไหล่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรจำกัดให้มีน้อยทั้งชนิดและปริมาณ เพราะมีโอกาสสูงที่พนักงานซ่อมบำรุงจะนำอะไหล่เหล่านี้มาใช้งานและติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ผิดประเภทเนื่องจากไม่ต้องการเสียเวลาอคุยอะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ ถึงแม้ว่าการใช้อะไหล่กับเครื่องจักรผิดประเภทจะสามารถทำให้ชื่อมเครื่องจักรได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่โอกาสที่เครื่องจักรเหล่านั้นจะทำงานผิดปกติมีสูงและจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงได้ง่าย

3. การออกแบบของงานโดยคำนึงถึงการจำกัดพละร่างที่จะก่อให้เกิดอันตรายในกระบวนการผลิต

ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายในกระบวนการผลิตได้แก่ การทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต เครื่องมือวัดคุณภาพบอดี้โน้มติ รวมไปถึงพนักงานทุกฝ่ายที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจำกัดผลกระทบเหล่านี้ควรจะทำโดยการเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เหมาะสมหรือการเปลี่ยนสภาวะการเกิดปฏิกิริยาเคมี ควรพยายามหลีกเลี่ยงการจำกัดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากกระบวนการผลิตโดยการเพิ่มอุปกรณ์นิรภัยเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติภัยโดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้โรงงานและกระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้น

3.1 ออกแบบและเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม


อุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้ง่ายในระหว่างการดำเนินการผลิตและการขนถ่ายสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายนั้นมักจะมาจากการรั่วที่จุดเชื่อมต่อของห่อ การป้องกันการรั่วของสารเคมีสามารถทำได้โดยการเลือกใช้ที่ป้องกันการรั่ว (Gasket) ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น กรณีที่การขันโบลท์ให้แน่นหนั่นทำไม่ถูกต้อง การเลือกใช้ที่กันรั่วแบบเกลียวพัน (Spiral-wound gasket) จะสามารถลดปริมาณสารเคมีที่รั่วได้ดีกว่าใช้ที่กันรั่วแบบไฟเบอร์ (Fiber gasket) ในกรณีที่การรั่วไหลของสารเคมีนั้นเกิดขึ้นที่ดังเก็บที่มีเขื่อนกัน (Dike) และถ้าสารเคมีที่รั่วนี้ระเหยได้ชา การจำกัดบริเวณอันตรายที่เกิดจาก การปักคุณของสารเคมีที่รั่วนั้นทำได้โดยออกแบบไม่ให้มีพื้นที่รอบๆ ถัง (ภายใต้เขื่อนกัน) มากเกินความจำเป็น โดยปกติแล้วถ้ามีถังเก็บสารเคมีหลายถังอยู่ในบริเวณเดียวกัน การออกแบบเขื่อนกันล้อมรอบถังเหล่านั้นไว้ทั้งหมดจะนิยมออกแบบให้มีปริมาตรที่จะเก็บสารเคมีที่รั่วไว้ภายในเขื่อน (พื้นที่ทั้งหมดที่เขื่อนกันคุณความสูงของเขื่อน) ให้เท่ากับปริมาตรของถังเก็บใบหอยที่ใหญ่ที่สุด

ในบริเวณนั้น วิธีการออกแบบเขื่อนกันตามแนวทางนี้ มีข้อดีคือลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนกันถังแต่ละใบ แต่จะทำให้มีพื้นที่ให้สารเคมีที่รั่วออกมากคลุมมาก การลดพื้นที่ปักคุณจากสารเคมีที่รั่วสามารถทำได้โดย การทำเขื่อนกันล้อมถังแต่ละใบซ้อนอยู่ในเขื่อนกันหลัก แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ให้ทำเขื่อนกันเฉพาะถังเก็บใบหอยที่ใหญ่ที่สุดซ้อนไว้อีกชั้น โดยออกแบบให้ความสูงของเขื่อนกันที่ทำซ้อนนี้สูงน้อยกว่าความสูงของเขื่อนหลัก เพื่อให้เกิดการไหลล้นไปยังเขื่อนกันซ้อนของถังอื่นได้ในกรณีที่ปริมาตรของสารเคมีที่รั่วออกมากจากถังใบนั้นมากกว่าปริมาตรที่เขื่อนกันซ้อนของถังใบนั้นจะรองรับได้อย่างไร้ความสามารถเข้าหากองของเขื่อนกันหลักและเขื่อนกันซ้อนจะต้องออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายและไม่มีสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบห่อและวาล์วที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เพราะเมื่อห่อเกิดการแตกหักหรือมีรอยร้าวของเหลวที่รั่วออกมายังบริเวณห้องน้ำด้วยจะปริมาณมากกว่ากรณีที่รั่วจากห่อขนาดเล็ก


3.2 เปลี่ยนสภาวะการเกิดปฏิกิริยาเคมี

3.2.1 ใช้เครื่องปฏิกรณ์เคมีเฉพาะแต่ละขั้นตอน ย่อย ของการเกิดปฏิกิริยาเคมี

การออกแบบให้กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากกว่านี้ขั้นตอนเกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์เคมีเครื่องเดียวมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่สามารถทำได้โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานผิดพลาดของพนักงานควบคุมการผลิตหรือการทำงานผิดปกติของเครื่องมือวัดคุณอัตโนมัติ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบให้มีปฏิกิริยาเคมี 2 ขั้นตอนในเครื่องปฏิกรณ์เคมีเครื่องเดียวดังแสดงในรูปที่ 1 สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตนี้มี 4 ชนิดคือสาร A B C และ D ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้




ถ้าหากว่า เกิดการผิดพลาดในการควบคุมกระบวนการผลิตโดยที่สารตั้งต้น A และสารตั้งต้น B ถูกป้อนเข้ามาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีในระหว่างการเกิดปฏิกริยาเคมีขั้นตอนที่ 2 หรือในกรณีกลับกันถ้าสารตั้งต้น C และสารตั้งต้น D ถูกป้อนเข้ามาในเครื่องปฏิกรณ์เคมี ในระหว่างการเกิดปฏิกริยาเคมีขั้นตอนที่ 1 ปฏิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์เคมีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทั้งไม่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายจากการชายความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกริยาเคมี ที่ไม่ได้ออกแบบระบบหล่อเย็นไว้ให้เพียงพอ โดยทั่วไปแล้ววิธีการป้องกันอันตรายจากสถานการณ์เช่นนี้ที่นิยมออกแบบไว้คือใช้ระบบป้องกันภายใน (Interlock) และการฝึกอบรมพนักงานควบคุมการผลิตให้เข้าใจขั้นตอนปฏิบัติงาน



รูปที่ 1 กระบวนการผลิตแบบเป็นกลางที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์เคมีเครื่องเดียว

ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตนี้จะมีระบบป้องกันการเติมสารตั้งต้นผิดในการทำปฏิกริยาเคมีแต่ละขั้นตอน แต่ความผิดพลาดโดยมีสารตั้งต้นผิดประเภทในปฏิกริยาเคมีขั้นตอนที่ 1 หรือปฏิกริยาเคมีขั้นตอนที่ 2 ก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกรณีที่เครื่องมือวัดคุณภาพไม่สามารถติดตามการทำงานผิดปกติจากสาเหตุภายนอก เช่น ไม่มีลมให้กับวัวล์ควบคุมหรือไฟฟ้าดับทำให้ทranstiveเซอร์ (Transducer) ไม่สามารถส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของวัวล์ควบคุมได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถจะ


แก้ไขได้โดยการออกแบบให้มีการเกิดปฏิกริยาเคมีเพียงขั้นตอนเดียวในเครื่องปฏิกรณ์เคมีดังแสดงในรูปที่ 2 การทำเช่นนี้ไม่ได้ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นัก ในทางตรงกันข้ามจะสามารถทำให้ลดการติดตั้งระบบ nirgallyรวมทั้งลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติภัยลงได้อย่างมาก



รูปที่ 2 กระบวนการผลิตแบบเป็นกลางที่ออกแบบใหม่ให้ใช้เครื่องปฏิกรณ์เคมี 2 เครื่อง

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการผลิตที่มีสารตั้งต้นหลายชนิดในการผลิตผลิตภัณฑ์และถ้าสารตั้งต้นเหล่านี้ไม่ถูกป้อนพร้อมกันแต่มีลำดับในการป้อนเข้าในอุปกรณ์ การผลิตที่แน่นอน การออกแบบกระบวนการผลิตให้แต่ละขั้นตอนสามารถแยกกันดำเนินการได้ในแต่ละอุปกรณ์การผลิตจะช่วยให้การควบคุมการผลิตแต่ละขั้นตอนทำได้ง่าย ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีคุณลักษณะแบบนี้แสดงในรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า เมื่อแบ่งขั้นตอนการผลิตให้สามารถทำในเครื่องปฏิกรณ์เคมี 3 เครื่องจะลดความซับซ้อนในการติดตั้งระบบและเปลี่ยนความร้อน ระบบการป้อนสารตั้งต้น ฯลฯ นอกจากนี้

แล้วการแยกขั้นตอนการผลิตอยู่ให้ทำในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแต่ละเครื่อง จะช่วยให้การควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดจากสารตั้งต้นที่มีความเป็นพิษสูง และการป้องกันสารผลิตภัณฑ์กึ่งกลางที่ง่ายต่อการกลâyสภาพไปเป็นสารอื่น (Unstable intermediate product) ทำได้ง่ายกว่ากรณีที่ออกแบบให้ทุกขั้นตอนอยู่ของกระบวนการผลิตทำในเครื่องปฏิกรณ์เคมีเพียงเครื่องเดียว



รูปที่ 3 กระบวนการผลิตเดิมที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์เคมี 1 เครื่องและกระบวนการผลิต ที่ออกแบบใหม่ใช้เครื่องปฏิกรณ์เคมี 3 เครื่อง

3.2.2 เปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไปแล้วการป้อนสารเคมีตั้งต้นหลายชนิดเข้าเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบบatch จะช่วยให้การควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการป้อนสารตั้งต้นเหล่านั้นทั้งหมดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เคมีในระยะเริ่มต้นของการทำงานปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างสำหรับกรณีนี้ได้แก่ กระบวนการผลิตที่มีสารเคมีตั้งต้น 3 ชนิดคือสาร A B และ C ที่ต้องนำมาทำปฏิกิริยาร่วมกันในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบเป็นงวด (Batch reactor) โดยสาร A และสาร B ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เคมีก่อน จากนั้นสาร C จะถูกป้อนเข้าเครื่องปฏิกรณ์เคมีอย่างช้าๆ ถ้าระบบการควบคุมอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์เคมีทำงานผิดปกติ สาร A และสาร B จะทำปฏิกิริยาเคมีกันอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ หรือถ้าหากสาร C ถูกป้อนเข้ามาในเครื่องปฏิกรณ์เคมีมากเกินไปก็จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน การแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้โดยการออกแบบกระบวนการใหม่คือเปลี่ยนลำดับการป้อนสารตั้งต้นเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เคมี ถ้าสาร B และสาร C ถูกป้อนก่อน ในกรณีที่ระบบการควบคุมอุณหภูมิในเครื่องปฏิกรณ์ล้มเหลว สาร B และสาร C ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกันเนื่องจากไม่มีสาร A อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์เคมี ในกรณีที่เครื่องควบคุมการไหลของสาร A ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลวอัตราการเพิ่มของสาร A ในระบบก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเนื่องจากถูกจำกัดด้วยขนาดของท่อ ทำให้ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับกระบวนการดูดซึมทั่วไปสารละลายเข้มข้นที่เป็นอันตรายที่เปลี่ยนสภาพได้ง่ายจะถูกเตรียมเก็บไว้ก่อนแล้วจึงถูกสูบขึ้นไปที่ส่วนบนของหอดูดซึม (Absorption tower) จากนั้นทำให้กระจายตัวโดยการพ่น การทำเป็นน้ำอาจเกิดอันตรายได้ถ้าระบบเครื่องมือวัดคุณทำงานผิดปกติหรือท่อเกิดการแตกหักแล้วสารละลายอันตรายเข้มข้นนี้รั่วออกมานอกจากนี้ การออกแบบกระบวนการใหม่โดยการสูบสารละลายเจือจางขึ้นไปที่ส่วนบนของหอ

ดูดซึมแล้วทำให้เข้มข้นทันทีก่อนที่จะทำให้กระจายตัวโดยการพ่น การทำเป็นถังแม้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่คุ้มค่า เพราะช่วยลดภาระการเก็บสารละลายเข้มข้นที่เป็นอันตรายไว้ในโรงงานเป็นเวลานานๆ

3.2.3 เปลี่ยนสภาพการผลิต

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าการทำการผลิตที่อุณหภูมิต่าจะมีอันตรายน้อยกว่าการทำการผลิตที่อุณหภูมิสูง ความเชื่อนี้ไม่เป็นจริงเสมอไป ด้วยอย่างเช่น การค่ออย่างเดิมกรด phosphoric acid ในตระกับกรดซัลฟูริกลงในในโตรเบนซิน สมมติว่าระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับกระบวนการผลิตนี้ไม่ทำงานหลังจากการเติมกรด phosphoric ไป ถ้าหากว่า อุณหภูมิเริ่มต้นของปฏิกิริยาเคมีนี้อยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของเครื่องปฏิกิริยานี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 190 องศาเซลเซียส เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการนี้ เป็นประเภท decay ความร้อนและสารผสมจะเริ่มเสื่อมสลาย (Degradation) ทำให้ปฏิกิริยาเคมีที่ดำเนินต่อไปมีความรุนแรงและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมireิ่มต้นปฏิกิริยาเคมีนี้อยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่มีการเติมกรด phosphoric ไป เมื่อระบบน้ำหล่อเย็นไม่ทำงานอุณหภูมิของปฏิกิริยาเคมีจะสูงขึ้นไปที่ 140 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของสารผลิตภัณฑ์ ดังนั้นปฏิกิริยาเคมีที่ดำเนินต่อไปจึงไม่รุนแรงและมีเวลาในการควบคุมสถานการณ์และแก้ไขระบบน้ำหล่อเย็น

การทำจุดน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไปแล้ว ใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น ปฏิกิริยาเคมีที่กรดซัลฟูริกทำกับน้ำจะไม่รุนแรง ถ้า

- อุณหภูมิไม่สูงเกินกว่า 15 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิปกติที่ใช้ทำปฏิกิริยา
- ปริมาณกรดซัลฟูริกที่ใช้ไม่มากเกินไป การเพิ่มความปลอดภัยในการการทำจุดน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีทำได้โดยการลดความเข้มข้นของกรดซัลฟูริกที่ใช้

มีปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) หลายปฏิกิริยาที่ถูกทำให้เกิดในระหว่างกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิใกล้กับอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการระเบิด ดังนั้น การติดตั้งระบบบันรักษามีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาตัวเร่งปฏิกิริยามาใช้เพื่อลดการเกิดอันตรายจากการระเบิดได้ เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮดีน ($\text{O}-\text{xylene}$) กับฟอลลิกแอนไฮไดรด์ (Phthalic anhydride)

3.2.4 จำกัดระดับของความร้อนในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตที่ต้องให้ความร้อนกับสารตั้งต้นเพื่อให้การปฏิกิริยาเคมี การผสม ฯลฯ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นการเลือกแหล่งให้ความร้อนที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการมีความร้อนมากเกินไป เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แหล่งให้ความร้อนที่ควรเลือกใช้ได้แก่ น้ำร้อน ไอน้ำอีมตัวที่มีความดันต่ำ และเครื่องทำความร้อนแบบทดลองนำไฟฟ้าที่มีวัตต์ต่ำๆ ถึงแม้ว่า การใช้แหล่งให้ความร้อนประเภทเหล่านี้จะทำให้มีค่าใช้จ่ายมากเพราเวลาที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนนานขึ้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับทดแทนคือการควบคุมปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทในกระบวนการผลิตทำได้ไม่ยุ่งยากและลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติภัยจากการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด

4. กำจัดอันตราย

วิธีการที่ดีที่สุดในการจำกัดผลกระทบที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติภัยในกระบวนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายคือการออกแบบให้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าหลักการที่จะกล่าวต่อไปนี้จะไม่ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตแต่จะช่วยลดความต้องการใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตได้

- ออกแบบระบบการถ่ายทิ้ง (Drainage system) ให้เป็นแบบท่วมเต็ม (Fully flooded drain) การทำเช่นนี้จะช่วยให้ไม่มีช่องว่างเนื่อง

ของเหลวที่ถ่ายทิ้ง ทำให้ลดการเกิดการระเบิดได้จากการผสมกับอากาศที่อยู่เหนือของเหลวนั้น (โดยเฉพาะถ้าของเหลวที่กำลังถ่ายทิ้งเป็นสารเคมีที่ไวไฟ)

- ใช้การพ่นอากาศในปริมาณที่มากเกินพอเข้ามาในระบบเพื่อไล่ไอของสารเคมีจะลดการเกิดไฟไหม้และการระเบิดได้มากกว่าการใช้ปั๊มดูดเอาไอของสารเหล่านี้ออกไป เพราะในกรณีที่สารเคมีที่กำลังดูดไล่ออกไปมีความเป็นกรดมากไอของกรดเหล่านี้จะกัดกร่อนส่วนต่างๆ ของปั๊มรวมทั้งสายไฟ ถ้าสายไฟถูกกัดกร่อนมากๆ จะทำให้เกิดการลัดวงจรแล้วตามด้วยการระเบิดของไอกรดจากกรดที่มีประกายไฟ
- การนำสารผลิตภัณฑ์ปริมาณน้อยๆ ออกมานำเพื่อทำการทดสอบที่เป็นมาตรฐานที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นถ้าการนำเข้านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็จะลดการเกิดอุบัติภัยได้มาก

5. สรุป

การออกแบบโรงงานให้มีความปลอดภัยและมีความง่ายต่อการปฏิบัติงานมีหลักการและแนวทางที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักการเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบโดยเฉพาะการใช้แนวทางการจำกัดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอันตรายในกระบวนการผลิตแล้ว อาจพบว่ามีหลายกรณีจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่นจำนวนของเครื่องปฏิกรณ์เคมีเพิ่มขึ้น แต่คุณค่าที่ได้รับทดแทนจากการลงทุนในส่วนนี้คือกระบวนการผลิตมีความง่ายในการปฏิบัติการและการควบคุม เพราะความจำเป็นในการใช้เครื่องมือวัดคุณ

อัตโนมัติและอุปกรณ์นิรภัยที่เครื่องปฏิกรณ์เคมีแต่ละเครื่องลดลง นอกเหนือนี้แล้วการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าทดแทนในกระบวนการผลิต จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยได้ยาวนานขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. T. Kletz, "Plant Design for Safety", Hemisphere Publishing Corporation, London, 1991.
2. D. R. Woods, "Process Design and Engineering Practice", Prentice Hall PTR, New Jersey, 1995.

ประวัติผู้เขียนบทความ



ดร. พันตรัชัย กัมมายุธ Ph.D., DIC
สอนวิชา Chemical Engineering
Plant Design และวิชา Process
Dynamic and Control เป็น
เวลากว่า 5 ปี ผ่านการฝึกอบรม
ด้าน Petrochemical Engineering Technology
ที่ NAIT ประเทศไทย ในระหว่างศึกษาที่
Imperial College of Science Technology and
Medicine, University of London ได้ศึกษาวิชา
Dynamic Behaviour of Process Systems
และวิชา Flexible Plant Operation และทำ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะการผลิต
ที่มีต่ออุจุลโครงสร้างของเนื้อพลาสติกผสม