

การพัฒนาการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบปรับความเร็วรอบ  
โดยการปรับแรงดัน และ ความถี่ โดยดีอส皮  
*สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*

The Development of Induction Motor 3 Phase with Variable  
Voltage and Variable Frequency By DSP



งานวิจัยนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยงบประมาณปี 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


## โครงการวิจัยงบประมาณปี 2550

### ชื่อโครงการวิจัย

ภาษาไทย การพัฒนาการควบคุมมอเตอร์เรนจ์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบปรับความเร็ว rotor โดยการปรับแรงดันและ  
ความถี่โดยดีอีซีDSP

ภาษาอังกฤษ The Development of Induction Motor 3 Phase with Variable Voltage and Variable  
Frequency By DSP.

คณะกรรมการวิจัย



หัวหน้าโครงการวิจัย

(นายจิรพงษ์ จิตตะโภคร)

ดำเนินงานวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 60



ผู้ร่วมโครงการ

(นายนิกร แสงงาม)

ดำเนินงานวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 20



ผู้ร่วมโครงการ

(นายพิชญุ คาราพงษ์)

ดำเนินงานวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 20

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการควบคุมความเร็วของเตอร์เหนี่ยวนำ ๓ เฟส แบบปรับแรงดันและความถี่ โดยใช้วิธีการการควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วมที่ควบคุมแรงดันในแกนตี่และแกนกิวให้มีอิสระต่อกัน โคนใช้ดิจิโอสพี รุ่น TMS320F243 เป็นตัวประมวลผลที่รวดเร็วกว่าในโครค่อน ไทรอลเดอร์ ในส่วนของการสร้างสัญญาณขั้บนำสวิตซ์มอสเฟต ได้ใช้เทคนิคสเปชเวกเตอร์พิคบันบลิวเอ็น ซึ่งจะให้ค่าแรงดันอินเวอร์เตอร์มากกว่าแบบไข่นูซอย และยังได้มีการแก้ผลของการประวิงเวลาสวิตซ์มอสเฟตค่วยเพื่อป้องกันการลัดวงจร จากผลการจำลองและผลการทดสอบจริงสามารถยืนยันความถูกต้องดังที่ได้นำเสนอ

**คำสำคัญ :** การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ / การปรับแรงดันและความถี่ / การควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วม / ดิจิโอสพี

## Abstract

This research present a Three-phase Induction motor to used variable voltage and frequency. Decoupling method to control the induction motor drive, d-axis voltage and q-axis voltage. By used DSP TMS320F243 control system. Other DSP batter microcontroller due to high to compile. The part signal PWM to switch MOSFET'S to used SVPWM technique. And better Sinusoidal technique, and to modify Dead-time compensate for protect short circuit switch MOSFET'S. Simulation and Experimental results are give to verify the validity to the proposed method.

**Keyword :** Induction motor control / Variable voltage and frequency / Decoupling control / DSP

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้สำเร็จลงได้ข้าพเจ้าต้องขอบมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และทาง คณะ  
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ทำงานวิจัยของคุณผู้ร่วมทีมวิจัย และผู้ช่วยงานวิจัยทุกท่านที่  
ได้ช่วยกันแก้ปัญหา วิเคราะห์ ทดสอบ งานงานสำเร็จได้ด้วยดี

สุดท้ายขอบพระคุณ บิดา มารดา อาจารย์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา และญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่  
เคยให้กำลังใจในการทำงาน

## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญ	๗
รายการรูปประกอบ	๘
สารบัญตาราง	๙
รายการสัญลักษณ์	๑๐
<b>บทที่ ๑ ปัญหาและที่มาของงานวิจัย</b>	
1.1 ความสำคัญปัจุหานา แลกที่มาของงานวิจัย	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๑
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	๒
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
1.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	๒
<b>บทที่ ๒ หลักการควบคุม</b>	
2.1 แบบจำลองทางพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวนำ	๓
2.1.1 摹มอเตอร์เหนี่ยวนำ ๓ เฟส ในรูปสเปซเวกเตอร์	๓
2.1.2 การเขียนแกนอ้างอิงของสเปซเวกเตอร์	๕
2.1.3 แบบจำลองของมอเตอร์เหนี่ยวนำบนแกนอ้างอิงสเตเตอร์ ( $\alpha - \beta$ )	๕
2.1.4 แบบจำลองของมอเตอร์เหนี่ยวนำบนแกนอ้างอิงโรเตอร์ฟลักซ์ ( $d - q$ )	๗

2.2 ทฤษฎีการควบคุมเวลาเดอร์แบบแยกการเชื่อมร่วม	9
2.3 สเปลเวกเตอร์พื้นที่ด้านลิวเอิ่ม (Voltage Source Space Vector PWM)	12
2.3.1 วิธีการสร้างสัญญาณขั้บนำแบบ Space Vector Pulse-Width-Modulation Inverters	13
2.3.2 รูปแบบทั่วไปของการสวิตช์	14
<b>บทที่ 3 การจำลองระบบควบคุม</b>	
3.1 การจำลองการทำงานระบบควบคุม	16
3.1.1 ระบบการควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วม	16
3.1.2 Inverse Transformation 2/3	18
3.1.3 สเปลเวกเตอร์พลัสวิทมอดดูเลชัน	19
3.2 บล็อกไซอะแกรมมอเดอร์เรนี่ยวนำ 3 เฟส	22
3.3 ผลการจำลองการทำงาน	23
3.3.1 ผลการจำลองที่สภาวะไร้โหลด	23
3.3.2 ผลการจำลองการทำงานที่สภาวะจ่ายโหลด	30
3.3.3 แรงดันอินเวอร์เตอร์	38
<b>บทที่ 4 สถาปัตยกรรมของ DSP TMS320F243</b>	
4.1 คุณสมบัติเด่นของ TMS320F243	43
4.2 หน่วยประมวลผลกลาง	44
4.3 การจัดผังหน่วยความจำ	49
4.4 อุปกรณ์รอบข้างของหน่วยความจำ	50
4.5 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของ DSP TMS320F243	55

## บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม

5.1 สมการดีสก्रีต (Discrete time equation)	54
5.2 ค่าหน่วย (Per-Unit Value)	57
5.3 ค่าเบส (Base Value)	58
5.4 ขั้นตอนการทำงานโปรแกรม	59
5.5 การเขียนโปรแกรมตรวจสอบความเร็ว	61
5.6 การรับค่าสัญญาณอนาคต	62
5.7 การสร้างสัญญาณขั้นนำ	63
5.8 ตัวอย่างโปรแกรม	66

## บทที่ 6 โครงสร้างฮาร์ดแวร์และผลการทำงาน

6.1 ส่วนของวงจรชิ้น	69
6.1.1 วงจรเรียงกระแส (Rectifier Circuit)	69
6.1.2 ดีอีสพี (TMS320F243)	70
6.1.3 อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส (Three-phase Inverter)	73
6.1.4 วงจรไอโซเลต (Isolated Circuit)	75
6.1.5 วงจรขั้นนำอินเวอร์เตอร์ (Gate-drive Circuit)	77
6.1.6 คอมพิวเตอร์ (Computer)	78
6.1.7 ตัวตรวจจับความเร็ว (Encoders)	79
6.1.8 แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)	80
6.1.9 มอเตอร์เห็น-eye 3 เฟส	81
6.1.9.1 เครื่องมือวัดค่า	81

## 6.2 ผลการทดลอง

6.2.1 สัญญาณขั้บนำมอสเฟส	82
6.2.2 ผลการทดลองการแก้การประวิงเวลา	83
6.2.3 แรงดันอินเวอร์เตอร์สภาวะไร้โหลด	84
6.2.4 การทดสอบกระแสที่สภาวะไร้โหลด	88
6.2.5 การทดสอบกระแสที่สภาวะมีโหลด	89
<b>บทที่ 7 สรุปผลการทดลอง</b>	<b>94</b>
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>95</b>
ภาคผนวก ก. ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์หนึ่งขวบ 3 เฟส	97
ภาคผนวก ข. มอสเฟต	99
ภาคผนวก ค. แผนการดำเนินการ โครงการวิจัย	101
<b>ประวัติผู้วิจัย</b>	<b>102</b>

## รายการรูปประกอบ

รูปที่ 2.1 แบบจำลองมอเตอร์เห็นี่ขวนำ 3 เฟส	4
รูปที่ 2.2 แบบจำลองมอเตอร์เห็นี่ขวนำ 2 เฟส	5
รูปที่ 2.3 ภาพรวมระบบการควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วม	10
รูปที่ 2.4 แสดงล็อกไคอะแกรนภายในของส่วนการควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วม	11
รูปที่ 2.5 แสดงขั้นการหาแรงดันที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์	12
รูปที่ 2.6 แสดงอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน	12
รูปที่ 2.7 แสดงสัญลักษณ์สวิตช์และสัญลักษณ์อสเพด	13
รูปที่ 2.8 แสดงตำแหน่งของวงกตมอเตอร์แรงดัน	13
รูปที่ 2.9 รูปประกอบการพิจารณาหาแรงดันที่ vector 1	15
รูปที่ 3.1 แสดงระบบโดยรวมของ Decoupling Control	16
รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างภายในของส่วน Decoupling Control	17
รูปที่ 3.3 การแปลงแกนจาก 2 เป็น 3 เฟส	18
รูปที่ 3.4 แสดง Block Diagram SVPWM	19
รูปที่ 3.5 แสดงล็อกไคอะแกรนมาค่า $V_{UN}^*, V_{VN}^*, V_{WN}^*$	20
รูปที่ 3.6 แสดงค่าแรงดัน $\bar{V}_{U0}, \bar{V}_{V0}, \bar{V}_{W0}$	21
รูปที่ 3.7 แสดงล็อกไคอะแกรนการเปรียบเทียบสัญญาณสามเหลี่ยม	22
รูปที่ 3.8 แสดงโครงสร้างมอเตอร์เห็นี่ขวนำ 3 เฟส	22

รูปที่ 3.9 ความเร็วมอเตอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 300 rpm	23
รูปที่ 3.10 กระแสสแตตอเรอร์สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 300 rpm	24
รูปที่ 3.11 ความเร็วสภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 700 rpm	25
รูปที่ 3.12 กระแสสแตตอเรอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 700 rpm	25
รูปที่ 3.13 ความเร็วมอเตอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 1000 rpm	26
รูปที่ 3.14 กระแสสแตตอเรอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 1000 rpm	27
รูปที่ 3.15 กระแสสแตตอเรอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 1000 rpm	27
รูปที่ 3.16 ความเร็วมอเตอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 1300 rpm	28
รูปที่ 3.17 กระแสสแตตอเรอร์ที่สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 1300 rpm	29
รูปที่ 3.18 กระแสสแตตอเรอร์สภาวะไร์โอลดที่ความเร็วโรเตอร์ 1300 rpm	29
รูปที่ 3.19 ความเร็วมอเตอร์ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วโรเตอร์ $N_m = 300 \text{ rpm}$	30
รูปที่ 3.20 กระแสสแตตอเรอร์สภาวะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 300 rpm	31
รูปที่ 3.21 กระแสเกนคิว (isq) ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 300 \text{ rpm}$	31
รูปที่ 3.22 ความเร็วมอเตอร์ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วโรเตอร์ $N_m = 700 \text{ rpm}$	32
รูปที่ 3.23 กระแสสแตตอเรอร์สภาวะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ 700 rpm	33
รูปที่ 3.24 กระแสเกนคิว (isq) ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 700 \text{ rpm}$	33
รูปที่ 3.25 ความเร็วมอเตอร์ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วโรเตอร์ $N_m = 1000 \text{ rpm}$	34
รูปที่ 3.26 กระแสสแตตอเรอร์สภาวะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 1000 \text{ rpm}$	35
รูปที่ 3.27 กระแสเกนคิว (isq) ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 1000 \text{ rpm}$	35
รูปที่ 3.28 ความเร็วมอเตอร์ขยะจ่ายโอลดที่ความเร็วโรเตอร์ $N_m = 1300 \text{ rpm}$	36

รูปที่ 3.29 กระแสสเตเตอร์สภาวะจ่ายไฟลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 1300 rpm$	37
รูปที่ 3.30 กระแสแกนคิว (isq) ขณะจ่ายไฟลดที่ความเร็วมอเตอร์ $N_m = 1300 rpm$	37
รูปที่ 3.31 แรงดันไฟตรงของ $V_{n0}$	38
รูปที่ 3.32 แรงดันไฟตรงของ $F_{n0}$ , $V_{n0}$	39
รูปที่ 3.33 แรงดันไฟตรงระหว่างเฟส n กับจุด n	39
รูปที่ 3.34 แรงดันไฟตรงระหว่างเฟส v กับจุด n	40
รูปที่ 3.35 แรงดันไฟตรงระหว่างเฟส w กับจุด n	40
รูปที่ 4.1 แสดงส่วนต่างของ DSP TMS320F243	43
รูปที่ 4.2 แสดงหน่วยประมวลผลของ	45
รูปที่ 4.3 แสดงโครงสร้างหน่วยประมวลผล (CPU)	46
รูปที่ 4.4 แสดงส่วนการคูณ	48
รูปที่ 4.5 แสดงส่วนประกอบของ ARAU	48
รูปที่ 4.6 แสดงการจัดผังของ DSP รุ่น TMS320F243	50
รูปที่ 4.7 แสดงตำแหน่งอุปกรณ์รอบข้างของ DSP	51
รูปที่ 4.8 แสดงส่วนของบอร์ด DSP รุ่น TMS320F243	51
รูปที่ 4.9 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของบอร์ด DSP ตามตารางที่ 4.1	52
รูปที่ 5.1 แสดงรูป DSP รุ่น TMS 320F243	54
รูปที่ 5.2 แสดงบล็อกการควบคุมแบบแบ็กการเชื่อมร่วม	55
รูปที่ 5.3 แสดงผังการทำงานหลักของไปร์แกรม	60
รูปที่ 5.4 แสดงระบบการตัวตรวจจับความเร็วจาก Incremental Rotary Encoder	61

รูปที่ 5.5 แสดงสัญญาณ QEP0 และ QEP1	61
รูปที่ 5.6 แสดงการวัดค่าแรงดัน DC BUS เข้า ADC ของ DSP TMS320F243	62
รูปที่ 5.7 การสร้างสัญญาณขั้บนำสวิตช์	63
รูปที่ 5.8 แสดงเซกเตอร์ในการสวิตช์	64
รูปที่ 5.9 แสดงการสร้างสัญญาณ PWM	64
รูปที่ 5.10 สัญญาณเปรียบเทียบ (Compare) แบบ Symmetric waveform.	65
รูปที่ 5.11 ตัวอย่างการเซตค่า COMCON และ ACTR	66
รูปที่ 5.12 แสดงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบิล	67
รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างโดยรวมของระบบการควบคุม	68
รูปที่ 6.2 แสดงส่วนประกอบจริงของระบบการควบคุม	68
รูปที่ 6.3 แสดงวงจรเรียงกระแส	69
รูปที่ 6.4 แสดงโครงสร้างจริงของ Rectifier	70
รูปที่ 6.5 แสดงบอร์ด DSP รุ่น TMS320F243	71
รูปที่ 6.6 แสดงตำแหน่งขา DSP TMS320F243	71
รูปที่ 6.7 แสดงการเชื่อมต่อ DSP	72
รูปที่ 6.8 แสดงโครงสร้างจริงของอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส	73
รูปที่ 6.9 แสดงวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส	73
รูปที่ 6.10 แสดงตัวมอเตอร์	74
รูปที่ 6.11 แสดงวงจรการทำงานอินเวอร์เตอร์	74
รูปที่ 6.12 การทำงานอินเวอร์เตอร์ที่ตำแหน่ง 001	75

รูปที่ 6.13 วงจร Gate drive	76
รูปที่ 6.14 ภาพจริงวงจร Gate drive	76
รูปที่ 6.15 แสดงการต่อวงจรระหว่างเกตไดร์กับมอเตอร์	77
รูปที่ 6.16 แสดงคอมพิวเตอร์ต่อเขื่อนกับดีเจสพี	77
รูปที่ 6.17 แสดงการต่อเอ็นโคเดอร์กับมอเตอร์หนี่บันนำ 3 เฟส	78
รูปที่ 6.18 แสดงรูปจริงของ encoder	78
รูปที่ 6.19 แสดงส่วนของการแปลงค่าความเร็วใน TMS320F243	79
รูปที่ 6.20 แสดงสัญญาณพลัสด้วยสีสันจาก encoder	79
รูปที่ 6.21 การแปลงรับค่าและการแปลงค่าความเร็วจาก QEP	79
รูปที่ 6.22 แสดงส่วนของการตรวจจับสัญญาณไฟตรง	80
รูปที่ 6.23 ภาคจ่ายไฟให้กับวงจรเกตไดร์	81
รูปที่ 6.24 แสดงภาพจริงมอเตอร์หนี่บันนำ 3 เฟส	81
รูปที่ 6.25 แสดงการใช้ออซิลโลสโคปวัดค่า	82
รูปที่ 6.26 สัญญาณขั้นนำ PWM ขั้นนำ Q1 และ Q2	82
รูปที่ 6.27 สัญญาณขั้นนำ PWM ขั้นนำ Q3 และ Q4	83
รูปที่ 6.28 สัญญาณขั้นนำ PWM ขั้นนำ Q5 และ Q6	83
รูปที่ 6.29 สัญญาณขั้นนำที่มีการแก้การประวิงเวลา	84
รูปที่ 6.30 แรงดัน $V_{un}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	85
รูปที่ 6.31 แรงดัน $V_{un}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ที่ $M = 500 \text{ ms}$	85
รูปที่ 6.32 แรงดัน $V_{vn}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	86

รูปที่ 6.33 แรงดัน $V_{wn}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	86
รูปที่ 6.34 แรงดัน $V_{wn}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ที่ $M = 500 \text{ ms}$	87
รูปที่ 6.35 แรงดันระหว่าง $V_{un}$ และ $V_{wn}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	87
รูปที่ 6.36 แรงดัน $V_{uv}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	88
รูปที่ 6.37 แรงดัน $V_{vw}$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	88
รูปที่ 6.38 กระแส $i_u$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	89
รูปที่ 6.39 กระแส $i_v$ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์	89
รูปที่ 6.40 วงจรการต่อโหลด	90
รูปที่ 6.41 การต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นโหลด	90
รูปที่ 6.42 ค่ากระแสสเตเตอร์ $i_u$	91
รูปที่ 6.43 ค่ากระแสสเตเตอร์ $i_u$ ที่วัดด้วยดิจิตอลมิเตอร์	91
รูปที่ 6.44 แสดงค่าแรงดัน $V_{uv}$	91
รูปที่ 6.45 แสดงค่าแรงดัน $V_{uv}$ เมื่อขยับความถี่	92
รูปที่ 6.46 ค่าความเร็วจิงที่ $N_m = 500 \text{ rpm}$	92
รูปที่ 6.47 ค่าความเร็วจิงที่ $N_m = 1000 \text{ rpm}$	93
รูปที่ 6.48 ค่าความเร็วจิงที่ $N_m = 1500 \text{ rpm}$	93

## สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 แสดงตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อ	52
ตารางที่ 4.2 แสดงตำแหน่งขากลางตามพอร์ทที่ P1	52
ตารางที่ 4.3 แสดงตำแหน่งขากลางตามพอร์ทที่ P2	53
ตารางที่ 4.4 แสดงตำแหน่งขากลางตามพอร์ทที่ P4	53
ตารางที่ 6.1 แสดงรายละเอียดตำแหน่งขา DSP TMS320F243	72
ตารางที่ 6.2 แสดงตำแหน่งการสวิตซ์	75
ตารางที่ ก1 ค่าพารามิเตอร์	98
ตารางที่ ก1 แผนการดำเนินการโครงการวิจัย	101

## รายการสัญลักษณ์

$v_{su}$	= แรงดันขดลวดสเตเตอร์เฟส $u$
$v_{sv}$	= แรงดันขดลวดสเตเตอร์เฟส $v$
$v_{sw}$	= แรงดันขดลวดสเตเตอร์เฟส $w$
$i_{su}$	= กระแสขดลวดสเตเตอร์เฟส $u$
$i_{sv}$	= กระแสขดลวดสเตเตอร์เฟส $v$
$i_{sw}$	= กระแสขดลวดสเตเตอร์เฟส $w$
$v_{s\alpha}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงสเตเตอร์ $\alpha$
$v_{s\beta}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงสเตเตอร์ $\beta$
$v_{sd}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงโรเตอร์ฟลักซ์ $d$
$v_{sq}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงโรเตอร์ฟลักซ์ $q$
$i_{r\alpha}$	= กระแสของขดลวดโรเตอร์บันແກນอ้างอิงสเตเตอร์ $\alpha$
$v_{s\alpha}, v_{s\beta}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงสเตเตอร์ $\alpha$ และ $\beta$ ตามลำดับ
$v_{sd}, v_{sq}$	= แรงดันของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงโรเตอร์ฟลักซ์ $d$ และ $q$ ตามลำดับ
$u_{sd}, u_{sq}$	= แรงดันสเตเตอร์ที่ได้จากตัวความคุณอิสระบันແກນอ้างอิงโรเตอร์ฟลักซ์ $d$ และ $q$ ตามลำดับ
ลำดับ	
$\vec{i}_s$	= เวกเตอร์ของการกระแสสเตเตอร์
$i_{sd}, i_{sq}$	= กระแสของขดลวดสเตเตอร์บันແກນอ้างอิงโรเตอร์ $d$ และ $q$ ตามลำดับ
$i_{r\alpha}, i_{r\beta}$	= กระแสของขดลวดโรเตอร์บันແກນอ้างอิงสเตเตอร์ $\alpha$ และ $\beta$ ตามลำดับ

- $i_{rd}, i_{rq}$  = กระแสของขดลวดโรเตอร์บนแกนอ้างอิงโรเตอร์  $d$  และ  $q$  ตามลำดับ  
 $i_{mR}$  = กระแสกระแสตู้นโรเตอร์ฟลักซ์  
 $\lambda_{s\alpha}, \lambda_{s\beta}$  = สเตเตอร์ฟลักซ์บนแกนอ้างอิงสเตเตอร์  $\alpha$  และ  $\beta$  ตามลำดับ  
 $\lambda_{r\alpha}, \lambda_{r\beta}$  = โรเตอร์ฟลักซ์บนแกนอ้างอิงสเตเตอร์  $\alpha$  และ  $\beta$  ตามลำดับ  
 $\vec{i}_s$  = เวกเตอร์ของกระแสสเตเตอร์  
 $i_{sd}$  = กระแสในแกน  $d$  ที่อยู่บนแกนอ้างอิงโรเตอร์  
 $i_{sq}$  = กระแสคำสั่งในแกน  $q$  ที่อยู่บนแกนอ้างอิงโรเตอร์  
 $\theta_m$  = ตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์  
 $\rho$  = ตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ฟลักซ์  
 $\omega_m$  = ความเร็วโรเตอร์  
 $\omega_{mR}$  = ความถี่โรเตอร์ฟลักซ์  
 $\rho$  = ตำแหน่งของโรเตอร์ฟลักซ์  
 $T_m$  = แรงบิดของมอเตอร์  
 $T_L$  = แรงบิดของโหลด  
 $P$  = จำนวนคู่ขั้วของมอเตอร์  
 $R_s$  = ความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์  
 $R_r$  = ความต้านทานของขดลวดโรเตอร์  
 $L_s$  = ความเหนี่ยวนำของขดลวดสเตเตอร์  
 $L_r$  = ความเหนี่ยวนำของขดลวดโรเตอร์  
 $M$  = ความเหนี่ยวนำร่วมระหว่างขดลวดสเตเตอร์และโรเตอร์

$\sigma L_s$  = ความเห็นใจของบุคลากรสเตเตอร์

$k_p$  = อัตราขยายปรับตัวเชิงสัดส่วน

$k_i$  = อัตราขยายปรับตัวแบบอินดิเกรต

$s$  = ใช้แทนตัวปฎิบัติการอนุพันธ์

$T_s$  = เวลาในการสวิตช์

$f_s$  = ความถี่ที่ใช้ในการสวิตช์