


ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบีดในการลากขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรง
ไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟฟ้าในตัวอเลิเมนต์

THE STUDY FOR SHAPE INFLUENCES OF THE DRAWBEAD ON
THE NON-SYMMETRICAL DEEP DRAW PROCESS
BY USING FINITE ELEMENT-SIMULATION



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบีดในการลากขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรง
ไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟฟ้าในตัวอัลกิเมนต์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบบีดในการลากขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟในต่อเลิมอนด์
ชื่อ - นามสกุล	นายสุริยา ประสมทอง
สาขาวิชา	วิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชัย ต่อสกุล, D.Ing
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

ปัญหาการลอกขึ้นรูปที่พบมาก คือ เกิดการฉีกขาดและการเกิดรอยย่นสาเหตุเกิดจากแรงกดชิ้นงาน ถ้าแรงกดมากเกินไปอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของวัสดุและถ้าแรงกดน้อยเกินไปทำให้เกิดรอยย่นของวัสดุ การควบคุมสภาพการไหลของโลหะแผ่นในงานขึ้นรูปสามารถลดทำได้หลายวิธี เช่น การลดหรือเพิ่มแรงกดชิ้นงานหรือลดแรงเสียดทานระหว่างผิวแม่พิมพ์กับชิ้นงาน แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการไหลของโลหะแผ่นเฉพาะในบริเวณได้ ดังนั้นจึงมีความพยายามหาวิธีการควบคุมสภาพการไหลของโลหะแผ่นขึ้นโดยอาศัยการขัดขวางการไหลตัวของโลหะด้วยสันเล็กๆ ที่เรียกว่า ครอบบีด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ครอบบีดที่มีรูปร่างหน้าตัดครึ่งวงกลม, หน้าตัดรูปตัววี และหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า โดยมีตัวแปรที่ศึกษาคือ อิทธิพลแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ วัสดุที่ใช้ในการศึกษา เหล็กเกรด SPCC, SPCD และ SPCE ที่มีผลกระทบต่อการให้ลดตัวของโลหะแผ่นที่ให้เข้าสู่ช่องเบิดภายในกราฟิกชิ้นรูปโดยใช้รูปทรงของครอบบีดที่แตกต่างกัน แรงกดชิ้นงานที่แตกต่างกันและวัสดุต่างชนิดกันแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการจำลองด้วยวิธีไฟโนต์ เอลิเม้นต์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารูปทรงของครอบบีด แรงกดชิ้นงานและชนิดของวัสดุ มีผลกระทบต่อการให้ลดตัวของโลหะแผ่นเป็นอันมาก จากการเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่า แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม และวัสดุเกรด SPCE ให้สามารถให้ลดตัวได้ดีที่สุด สำหรับชิ้นงานไม่เกิดการฉีกขาดและรอยย่นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟโนต์ เอลิเม้นต์ พบว่ามีความแตกต่างกันเฉลี่ย 7.4 เปอร์เซ็นต์ โดยวัดจากความหนาที่เปลี่ยนไปของวัสดุแต่ละชุด ดังนั้นจึงสรุป ผลการเปลี่ยนรูปร่างสุดท้ายของวัสดุจากวิธีไฟโนต์ เอลิเม้นต์ สอดคล้องกับรูปร่างจริง ซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้ไฟโนต์ เอลิเม้นต์ สามารถทำนายและหาแนวทางการแก้ไขรูปทรงของครอบบีดในการกราฟิกชิ้นรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ครอบคลุมในต่ออุปกรณ์ การเขียนรูปโลหะแผ่น การย่น

Thesis Title	The Study for shape influences of the Draw Bead on the Non - Symmetrical Deep Draw Process by Using Finite Element-Simulation
Name - Surname	Mr. Suriya Prasomthong
Program	Manufacturing Engineering
Thesis Advisor	Assistant Professor Sirichai Torsakul, Dr.-Ing.
Academic Year	2012

ABSTRACT

The problems commonly found during a Deep Draw Process are the avulsion and wrinkle by the blank holder force. If blank holder force is too much high, it may cause the avulsion of material. On the contrary, the strain of material likely to occur when small blank holder force is applied. To control the flux of steel sheet, a varying (decreasing or increasing) applied force method has been proposed. However, such method is not capable to control the flux in specific area of steel sheet. Thus, the method called as Draw Bead has been suggested, in which the flux of steel is blocked by a small bar.

This research study was aimed at the Haft-Round drawbead, V-Shaped and Trapenzifrom were used. The studied variables were the influences of blank holder force at 30 percent, 50 percent and 70 percent. The material used were Cold Rolled Steel Sheets grade SPCC, SPCD and SPCE which affected to the material flow to opened die. Deep Draw Process was done by using different shapes of draw beads, the blank holder force with different pressures and with the use of different kinds of materials. Then the results were compared to the result of Finite Element - simulation. The findings revealed that the studied parameters, such as shape of Draw Bead, blank holder force and material type, were strongly influent to the material (steel). As revealed by the experimental results, the work piece at the blank holder force of 50 percent, Haft-Round Draw Bead and SPCE material could provide a good condition for flux in the steel sheet. In addition, the experimental results were compared with the simulation results obtained from a Finite Element method. It was found that the difference (of any point of comparison) between experimental and simulation results were 7.4% (as average). It can be concluded that the Finite Element method can effectively forecast, and can be used as a guideline for shape improvement of draw bead in Deep Draw Process.

Keywords : drawbead, finite element, forming, wrinkle

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพัทธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ กรรมการสอบ และ ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพัทธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยขอรับขอบขอนพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุดสาครรัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญรรษณ ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการวิจัยจนประสบความสำเร็จ

ผู้วิจัย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อปรับปรุง อย่างมีคุณค่าอย่างนั้นค์

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอรับขอบพระคุณบิดา นารดา อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และแนะนำแนวทางการศึกษา และทำวิทยานิพัทธ์จนสำเร็จลุล่วงตามกำหนด

ศริยา ประสมทอง



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ.....	๔
สารบัญตาราง.....	๕
สารบัญภาพ.....	๖
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัจจุหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	3
1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	3
1.5 คำจำกัดความในการวิจัย.....	4
1.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย.....	4
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 การวิเคราะห์พัฒนาระบบเชิงกลของโลหะ.....	6
2.2 กระบวนการพื้นฐานของโลหะแผ่น และระบบความคื้น (General Sheet Processes; Plan Stress).....	18
2.3 ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์.....	22
2.4 การลากขึ้นรูปลึกขึ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร.....	33
2.5 ดรอนบีด (Draw Bead).....	34
2.6 ชนิดของเหล็กแผ่นที่ใช้ในการขึ้นรูป.....	40
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	40
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	43
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการวิจัย.....	43
3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	44

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์.....	53
4 ผลการวิจัย.....	61
4.1 เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูป.....	61
4.2 สรุปผลการเปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูป.....	66
4.3 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา.....	67
4.4 สรุปการเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของกราฟขึ้นรูป.....	77
4.5 ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบปิดในกระบวนการกราฟขึ้นรูป.....	81
5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	85
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	85
5.2 การอภิปรายผล.....	86
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	86
รายการอ้างอิง.....	87
ภาคผนวก.....	90
ภาคผนวก ก การคำนวณแรงขึ้นรูป แรงกดชิ้นงานและขนาดของแผ่นชิ้นงาน.....	91
ภาคผนวก ข สมบัติทางกลของเหล็ก.....	98
ภาคผนวก ค ข้อมูลการทดลอง.....	111
ภาคผนวก ง ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่.....	147
ประวัติผู้เขียน.....	162

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ลักษณะการวิเคราะห์ความอิสระของการเคลื่อนที่ของแต่ละชนิด.....	28
2.2 ขนาดของครอปีดและตำแหน่งของระยะห่างในการยึดติด.....	39
2.3 คุณสมบัติทางเคมีของเหล็กรีดเย็น (มาตรฐาน JIS).....	40
3.1 สมบัติเชิงกลแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC, และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตร.....	47
3.2 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์.....	57
3.3 บันทึกแรงที่ใช้ในการถากขึ้นรูป.....	60
3.4 ความเครียดในแนวความหนาของชิ้นงานในแต่ละจุดตรวจวัด.....	60



สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุ.....	7
2.2 แบบจำลองพฤติกรรมระหว่างความเค็นและความเครียดของวัสดุ.....	10
2.3 เปรียบเทียบกรอบการแตกหัก.....	12
2.4 ขั้นทดสอบตามทิศทางการรีด.....	16
2.5 ทิศทางหลักในการทดสอบแรงดึง.....	18
2.6 ทิศทางหลักของความเค็นและความเครียด.....	19
2.7 การเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่นในระนาบความเค็น.....	20
2.8 แผนภาพความเครียด.....	20
2.9 การวิเคราะห์หาผลลัพธ์แบบแผ่นอะลูมิเนียมด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์.....	22
2.10 โหนดในอลิเมนต์แต่ละมิติ.....	23
2.11 ชนิดของอลิเมนต์ดังแต่ 1 ถึง 3 มิติ.....	24
2.12 การใช้อลิเมนต์ 1 มิติ ในงานโครงสร้าง.....	25
2.13 การใช้อลิเมนต์ 2 มิติ ในงานที่มีลักษณะเป็นผัง.....	25
2.14 การใช้งานอลิเมนต์ 3 มิติ ในงานที่เป็นปริมาตรตันที่มีความหนา.....	26
2.15 ตัวอย่างโครงสร้างอลิเมนต์ดังเดิม.....	27
2.16 การแบ่งรูปร่างของปัญหาออกเป็นอลิเมนต์แบบต่างๆ กัน.....	30
2.17 เอลิเมนต์สามเหลี่ยมแบบอย่างประกอบด้วยสามจุดต่อ โดยมีตัวไม้รู้ค่าอยู่ ณ ตำแหน่ง ที่จุดต่อ.....	31
2.18 ความเสียหายที่เกิดบนชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร.....	33
2.19 ครอบบีดแบบหน้าตัดกลม (Round Drawbead).....	35
2.20 ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead).....	35
2.21 ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Drawbead).....	36
2.22 ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapenziform Drawbead).....	36
2.23 ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี (V-Shaped Drawbead).....	37
2.24 ร่องบีดแบบหน้าตัดตามรูปร่างของครอบบีด.....	37
2.25 ร่องบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม.....	37
2.26 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า.....	38

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.27 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมคงหมุน.....	38
2.28 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่สามเหลี่ยม.....	38
2.29 ตำแหน่งและระยะของครอบบีด.....	39
3.1 แผนภาพการดำเนินการวิจัยการศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบบีดในการลากขึ้นรูป โลหะที่มีรูปทรงไม่สมมาตร โดยการจำลองด้วยไฟฟ้าในต่อคอมพิวเตอร์.....	44
3.2 ลักษณะชิ้นทดสอบหาสมบัติเชิงกล.....	45
3.3 การบันทึกข้อมูลการทดสอบการดึงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	45
3.4 แผนภาพความเส้น-ความเครียดวิศวกรรมและ ความเค้น-ความเครียดจริงของเหล็กรีด เข็ม หนา 1 มิลลิเมตร.....	46
3.5 หาค่าสัมประสิทธิ์ความด้านแรงและเลขชี้กำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียดใช้แบบ สมการกำลัง (Power Function).....	47
3.6 กำหนดชื่อของเครื่องมือ.....	47
3.7 ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือและชิ้นงาน.....	48
3.8 การสร้างผิวสำหรับเครื่องมือและชิ้นงาน.....	48
3.9 การสร้างพื้นผิวเครื่องมือและชิ้นงาน.....	49
3.10 กำหนดชนิดการขึ้นรูป.....	49
3.11 กำหนดชนิดวัสดุของชิ้นงาน.....	50
3.12 เครื่องมือและการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตการขึ้นรูป.....	50
3.13 การประมวลผลของโปรแกรม Dyna Form 5.6.....	51
3.14 การกำหนดค่าสมบัติของวัสดุในโปรแกรม Dyna Form 5.6.....	51
3.15 คำความเครียดวิเคราะห์จากโปรแกรม Dyna Form 5.6.....	52
3.16 คำความหนานิวเคราะห์จากโปรแกรม Dyna Form 5.6.....	52
3.17 เครื่องปั๊มโลหะขนาด 80 ตัน.....	53
3.18 แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลีกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร.....	54
3.19 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Automatic Machine).....	54
3.20 ชิ้นงานทดลอง.....	55
3.21 ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Haft-Round Drawbead).....	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.22 ครอบบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม (V-Shaped Drawbead).....	55
3.23 ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapenzifrom Drawbead).....	56
3.24 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปหลัก.....	56
3.25 แม่พิมพ์ร้อมใช้งาน.....	57
3.26 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ.....	58
3.27 บริเวณจุดที่ตรวจวัดความเครียดบนชิ้นงาน.....	59
3.28 เครื่องวัดความหนาชิ้นงาน.....	59
4.1 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เมอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC.....	62
4.2 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เมอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD.....	63
4.3 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เมอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE.....	64
4.4 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เมอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC, SPCD, SPCE.....	66
4.5 บริเวณจุดที่ตรวจวัดความหนาบนชิ้นงาน.....	68
4.6 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เมอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC... ..	68
4.7 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เมอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC... ..	69
4.8 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เมอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC... ..	70
4.9 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เมอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD... ..	71
4.10 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในตัวอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เมอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD ..	72

สารบัญภาพ (ต่อ)


ภาพที่	หน้า
4.11 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในต่อ ลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD	73
4.12 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในต่อ ลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE.	74
4.13 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในต่อ ลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE.	75
4.14 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟในต่อ ลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE.	76
4.15 กราฟเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ใน การใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม.....	78
4.16 เปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟในต่ออลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของ ครอบบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE.....	79
4.17 เปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟในต่ออลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของ ครอบบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE.....	80
4.18 เปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟในต่ออลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของ ครอบบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE.....	81
4.19 แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูปกรณีการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมของเหล็ก SPCE.....	82
4.20 แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูปกรณีการใช้ครอบบีดหน้ารูปตัววีของเหล็ก SPCE.....	83
4.21 แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป กรณีการใช้ครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ของเหล็ก SPCE.....	84
4.22 แผนภูมิของร้อยละอลิเมนต์ในแต่ละชนิดของครอบบีดของเหล็ก SPCE.....	84

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

$\{\phi\}$	เมทริกซ์ที่ประกอบด้วยตัวไม่รู้ค่าที่จุดต่ออเลกิเมนต์
$\{\phi\}_{sys}$	เมทริกซ์ที่ประกอบด้วยตัวไม่รู้ค่าที่จุดต่ออเลกิเมนต์ของระบบ
σ	ความเค้น
$\tilde{\sigma}$	ความเค้นจริง
σ_o	ความเค้นคราก
ε	ความเครียด
$\tilde{\varepsilon}$	ความเครียดจริง
ε_t	ความเครียดพลาสติกทิศทางความหนา
ε_w	ความเครียดพลาสติกทิศทางความกว้าง
τ	ความเค้นเนื่อง
$d\lambda$	อัตราส่วนของความเครียดต่อความเค้น
β	อัตราส่วนความเครียด
α	อัตราส่วนความเค้น
θ	มุมทิศทางการรีด
A_i	พื้นที่หน้าตัดใจ
A_o	พื้นที่หน้าตัดเดิม
E	ยังไม่คลั๊ส
F	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก
G	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก
H	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก
J_2	ลำดับที่สองของความเค้นเบี้ยงเบน
K	สัมประสิทธิ์ความต้านแรง
L	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก
L_i	ความยาวขณะไขขยะหนึ่ง
L_o	ความยาวเดิม
M	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก
N	ค่าคงตัวแสดงคุณลักษณะแอนไโอโซโฟร์ปิก

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

R	อัตราส่วนของความเครียดในแนวกว้างต่อแนวหนา
\bar{R}	อัตราส่วนของความเครียดในแนวกว้างต่อแนวหนาเฉลี่ย
d_i	เส้นผ่านศูนย์กลางไดๆ
d_o	เส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้น
n	เลขยกกำลังของความเครียดเบื้องต้น
t	ความหนาของวัสดุ
t_o	ความหนาของวัสดุที่ลดลง
w	ความกว้างของวัสดุ
w_o	ความกว้างของวัสดุที่ลดลง
$\{F\}_e$	เมทริกซ์ของแรงกระทำที่จุดต่อ
$\{F\}_{sys}$	เมทริกซ์รวมของแรงกระทำที่จุดต่อ
$[k]_e$	สทิฟเนสเมทริกซ์ของเอลิเมนต์
$[K]_{sys}$	สทิฟเนสเมทริกซ์ของรวมระบบ
$[N]$	เมทริกซ์ฟังก์ชัน



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัจจุบัน

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่ใช้กันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีกระบวนการหรือวิธีในการขึ้นรูปหลายวิธี ด้วยกัน การดึงขึ้นรูปลึก (Deep Drawing) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย บางครั้งในการดึงขึ้นรูปนั้น วัสดุจะถูกจับยึดระหว่างตาย (Die) และแรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) และจะถูกกดขึ้นรูปด้วยพื้นซ์ (Punch) วัสดุที่ถูกกดจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของพื้นซ์ ภายใต้สภาพที่มีผลกระทบต่อการขึ้นรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการขึ้นรูป คุณสมบัติค้านแอนไฮดรอปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียดทานและแรงกดชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตามแผ่นกดชิ้นงาน มีไนโตรเจนสัมผัสกันตลอดทั้งวัสดุชิ้นงาน จึงเป็นการยากที่จะควบคุมการขึ้นรูปลึกจากแผ่นกดชิ้นงาน ได้แต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรเนื่องจากมีอัตราการไหลตัวของวัสดุที่ไม่เท่ากัน [1] เพื่อให้การไหลตัวของวัสดุดีขึ้น จึงมีการนำเครื่องมือช่วยในการทำงาน

ครอบนีดจะถูกใช้ในการควบคุมการไหลของวัสดุ เพื่อป้องกันมิให้เกิดรอยย่นหรือให้เกิดรอยย่นน้อยที่สุด โดยครอบนีดจะถูกติดอยู่ที่แผ่นกดชิ้นงาน ขณะที่มีการขึ้นรูปลึกวัสดุจะไหลผ่านครอบนีด ภายในครอบนีดวัสดุจะเกิดการดัดให้ไหลไปในทิศทางหนึ่งและถูกดัดกลับมาในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะไหลดัดกลับไปยังทิศทางเดิม จึงทำให้มีการชะลอการไหลของวัสดุไม่ให้ไหลเร็วเกินไป อันเป็นสาเหตุของการเกิดรอยย่น ก่อนไหลเข้าช่องตาย Meiders, et al [2] ได้ศึกษาการนำครอบนีดมาใช้กับการขึ้นรูปโลหะโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีไฟไนต์อิเลิมেนต์ ตัวแปลที่สำคัญประกอบด้วย แรงในการควบคุมการไหลตัวของโลหะ (Drawbead Restraining Force) การเปลี่ยนแปลงความหนาแบบพลาสติกและแรงยกครอบนีด (Drawbead Lift Force) ได้มีการจำลองครอบนีดแบบสองมิติ และการทดลองจริงค่าความแตกต่างทางคณิตศาสตร์ทั้งสองค่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงความหนาแบบพลาสติกได้ M.Samuel [3] ได้ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบนีดในการขึ้นรูปโลหะ ใช้วิธีไฟไนต์อิเลิมেนต์ในการสร้างแบบจำลองของครอบนีด เปรียบเทียบรูปทรงของครอบนีดระหว่างร่องบีดที่เป็นแบบครึ่งวงกลมกับร่องบีดที่เป็นแบบสี่เหลี่ยม และวิเคราะห์ความแตกต่างของการไหลตัวของวัสดุในการใช้ร่องบีดทั้งสองชนิดเปรียบเทียบกับการทดลอง บุญส่ง จงกลนี [1] ได้ศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์ที่จะใช้ในการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีลักษณะไม่สมมาตร เพื่อใช้ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นรูป 4 ตัวแปร

รูปร่างแผ่นเปล่า (Blank Geometry) ขนาดแรงกดขึ้นงาน (BHF) ชนิดของสารหล่อลื่น (Lubricant Type) และรูปร่างครอบ (Drawbead Geometry)

ครอบที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปในงานอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่นมีหลายรูปทรง เช่น ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapenzifrom Drawbead) ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead) ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี (V-Shaped Drawbead) เพื่อเป็นข้อมูลในการนำครอบบีดไปใช้งาน ต้องมีการทำนายประสิทธิภาพของครอบบีด โดยการสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบจากครอบบีดในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยคอมพิวเตอร์ [4] การเลือกใช้วิธีทางไฟไนต์อเลิเมนต์ (Finite Element) เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตามถ้าต้องการผลวิเคราะห์ที่มีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นจะต้องใช้จำนวนการแบ่งชิ้นงาน (Element) เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตรงบริเวณรัศมีครอบบีดมีขนาดเล็ก ทำให้ต้องใช้เวลามากและเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีประสิทธิภาพสูงยิ่งมีจำนวนชิ้นงานที่มีความละเอียดมากเท่าใด ย่อมหมายถึงว่าต้องใช้เวลาและประสิทธิภาพของเครื่องมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยจึงต้องกำหนดรูปร่างครอบบีดให้มีความเหมาะสมและมีการควบคุมแรงในการกดชิ้นงานให้คงที่ จะมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงการกระจายความเครียด (Strain) และความหนาของชิ้นงานที่เปลี่ยนไป

จากที่ได้กล่าวมาแล้วจึงได้จัดทำโครงการวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบจากครอบบีดที่มีผลต่อการควบคุมการไหลของโลหะแผ่น โดยวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์ (FEM) เพื่อมุ่งเน้นการประยุกต์รูปร่างของครอบบีด โดยการทดลองทำการเปรียบเทียบครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม และ ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่มีผลต่อการไหลตัวของโลหะในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นที่มีรูปทรงไม่สมมาตร โดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อเลิเมนต์ เพื่อศึกษาผลการวิเคราะห์กับผลการทดลองซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาในการทดลองแม่พิมพ์เพื่อการผลิตจริงต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาการประยุกต์รูปทรงของครอบบีดที่มีผลต่อการไหลตัวของโลหะแผ่นในกระบวนการลากขึ้นรูปลีกโดยใช้วิธีไฟไนต์อเลิเมนต์

1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของเหล็กรีดเย็นต่อการไหลตัวในกระบวนการลากขึ้นรูปลีกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 จำลองการขึ้นรูปวัสดุชิ้นงานแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC, SPCD และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับการขึ้นรูปจริง

1.3.2 สร้างแบบจำลองรูปทรงของครอบบีด ดังนี้

- ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งกลม
- ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี
- ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า

1.3.3 เปรียบเทียบแรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) ของการจำลองการขึ้นรูปด้วยไฟไนต์อเลี่ยมต์กับการขึ้นรูปจริง โดยเปรียบเทียบจากเปอร์เซ็นต์ของแรงขึ้นรูปที่แรงกดชิ้นงาน เท่ากับ 30%, 50% และ 70% ของแรงที่ใช้ขึ้นรูปลึกที่เหมาะสมกับชนิดของครอบบีด

1.3.4 ศึกษาอิทธิพลของรูปทรงครอบบีด

- ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งกลม
- ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี
- ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า

1.3.5 วิเคราะห์แรงらくขึ้นรูปและวัดความเครียดจากความหนาของชิ้นงาน

1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย

1.4.1 ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 ทดสอบหาสมบัติเชิงกลของวัสดุเหล็กรีดเย็นเกรด SPCC, SPCD และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตร

1.4.3 ออกแบบสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการจำลองการขึ้นรูปด้วยระบบวิชีไฟไนต์อเลี่ยมต์ ด้วยโปรแกรม Dyna Form 5.6

1.4.4 ศึกษาผลการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์อเลี่ยมต์ จากการจำลองการขึ้นรูป

1.4.5 ทดลองขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบที่กำหนด

1.4.6 ทำการเก็บข้อมูลได้แก่ ความเครียดแนวความหนา และพฤติกรรมการนิ่กขาด ที่ได้จากการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานจริง

1.4.7 ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลผลการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยระบบวิชีไฟไนต์อเลี่ยมต์ เพื่อศึกษาแนวโน้มและความสอดคล้องของข้อมูล

1.4.8 วิเคราะห์ผลลัพธ์ และสรุปผลการวิเคราะห์การขึ้นรูปชิ้นงาน

1.5 คำจำกัดความในการวิจัย

1.5.1 แรงกดขึ้นงานคือ ขนาดของแรงกดของแผ่นกดชิ้นงาน (Blank Holder) ที่พอกหมายสำหรับป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นหรือชิ้นงานเกิดรอยนิ่กขาด เช่น ถ้าแรงกดมากเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเกิดรอยนิ่กขาดหรือถ้าแรงกดน้อยเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นได้ [1]

1.5.2 ครอปบีด มีหน้าที่ในการควบคุมการไอลตัวของโลหะที่จะเข้าไปใน cavity และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น (Wrinkle) ในขณะขึ้นรูป นอกจากยังช่วยลดแรงกดของแบงค์ไฮลเดอร์ลดลงจนทำหน้าที่เหมือนกับ ปรับตัวรีดโลหะ ให้ความเครียด (Strain) ลดลง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการขึ้นรูปของโลหะ [4]

1.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นการเบริ่งรูปทรงของแผ่นโลหะแบบราบให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ โดยปราศจากการแตกหรือการบางเฉพาะแห่ง กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น จะถูกทำให้เสียรูปการด้วยเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย พื้นช์ ตาย โดยอาศัยแรงกดจากพื้นช์ทำให้วัสดุเกิดการไอลตัวเป็นไปตามขนาดและรูปทรงของ cavity ดังนั้นต้องศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุที่นำมาขึ้นรูป อิทธิพลตัวแปรของรัศมีพื้นช์และ cavity ที่มีผลต่อการขึ้นรูปโลหะแผ่น ซึ่งได้อธิบายดังนี้

พฤติกรรมของแผ่นโลหะที่เกิดขึ้นในกระบวนการลากขึ้นรูปในช่วงการเปลี่ยนรูปคลาวสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นความเครียดและคุณสมบัติของวัสดุเป็นแบบแอนิโซทรอปี (Anisotropy) [5] สมบัติเลขชี้กำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียด (Strain-Hardening Exponent; n – Values) และสัมประสิทธิ์ความต้านแรง (Strength Coefficient; K) โดยค่า n เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการขึ้นรูป ถ้าค่า n มีค่ามากจะทำให้โลหะแผ่นมีความสามารถในการขึ้นรูปดี และอัตราส่วนความเครียดพลาสติก R (Anisotropy) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการด้านความต้านทานการหดตัวในแนวความหนา จะทำให้ขอบของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปขarc ไม่เท่ากันหรือเกิด Earing [6]

การควบคุมแรงกดชิ้นงานที่ไม่พอดีจะทำให้เกิดรอยย่นของโลหะ ซึ่งการย่นนี้จะให้โลหะแผ่นไม่สามารถที่จะไอลตัวได้ ทำให้บริเวณส่วนก้นของชิ้นงานถูกพื้นช์ดันนิ่กขาดแต่ถ้าแรงกดชิ้นงานมากเกินไป โลหะก็จะไม่สามารถไอลตัวเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการขึ้นรูปชิ้นงานที่ไม่สามารถจะทำให้อัตราการไอลของโลหะแต่ละจุดไม่เท่ากันด้วย สำหรับบริเวณที่ต้องการแรงกดมากจะใช้ครอปบีดเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การไอลตัวของโลหะช้าลง [7]

ครอบบีดมีหน้าที่ควบคุมการไฟลตัวของโลหะที่จะไฟลเข้าไปในด้าย และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น ในขณะที่นิรูปนองจากนั้นขังช่วยลดแรงกดซึ่งงานและตัวเริค โลหะให้ความเครียดลดลง เป็นการเพิ่มคุณสมบัติในการนิรูปของโลหะ การติดตั้งครอบบีดสามารถติดตั้งที่แผ่นกดชิ้นงานหรือที่สายกีดได้แต่ปกตินิยมติดตั้งอยู่ที่แผ่นกดชิ้นงาน และร่องบีด (Bead) จะอยู่ที่ด้าย

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.7.1 สามารถเลือกใช้แรงที่เหมาะสมในการกดชิ้นงานของแผ่นกด ที่เหมาะสมกับชนิดของครอบบีด
- 1.7.2 สามารถเลือกใช้ครอบบีดได้อย่างเหมาะสม
- 1.7.3 สามารถนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจที่จะใช้ครอบบีดมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปplastic
- 1.7.4 ได้ทราบข้อดีและข้อเสียของรูปทรงครอบบีดที่ใช้ในกระบวนการลากขึ้นรูปplastic



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงกลของโลหะ

ทฤษฎีในการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงกลของโลหะวัสดุแผ่น (Sheet Metal) พฤติกรรม การเปลี่ยนรูปในช่วงขาว (Plasticity) และพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปในช่วงยืดหยุ่น (Elasticity) เมื่อวัสดุซึ่งได้รับแรงกระทำจะเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรแรงที่กระทำออก วัสดุจะคืนตัวเล็กน้อย เมื่อไม่ได้รับแรงกระทำ ในส่วนพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปถาวรเมื่อวัสดุได้รับแรงกระทำจนวัสดุเดลิจุดคราก (Yield Point) ถ้านำแรงที่กระทำออกวัสดุจะไม่กลับคืนตัว วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร คุณสมบัติทางกลที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อการขึ้นรูปของวัสดุโลหะแผ่นคือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด (True Stress-Strain Relation) ซึ่งในกรณีที่ใช้กฏยกกำลัง (Power Law) จะต้องหาค่าคุณสมบัติของค่า Strength Coefficient (K) และ Strain Hardening Exponent (n) โดยค่า n เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการขึ้นรูป ถ้าค่า n มีค่ามากจะทำให้โลหะแผ่นมีความสามารถในการขึ้นรูปดี และค่าคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันทุกทิศทางในแนวระนาบ (Planar Anisotropy) ซึ่งค่าที่สำคัญคือค่า R (R-Value หรือ Plastic Strain Ratio) หาได้จากสัดส่วนความเครียดในแนวความกว้างกับความเครียดในแนวความหนา ซึ่งค่า R เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในด้านความต้านทานการหดตัวในแนวความหนา เนื่องจากเหล็กแผ่นผ่านการรีดมาทำให้อ่อน化สภาพในมีทิศทางตามแนวรีด ส่งผลให้ความสามารถในการยืดหดตัวของเหล็กแผ่นแตกต่างกัน ดังนั้นในการหาค่า R จำเป็นต้องหาอย่างน้อย 3 แนว คือค่า R ในทิศตามแนวรีดทิศ 45° กับแนวรีด และทิศทางตั้งฉากกับแนวรีด ถ้าค่า R แตกต่างกันมาก จะทำให้ขอบของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปป่วยไม่เท่ากันหรือการเป็นคลื่นที่ขอบชิ้นงาน (Earing)

[8]

2.1.1 ทฤษฎีในการเปลี่ยนรูปช่วงยืดหยุ่น (Elastic Theory)

เมื่อวัสดุได้รับแรงดึงจะทำให้วัสดุเกิดการยืดตัวซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมการยืดตัวออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ คือ การเปลี่ยนรูปในช่วงยืดหยุ่นหรือช่วงอีลาสติกและการเปลี่ยนรูปถาวรหรือช่วงพลาสติก ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุ [9]

คุณสมบัติของวัสดุที่ทำการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอยู่ในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเครียดจริง (True Stress-True Strain Curve) หรือเรียกอีกชื่อว่า (Flow Curve) ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linearity) หรือไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linearity) โดยมีความสำคัญในการนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อช่วยให้คำนายนอกได้ถูกต้องแม่นยำ ในการวิเคราะห์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จะกำหนดให้วัสดุของแบบจำลองมีคุณสมบัติเท่ากันทุกทิศทาง (Isotropy) ซึ่งจะแตกต่างจากพฤติกรรมของวัสดุจริงเนื่องจากวัสดุจริงมีการเรียงตัวของผลึกไม่เท่ากันทุกทิศทางทำให้วัสดุมีคุณสมบัติแบบ Anisotropy โดยที่กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเครียดจริงของวัสดุสามารถหาได้จากการทดสอบดึง (Uni-Axial Tension Test) หรือการทดสอบกด (Compression Test) ในการทดสอบแรงดึงขึ้นทดสอบชนิดหน้าตัดกลมหรือชนิดหน้าตัดสี่เหลี่ยมจะถูกแรงกระทำโดยการดึงหรือกดเพิ่มแรง (F) อย่างช้าๆ และควบคุมความเร็วให้ขึ้นทดสอบเปลี่ยนรูปอย่างสม่ำเสมอตามแนวแกน แล้ววัดค่าแรงและระยะการเปลี่ยนรูปของขึ้นทดสอบ จนกระทั่งขึ้นทดสอบเกิดความเสียหายหรือขาดออกจากกัน ผลการทดสอบที่ได้จะนำไปหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุขึ้นทดสอบ ซึ่งความเกินที่เกิดภายในวัสดุสามารถหาได้ โดยนำแรงภายนอก F ในแต่ละช่วงของการทดสอบหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นของชิ้นงาน [9]

$$\sigma = \frac{F_i}{A_o} \quad (2.1)$$

โดย F_i คือ แรงดึงหรือโหลด A_o คือพื้นที่หน้าตัดเดิมของชิ้นทดสอบ และ σ คือความเก็บเคลื่อนที่หรือความเก็บเชิงวิศวกรรม (Engineering Stress) ซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัด A_o

สำหรับความเครียดเชิงวิศวกรรม (Engineering Strain) สามารถคำนวณได้จากความยาวที่เปลี่ยนไปหารด้วยความยาวเดิมของชิ้นทดสอบ

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_o} = \frac{L_i - L_o}{L_o} \quad (2.2)$$

โดย ΔL คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป L_i คือความยาวเดิมของชิ้นทดสอบ L_o คือความยาวขณะใดขณะนี้และ ε คือความเครียดเฉลี่ย เป็นความเครียดเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง F ความสัมพันธ์ระหว่างความเก็บกับความเครียดที่ได้จากการคำนวณโดยใช้พื้นที่หน้าตัดและความยาวเดิมของชิ้นทดสอบเรียกว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเก็บและความเครียด เชิงวิศวกรรม (Engineering Stress-Strain Curve) ซึ่งในการทดสอบจริง ในขณะที่ระดับความเก็บ ในชิ้นงานทดสอบเพิ่มเลี้ยงความเก็บคราก พื้นที่หน้าตัดและความยาวของชิ้นงานทดสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดคอกออดและขาดออกจากกันในที่สุด ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความเก็บและความเครียดสามารถหาได้โดยใช้พื้นที่หน้าตัดและความยาวที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะ ซึ่งเรียกว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเก็บจริงและความเครียดจริง (True Stress True Strain Curve) หรือเรียกอีกชื่อว่า (Flow Curve) ซึ่งแสดงให้ทราบถึงพฤติกรรมของวัสดุในช่วงการเปลี่ยนรูปคลื่น ถ้า $\tilde{\varepsilon}$ เป็นความเก็บจริงและ $\tilde{\sigma}$ เป็นความเครียดจริง

$$\tilde{\sigma} = \frac{F_i}{A_i} = \sigma \left(\frac{A_o}{A_i} \right) \quad (2.3)$$

โดย A_i คือพื้นที่หน้าตัดใหม่ A_o คือพื้นที่หน้าตัดเดิมต้น σ คือความเก็บเฉลี่ย F_i คือแรงดึงที่กระทำบนชิ้นทดสอบ

สำหรับความเครียดจริง $\tilde{\varepsilon}$ สามารถหาได้โดยพิจารณาที่ความยาวใดๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหาได้จากการ อินทิเกรตความยาว dL_i ได้

$$\tilde{\varepsilon} = \int_{L_o}^{L_i} \frac{dL_i}{L_i} = \ln \frac{L_i}{L_o} \quad (2.4)$$

ในกรณีการขึ้นรูปโลหะมีปริมาตรก่อนและหลังการขึ้นรูปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังนั้น จะสมมุติให้ปริมาตรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังการขึ้นรูปทำให้มีปริมาตรเท่าเดิม

$$A_o L_o = A_i L_i \quad (2.5)$$

$$\frac{A_o}{A_i} = \frac{L_i}{L_o} = \frac{L_o + \Delta L}{L_o} = 1 + \varepsilon \quad (2.6)$$

ดังนั้นความถูกต้องและความเครียดจริงโดยสมมุติฐานให้ปริมาตรก่อนและหลังการขึ้นรูปคงที่


$$\tilde{\sigma} = \sigma(1 + \varepsilon) \quad (2.7)$$

$$\tilde{\varepsilon} = \ln \frac{A_o}{A_i} = 2 \ln \frac{d_o}{d_i} \quad (2.8)$$

โดย d_o คือเส้นผ่าศูนย์กลางใดๆ d_i คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเริ่มต้นของชิ้นงานทดสอบ

2.1.2 ทฤษฎีในการเปลี่ยนรูปการหรือในช่วงพลาสติก (Plasticity Theory)

ในการขึ้นรูปวัสดุโลหะแผ่นให้มีรูปทรงตามที่ต้องการจะต้องให้แรงกระทำกับวัสดุเพื่อให้วัสดุเปลี่ยนรูปอย่างถาวร ผลจากการทดสอบการดึงวัสดุพบว่าพฤติกรรมของวัสดุแบ่งได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงยืดหยุ่นและช่วงเปลี่ยนรูปอย่างถาวรหรือช่วงพลาสติกพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ด้วยกันหลายลักษณะซึ่งสามารถแสดงด้วยแบบจำลอง (Model) ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 แบบจำลองพฤติกรรมระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุ [9]

ในการพิจารณาการเปลี่ยนรูป จะใช้เกณฑ์การคราก (Yield Criterion) เป็นเกณฑ์ที่จะกำหนดการเปลี่ยนรูป จากอิลาสติกไปเป็นพลาสติก และทฤษฎีพื้นฐานที่นิยมใช้ในการทำการครากตัวของโลหะแผ่นคือทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด (Treska Yield Theory) ทฤษฎีฟอนมิเชล (Von Misses Theory) และทฤษฎีของฮิล (Hill Theory) ในส่วนของทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุดและทฤษฎีของฟอนมิเชลจะมีข้อสมมุติฐานว่าวัสดุมีคุณสมบัติทางกลเท่ากันทุกทิศทาง (Isotropy) ส่วนทฤษฎีของฮิล จะพิจารณาอิทธิพลของโลหะที่ผ่านการรีด (Anisotropy) ในการใช้กฎเกณฑ์การครากสำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงานนี้จะใช้ทฤษฎีการครากของฮิล ทฤษฎีนี้เน้นมาสำหรับวัสดุโลหะแผ่นที่มีคุณสมบัติแอนิโซทรอปิก [9]

2.1.3 เกณฑ์การคราก (Yield Criteria)

ทฤษฎีของฟอนมิเชลหรือเรยกอิกซ์อ่อนนี่ว่าทฤษฎีพลังงานแปรรูป (Distortion Theory) ซึ่งฟอนมิเชลได้เสนอว่าการครากจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานแปรรูปภายในเนื้อวัสดุอยู่ในสภาพว่าที่แรงกระทำมีค่าเท่ากับพลังงานแปรรูป จากการทดสอบแรงดึงของวัสดุทดสอบ ซึ่งก็คือค่าความเค้น เมื่อเทียบกับค่า $J_2 = k_2$

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad (2.9)$$

ในการนิยามชื่นทดสอบที่ได้รับแรงดึง $\sigma_1 = \sigma_o, \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_o$

$$J_2 = \frac{1}{6} (\sigma_o^2 + \sigma_o^2) = k \quad (2.10)$$

$$\sigma_o = \sqrt{3}k \quad (2.11)$$

เมื่อ σ_o คือ ความเค้นคราก

k คือ ความเค็นเนื่องสูงสุดที่ได้จากการทดสอบดึงวัสดุ

สำหรับวัสดุทดสอบที่ได้รับแรงเฉือนเพียงอย่างเดียว $\tau = \sigma_1 = -\sigma_3, \zeta_2 = 0$ เมื่อแทนลงในสมการที่ 2.9 [9] จะได้สมการที่การครากคือ

$$\sigma_1^2 + \sigma_1^2 + 4\sigma_1^2 = 6k \quad (2.12)$$


$$\sigma_1 = k \quad (2.13)$$

จากสมการที่ 2.11 และ 2.13 จึงสามารถหาค่า k ได้คือ

$$k = \frac{\sigma_o}{\sqrt{3}} = \sigma_1 \quad (2.14)$$

จาก $j_2 = K^2$ สามารถจัดสมการที่ 2.9 และ 2.14 ได้ใหม่คือ

$$\sigma_o = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.15)$$



ภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบกรอบการแตกหัก [9]

จะเห็นได้ว่าการครากจะเกิดขึ้นเมื่อความเค้นมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ เท่าของความเค้นครากที่ได้จากการดึงวัสดุทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบทฤษฎีทั้งสองโดยพิจารณาจากภาพที่ 2.3 ซึ่งแสดงกรอบการแตกหักของวัสดุพบว่าทฤษฎีของฟอนมิเชล์ ให้ผลการทำนายการครากใกล้เคียงมากกว่าทฤษฎีความเค้นเนื่องสูงสุดสำหรับงานขึ้นรูปโลหะแผ่น [9]

2.1.4 ทฤษฎีแอนโไอโซทรอปีของ Hill 1948

ได้เสนอการพิจารณาพลาสติกแอนโไอโซทรอปีโดยไม่คำนึงถึงรูปผลึกเดิม โดยสมมติว่าวัสดุออกพันธุ์แสดงคุณลักษณะโดยแกน ไอโซทรอปี 3 แกนตั้งฉากกันคือ x, y และ z ซึ่งคุณสมบัติสมมาตรสองหน้า (ระนาบ x-y, y-z และ z-x คือ ระนาบสมมาตร) ในแผ่นรีดมักใช้ทิศทาง x, y และ z เป็นทิศทางรีด ทิศทางของ การรีด และทิศทางความหนาตามลำดับ ทฤษฎีนี้ยังสมมติว่า ความด้านแรงดึงครากและแรงกดครากในทิศทางที่กำหนดมีค่าเท่ากันเกณฑ์การคราก แอนโไอโซทรอปิกที่เสนออยู่ในรูป [10]

$$2f(\sigma_{ij}) = F(\sigma_y - \sigma_z)^2 + G(\sigma_z - \sigma_x)^2 + H(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 2L\tau_{yz}^2 + 2M\tau_{zx}^2 + 2N\tau_{xy}^2 = 1 \quad (2.16)$$

เมื่อ F, G, H, L, M และ N คือค่าคงตัวซึ่งแสดงคุณแสดงแอนไโอโซทรอยปิกสังเกตว่าถ้า $F=G=H$ และ $L=M=N=3F$ สมการที่นี่ลดรูปลงเป็นเกณฑ์ของฟอนมิเชส ค่าคงตัว F, G และ H สามารถประเมินได้จากการทดสอบการดึง

พิจารณาการทดสอบในทิศทาง x และให้ X เป็นความเค้นดึงคราก ขณะคราก

$$\sigma_x = X$$

$$\sigma_y = \sigma_z = \tau_{ij} = 0$$

ดังนั้น สมการที่ 2.16 เป็น

$$(G+H)X^2 = 1 \quad (2.17)$$

หรือ

$$X^2 = \frac{1}{(G+H)}$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า Y และ Z คือความเค้นดึงครากในทิศทาง y และ z

$$X^2 = \frac{1}{G+H}$$

$$Y^2 = \frac{1}{H+F}$$

(2.18)

$$Z^2 = \frac{1}{F+G}$$

แก้สมการที่พร้อมกันได้

$$2F = \frac{1}{Y^2} + \frac{1}{Z^2} - \frac{1}{X^2}$$

$$2G = \frac{1}{Z^2} + \frac{1}{X^2} - \frac{1}{Y^2} \quad (2.19)$$

$$2H = \frac{1}{X^2} + \frac{1}{Y^2} + \frac{1}{Z^2}$$

ในกรณีของโลหะแผ่นวัด Z ได้ยก ค่าคงตัว L, M และ N สามารถหาได้จากการทดสอบการเนื้อน กฏการไอลสามารถหาได้โดยใช้สมการที่

$$d\varepsilon_{ij} = d\lambda \frac{\partial f(\sigma_{ij})}{\partial f(\sigma_{ij})} \quad (2.20)$$

เมื่อ $f(\sigma_{ij})$ คือ พิจารณาการคราก (ใช้ได้กับวัสดุแอนไฮไซตรอปิกและไฮไซตรอปิก) หาอนุพันธ์ของสมการที่ 2.20 ได้กฏการไอล

$$\begin{aligned} d\varepsilon_x &= d\lambda \left[H(\sigma_x - \sigma_y) + G(\sigma_x - \sigma_z) \right], d\varepsilon_{yx} = d\varepsilon_{zy} = d\lambda L \tau_{yz} \\ d\varepsilon_y &= d\lambda \left[F(\sigma_y - \sigma_z) + H(\sigma_y - \sigma_x) \right], d\varepsilon_{zx} = d\varepsilon_{xz} = d\lambda L \tau_{zx} \\ d\varepsilon_z &= d\lambda \left[H(\sigma_z - \sigma_y) + G(\sigma_z - \sigma_x) \right], d\varepsilon_{xy} = d\varepsilon_{yx} = d\lambda L \tau_{xy} \end{aligned} \quad (2.21)$$

ในการหากฎไอลสำหรับความเครียดเนื้อน $d\varepsilon_{yz}$, $d\varepsilon_{zx}$ และ $d\varepsilon_{xy}$ ต้องเขียนเกณฑ์การคราก สมการที่ 2.16 ใหม่ เพื่อให้พจน์ของความเดินเลื่อนปรากฏในรูป

$$L(\tau_{yz}^2 + \tau_{zy}^2) + M(\tau_{zx}^2 + \tau_{xz}^2) + N(\tau_{xy}^2 + \tau_{yx}^2)$$

มีจะนี้แล้วอนุพันธ์ย่อยจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้ไม่ได้คือ $d\varepsilon_{yz} = 2 \cdot d\lambda L \tau_{yz}$ และ $d\varepsilon_{zy} = 0$ สังเกตว่าสมการที่ 2.21 คือ $d\varepsilon_x + d\varepsilon_y + d\varepsilon_z = 0$ แสดงว่าปริมาตรคงตัวพิจารณาการทดสอบการดึงในทิศทาง x อีกครั้งหนึ่ง แทนค่า $\sigma_x = X$, $\sigma_y = \sigma_z = 0$ ในสมการที่ 2.21 ได้ความเครียด

$$\begin{aligned} d\varepsilon_x &= d\lambda(H + G)X \\ d\varepsilon_y &= -d\lambda(H)X \end{aligned} \quad (2.22)$$

$$d\varepsilon_z = -d\lambda(G)X$$

เนื่องจากอัตราส่วนความเครียดสำหรับการทดสอบการดึงในทิศทาง x นิยามว่า

$$\begin{aligned} R &= R_0 = \left(\frac{d\varepsilon_y}{d\varepsilon_z} \right) \\ \text{ดังนั้น} \\ R &= \frac{H}{G} \end{aligned} \quad (2.23)$$

ในทำนองเดียวกัน นิยามให้ $P = R_{90}$ คือ อัตราส่วนความเครียดในทิศทางแกน Y $P = d\varepsilon_x / d\varepsilon_z$ เมื่อ $\sigma_y = Y$ และ $\sigma_x = \sigma_z = 0$ จากสมการที่ 2.21 ได้


$$P = \frac{H}{F} \quad (2.24)$$

2.1.5 พลาสติกแอนไอโซทรอปี (Plastic Anisotropy)

สาเหตุที่สำคัญมากที่สุดซึ่งทำให้โลหะมีคุณสมบัติพลาสติกแอนไอโซทรอปิกคือทิศทางของเกรนทิศทางที่เป็นไปหรือเนื้อของรูปผลึกที่พัฒนาขึ้นในเหล็กล้วนจากการหมุนของแลคทิชในเกรนระหว่างการเปลี่ยนรูป โดยการสลิปหรือการทวน (Twining) พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของชิ้นทดสอบการดึงที่เป็นแผ่นແลบ ตัดออกมาจากแผ่นริด เมื่อได้รับแรงดึงในแนวแกน สามารถเกิดการครากได้เฉพาะโดยการสลิปในระนาบความด้านแรงดึงครากของชิ้นทดสอบที่ตัดทำมุม θ กับทิศทางการริดไม่แปรผันกันมากนัก ผลสรุปอย่างผิดพลาดว่าวัสดุเป็นไอโซทรอปิก ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ถ้าวัสดุความดึงเครียดในแนวขวางซึ่งเป็นผลมาจากการดึง ถ้าทิศทางเป็นอุดมคติ ความหนาไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก การยืดในแนวยาวมีผลทำให้ความกว้างชิ้นทดสอบลดลง [10]

พารามิเตอร์ที่มีประโยชน์คืออัตราส่วน R ของความเครียดพลาสติกเมื่อ w และ t คือทิศทางความกว้างและความหนาของชิ้นทดสอบการดึงตามลำดับ ดังนี้ $\varepsilon_w = \ln(w/w_o)$ และ $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$ สำหรับวัสดุไฮโซหรอปิก $R = 1$

$$R = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_t} = \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z} \quad (2.25)$$



ภาพที่ 2.4 ชิ้นทดสอบตามทิศทางการรีด [9]

ภาพที่ 2.4 ในการวัดค่า R ถึงแม้ว่า มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของความเครียดในแนวกว้าง ε_w ต่อแนวนาความเครียดในแนวหนา ε_t ไม่สามารถวัดได้อ่าย่างแม่นขึ้นแต่บ้าง เพราะฉะนั้น ความเครียดในแนวหนามักหาได้จากการวัดความเครียดในแนวยาวและแนวกว้าง โดยใช้ปริมาตรคงตัว $\varepsilon_t = (\varepsilon_l + \varepsilon_w)$ เพื่อการวัดที่แม่นขึ้น ควรใช้ภาคตัดลอดลงให้ค่อนข้างยาวมากเมื่อเทียบกับความกว้าง และภาคตัดทดสอบที่ใช้วัดค่า ε_l และ ε_w ควรอยู่ห่างจากกันบ่อมาก

บางครั้งค่า R ไม่แปรผันตามความเครียด เพราะฉะนั้น อัตราส่วนของความเครียดที่เพิ่มขึ้น $d\varepsilon_w / d\varepsilon_t = R$ ค่า R คงตัวมีความสำคัญเมื่อใช้ R ประเมินค่าคงตัวในเกณฑ์การครากไฮโซหรอปิก สำหรับเหล็กกล้าค่า R และ โมดูลัสยืดหยุ่น E มักแปรผันคล้ายกันตามเนื้อรูปหลัก แม้ว่าสหสัมพันธ์พื้นฐานไม่แม่นตรง แต่ก็มีพื้นฐานสำหรับใช้กับเครื่องมือวัดเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งวัดค่า E ของแผ่นແບນบางด้วย Sonic Velocity และปรับให้อ่านค่า R ได้ โดยปกติค่า R มักแปรผันตามทิศทางทดสอบ θ และมักใช้แสดงคุณลักษณะของวัสดุโดยค่า R เนลี่ยคือ \bar{R}

$$\bar{R} = \frac{R_0 + 2R_{45^\circ} + R_{90^\circ}}{4} \quad (2.26)$$

2.1.6 ความเครียดแข็ง (Strain Hardening)

ความเครียดแข็งเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียวที่ใช้ในงานขึ้นรูปเย็น เมื่อวัสดุได้รับแรงกระทำผ่านจุดครากตัวทำให้เกิดความเครียดสะสมขึ้นภายในวัสดุ จึงต้องใช้แรงที่มากกว่าเดิมในการทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่าง สำหรับการวิเคราะห์วัสดุแบบ อิลาสติก – พลาสติก ได้แสดงพฤติกรรมความเครียดแข็งของวัสดุ ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในช่วงการเปลี่ยนรูป弹性 จะเป็นในลักษณะเชิงเส้นการเพิ่มขึ้นของแรงกระทำจะทำให้เกิดความเครียดเป็นสัดส่วนซึ่งหลักการนี้ จะเป็นไปตามกฎของhook (Hook's Law) [11]

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2.27)$$

เมื่อ σ คือ ค่าความเค้น

E คือ ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นหรือ โมดูลัสของยัง

ε คือ ค่าความเครียด

สำหรับคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์การดึงขึ้นรูปในช่วงพลาสติกครั้งนี้ เป็นไปตามกฎกำลัง (Power Law) [12]

$$\sigma = K\varepsilon^n \quad (2.28)$$

โดยที่ K คือ สัมประสิทธิ์ความต้านแรง (Strength Coefficient)


n คือ เลขยกกำลังของความเครียดแข็ง (Strain - Hardening Exponent)

สำหรับค่าตัวเลขยกกำลังหรือความเครียดแข็ง n และค่าสัมประสิทธิ์ความต้านแรง K สามารถหาได้โดยทำการใส่ค่า \log เข้าไปในสมการที่ยกกำลังซึ่งทำให้สามารถได้สมการที่ใหม่

$$\log\sigma = n\log\varepsilon + \log K \quad (2.29)$$

2.2 กระบวนการพื้นฐานของโลหะแผ่น และระบบความเค้น (General Sheet Processes; Plan Stress)

ภาพที่ 2.5 เป็นการทดสอบการดึงเป็นแนวทางกระบวนการหาระนาบความเค้น (Plane Stress) การทดสอบการดึงแกนเดียว (Uniaxial Tension) คือการแสดงตัวอย่างของการเปลี่ยนรูปแบบระบบความเค้น การดึงแกนเดียว (Uniaxial Tension) ให้พิจารณาชุดเด็กๆ ในชั้นทดสอบในการดึงให้เปลี่ยนรูปแกนเดียวทำการทดสอบเริ่มจากการเปลี่ยนรูปทีละน้อยจนถึงสูงสุดเราพิจารณาพื้นที่หน้าตัดระหว่างเปลี่ยนรูปลักษณะของชุดเด็กๆ (Element) บังคับตั้งจากแต่ละทิศทางไม่มีความเคลื่อนที่เกี่ยวกับทิศทางหลัก 1, 2, 3



ภาพที่ 2.5 ทิศทางหลักในการทดสอบแรงดึง [9]

ในการตรวจกันข้ามในการทดสอบการดึง 2 ความเค้นหลักมีค่า เป็นศูนย์ในลักษณะชิ้นส่วนเด็กๆ ที่เปลี่ยนรูปค่าความเค้น 1 และ 2 ไม่เท่ากับศูนย์ ความเค้น 3 คือตั้งฉากกับผิว แท้จริงเกิดจากการสัมผัสระหว่างแผ่นบางกับ Tooling โดยทั่วไปแล้วน้อยกว่าชุด Yield ของวัสดุ จะให้เป็นศูนย์ได้และให้เป็น Plane Stress Deformation [9]


2.2.1 อัตราส่วนความเค้นและความเครียด (Stress And Strain Ratios) [2]

ในความหมายเฉพาะที่กล่าวถึงการเปลี่ยนรูปของชุดเด็กๆ Element ในแต่ละเทอมของอัตราส่วนความเครียด (Strain ratio; β) หรืออัตราส่วนความเค้น (Stress ratio; α) สำหรับวิธี Proportional ค่าความจริงที่ใกล้เคียงที่สุด ดังภาพที่ 2.6

ในหลักทิศทางดังนี้ให้ $\sigma_1 > \sigma_2$ และทิศทางทั้งสามตั้งฉากกับพื้นผิว เมื่อ $\sigma_3 = 0$ ลักษณะการเปลี่ยนรูป

$$\varepsilon_1; \varepsilon_2 = \beta \varepsilon_1; \varepsilon_3 = -(1 + \beta) \varepsilon_1$$


$$\sigma_1; \sigma_2 = \alpha\sigma_1; \sigma_3 = 0$$



ภาพที่ 2.6 ทิศทางหลักของความเค้นและความเครียด [9]

2.2.2 การเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่นในระนาบความเค้น (Deformation of Sheet in Plane Stress)


ในขณะที่มีการเปลี่ยนรูปบนระนาบความเค้น (Plane Stress) พิจารณา (Work Hardening) ของวัสดุ ซึ่งเข้ากำลังประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัดส่วนการเปลี่ยนรูป ในภาพที่ 2.7 ลักษณะที่ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปที่ความหนา t_0 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d_0 หรือตารางขนาด d_0 ดังภาพที่ 2.7 (ก) ดังนั้นในระหว่างการเปลี่ยนรูปวงกลมจะเปลี่ยนไปเป็นวงรี แกนของ Major คือ d_1 แนวแกนของ Minor คือ d_2 ถ้าปรับตารางสี่เหลี่ยมให้เข้ากับทิศทางหลักของกริดวงกลม จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพที่ 2.7 (ข) ส่วนความหนา คือ t ตามที่กรีด ดังภาพที่ 2.7 (ค) ความเค้นที่ทำให้เปลี่ยนรูปคือ σ_1 และ σ_2 [13]



ภาพที่ 2.7 การเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่นในระหว่างความดัน [13]

2.2.3 แผนภาพความเครียด (Strain Diagram) [9]

ความเครียดเนื้อพะจุดที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 2.8 สามารถวัดได้จากกรีดวงกลมในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.8 แผนภาพความเครียด [9]

2.2.4 ค่าความเครียดหลัก (Principal Strains)[9]

ความเครียดหลักที่เกิดขึ้นจากสูตรทั่วไปของกระบวนการ

$$\varepsilon_1 = \ln \frac{d_1}{d_0}; \quad \varepsilon_2 = \ln \frac{d_2}{d_0}; \quad \varepsilon_3 = \ln \frac{t}{t_0} \quad (2.30)$$

2.2.5 อัตราส่วนของความเครียด (Strain Ratio) [9]

โดยปกติเส้นแนวความเครียด (Strain Path) ซึ่งคงเป็นสัดส่วนเด่นตรง ดังสมการที่

$$\beta = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{\ln\left(\frac{d_2}{d_0}\right)}{\ln\left(\frac{d_1}{d_0}\right)} \quad (2.31)$$

2.2.6 ความเครียดหนาและความหนา (Thickness Strain and Thickness) [9]

จากสมการที่ 2.30 ความเครียดทางได้โดยการวัดความหนาหรือหาได้จากการความเครียดหลัก (Major Strain) ความเครียดร่อง (Minor Strain) โดยให้พิจารณาวัดการเปลี่ยนรูปที่ปริมาตรคงที่

$$\varepsilon_3 = \ln \frac{t}{t_0} = -(1 + \beta)\varepsilon_1 = -(1 + \beta)\ln \frac{d_1}{d_0} \quad (2.32)$$

จากสมการที่ 2.32 ความหนาโดยทั่วไปคือ


$$t = t_0 \exp(\varepsilon_3) = t_0 \exp[-(1 + \beta)\varepsilon_1] \quad (2.33)$$

หรืออีกแนวทางหนึ่งที่ปริมาตร $td_1 d_2 = t_0 d_0^2$ ที่ปริมาตรคงที่

$$t = t_0 \frac{d_0^2}{d_1 d_2} \quad (2.34)$$

2.3 ทฤษฎีไฟไนต์อเลิเมนต์

ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ปัญหานั่น ปัญหานั้นมักประกอบด้วยสมการที่เชิงอนุพันธ์ และเงื่อนไขขอบเขตที่กำหนดมาให้ ผลเฉลยแม่นตรง (Exact Solution) ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้จะประกอบด้วยค่าของตัวแปรตามตัวแหน่งต่างๆ กันบนรูปร่างลักษณะของปัญหานั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลเฉลยแม่นตรงจะประกอบด้วยค่าต่างๆ จำนวนมากมาย เช่นนี้ซึ่งสำหรับปัญหาในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้ หากการกีดกันทำการลดค่าทั้งหมดที่มีจำนวนอนันต์ค่านั้นมาเป็นค่าโดยประมาณในจำนวนที่นับได้ (Finite) ด้วยการแทนรูปร่างลักษณะของปัญหาด้วยอเลิเมนต์ (Elements) ดังภาพที่ 2.12 ซึ่งมีขนาดต่างๆ กัน [14]




ภาพที่ 2.9 การวิเคราะห์หาผลเฉลยบนแผ่นอะลูมิเนียมด้วยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิเมนต์ [14]

ระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิเมนต์ (Finite Element Analysis: FEA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยประมาณของปัญหาที่หลากหลายในทางวิศวกรรม [15] ซึ่งประกอบด้วยสมการที่ควบคุมระบบ และใช้เงื่อนไขขอบเขตเพื่อแก้สมการที่ ในระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิเมนต์จะแบ่งโอดเมนต์ของปัญหาออกชิ้นส่วนอย่างๆ เรียกว่า อเลิเมนต์ (Element) ซึ่งแต่ละอเลิเมนต์จะเชื่อมกันด้วยจุดโน仟ด (Node) ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของปัญหาโดยประมาณต้องนำสมการที่ควบคุมระบบ มาสร้างสมการที่ไฟไนต์อเลิเมนต์ของแต่ละอเลิเมนต์บนโอดเมน จากนั้นจึงทำการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งจะได้ผลเฉลยของปัญหาที่จุดต่อบนโอดเมน แม้การพัฒนาระเบียบการไฟไนต์อเลิเมนต์แรกเริ่มเดิมที่จะเน้นไปที่การศึกษาความเค้นในโครงสร้างที่ซับซ้อน ตั้งแต่นั้นระเบียบการไฟไนต์อเลิเมนต์ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในสายงานที่เกี่ยวเนื่องทางกลศาสตร์ เพราะระเบียบการนี้มีความหลากหลาย อีกทั้งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นได้ ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจในสถานศึกษา

ทางค้านวัศกรรม และในอุตสาหกรรม [16] ที่กล่าวข้างต้นระบุการไฟฟ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาระบุตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในงานวิเคราะห์ได้ดังนี้ ความแข็งแรงของโครงสร้าง (Structural Analysis) ระบบของความร้อน (Thermal System Analysis) การไหล และการไหลที่มีการนำพาความร้อน (Flow Analysis and Flow Convection Heat Transfer) กระบวนการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน (Thermo Mechanical Process Analysis) เช่น การตีขึ้นรูป (Forging) การรีดขึ้นรูป (Rolling) งานฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ฯลฯ [16]

2.3.1 โหนด (Node)


ภาพที่ 2.10 โหนดเป็นตัวช่วยเชื่อมต่อโครงสร้างชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่า-element (Element) แต่ละ-element ให้ติดกันด้วยจุดของโหนด นอกจากนี้โหนดยังช่วยในการกำหนดรูปร่างของ-element ที่มีองศาอิสระ โดยปกติแล้วโหนดจะอยู่ที่มุมของ-element หรือ จุดของ-element แล้วก็ลุ่มของ-element และโหนดจะอยู่ติดกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า แบบจำลองไฟฟ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Finite Element Model) จะเป็นตัวแทนของชิ้นงานเพื่อนำไปจำลองเป็นสมการที่เมตริกซ์ (Matrix) เพื่อนำไปคำนวณที่ซับซ้อนต่อไป [17]



ภาพที่ 2.10 โหนดในเอลิเมนต์แต่ละมิติ [18]


2.3.2 เอลิเมนต์ (Element)

โดยแท้แล้วเอลิเมนต์จะมีมิติอยู่ 1 ถึง 3 มิติ ดังภาพที่ 2.11 นอกจากนี้ยังมีเอลิเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลักษณะ 0 มิติ คือ เช่น กลุ่มของจุด (Lumped Springs) เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเอลิเมนต์ที่ลักษณะ 1 มิติ จะเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง (Beam Element) มากใช้ในการวิเคราะห์งานลักษณะที่เป็นโครงเอลิเมนต์ 2 มิติ (Shell Element) จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมที่มีความหมายมาสกับการวิเคราะห์งานที่เป็นพื้นผิว (Surface) ผนังบาง สุดท้ายแบบ 3 มิติ (Solid Element) โดยปกติส่วนมากรูปทรงเป็นแบบ Tetrahedral, Pentahedral, Hexahedral (Bricks) หรือ เป็นแบบปริซึม (Prisms) สามารถใช้กับงานที่เป็นปริมาตร (Solid) ซึ่งเอลิเมนต์แต่ละมิติจะมีจุดที่สามารถสั่งเกตได้ง่าย จุดเหล่านี้เรียกว่า จุดโหนด (Nodal Points) หรือ โหนด (Node) ประโยชน์แบบทวีคูณของโหนดคือ เป็นตัวกำหนดรูปร่างทางเรขาคณิตของเอลิเมนต์กับเอลิเมนต์ที่รูปร่างมีองศาเป็นแบบอิสระ โดยปกติโหนดจะตั้งอยู่ที่มุม หรือ จุดปลายของเอลิเมนต์ดังแสดงในรูป มากกว่าหนึ่นในทางกลศาสตร์เอลิเมนต์เหล่านี้จะมีความเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมของวัสดุสำหรับตัวอย่างเช่น เชิงเส้นยึดหยุ่น (Linear Elastic) ในวัสดุที่เป็นท่อน (Bar Element) [19]




ภาพที่ 2.11 ชนิดของเอลิเมนต์ตั้งแต่ 1 ถึง 3 มิติ [19]

- 1) เอลิเมนต์ 1 มิติ ดังภาพที่ 2.12 มีลักษณะเป็นเส้น (Beam Element) เท่านั้นซึ่งมีแต่ความยาว และไม่สามารถมองเห็นพื้นที่หน้าตัด หรือพื้นผิวได้อย่างชัดเจน และนอกจากเป็นเส้นแล้วจะไม่มีรูปทรงเรขาคณิตอื่นใดอีก เป็นแค่เพียงเส้นอาทิ เส้นตรง เส้นโค้งเท่านั้น ซึ่งมักนิยมเรียกว่า บีม (Beam) โดยเอลิเมนต์ต่อ กันหลายเอลิเมนต์จะกลายเป็นกลุ่มของเอลิเมนต์ (Mesh) [20]




ภาพที่ 2.12 การใช้อลิเมนต์ 1 มิติ ในงานโครงสร้าง [18]

2) เอลิเมนต์ 2 มิติ (Shell Element) ดังภาพที่ 2.13 ที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม โดยมีโหนด 3 และ 4 โหนดตามลำดับ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะมีขั้นตอน 3 โหนด เอลิเมนต์ชนิดนี้จะใช้กับงานที่เป็นพื้นผิว หรือ ผนัง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ผนังบาง (Thin Shell) และผนังหนา (Thick Shell) [18]



ภาพที่ 2.13 การใช้อลิเมนต์ 2 มิติ ในงานที่มีลักษณะเป็นผนัง [18]


3) เอลิเมนต์ 3 มิติ (Solid Element) ดังภาพที่ 2.14 จะมีโครงสร้างเป็น 3 มิติ รูปทรงจะมีความกว้าง ยาว สูง โดยพื้นฐานของอลิเมนต์ชนิดนี้จะมีโหนดตั้งแต่ 3 โหนดขึ้นไป อลิเมนต์แบบนี้จะเหมาะสมกับการจำลองโครงสร้างที่มีความหนา (Thick) เมื่อเทียบกับพื้นผิว [20]



ภาพที่ 2.14 การใช้งานเอกลีเมนต์ 3 มิติ ในงานที่เป็นปริมาตรันที่มีความหนา [21]

การจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทของระบบที่นี้เป็นการไฟฟ้าในตัวเอกลีเมนต์ในทางกลศาสตร์โครงสร้าง ความเห็นยังแนะนำ ความหลากหลายของเอกลีเมนต์บนพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายภาพดั้งเดิม ที่ชี้แจงหัวข้อนี้ เพราะเป็นส่วนย่อยของระบบที่นี้เป็นการไฟฟ้าในตัวเอกลีเมนต์ ซึ่งทำให้มีความเข้าใจในเทคนิค การออกแบบจำลองชิ้นสูง ดังเช่น รายละเอียดลำดับขั้น และการวิเคราะห์โดยรวมกับเฉพาะแห่ง [19] ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 แสดงโครงสร้างดั้งเดิมของเอกลีเมนต์ (Primitive Structural Element) โดย เอกลีเมนต์เหล่านี้จะจำแนกตามโครงสร้างกลศาสตร์โครงสร้างซึ่งเกี่ยวเนื่องกับลักษณะทางกายภาพ ของโครงสร้าง เอกลีเมนต์ทั้งหลายเหล่านี้ปักดิษามากกลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) ซึ่ง ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทฤษฎีทางกายภาพของวัสดุมากกว่าทางคณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างภาพที่ 2.15 เอกลีเมนต์มีลักษณะเป็นแท่ง (Bars) ก้าน (Cables) และเส้น (Beams) [18]



ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างโครงสร้างอเลิมอนต์ดั้งเดิม [19]

สำหรับการแบ่งอเลิมอนต์ในกระบวนการวิเคราะห์ไฟในตัวอเลิมอนต์ จำเป็นต้องแบ่งชิ้นส่วนออกเป็นอเลิมอนต์ที่เกี่ยวโยงกันด้วยจุดต่อ (Node) โดยการแบ่งชิ้นส่วนออกเป็นอเลิมอนต์สามารถใช้หลักการดังนี้ คือ ควรหลีกเลี่ยงการแบ่งอเลิมอนต์ที่มีรูปร่างผิดปกติ เช่น อเลิมอนต์ที่มีมุมป้านมากๆ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวมากๆ อเลิมอนต์ที่มุมแคนมากๆ และมีลักษณะอัตราส่วนกว้าง (Large Aspect Ratio) เป็นต้น ควรเลือกใช้อเลิมอนต์ที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าจะดีมาก หรืออัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อกว้างของบานหนาไม่เกิน 0.5 ทั้งควรใช้อเลิมอนต์ขนาดเล็กๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ละเอียดในส่วนที่มีความหนาแน่น และแบ่งอเลิมอนต์ขนาดใหญ่ขึ้นในบริเวณที่ใกล้ออกไป [18]

2.3.3 ความอิสระของการเคลื่อนที่ (Degree of Freedom; DOF)

ความอิสระของการเคลื่อนที่จะเป็นตัวกำหนดสถานะของอุปกรณ์ ซึ่งจะทำหน้าที่เรื่องขัดการ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อของตัวแปรในจุดโหนดการกำหนดค่าอนุพันธ์ตัวแปรของอิสระการเคลื่อนที่จะมีหลายค่า สำหรับความอิสระของการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลักษณะชนิดของการวิเคราะห์ โดยที่ความอิสระของการเคลื่อนที่จะเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า ซึ่งความอิสระของการเคลื่อนที่แต่ละชนิดสรุปได้ดังนี้ [20-21] ดังในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ลักษณะการวิเคราะห์ความอิสระของการเคลื่อนที่ของแต่ละชนิด [21-22]

ขอบข่าย (Discipline)	อิสระการเคลื่อนที่ (DOF)
โครงสร้าง (Structural)	การเคลื่อนที่ (Displacement)
ความร้อน (Thermal)	อุณหภูมิ (Temperature)
ไฟฟ้า (Electrical)	โวลต์ (Voltage)
ของ流体 (Fluid)	ความดัน (Pressure)
แม่เหล็ก (Magnetic)	ศักดิ์แม่เหล็ก (Magnetic Potential)

2.3.4 การวิเคราะห์แบบเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น (Linear and Nonlinear Analysis)

ไฟไนต์เอลิเมนต์จะมีความสามารถในการวิเคราะห์สมการที่ทั้งแบบเชิงเส้น (Linear) และไม่เชิงเส้น (Nonlinear) สำหรับสมการที่แบบไม่เชิงเส้นจะหมายความว่า สำหรับชิ้นงาน หรือวัสดุที่มีการเดินทางไปแล้ว ดังนั้นจึงมีความยุ่งยากมากกว่า ใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่มากกว่า ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น ก็คือ การวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น สมการที่แบบไม่เชิงเส้นจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าของเวลา เมื่อเกิดการเดินทางไปแล้ว แปลงรูปร่าง อีกทั้งสมบัติทางกายภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ค่าความแข็งเกร็ง (Stiffness) เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่วนแบบเชิงเส้น เมื่อวัสดุเกิดการเดินทางไปแล้ว สมบัติทางกายภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่จะคงที่เสมอซึ่งทำให้ค่าความแข็งเกร็ง (Stiffness) ไม่เปลี่ยนตามไปด้วย [23-24]

ดังนั้นก่อนที่จะวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์จึงต้องพิจารณาเลือก่อนว่า ชิ้นงานจะวิเคราะห์แบบเชิงเส้น หรือแบบไม่เชิงเส้น ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเนื้องจากการวิเคราะห์แบบสถิติ (Static) และพลศาสตร์ (Dynamic) จะสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น [25]

ในการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) ถ้าแบ่งตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะแบ่งได้ออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1) เรขาคณิตแบบไม่เชิงเส้น (Geometric Nonlinear) คือ มีสาเหตุของการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรงทางเรขาคณิต (Geometry) ประเภทการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างมาก (Large Deflection) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การหมุนขนาดใหญ่ (Large Rotation) มักจะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีความหนืดยาวสูง และมี Deflection มากเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ หรือมีความสามารถในการบิดตัวได้มาก คือวัสดุมีการเสียรูป หรือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างมาก (Large Deformation) จนทำให้ค่าความแข็งเกร็ง (Stiffness) ของวัสดุ ชั้นงานสูงขึ้นมากกว่าเดิมตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งสมการที่ท้าไปแบบเรขาคณิตแบบไม่เชิงเส้น (Geometric Nonlinear) มีดังนี้ [22, 26-27]

$$[K] = \int [B]^T [D] [B] dv \quad (2.35)$$

- เมื่อ K คือ เมทริกซ์ความแข็งเกร็ง (Stiffness Matrix)
 B คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกรณี (Large Strain)
 D คือ ความเคลื่อนที่อิสระของโหนด เอลิเมนต์ (DOF)

2) วัสดุแบบไม่เชิงเส้น (Materials Nonlinear) โดยปกติแล้วการวิเคราะห์วัสดุแบบยึดหยุ่น เชิงเส้น (Linear Elastic) จะอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าจะเกิดการคืนรูปออย่างสมบูรณ์เมื่อนำแรง หรือ ภาระกระทำออกไปแล้ว ค่าอัตราส่วนระหว่างความเด่น (Stress) และความเครียด (Strain) ซึ่งเรียกว่า อัลตรัติกมอดูลัส (Elastic Modulus) จะมีค่าคงที่เสมอ แต่สำหรับวัสดุบางประเภทการคืนรูปเมื่อนำแรง หรือ ภาระกระทำออกไป จะเกิดความไม่สมบูรณ์จนเกิดช่วง Plastic Strain มักเกิดจากแรงที่มากกระทำกับวัสดุมีขนาดมากเกินกว่าค่าจุดคราก (Yield) จนทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปออย่างถาวร ซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์แบบวัสดุไม่เชิงเส้น (Materials Nonlinear) ซึ่งในการวิเคราะห์จะใช้รูปแบบ สมการที่โดยทั่วไปเหมือนกับสมการที่ 2.35 แต่แตกต่างกันที่ความเคลื่อนที่อิสระของโหนดเอลิเมนต์ (D) จะเป็นกรณี (Small Strain) อย่างเดียวท่านั้น และความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (B) ไม่เป็นกรณี (Small Strain) [14, 22, 19]

$$[K] = \int [B]^T [D] [B] dv \quad (2.36)$$

- เมื่อ K คือ เมทริกซ์ความแข็งเกร็ง (Stiffness Matrix)
 B คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

D คือ ความเคลื่อนที่อิสระของโหนด เอลิเมนต์ (DOF) กรณี (Small Strain)

3) การเปลี่ยนสถานะแบบไม่เชิงเส้น (Changing Status Nonlinear) มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจนทำให้สมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอย่าง การดึงสลับกันการหย่อนสายเคเบิลนานๆ หรือ ยางที่ต้องสัมผัสกับความร้อน ความเย็นสลับกันจนทำให้สมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปคือ ความสามารถในการรับแรงของวัสดุจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา หรือ ความสมบัติด้านอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์จะต้องวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear) เท่านั้น [9, 28-29]


2.3.5 ขั้นตอนทั่วไปของระบบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ในการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Software) ในการวิเคราะห์โดยปกติทั่วไปจะประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ [17, 30]

- 1) การเตรียมกระบวนการ (Pre Processing)
- 2) การวิเคราะห์ (Analysis)
- 3) การนำเสนอกระบวนการ (Post Processing)

ระบบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ขอanalyse ได้ดังนี้ [14]

ขั้นตอนที่ 1 การแบ่งขอบเขตฐานราก ร่างของปัญหาออกเป็นเอลิเมนต์ย่อยๆ ขอบเขตดังกล่าวอาจเป็นขอบเขตของปัญหานิดต่างๆ กัน เช่น ปัญหาความยืดหยุ่นในของแข็ง (Elasticity Problem) ปัญหาที่เกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อน (Thermal Problem) รวมทั้งปัญหาของการไหล (Fluid Problem) เป็นต้น ดังภาพที่ 2.16




ภาพที่ 2.16 การแบ่งรูปร่างของปัญหาออกเป็นเอลิเมนต์แบบต่างๆ กัน [14]

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกฟังก์ชันประมาณภายในэлемент (Element Interpolation Functions) เช่นэлементสามเหลี่ยม เอลิเมนต์นี้ประกอบด้วย 3 จุดต่อที่มีหมายเลข 1, 2 และ 3 แสดงดังภาพที่ 2.17 โดยที่จุดต่อเป็นตำแหน่งที่ตั้งของตัวไมร์ค่า (Nodal Unknowns) ซึ่งคือ ϕ_1 , ϕ_2 และ ϕ_3 ตามลำดับ ตัวไมร์ค่าที่จุดต่ออาจเป็นค่าของการเดินทาง (Displacement) หากเราวิเคราะห์ปัญหาความยืดหยุ่นในของแข็ง หรืออาจเป็นค่าของอุณหภูมิหากเราทำปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน หรืออาจเป็นความเร็วของของไหล หากเราวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการไหล เป็นต้น ลักษณะการกระจายของตัวไมร์ค่าบนเอลิเมนต์นี้ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันการประมาณภายในและตัวไมร์ค่าที่จุดต่อได้ คือ

$$\phi(x, y) = N_1(x, y)\phi_1 + N_2(x, y)\phi_2 + N_3(x, y)\phi_3 \quad (2.37)$$

โดย $N_i(x, y)$, $i = 1, 2, 3$ แทนฟังก์ชันประมาณภายในэлемент



ภาพที่ 2.17 เอลิเมนต์สามเหลี่ยมแบบอย่างประกอบด้วยสามจุดต่อ โดยมีตัวไมร์ค่าอยู่ณ ตำแหน่งที่จุดต่อ [14]

สมการที่ 2.37 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ได้ คือ

$$\phi(x, y) = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N \\ \begin{smallmatrix} 1 \times 3 \\ 3 \times 1 \end{smallmatrix} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi \end{Bmatrix} \quad (2.38)$$

โดย $[N]$ แทนแมทริกซ์ฟังก์ชันการประมวลภายในэлемент และ $\{\phi\}$ แทนเวกเตอร์เมทริกซ์ที่ประกอบด้วยตัวไมรูค่าที่จุดต่อของэлементนั้น

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสมการที่ของэлемент (Element Equations) ดังตัวอย่างเช่น สมการที่ของэлементสามเหลี่ยมแบบอย่าง ดังภาพที่ 2.20 จะอยู่ในรูปแบบดังนี้

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix}_e \begin{Bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{Bmatrix}_e = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}_e \quad (2.39)$$

ซึ่งเขียนย่อได้เป็น

$$[K]_e \{\phi\}_e = \{F\}_e \quad (2.40)$$

ขั้นตอนที่ 3 นี้ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาระเบียบวิธีไฟไนต์элемент การสร้างสมการที่ของэлементซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมการที่ 2.39 สามารถทำได้โดย วิธีการโดยตรง (Direct Approach) วิธีการแปรผัน (Variation Approach) วิธีการถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง (Method of Weighted Residuals)

ขั้นตอนที่ 4 การนำสมการที่ของแต่ละэlement ที่ได้มาประกอบรวมกันเข้าก่อให้เกิดระบบสมการที่รวม (System of Simultaneous Equations) ในรูปแบบดังนี้

$$\sum \text{(Element Equations)} \Rightarrow [K]_{sys} \{\phi\}_{sys} = \{F\}_{sys} \quad (2.41)$$

ขั้นตอนที่ 5 ทำการประยุกต์เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) ลงในระบบสมการที่รวม 2.41 แล้วจึงแก้ระบบสมการที่รวมนี้เพื่อหา $\{\phi\}_{sys}$ อันประกอบด้วยตัวไมรูค่าที่จุดต่อ (nodal unknowns) ซึ่งอาจเป็นค่าของการเคลื่อนตัวตามจุดต่อต่างๆ ของโครงสร้าง หรือเป็นค่าของอุณหภูมิที่จุดต่อ หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน หรืออาจเป็นค่าของความเร็วของไหลตามจุดต่อหากเป็นปัญหาเกี่ยวกับการไหล เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ที่จุดต่อออกมาได้แล้วก็สามารถนำมาใช้เพื่อหาค่าอื่นๆ ที่ต้องการต่อไปได้อีก เช่น เมื่อรู้ค่าการเดียรูป (Displacement) ตามจุดต่อต่างๆ ของโครงสร้างก็สามารถนำไปใช้หาค่าความเครียด (Strain) และความเก็บ (Stress) ได้ตามลำดับ หรือเมื่อรู้ค่าอุณหภูมิที่จุดต่อ ก็

สามารถคำนวณหาปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ หรือเมื่อรู้ค่าความเร็วของของไอลที่จุดต่อ ก็สามารถนำไปคำนวณหาปริมาณอัตราการไอลได้ เป็นดัง

จากขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ จะเห็นได้ว่าระเบียบวิธีไฟในต่ออุปกรณ์เป็นระเบียบวิธีที่มี ระเบียบแบบแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างสมการที่ของอุปกรณ์ใน ขั้นตอนที่ 3

2.4 การลอกขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร [31]

ชิ้นงานที่มีลักษณะการไอลตัวของวัสดุไม่สมมาตร เช่น รูปถ้วยสีเหลืองหรือถ้วยวงรีความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นบนชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรนี้คือ เกิดรอยย่นที่ปีกถ้วย เกิดรอยนีกขาดที่ มุมพื้นช์ หรือรอยนีกขาดที่เกิดจากการไอลตัวไม่เท่ากันบริเวณต่างๆ ของชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 2.18



ภาพที่ 2.18 ความเสียหายที่เกิดบนชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร [31]

ที่บริเวณส่วนปีกของชิ้นงานกล่องสีเหลือง โดยเฉพาะขอบปีกตรงบริเวณรัศมีมุม โถงจะมี แนวโน้มที่จะเกิดการโก่งตัว (Buckle) และเกิดรอยย่นได้มากที่สุด เพราะเป็นบริเวณที่เกิดความเค้นอัด (Compressive Stress) ในแนวเส้นรอบวงมากและบริเวณรัศมีมุม โถงก็เกิดความเค้นอัด (Bending Stress) ด้วย ทำให้การไอลตัวซ้ำกับบริเวณขอบเส้นตรงของถ้วย จึงทำให้เนื้อวัสดุเกิดการอัดตัว บริเวณรัศมีมุม โถงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการโก่งตัวหรือเกิดรอยย่น ดังนั้นการลอกขึ้นรูปจึง จำเป็นต้องใช้แรงในการลอกขึ้นรูปที่สูงขึ้น เพื่อเอาชนะแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางครั้งจะทำให้ ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดที่รัศมีมุม โถงที่ก้นถ้วย และรัศมีที่ปากของถ้วยสีเหลือง เพราะบริเวณนี้จะเกิด ความเค้นดัดที่สูง และความหนาของชิ้นงานบริเวณนี้ก็จะลดลงด้วยจึงทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่าย

จากผลงานวิจัยของ K.Lange [31] ได้แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการลอกขึ้นรูปหรือ การเปลี่ยนรูปร่างของแผ่นโลหะขึ้นกับความหนาของวัสดุและอัตราส่วนการขึ้นรูป (กรณีของแผ่น โลหะเปล่าและหน้าตัดพื้นช์ที่ไม่กลม คิดค่าอัตราการลอกขึ้นรูปจากการคำนวณขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางสมมติของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากัน) สำหรับการลากขึ้นรูปที่ใช้อัตราส่วนในการลากขึ้นรูปเท่ากับ 2.0 สำหรับแผ่นโลหะบาง ($D_0 / T \geq 25 - 40$) นั้นจะมีความไวต่อการเกิดรอยย่นมาก เพราะมีโมเมนต์ความเฉื่อยในการต้านการโก่งตัวและการเกิดรอยย่นต่ำ จึงต้องการแรงกดบนแผ่นจับชิ้นงานที่มากกว่าแผ่นโลหะที่มีความหนามาก สำหรับแผ่นโลหะหนา ($D_0 / T \leq 25$) โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยย่นได้ยาก ทำให้สามารถลากขึ้นรูปได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นจับชิ้นงาน และวัสดุมีค่า r_m (Normal Anisotropy) ที่ต่ำ จะต้องใช้แรงกดบนแผ่นจับชิ้นงานที่สูง และแรงกดแผ่นจับชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อวัสดุมีค่า Δr (Planar Anisotropy) สูงขึ้นด้วย

ดังนั้นการแก้ปัญหาการโก่งตัวหรือเกิดรอยย่นสามารถแก้ไขได้โดยการใช้รัศมีมุมพื้นช์และ cavity ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้วัสดุมีการไหลตัวได้ง่ายขึ้น หรือแก้ไขโดยการเลือกใช้สารหล่อล่อื่นที่มีคุณสมบัติที่ดี เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของแผ่นโลหะกับผิวของแม่พิมพ์ให้มีการไหลตัวได้ง่ายขึ้น และยังสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดรอยย่นได้โดยการนำตัวครอบบีด (Drawbead) เข้ามาใช้เพื่อช่วยกักการไหลตัวของวัสดุที่บริเวณขอบปีกในแนวเส้นตรงให้มีการไหลตัวที่ช้าลงหรือไหลตัวเท่ากับบริเวณขอบปีกตามรัศมีมุมโคง ซึ่งมีการไหลตัวที่ช้าอยู่แล้ว


2.5 ครอบบีด (Draw Bead) [32]

การควบคุมแรงกดชิ้นงานที่ไม่พอดีเพียง จะทำให้เกิดรอยย่นของโลหะ ซึ่งการย่นนี้จะให้โลหะแผ่นไม่สามารถที่จะไหลตัวได้ ทำให้บริเวณส่วนก้นของชิ้นงานถูกพื้นช์ดันฉีกขาดแต่ถ้าแรงกดของแผ่นกดชิ้นงานมากเกินไป โลหะก็จะไม่สามารถไหลตัวเข่นเดียวกัน โดยเฉพาะการขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมจะทำให้อัตราการไหลของแต่ละจุดไม่เท่ากัน ทำให้แรงที่ใช้ในการกดแต่ละจุดไม่เท่ากันด้วย สำหรับบริเวณที่ต้องการแรงกดมากจะใช้ครอบบีดเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การไหลตัวของโลหะช้าลง [32]

ครอบบีดมีหน้าที่ควบคุมการไหลตัวของโลหะที่จะไหลเข้าไปใน cavity และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น (Wrinkle) ในขณะขึ้นรูปนอกจากนั้นยังช่วยลดแรงกดของแผ่นกดชิ้นงาน และตัวรีดโลหะให้ความเครียดลดลงเป็นการเพิ่มคุณสมบัติในการขึ้นรูปของโลหะ การติดตั้งครอบบีดสามารถติดตั้งที่แผ่นกดชิ้นงานหรือที่ cavity ได้ แต่ปกตินิยมติดตั้งอยู่ที่แผ่นกดชิ้นงานและร่องบีด (Bead) จะอยู่ที่ cavity


2.5.1 ครอบบีดแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดตามรูปร่างหน้าตัดของครอบบีด ดังต่อไปนี้

- 1) ครอบบีดแบบหน้าตัดกลม (Round Drawbead) ตัวแปลที่ใช้ในการออกแบบคือ รัศมีของครอบบีด (R) ความสูงที่พื้นจากผิวของแผ่นจับชิ้นงานหรือ cavity (H) และระยะห่างจากปาก cavity (L) ครอบบีดประเภทนี้นิยมใช้ในงานวิจัยเพื่อช่วยลดค่าความเสียดทาน และร่องรอยที่เกิดจากครอบบีดบนแผ่นโลหะมีน้อย แต่ไม่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตจริงแสดงดังภาพที่ 2.19




ภาพที่ 2.19 ครอบบีดแบบหน้าตัดกลม (Round Drawbead)

2) ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead) มีตัวแปลในการออกแบบ คือ รัศมีของครอบบีด (R) ความกว้าง ($B = 2R$) ความสูงที่พ้นจากผิวของแผ่นจับชิ้นงานหรือดาย (H) ความสูงของครอบบีด (H_1) และระยะห่างจากปากดาย (L) ครอบบีดประเภทนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตจริงแสดงดังภาพที่ 2.20




ภาพที่ 2.20 ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead)

3) ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Drawbead) มีตัวแปลในการออกแบบ คือ รัศมี (R_1, R_2, R_3) ความกว้าง (B) ความสูง (H, H_1) และระยะห่างจากปากดาย (L) ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่นิยมใช้แสดงดังภาพที่ 2.21




ภาพที่ 2.21 ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Drawbead)

4) ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า (Trapezifrom Drawbead) มีตัวแปลในการออกแบบคือ รัศมี (R_1, R_2) ความกว้าง (B) ความสูง (H, H_1, H_2) และระยะห่างจากปาก cavity (L) ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่าแสดงดังภาพที่ 2.22



ภาพที่ 2.22 ครอบบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า (Trapezifrom Drawbead)


5) ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี (V-Shaped Drawbead) มีตัวแปลในการออกแบบคือ รัศมี (R_1, R_2, R_3, R_4) ความกว้าง (B) ความสูง (H, H_1, H_2) และระยะห่างจากปาก cavity (L) ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี แสดงดังภาพที่ 2.23



ภาพที่ 2.23 ครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววี (V-Shaped Drawbead)


2.5.2 ส่วนของร่องบีด (Grooves) สามารถแบ่งตามรูปร่างหน้าตัดได้ 5 แบบ คือ

- 1) ร่องบีดแบบหน้าตัดตามรูปร่างของครอบบีด แสดงดังภาพที่ 2.24




ภาพที่ 2.24 ร่องบีดแบบหน้าตัดตามรูปร่างของครอบบีด

- 2) ร่องบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม แสดงดังภาพที่ 2.25




ภาพที่ 2.25 ร่องบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม

3) ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงดังภาพที่ 2.26




ภาพที่ 2.26 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

4) ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมคงหมุน แสดงดังภาพที่ 2.27



ภาพที่ 2.27 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมคงหมุน


5) ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยม แสดงดังภาพที่ 2.28



ภาพที่ 2.28 ร่องบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยม

2.5.3 ตำแหน่งในการติดตั้งตัวครอบบีด (Drawbead Position) [32]

สามารถติดตั้งตัวครอบบีดเพื่อการใช้งานได้ 2 ตำแหน่ง คือ ติดตั้งไว้บนหน้าด้าย หรือติดตั้งไว้บนผิวน้ำของแผ่นจับชิ้นงาน แล้วแต่รูปแบบและความเหมาะสมในการทำงาน โดยต้องคำนึงถึงการตัดขอบด้วย ตำแหน่งของครอบบีดต้องไม่เป็นอุปสรรคกับการทำงานในขั้นตอนอื่น การวางแผนครอบบีดอาจใช้ 1, 2, 3 ถ้า หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับความลึกของงานที่ขึ้นรูป ความหนา และพื้นที่ในการให้ลดตัวของแผ่นโลหะ หรือความต้องการในการต้านการให้ลดตัวของแผ่นโลหะ ตารางที่ 2.2 เป็นการแนะนำขนาด ระยะห่างจากขอบ และสกewในการจับยึดครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลมในตัวแปลงต่างๆ ในตารางแสดงดังภาพที่ 2.29



ภาพที่ 2.29 ตำแหน่งและระยะของครอบบีด

ตารางที่ 2.2 ขนาดของครอบบีดและตำแหน่งของระยะห่างในการยึดติด

ขนาดแม่พิมพ์	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	R (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)
เล็ก-กลาง	25-32	25-30	14	7	6	5	M6
กลาง-ใหญ่	28-35	28-32	16	8	7	6	M8
ใหญ่มาก	32-38	32-38	20	10	8	7	M10

2.6 ชนิดของเหล็กแผ่นที่ใช้ในการขึ้นรูป

เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นโลหะที่ใช้มากในการอัดโลหะ เนื่องจากเหล็กแผ่นชนิดนี้จะถูกรีดเป็นแผ่น ณ อุณหภูมิห้องจึงได้ผิวเรียบและละเอียด นิยมใช้ทำตัวถังส่วนนอกรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียน หรือชิ้นส่วนของเครื่องใช้ที่ต้องการความสวยงาม JIS (Japanese Industrial Standard) ได้กำหนดชนิดของเหล็กแผ่น SPCC เป็นชินที่นิยมใช้มากที่สุดในงานอัดโลหะ ยกเว้นอัดขึ้นรูปลึกมาก (Sever Deep-Drawing) ผิวของเหล็กแผ่นเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นชนิดด้าน (Dull Sheet) ซึ่งรีดจากลูกรีดผิวหายาบ และผิวเรียบ (Bright Sheet) ซึ่งรีดจากลูกรีดคละเอียด

SPCC เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกรดเหล็ก (Steel Grade) ตามมาตรฐาน JIS G3141:1996 (Cold Reduced Carbon Steel Sheets and Strip) ซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็น (Commercial Quality) ใช้สำหรับงานทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเกรดอื่นอีก เช่น SPCD ซึ่งเป็น (Drawing Quality) ใช้สำหรับงานขึ้นรูป และ SPCE (Deep Draw Quality) สำหรับงานขึ้นรูปลึก ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติทางเคมีของเหล็กรีดเย็น (มาตรฐาน JIS)

ชนิด	ส่วนผสม					การใช้งาน
	C	Si	Mn	P	S	
SPCC	<0.12	-	<0.05	<0.040	<0.045	ใช้อัดโลหะทั่วไป
SPCD	<0.10	-	<0.45	<0.035	<0.035	ใช้อัดขึ้นรูป
SPCE	<0.18	-	<0.40	<0.030	<0.030	ใช้อัดขึ้นรูปลึก

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Meiders,et al.[2] ได้ศึกษาการนำครอบีดมาใช้กับการขึ้นรูปโลหะ โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีไฟไนต์อเลิมเม้นต์ ตัวแปลที่สำคัญประกอบด้วย แรงในการควบคุมการไอลตัวของโลหะ (Drawbead Restraining Force) การเปลี่ยนแปลงความหนาแบบพลาสติก และแรงยกครอบีด (Drawbead Lift Force) ได้มีการจำลองครอบีดแบบสองมิติ และการทดลองจริงค่าความแตกต่างทางคณิตศาสตร์ทั้งสองค่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงความหนาแบบพลาสติกได้

M.Samuel.[3] ได้ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบีดในการขึ้นรูปโลหะ ใช้วิธีไฟไนต์อเลิมเม้นต์ในการสร้างแบบจำลองของครอบีดเปรียบเทียบรูปทรงของครอบีดระหว่างร่องบีดที่เป็นแบบครึ่งวงกลมกับร่องบีดที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมและวิเคราะห์ความแตกต่างของการไอลตัวของวัสดุในการ

ใช้ร่องบีดทั้งสองชนิดเปรียบเทียบกับการทดลอง จากการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนา และความกึ่นที่เกิดขึ้นที่ผิวของร่องบีดแบบสี่เหลี่ยมมีค่าสูงกว่าร่องบีดแบบครึ่งวงกลม

กิตติภู รัตนจันทร์ [4] เพื่อศึกษาความสามารถในการควบคุมการไหลของโลหะแผ่น ของครอบบีด (Drawbead) ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวต่างกัน เช่น รูปร่างและความสูงของครอบบีด ความเร็วในการดึงขึ้นรูป สภาพการหล่อลื่นและสมบัติของโลหะแผ่น สำหรับในการวิจัยนี้ใช้ครอบบีด ที่มีรูปร่างแบบครึ่งทรงกระบอกกลม (Half-Round Drawbead) โดยมีตัวแปรที่สนใจคือความสูงของครอบบีด สภาพการหล่อลื่นและความเร็วในการดึงขึ้นรูป ผลการทดลองแสดงให้ทราบว่าความสูงของครอบบีดและการหล่อลื่นมีผลกระทบต่อการควบคุมการไหลของโลหะแผ่นที่จะเข้าสู่ช่องเปิดด้วยเป็นอย่างมาก เมื่อเพิ่มความสูงครอบบีดให้สูงขึ้นจะต้องใช้แรงกดชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่รอยย่นที่เกิดขึ้นจะลดลง ในส่วนของการหล่อลื่นพบว่าเมื่อไม่ใช้สารหล่อลื่นจะไม่สามารถดึงขึ้นรูปได้ เพราะจะเกิดการฉีกขาดที่ผนังชิ้นงานก่อน สำหรับความเร็วในการดึงขึ้นรูปในช่วงที่ใช้ในการทดลองพบว่า มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานสำเร็จน้อยมาก

บุญส่ง จงกลนี [1] ได้ศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์ที่จะใช้ในการลากขึ้นรูปเล็กชิ้นงานที่มีลักษณะไม่สมมาตร เพื่อใช้ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นรูป 4 ตัวแปร รูปร่างแผ่นเปล่า (Blank Geometry) ขนาดแรงกดชิ้นงาน (Blank Holding Force; BHF) ชนิดของสารหล่อลื่น (Lubricant Type) และรูปร่างครอบบีด (Drawbead Geometry) ในขั้นตอนการทดสอบจะมีการบันทึกผลแรงกดขึ้นรูปและแรงกดชิ้นงานในขณะขึ้นรูปทุกรุ้ง การวัดผลการทดลองจะนำอาชีวงานที่ขึ้นรูปแล้วมาตรวจสอบความเสียหายและวัดขนาดของความเครียด (Strain) ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆ บนชิ้นงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป จากการทดลองพบว่า รูปร่างของแผ่นตัดเปล่า และแรงกดชิ้นงานที่เหมาะสมน้อยจากจะสามารถลดแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปแล้วยังสามารถลดระดับความเครียดบนชิ้นงานได้อีกด้วย ขนาดของแรงกดชิ้นงานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นตัดเปล่าและกลไกของแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นจะลดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสของชิ้นงานโดยตรง และการใช้ครอบบีดที่มีขนาดที่เหมาะสม จะสามารถควบคุมการไหลของแผ่นตัดเปล่าเข้าสู่ด้วยได้ จะทำให้สามารถลดขนาดของความเครียดในบริเวณวิกฤตได้ดี อย่างไรก็ตามการใช้ครอบบีดจะต้องมีการปรับขนาด แผ่นตัดเปล่าให้โถเข็น เพิ่มแรงกดชิ้นงาน และเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสม

ทวีภัทร์ บูรณธิติ, ทักษิณ พองพา� [33] การขึ้นรูปโลหะแผ่นในการผลิตชิ้นส่วนรถยก ที่มักจะเกิดปัญหาการเกิดรอยย่น การฉีกขาด และการสปริงตัวกลับ ทั้งนี้กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นนั้นมีการกำหนดค่าตัวแปรกระบวนการผลิตต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แรงกดของตัวประสานหรือแรงจับยึด

แบบลงค์ตัวแทนงของครอบีด และขนาดรูปร่างของแบบลงค์ เป็นด้านงานวิจัยนี้ได้นำระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้นมาประยุกต์ในการจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะแผ่นของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มาเป็นกรณีศึกษา โดยทำการศึกษาถึงอิทธิพลของแรงกดของตัวประสานและตัวแทนงของครอบีดแบบต่างๆ ต่อการไหลของวัสดุในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่มีต่อการนีกษา และการเกิดรอยย่นซึ่งเป็นเงื่อนไขการออกแบบหลัก แผ่นโลหะที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ เหล็กกล้า JSC440W ที่มีความหนาเริ่มต้น 1 มม. ความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นส่วนนี้ถูกพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับแผนภูมิขีดจำกัดการขึ้นรูป ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญทางด้านความไม่เสถียรทางพลาสติกของแต่ละชนิด โลหะแผ่น ผลกระทบการศึกษาพบว่าครอบีดสามารถควบคุมการไหลของวัสดุ ได้ดีกว่าการใช้แรงกดของตัวประสานเพียงอย่างเดียว การเลือกตัวแทนงของครอบีดมีความสำคัญ โดยการวางแผนครอบีดอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงพอต่อการขึ้นรูปสำหรับกรณีศึกษานี้ การใช้ครอบีดแบบ 6 ช่วงตัวแทนง จะสามารถช่วยในการลดปัญหาทึ้งการนีกษาและรอยย่นได้ดีในกรณีศึกษา

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบของครอบีดที่มีผลต่อการขึ้นรูปโลหะแผ่นพบว่าครอบีดมีผลต่อการขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยครอบีดสามารถควบคุมการไหลตัวของแผ่นโลหะในตัวแทนงที่มีการติดตั้งครอบีด และสามารถกระจายเนื้อโลหะออกไปก่อนที่จะเกิดการย่น นอกจากนี้ยังพบว่าความสูงของครอบีด รูปทรงครอบีด และตัวแทนงในการติดตั้งครอบีดมีผลต่อการไหลตัวของโลหะ แผ่นอีกด้วย จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาชนิดและรูปทรงของครอบีด ว่ามีอิทธิพลในการควบคุมการไหลตัวของโลหะ โดยเฉพาะในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ทำการศึกษารูปทรงของครอบีด 3 ลักษณะ ได้แก่ ครอบีดหน้าตั้ครูปตัววี (V-Shaped Drawbead) ครอบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead) และ ครอบีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapeziform Drawbead) ตัวแปลที่ใช้ในการทดลองเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นเกรด SPCC, SPCD และ SPCE โดยการเปรียบเทียบผลการทดลองการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ศึกษาผลการขึ้นรูปมีความสอดคล้องให้ผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกัน เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขึ้นรูปโลหะแผ่น เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการออกแบบครอบีดและเปรียบเทียบผลการจำลองการขึ้นรูปวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการทดลองแบ่งออกเป็นดังนี้ ส่วนแรกคือการจำลองการขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิมэнต์ ส่วนที่สองคือการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานจริง เพื่อวัดความหนาและบริเวณที่เกิดความเสียหาย นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการทดลองจริงกับการจำลองขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิมэнต์ ซึ่งเมื่อมีแนวโน้มใกล้เคียงกันจึงปรับค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ไฟไนต์อเลิมэнต์ สำหรับการออกแบบครอบคลุม ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้


- 1) เครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการวิจัย
- 2) ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
- 3) เปรียบเทียบผลการทดลอง

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการวิจัย

1) เครื่องเพรสชิ้นรูปขนาด 80 ตัน	1 เครื่อง
2) แม่พิมพ์ชิ้นรูปไม่สมมาตร	1 ชุด
3) เครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine, Dynamic Type)	1 ชุด
4) เครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดชิ้นทดสอบ (Extensometer)	1 ชุด
5) อุปกรณ์วัดแรงกดขณะขึ้นรูป (Load cell)	1 ชุด
6) อุปกรณ์ส่งแรงดัน(voltage) และรับสัญญาณ (Dater rocker)	1 ชุด
7) คอมพิวเตอร์และปรินเตอร์	1 ชุด
8) โปรแกรมวิเคราะห์ไฟไนต์อเลิมэнต์ Dynafrom 5.6	1 โปรแกรม
9) โปรแกรมช่วยในการออกแบบ CATIA V5R20	1 โปรแกรม
10) เครื่องกัดสามแgn สำหรับเตรียมชิ้นทดสอบ	1 เครื่อง
11) สารหล่อลื่นแผ่นพลาสติกโพลีเอทธิลีน PE (Extreme pressure oil) ความหนา 0.1 มม.	

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกดำเนินการขึ้นรูปชิ้นงานที่รูปทรงไม่สมมาตรเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเครียดที่เปลี่ยนไป ส่วนที่สองเป็นขั้นตอนการขึ้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลทั้งสองส่วนนำมาเปรียบเทียบกันซึ่งมีแนวทางการดำเนินการดังนี้




ภาพที่ 3.1 แผนภาพการดำเนินการวิจัยการศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอบบีดในการลากขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

จากแผนภาพการดำเนินการวิจัยทั้งสองส่วนสามารถแสดงรายละเอียดดังมีข้อตอนดังนี้

1) ทดสอบหาสมบัติอัตราส่วนความเครียดดาวร n , r (Anisotropy) ของแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC, SPCD และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ตามวิธีการของ ASTM E517 vol.01.03.(1993)

1. นำแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC, SPCD และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตรมาทำการทดสอบ หาค่า r (Anisotropy) ตัดชิ้นทดสอบ (Blanking) ตามแนวทิศทางการรีด (Rolling Direction) จากแผ่นเหล็ก รีดเย็น ที่นำมาใช้ในการทดสอบ

2. วัดความกว้าง (W_o) และความหนา (T_o) ของแต่ละชิ้นทดสอบทุกแนวการรีดบันทึก ข้อมูล ในช่วงความยืด (Gage length)



ภาพที่ 3.2 ลักษณะชิ้นทดสอบหาสมบัติเชิงกล

3. นำชิ้นทดสอบที่วัดค่าความกว้างและหนามาทดสอบการดึงตามแนวแกน


4. วัดความกว้าง (W_x) และความหนา (T_x) ของชิ้นทดสอบที่ดึงทดสอบแล้วอุปกรณ์ (Extensometer) จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงความยาวและพื้นที่หน้าตัด นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกมา คำนวณ

Title	Thickness	Width	GaugeLength			
T1	1	12.5	50			
===== Summary for Data Processing =====						
Title	Max_Force	Max_Stress	YP_Stress			
T1	3730.69	93.27	68.9			
Mean	0	0	0			
===== Raw Data =====						
T1	Time	Force	Stress	Stroke	Strain	Extensometer
0	12.29	0.31		1	2	0
1	-69.62	-1.74		1	2	0
7	569.23	14.23		1	2	0.01
7	724.84	18.12		1	2	0.01
8	1015.6	25.39		1	2	0.02

ภาพที่ 3.3 การบันทึกข้อมูลการทดสอบการดึงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์


2) ทดสอบหาสมบัติเลขชี้กำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียด (Strain-Hardening Exponent, n -values) และสัมประสิทธิ์ความด้านแรง (Strength Coefficient; K) ของเหล็กแผ่นรีดเย็นตามวิธีทดสอบ ASTM E 646-91 vol.03.01.(1993)

1. วัดความกว้างความหนาของชิ้นทดสอบช่วงระยะยืด (Gage Length)
2. จับชิ้นงานทดสอบแรงดึงบันทึกค่าแรงที่กระทำและระยะที่เปลี่ยนแปลงช่วงที่หนึ่ง
3. คำนวณหาความเค้นทางวิศวกรรม (Engineering Stress; S) เท่ากับแรงกระทำช่วงที่หนึ่งต่อขนาดพื้นที่หน้าตัด
4. คำนวณหาความเครียดวิศวกรรม (Engineering Strain, ε)
5. คำนวณหาความเค้นจริง (True Stress) = $S \times (1 + \varepsilon)$
6. คำนวณหาความเครียดจริง (True Strain) = $\ln(1 + \varepsilon)$
7. คำนวณหา y หรือ Log True Stress



ภาพที่ 3.4 แผนภาพความเค้น-ความเครียดวิศวกรรมและ ความเค้น-ความเครียดจริงของเหล็กรีดเย็น หนา 1 มิลลิเมตร

8. คำนวณหา x หรือ Log True Stress
9. คำนวณหา y^2
10. คำนวณหา x^2
11. คำนวณหา xy
12. คำนวณหาค่าจากการบันทึก 2.2 - 2.11 ทุกเปลี่ยนแปลงระยะยืดในช่วง Gage Length ให้จำนวนครั้งการเปลี่ยนแปลงระยะยืดเป็น N หากรวมทั้งหมด $\sum y, \sum x, \sum y^2, \sum x^2, \sum xy$




ภาพที่ 3.5 หากำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียดใช้แบบ
สมการกำลัง (Power Function)

ตารางที่ 3.1 สมบัติเชิงกลแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC และ SPCE ความหนา 1.0 มิลลิเมตร

ชนิดของวัสดุ	เลขชี้กำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียด (n)	สัมประสิทธิ์ ความต้านแรง (K)	อัตราส่วนความเครียดพลาสติก (r)			
			R_0	R_{45}	R_{90}	\bar{R}
SPCC	0.12	357	1.165	1.254	1.355	1.258
SPCD	0.14	366	1.301	1.365	1.468	1.378
SPCE	0.21	316	2.04	1.786	2.258	2.020


3) การจำลองการขึ้นรูปด้วยระบบเบียนวิธีไฟฟ้าในต่ออลิเมนต์ การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปของงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม Dyna Form 5.6 จำลองการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรีดเย็นเกรด SPCC, SPCD และ SPCE มีขั้นตอนดังนี้

1. ก่อนการประมวลผล (Pre - Processing) มีขั้นตอนดังนี้



ภาพที่ 3.6 กำหนดชื่อของเครื่องมือ


ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดชื่อของเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 3.6 จากเมนูบาร์ เลือกเมนู Part โดยเลือกฟังชั่น Create กำหนดชื่อ Die, Punch, Bender และ Blank จากนั้นกำหนดสี เพื่อแทนชนิดของเครื่องมือและชิ้นงาน โดยที่มี Drawbead ติดอยู่กับ Bender



ภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือและชิ้นงาน


ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือและชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.7 สร้างจาก CAD - File โดยใช้ โปรแกรม CATIA V5 R20

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างผิวสำหรับเครื่องมือและชิ้นงาน เนื่องจากการขึ้นรูปเป็นแบบไม่ สมมาตร จึงวิเคราะห์การขึ้นรูปคลอดด้วยชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.8




ภาพที่ 3.8 การสร้างผิวสำหรับเครื่องมือและชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 4 กำหนด Part Mesh ดังภาพที่ 3.9 จากเมนู Bar เลือกเมนู BSE เลือกฟังชั่น Preparation คลิกไอคอน Part Mesh กำหนดขนาดเอลิเมนต์ เท่ากับ 1 มิลลิเมตร และคลิกปุ่ม Select Surface




ภาพที่ 3.9 การสร้างพื้นผิวเครื่องมือและขึ้นรูป

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)




ภาพที่ 3.10 กำหนดชนิดการขึ้นรูป

กำหนดค่าของ Simulation Type เป็นชนิด Sheet Forming ดังภาพที่ 3.10 จากเมนูบาร์ เลือก เมนู Setup เลือกพังชั่น Auto Setup กำหนดความหนาของชิ้นงาน 1 มิลลิเมตร กำหนดชนิดของการขีนรูปแบบ Crash Form กำหนด Blank Surface แบบ Top ซึ่งการกำหนดชนิดการขีนรูปขึ้นกับลักษณะของงานที่วิเคราะห์ โดยแบ่งได้ดังนี้ แบบ Single Action และ Double Action และ Triple Action และ Springback




ภาพที่ 3.11 กำหนดชนิดวัสดุของชิ้นงาน

ภาพที่ 3.11 เป็นการกำหนดชนิดของวัสดุ คลิกไอคอน Blank กำหนดวัสดุคลิกไอคอน Material เลือกเกรดวัสดุเหล็กเกรด SPCE



ภาพที่ 3.12 เครื่องมือและการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตการขีนรูป




ภาพที่ 3.13 การประมวลผลของโปรแกรม Dyna Form 5.6

ภาพที่ 3.12 กำหนดเงื่อนไขขอบเขตการขึ้นรูป (Boundary Condition) ประมวลการจำลองขึ้นรูปชิ้นงาน (Process) กำหนดระยะเคลื่อนที่ของพื้นช์เท่ากับ 52 มิลลิเมตร ความเร็วของการเคลื่อนที่ Die กับ Bender เท่ากับ 500 มิลลิเมตรต่อวินาที กำหนด Punch ไม่เคลื่อนที่ ภาพที่ 3.13 เป็นการประมวลผล ซึ่งก่อนการประมวลผลต้องตรวจสอบความถูกต้องของการเคลื่อนที่ ให้คลิก Preview ดูการเคลื่อนที่ จากนั้นเลือก Job Submitter


3. แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล (Post - Processing)

ประมวลผลการจำลองขึ้นรูปชิ้นงาน เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับ Geometry กำหนดค่าสมบัติของวัสดุ กำหนดเครื่องมือ (Tools) จากนั้นจึงจำลองการขึ้นรูปเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และทำการประมวลผลต่อไป




ภาพที่ 3.14 การกำหนดค่าสมบัติของวัสดุในโปรแกรม Dyna Form 5.6

ภาพที่ 3.14 การนำค่าเลขชี้กำลังการทำให้แข็งด้วยความเครียด และค่าอัตราส่วนความเครียดพลาสติก จากการทดสอบการดึง เพื่อให้โปรแกรม Dyna Form 5.6 สร้างแผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป



ภาพที่ 3.15 ค่าความเครียดวิเคราะห์จากโปรแกรม Dyna Form 5.6

ภาพที่ 3.15 แสดงผลลัพธ์การประมวลผล (Post - Process) หลังจากโปรแกรม Dyna Form 5.6 ทำการวิเคราะห์ประมวลผล นำผลลัพธ์จากค่าหนาเพื่อเปรียบเทียบกับการทดลองขึ้นรูปจริง จากรูปภาพบริเวณพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นสภาวะยืดตรง สภาวะดึงและเส้นปลดภัยในการขึ้นรูป พื้นที่สีน้ำเงิน คือบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นสภาวะดึง และสภาวะเนื้่อนอย่างเดียรูป ถ้าเนื้อโลหะแผ่นบริเวณใดมีค่าความเครียดหลังขึ้นรูปต่ำกว่าในพื้นที่นี้ แสดงให้เห็นว่าเนื้อโลหะแผ่นบริเวณนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยย่นหลังขึ้นรูป พื้นที่สีม่วงคือบริเวณที่อยู่ได้เส้นสภาวะเนื้่อนอย่างเดียว ถ้าเนื้อโลหะแผ่นบริเวณใดมีค่าความเครียดหลังขึ้นรูปต่ำกว่าในพื้นที่นี้ แสดงให้เห็นว่าเนื้อโลหะแผ่นบริเวณนั้นจะเกิดรอยย่นหลังขึ้นรูป




ภาพที่ 3.16 ค่าความหนาวิเคราะห์จากโปรแกรม Dyna Form 5.6

ภาพที่ 3.16 แสดงถึงตัวແໜ່ງຂອງຄວາມໜາຂອງຊື່ນຈານ (Thickness) ໂດຍແສດງຄໍາຄວາມ
ໜາຕາມລີ່ທີ່ປະກຸບນ້ຳຈານ ເພື່ອເປົ້າຍເຫັນກັບການທົດລອງຊື່ນຮູບປັງ

3.3 ເຄື່ອງມືອແລະອຸປະກຣນ໌


ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນທົດສອບ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປິ້ນໄລ້ຂອງການວິຊາວຽກຮົມອຸດສາຫາກທີ່ມີຂາດ
80 ຕັນ ແມ່ນີ້ມີພຳລາກຂື້ນຮູບປັກຂື້ນຈານທີ່ມີຮູບປັງໄນ່ສົມມາຕົມ ແລະເຄື່ອງຈັກກລອັດໂນມັດ (CNC
Automatic Machine) ໃຊ້ໃນການສ້າງໂຮບິດ

- 1) ເຄື່ອງປິ້ນໄລ້ທີ່ມີຂາດ 80 ຕັນ ດັ່ງແສດງໃນກາພທີ 3.17



ກາພທີ 3.17 ເຄື່ອງປິ້ນໄລ້ຂາດ 80 ຕັນ

2) แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลีกชื่นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ดังแสดงในรูปที่ 3.18



ภาพที่ 3.18 แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลีกชื่นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร


3) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Automatic Machine) ดังแสดงในรูปที่ 3.19



ภาพที่ 3.19 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Automatic Machine)

4) การเตรียมแผ่นชิ้นงานทดสอบ

1. เตรียมชิ้นทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 3.20



ภาพที่ 3.20 ชิ้นงานทดสอบ

2. ครอบปีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Haft - Round Drawbead) ดังแสดงในภาพที่ 3.21



ภาพที่ 3.21 ครอบปีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Haft-Round Drawbead)

3. ครอบปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม (V-Shaped Drawbead) ดังแสดงในภาพที่ 3.22




ภาพที่ 3.22 ครอบปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม (V-Shaped Drawbead)

4. ครอบปีกแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapenzifrom Drawbead) ดังภาพที่ 3.23



ภาพที่ 3.23 ครอบปีกแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Trapenzifrom Drawbead)

5) แม่พิมพ์และการติดตั้ง หลักการทำงานของแม่พิมพ์ชุดตัว (Die Holder) ใช้รับขีดกับแท่นปีมขึ้นลงและขีดแผ่นรองดาย (Pressure Die) และแผ่นดาย (Die Holder) จะขีดกันเช่นชุดบน (Upper Shore) มีชุดนำการปีม (Guide Post) เป็นชุดนำเพื่อความเที่ยงตรง ในการปีมขึ้นลงและชุดล่าง (Lower Shore) จะประกอบด้วยพินช์ (Punch) แผ่นกดขีด (Blank Holder) มีหน้าที่ในการกดขีดชิ้นงานโดยส่งถ่ายแรงจากคุชชั่นพิน (Cushion Pin) ซึ่งสามารถปรับแรงได้และแผ่นพินช์ไฮลเดอร์ (Punch Holder) จะจับขีดกับแท่นเครื่องปีม ดังแสดงในภาพที่ 3.24




ภาพที่ 3.24 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปลีก [1]

ตารางที่ 3.2 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

รายการ	วัสดุ	ขนาด	จำนวน/ชิ้น
Punch holder	SS41	240x420x48	1
Pressure die	S50C	210x250x25	1
Die plate	SKD11	210x250x40	1
Punch form	SKD11	80x150x118	1
Blank holder	SS41	210x250x30	1
Die holder	SS41	240x420x48	1
Spacer block	SS41	240x420x48	1
Cushion pin	SS41	35x400	4

6) แม่พิมพ์พร้อมใช้งานติดตั้งบนเครื่องปั๊ม ดังแสดงในภาพที่ 3.25



ภาพที่ 3.25 แม่พิมพ์พร้อมใช้งาน

7) แรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) จากการคำนวณแรงขึ้นรูปลีก ทำการศึกษาโดยเทียบเป็นขนาดของแรงกดที่ระดับ 30 %, 50 % และ 70 % ของแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปได้ดังนี้

$$\text{จากการคำนวณเทียบได้} = \frac{49.69 \times 100}{104.84} = 47.4\% \text{ เป็นค่าของแรงเริ่มต้น}$$

$$\text{แรงดันชิ้นงานที่ } 30\% = \frac{30 \times 104.84}{100} = 31.45 \text{ kN}$$

$$\text{แรงดันชิ้นงานที่ } 50\% = \frac{50 \times 104.84}{100} = 52.42 \text{ kN}$$

$$\text{แรงดันชิ้นงานที่ } 70\% = \frac{70 \times 104.84}{100} = 73.38 \text{ kN}$$

8) สารหล่อลื่น [1] สารหล่อลื่น DRAW 359H ใช้ในงานลากขึ้นรูปเหล็กกล้าไร์สันิมและเหล็กกล้าง่ายในการทำความสะอาดหลังจากใช้งาน การนำไปใช้งานจะใช้เฉพาะสารหล่อลื่นโดยตรงหรือผสมกับน้ำมันแร่ก็ได้ โดยใช้ฟองน้ำ แปรรูปกลึงฉีดพ่น ใช้ในงานลากขึ้นรูปที่ยากสำหรับวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร์สันิมคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ความหนืดที่ 100 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 38 องศาเซลเซียส เท่ากับ 1100 มิลลิเมตร 2/วินาที เป็นสีดำ สีนำตาลเหลือง สีอ่อนและความถ่วงจำเพาะ 1.28

9) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ (Mini Data Logger) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Data Logger) ประกอบไปด้วย Scanner หรือ Multiplexer Digital-Voltmeter และตัวบันทึกข้อมูล ซึ่งรับ Input ที่เป็นระบบ Analog จาก Sensor แล้วทำการเปลี่ยนข้อมูลเป็นระบบ Digital และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำเพื่อการนำไปใช้ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 3.26




(ก) อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำมัน

(ข) อุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ

ภาพที่ 3.26 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ

10) บริเวณจุดที่ตรวจวัดความเครียดแนวความหนา



ภาพที่ 3.27 บริเวณจุดที่ตรวจวัดความเครียดบนชิ้นงาน [1]

11) อุปกรณ์วัดความหนาชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.28



ภาพที่ 3.28 เครื่องวัดความหนาชิ้นงาน

12) ตารางบันทึกผลการทดสอบ เป็นตารางบันทึกแรงของการลากขึ้นรูปต่อสัดส่วนของแรงกด ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด

ตารางที่ 3.3 บันทึกแรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูป

ครั้งที่	แรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูปของรูปทรงครอปีด (KN)		
	ครึ่งวงกลม	สามเหลี่ยม	สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
1 แผ่นแบล็ค	X	X	X
2 แผ่นแบล็ค	X	X	X
3 แผ่นแบล็ค	X	X	X
เคลือบ	X	X	X

ตารางที่ 3.4 ความเครียดในแนวความหนาของชิ้นงานในแต่ละจุดตรวจวัด

จุดตรวจวัด ความหนา	รูปทรงครอปีด					
	ครึ่งวงกลม		หน้าตัดสามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความหนา ชิ้นงาน	ค่า ความเครียด	ความหนา ชิ้นงาน	ค่า ความเครียด	ความหนา ชิ้นงาน	ค่า ความเครียด
A1	X	X	X	X	X	X
A2	X	X	X	X	X	X
A3	X	X	X	X	X	X
A4	X	X	X	X	X	X
A5	X	X	X	X	X	X
A6	X	X	X	X	X	X
A7	X	X	X	X	X	X
A8	X	X	X	X	X	X
A9	X	X	X	X	X	X
A10	X	X	X	X	X	X


บทที่ 4

ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปทรงครอปีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตร โดยการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ และนำมาเปรียบเทียบกับชิ้นงานจริง เพื่อนำไปหาค่าความเครียดแนวความหนาของชิ้นงานในแต่ละจุดที่เกิดขึ้น เมื่อทำการลากลงในแต่ละกรณี รูปทรงครอปีดต่างกันพบว่ามีผลต่อรอยย่น แรงในการขึ้นรูป และการกระจายตัวของความหนาชิ้นงาน การศึกษาเป็นการเปรียบเทียบกับแผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Diagram; FLD) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเกิดรอยย่นกับชิ้นงาน ในแต่ละรูปทรงครอปีด มีผลการวิจัยดังนี้

4.1 เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูป

4.1.1 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอปีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC



ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอปีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC

จากภาพที่ 4.1 เป็นกราฟแสดงแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร โดยเปรียบเทียบแรงขึ้นรูปสูงสุดในการใช้ครอบบิดหน้าตัดครึ่งวงกลม หน้าตัดรูปตัววี และ หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เบอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC พบว่า


1) แรงกดชิ้นงาน 30 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 106 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 6 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 108 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 5 เบอร์เซ็นต์ และครอบบิดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 110 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 5 เบอร์เซ็นต์

2) แรงกดชิ้นงาน 50 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 126 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 18 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 131 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 20 เบอร์เซ็นต์ และครอบบิดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 146 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 18 เบอร์เซ็นต์

3) แรงกดชิ้นงาน 70 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 140 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 8 เบอร์เซ็นต์ ครอบบิดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 157 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 26 เบอร์เซ็นต์ และครอบบิดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 180 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 25 เบอร์เซ็นต์

ผลการทดลองการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรของเหล็ก SPCC ที่แรงกดชิ้นงาน 30 เบอร์เซ็นต์ แรงกดชิ้นงานไม่เพียงพอสำหรับการขึ้นรูป ทำให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นบริเวณขอบปิกชิ้นงาน แรงกดชิ้นงาน 50 เบอร์เซ็นต์ เป็นแรงกดชิ้นงานที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปโดยใช้ครอบบิดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ถ้าใช้แรงกดชิ้นงาน 70 เบอร์เซ็นต์ ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดไม่ว่าจะใช้ครอบบิดรูปทรงใดและผลการจำลองด้วยไฟไนโอลิเมนต์มีค่าใกล้เคียงกัน

4.1.2 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD



ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD

จากภาพที่ 4.2 เป็นกราฟแสดงแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรในการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี และ ครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD พบว่า

1) แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 106 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 109 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 6 เปอร์เซ็นต์ และครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 115 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์


2) แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 113 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 18 เปอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 138 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟฟ์ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 29 เปอร์เซ็นต์ และครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกด

สูงสุดที่ 150 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนเอลิเมนต์ พนว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 8 เปอร์เซ็นต์

3) แรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 145 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนเอลิเมนต์ พนว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 7 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 168 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนเอลิเมนต์ พนว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 23 เปอร์เซ็นต์ และครอบคลุมหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้าน ไม่มีเท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 183 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนเอลิเมนต์ พนว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 17 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลอง การใช้แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูป เพราะ เมื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงานเกิดรอยย่นขอบปีกและผนังค้านข้างชิ้นงาน ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมกับครอบคลุมแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม เพาะใช้แรงในการขึ้นรูปไม่สูงมากและเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาไม่มากทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากที่สุด และใช้แรงกดชิ้นงานที่ 70 เปอร์เซ็นต์ แรงกดชิ้นงานสูงทำให้ชิ้นงานหักตัวได้น้อยจะมีแรงลากขึ้นรูปสูงและทำให้ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดของครอบคลุมทุกรูปทรง ผลการจำลองด้วยไฟไนเอลิเมนต์มีค่าใกล้เคียงกัน

4.1.3 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนเอลิเมนต์ในการใช้ครอบคลุมแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.3 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนเอลิเมนต์ในการใช้ครอบคลุมแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE

จากภาพที่ 4.3 เป็นกราฟแสดงแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรในการใช้ครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี และ ครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปลอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE พบว่า

1) แรงกดชิ้นงาน 30 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 101 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 1 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 105 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 6 เปลอร์เซ็นต์ และครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 109 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 5 เปลอร์เซ็นต์


2) แรงกดชิ้นงาน 50 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 121 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 10 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี แรงกดสูงสุดที่ 127 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 12 เปลอร์เซ็นต์ และครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 129 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 3 เปลอร์เซ็นต์

3) แรงกดชิ้นงาน 70 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ให้แรงกดสูงสุดที่ 135 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 8 เปลอร์เซ็นต์ ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี ให้แรงกดสูงสุดที่ 157 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 13 เปลอร์เซ็นต์ และครอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ให้แรงกดสูงสุดที่ 161 KN เปรียบเทียบกันระหว่างแรงในการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยวิธีไฟไนโอลิเมนต์ พบว่าแรงในการขึ้นรูปแตกต่างเฉลี่ย 11 เปลอร์เซ็นต์

ผลการทดลองการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรของเหล็ก SPCE แรงกดชิ้นงาน 30 เปลอร์เซ็นต์ แรงกดไม่เพียงพอสำหรับการขึ้นรูป ทำให้ชิ้นงานเกิดรอยบุบบริเวณขอบปีกชิ้นงาน แรงกดชิ้นงาน 50 เปลอร์เซ็นต์ เป็นแรงที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปโดยใช้ครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ถ้าใช้แรงกดชิ้นงาน 70 เปลอร์เซ็นต์ ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดจะมีความหนาลดลงมากจากการจำลองด้วยไฟไนโอลิเมนต์มีค่าใกล้เคียงกัน

4.2 สรุปผลการเปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูป

เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC, SPCD, SPCE เพื่อหาแรงเทียบที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรและนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป



ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC, SPCD, SPCE


จากภาพที่ 4.4 เป็นกราฟเปรียบเทียบแรงขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ ความลึกในการขึ้นรูป 52 มิลลิเมตร ของเหล็ก SPCC, SPCD และ SPCE ที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด พบร่วมแรงลากขึ้นรูปในการใช้ครอบบีดแบบหน้าตัด สีเหลี่ยมค้านไม่เท่า มีระดับแรงขึ้นรูปสูงสุด เพราะว่าครอบบีดมีหน้าสัมผัสกับโลหะมากที่สุดและรัศมีของครอบมีน้อย ทำให้วัสดุไหลดตัวได้น้อยส่งผลให้แรงขึ้นรูปมีค่าสูง รองลงมาเป็นการใช้ครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี เพราะรูปทรงของครอบบีดมีลักษณะเรียวและรัศมีน้อยเมื่อเทียบกับครอบชิ้นงานทำให้วัสดุเกิดการดัดมากเกินไปรัศมีไหลดตัวได้น้อย ทำให้ความต้องการในการใช้แรงขึ้นรูปสูง และครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม มีระดับแรงขึ้นรูปต่ำสุดเนื่องจากมีรัศมีมากทำให้ความเสียดทานผิวชิ้นงานที่สัมผัสกันแผ่นกชิ้นงาน กับตาย (Die) มีค่าน้อยทำให้วัสดุไหลดตัวได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับครอบบีดชนิดอื่นทำให้แรงกดที่พื้นซึ่มีค่าต่ำสุด

ผลการทดลองการขึ้นรูปวัสดุเหล็ก SPCC, SPCD และ SPCE พบว่าแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม หน้าตัดรูปตัววี และหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า วัสดุสามารถให้ลดตัวได้มาก เนื่องจากแรงกดชิ้นงานน้อยเกินไปทำให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นบริเวณปีกของชิ้นงาน แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นแรงที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานเกิดรอยย่นลดลงทำให้มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ส่วนแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นงานเกิดการนิ่กขาดเนื่องจากแรงกดมากเกินไปส่งผลให้วัสดุไม่สามารถให้ลดตัวได้ แต่จากการทดลองพบว่าแรงในการขึ้นรูปเหลี่ยมของครอบบีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิด และแรงกดชิ้นงานทั้ง 3 ระดับ วัสดุที่ใช้แรงขึ้นรูปสูงสุดคือวัสดุเหล็ก SPCD จากการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุทั้ง 3 ชนิด พบว่าเหล็ก SPCD มีค่าสัมประสิทธิ์ความด้านแรง (*K-Strength Coefficient*) สูงสุดนั้นก็หมายความว่า ความต้องการแรงในการเปลี่ยนรูปรเพิ่มมากตามไปด้วย [6] จึงส่งผลให้วัสดุเหล็ก SPCD ใช้แรงในการขึ้นรูปสูงสุด รองลงมาเป็นวัสดุเหล็ก SPCC และ SPCE ตามลำดับ ซึ่งผลการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ที่แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ของครอบบีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีค่าไกล์เคียงกับการขึ้นรูปจริง


ผลจากทดลองสรุปได้ว่าวัสดุ SPCE เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปมากกว่าเหล็ก SPCC และเหล็ก SPCD เนื่องจากเหล็ก SPCE มีค่าสัมประสิทธิ์ความด้านแรง (*K-Strength Coefficient*) น้อยกว่าเหล็กอีกสองชนิด จึงใช้แรงในการขึ้นรูปต่ำกว่า จึงควรเลือกเหล็ก SPCE ในการขึ้นรูปและควรเลือกใช้กับครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์

4.3 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา

เปรียบเทียบผลการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยวัดความเครียดแนวความหนาของชิ้นงาน ในแต่ละจุดแสดงบริเวณจุดที่ตรวจวัดความหนาบนชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.5




ภาพที่ 4.5 บริเวณจุดที่ตรวจวัดความหนาบนชิ้นงาน [1]



ภาพที่ 4.5 บริเวณจุดที่ตรวจวัดความหนาของชิ้นงาน [1] (ต่อ)

4.3.1 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอปีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC, SPCD และ SPCE


1) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอปีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC



ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอปีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC

จากการทดลองการขึ้นรูปจะพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อ ความหนาที่ลดลง ระหว่างการขึ้นรูป คือ แรงกดของแผ่นกดชิ้นงานและชนิดครอบบีด จากภาพที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนว ความหนา มีค่าสูงสุดเท่ากับ 30 % ที่จุด A7 และ A8 ของครอบบีดแบบหน้าตัดครูปตัววีและหน้าตัด สี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า ส่วนครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเปลี่ยนแปลงความหนาน้อยสุดที่ต่ำแห่งเดียว กัน ที่เร่งกดชิ้นงาน 30 % จากภาพที่ 4.6 กราฟแสดงเปรียบเทียบครอบบีดต่างชนิดกันกัน จะเห็นได้ว่า เมื่อ เปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดครูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่า ค่าร้อยละการบางลงของความหนาสูงสุดเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อ เปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์พบว่า การเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกด้าน แต่เพียง ไม่ถึง 6 %

2) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC




ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC

จากการทดลองการขึ้นรูป ภาพที่ 4.7 พบว่า เมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงานจาก 30 % เป็น 50% ใน การขึ้นรูปโดยการใช้ครอบบีดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน พบว่า ความหนามีค่าแตกต่างกัน โดยที่ ครอบบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุด เฉลี่ย 47 % ที่จุด A7, A8 รองลงมาเป็นครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนว

ความหนาสูงสุดเฉลี่ย 43 % ที่จุดวัดความหนาเดียวกัน และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 36 % ที่แรงกดชิ้นงาน 50 % จากภาพที่ 4.7 กราฟแสดงเปรียบเทียบรูปทรงครอบบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตัวแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 5 %

3) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC




ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCC

จากราฟผลทดลองการขึ้นรูป ภาพที่ 4.8 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงานจาก 50 % เป็น 70% ในการขึ้นรูปโดยการใช้ครอบบีดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน พบว่าความเครียดแนวความหนามีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ครอบบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 51 % ที่จุด A7, A9 และ A10 รองลงมาเป็นครอบหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 46% ที่จุดวัดความหนาเดียวกัน และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 45 % ที่แรงกดชิ้นงาน 50 % จากภาพที่ 4.7 กราฟแสดง

เปรียบเทียบรูปทรงครอบบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟฟ์ไนต์อิเลเมนต์แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตำแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 12 %

4) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์ไนต์อิเลเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD




ภาพที่ 4.9 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์ไนต์อิเลเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD

จากการทดลองการขึ้นรูปจะพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อ ความหนาที่ลดลง ระหว่างการขึ้นรูปคือ แรงกดของแผ่นกดชิ้นงานและชนิดครอบบีด จากภาพที่ 4.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนา มีค่าสูงสุดเท่ากับ 27 % ที่จุด A7 และ A8 ของหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ส่วนครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเท่ากับ 20 % ที่จุด A7 และ A8 และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเปลี่ยนแปลงความหนาสูงสุดเท่ากับ 25 % ที่แรงกดชิ้นงาน 30 % จากภาพที่ 4.6 กราฟแสดงเปรียบเทียบครอบบีดต่างชนิดกัน จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาสูงสุดเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการ

ทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเลมเม้นต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตำแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 21 %


5) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเลมเม้นต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD



ภาพที่ 4.10 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเลมเม้นต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD

จากราฟผลทดลองการขึ้นรูป ภาพที่ 4.10 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงานจาก 30 % เป็น 50% ในการขึ้นรูปโดยการใช้ครอบีดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน พบว่าความหนามีค่าแตกต่างกัน โดยที่ ครอบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุด เฉลี่ย 36 % ที่จุด A10 รองลงมาเป็นครอบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 33 % ที่จุดความหนาเดียวกัน และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 27 % ที่แรงกดชิ้นงาน 50 % จากภาพที่ 4.7 กราฟแสดงเปรียบเทียบรูปทรงครอบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากครอบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเลมเม้นต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตำแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 25 %


6) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD



ภาพที่ 4.11 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCD

จากการผลทดสอบการลองการขึ้นรูป ภาพที่ 4.11 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงาน 70 % ใน การขึ้นรูปโดยการใช้ครอบบีดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน พบว่าความเครียดแนวความหนามีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ครอบบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุด เคลื่อน 50 % ที่จุด A7, A8 รองลงมาเป็นครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเคลื่อน 45% ที่จุดความหนาเดียว กัน และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเคลื่อน 38 % ที่แรงกดชิ้นงาน 50 % จากภาพที่ 4.7 กราฟแสดงเปรียบเทียบ รูปทรงครอบบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้าน ไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตัวแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 30 %


7) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลี่ยมต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.12 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของ การขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลี่ยมต์ในการใช้ครอบบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE

จากการทดสอบการลอกการขึ้นรูป ภาพที่ 4.12 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงานจาก 30 % ใน การขึ้นรูปโดยการใช้ครอบบีดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน พบว่าความเครียดแนวความหนามีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ครอบบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนา สูงสุดเฉลี่ย 27 % ที่จุด A7, A8 รองลงมาเป็นครอบบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียด แนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 25% ที่จุดวัดความหนาเดียวกัน และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 20 % ที่แรงกดชิ้นงาน 30 % จากภาพที่ 4.12 กราฟแสดง เปรียบเทียบรูปทรงครอบบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากครอบบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของ ความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีด จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อเลี่ยมต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตำแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 10.7 %


8) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจับกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.13 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจับกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE

จากการผลทดสอบการลอกการขึ้นรูป ภาพที่ 4.13 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดเป็น 50 % ในการขึ้นรูป พบร่วมกับความเครียดแนวความหนามีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ครอบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 30 % ที่จุด A7, A8 รองลงมาเป็นครอบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 27% ที่จุดวัดความหนาเดียวกัน และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 23 % ที่แรงกดชิ้นงาน 50 % จากภาพที่ 4.13 กราฟแสดงเปรียบเทียบรูปทรงครอบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากครอบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตัวแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 13 %

9) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.14 เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์ในการใช้ครอบีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE

จากการทดสอบการลอก ภาพที่ 4.14 พบว่าเมื่อเพิ่มแรงกดชิ้นงานเป็น 70 % ในการขึ้นรูปพบว่าความเครียดแนวความหนามีค่าเพิ่มสูง โดยที่ครอบีดรูปทรงหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 43 % เกือบทุกชุดของชิ้นงาน รองลงมาเป็นครอบีดหน้าตัดรูปตัววี มีการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนาสูงสุดเฉลี่ย 37% ที่ชุดวัดความหนาเดียวกัน และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาต่ำสุดเฉลี่ย 35 % ที่แรงกดชิ้นงาน 70 % จากภาพที่ 4.14 กราฟแสดงเปรียบเทียบรูปทรงครอบีด จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากครอบีดแบบหน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละการบางลงของความหนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบีด จากการทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์อิเมนต์พบว่าการเปลี่ยนแปลงความหนามีค่าใกล้เคียงกันทุกตัวแหน่ง มีความแตกต่างเฉลี่ย 18 %

4.4 สรุปการเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาของการขึ้นรูป


4.4.1 จากผลการทดลองการขึ้นรูปวัสดุเหล็ก SPCC, SPCD และ SPCE พบว่าแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของครอปีดทั้ง 3 ชนิด คือ ครอปีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม หน้าตัดสามเหลี่ยม หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า วัสดุไอลดั้วได้มากเกินไปเนื่องจากแรงกดชิ้นงานน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดรอยย่นบริเวณปีกของชิ้นงาน แต่จากการทดลองพบว่าความเครียดเฉลี่ยของการขึ้นรูปด้วยครอปีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิด วัสดุที่เกิดความเครียดสูงสุดคือวัสดุเหล็ก SPCC จากการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุทั้ง 3 ชนิด พบว่าเหล็ก SPCC มีค่า เลขยกกำลังของความเครียดแข็ง (n - Strain - Hardening Exponent) และ R (r -Value หรือ Plastic Strain Ratio) น้อยสุดนั้นก็หมายความว่าปิดจำากัดในการเปลี่ยนรูปร่าง และความสามารถในการด้านความต้านทานการหดตัวในแนวความหนา ของวัสดุน้อยตามไปด้วย [6] จึงส่งผลให้วัสดุเหล็ก SPCC มีค่าความเครียดสูงสุด SPCD และ SPCE ตามลำดับ ซึ่งผลการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ที่แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ของครอปีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิดวัสดุมีค่าความหนา และตำแหน่งของรอยย่นใกล้เคียงกับการขึ้นรูปจริง

4.4.2 คุณภาพชิ้นงานในการใช้ครอปีดแต่ละชนิดที่แรงกดชิ้นงาน 50 % ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปมีแรง拉开ขึ้นรูปสูงกว่า 30 % ใน การใช้ครอปีดทั้ง 3 รูปทรงนั้นยังพบว่าชิ้นงานเกิดรอยย่นที่ผนังชิ้นงานและขอบปีกชิ้นงานบ้างเล็กน้อย เนื่องจากแรงกดชิ้นงานมีความเหมาะสมกับการขึ้นรูป แต่ที่ระยะลึกสุดของชิ้นงานบริเวณนี้จะมีขนาดความหนาลดลง จะเห็นได้ว่ามีค่าความเครียดเกิดขึ้นสูง และตรงที่ชิ้นงานที่ใช้ครอปีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า จะทำให้ชิ้นงานง่ายต่อการนีกขา แต่ในขณะที่ใช้ครอปีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า นั้นพบว่าชิ้นงานเกิดรอยย่นที่ขอบปีกชิ้นงาน ความถี่การเกิดรอยย่นมากขึ้นกว่าครอปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม และครอปีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม มีการเกิดรอยย่นน้อยที่สุด จากการทดลองพบว่าความเครียดเฉลี่ยของการขึ้นรูปด้วยครอปีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิด วัสดุที่เกิดความเครียดสูงสุดคือวัสดุเหล็ก SPCC จากการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุทั้ง 3 ชนิด พบว่าเหล็ก SPCC มีค่า เลขยกกำลังของความเครียดแข็ง (n) และ R น้อยสุดนั้นก็หมายความว่าปิดจำากัดในการเปลี่ยนรูปร่างและความสามารถในการด้านความต้านทานการหดตัวในแนวความหนา [6] ของวัสดุน้อยตามไปด้วยจึงส่งผลให้วัสดุเหล็ก SPCC มีค่าความเครียดสูงสุด SPCD และ SPCE ตามลำดับ ซึ่งผลการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของครอปีดและวัสดุทั้ง 3 ชนิดวัสดุมีค่าความหนาและตำแหน่งของรอยย่นใกล้เคียงกับการขึ้นรูปจริง

4.4.3 คุณภาพชิ้นงานในการใช้ครอปีดแต่รูปทรงที่แรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นในการใช้ครอปีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ครอปีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม และครอปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม พบว่าชิ้นงานเกิดการนีกขาดบริเวณจุด A7, A8, A9, A10 และ บริเวณกึ่นถ่วง


เพราฯว่าปริมาณแรงกดชิ้นงานที่สูงกดลงที่ครอบบีดทำให้โลหะไม่สามารถไหลเข้าสู่ช่องด้วยได้ ทำให้เกิดความรุนแรงของการเปลี่ยนรูปวัสดุ เกิดความเห็นสูงสุดทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกิดรอยย่นที่บริเวณขอบปีกของชิ้นงานเนื่องจากแรงกดของชิ้นงานสูงและแรงลากขึ้นรูปมากจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงานมากที่สุดด้วย ซึ่งผลการจำลองการขึ้นรูปด้วยไฟไนต์อเลิมเม้นต์ มีค่าไกลส์เคียงกัน

จากการที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ในการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม สรุปได้ว่าเหล็ก SPCE เมนะสมสำหรับการขึ้นรูปมากกว่าเหล็ก SPCC และ เหล็ก SPCD เนื่องจากเหล็ก SPCE มีค่า เลขยกกำลังของความเครียดแข็ง (n - Strain - Hardening Exponent) มากกว่าเหล็กอีกสองชนิด และมีการยืดตัวได้ดีกว่า ดังนั้นจึงควรเลือกเหล็ก SPCE ใน การขึ้นรูป และควรเลือกใช้กับครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Half-Round Drawbead) ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ จากภาพที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ในการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม ผลการจำลองการขึ้นรูปด้วยไฟไนต์อเลิมเม้นต์ มีค่าไกลส์เคียงกัน




ภาพที่ 4.15 กราฟเปรียบเทียบความเครียดแนวความหนาที่แรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ในการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม


เปรียบเทียบธูปปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ 4.16 - 4.18



ภาพที่ 4.16 เปรียบเทียบธูปปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.17 เปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของคร้อบีคแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.18 เปรียบเทียบรูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลมิเนต์และวิธีการทดลองจริงของครองบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE


4.5 ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครองบีดในกระบวนการขึ้นรูป

หลังจากที่ได้ทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับจำลองกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่มีรูปทรงไม่สมมาตร โดยใช้วิธีไฟไนต์อเลมิเนต์ กับผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.2 และ 4.3 สรุปได้ว่าเหล็ก SPCE เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปมากกว่าเหล็ก SPCC และ เหล็ก SPCD ใน การขึ้นรูป ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ในหัวข้อนี้จะทำการศึกษาการผลกระทบของครองบีดเข้ามาช่วยควบคุม

ปริมาณวัสดุที่ถูกดึงเข้าไปในแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงไม่สมมาตรเพื่อป้องกันการเกิดรอยย่น หรือรอยย่นน้อยที่สุด ใน การศึกษาทำได้โดยใช้ ครอบบีด 3 ชนิด ที่มีรูปทรงต่างกัน ได้แก่ ครอบบีดหน้าตัดแบบครึ่งวงกลม หน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ในการเปรียบเทียบผลการขึ้นรูป

4.5.1 การเปรียบเทียบรอยย่นกับรูปทรงของครอบบีด


การเปรียบเทียบรอยย่นกับรูปทรงของครอบบีด แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก SPCE จากภาพ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละการเกิดรอยย่นกับรูปทรงของครอบบีด ซึ่งได้จากแผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Diagram; FLD) พบว่าเมื่อเปลี่ยนรูปทรงของครอบบีดร้อยละของรอยย่นเมื่อเทียบกับจำนวนเอลิเมนต์ทั้งหมดนั้นมีค่าเปลี่ยนไป



ภาพที่ 4.19 แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูปกรณีการใช้ครอบบีดหน้าตัดครึ่งวงกลมของเหล็ก SPCE


รูปร่างของครอบบีดที่ต่างกัน ซึ่งครอบบีดหน้าตัดแบบครึ่งวงกลม เกิดรอยย่นน้อยที่สุด กล่าวคือเมื่อครอบบีดสามผู้สถาปัตย์แต่ละชิ้นงานและมีแรงกดชิ้นงานที่เพียงพอสำหรับการขึ้นรูป เกิดการครอว์ (Draw) และ การดึงยืดขึ้นรูป (Stretching) ที่เพียงพอสำหรับการให้ลดตัวของวัสดุ เกิดจากปลาย

ໂຄິ່ງມນຂອງຄຣອບືດສ່າງພລໄຫ້ຄວາມເຄີ່ນອັດຄຣອບແນວແກນລດລງ ຈຶ່ງທຳໄຫ້ຮອຍຢ່ານລດລງດັ່ງແສດງໃນກາພທີ່ 4.19




ກາພທີ່ 4.20 ແຜນກາພບືດຈຳກັດກາຮືບປິກ ເພື່ອສະຫຼຸບປະກິດກາຮືບປິກ ໃຫ້ຄຣອບືດຫຼາກປັບປຸງຕົວວິບອອງເໜັກ SPCE

ສ່ວນຄຣອບືດຫຼາກຕັດຮູບປັບປຸງວ່າເກີດຮອຍຢ່ານມາກກວ່າຄຣອບືດຫຼາກຕັດກົງງວ່າງກລມ ຄື່ອເມື່ອມີ ແຮງກດໜຶ່ງຈາກຄຣອບືດມີຮູບປັບປຸງປລາຍແຫລມແລະຮັກມືຂອງຄຣອບືດນ້ອຍທຳໄຫ້ວັດສຸດເກີດກາຮັດມາກເກີນໄປ ໂດຍທ່ານໄດ້ນ້ອຍໜຶ່ງຈາກເກີດກາຮົງຍື່ດບືບປິກສູງ ແລະກາຮົວລວດລົງສ່າງພລໄຫ້ຮອຍຢ່ານເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ກາພທີ່ 4.20 ແສດງ ແຜນກາພບືດຈຳກັດກາຮືບປິກ ໃຫ້ຄຣອບືດຫຼາກປັບປຸງ ແລະຄຣອບືດຫຼາກຕັດແບນສີ່ເຫັນດ້ານໄມ່ເທົ່າ ເກີດຮອຍຢ່ານມາກທີ່ສຸດ ຜົ່ງແນວໂນມຂອງກາພທີ່ 4.20 ພບວ່າຮູບປັບປຸງຂອງຄຣອບືດມີອິທີພລຕ່ອຮອຍຢ່ານທີ່ເກີດບືບປິກ ສອດຄລື້ອງກັບທຖານີ ໃນຫວັນຂອໍທີ່ 2.5 ຈາກກາຮົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າຮູບປັບປຸງຄຣອບືດແລະແຮງກດຂອງແຜ່ນກາດ ຜົ່ງຈາກນັ້ນມີຜລຕ່ອກເກີດຮອຍຢ່ານ ຜົ່ງທຳໄຫ້ປົກມາພາກຮົງຍື່ດບືບປິກ (Stretching) ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະລດຄວາມ ເກີນກດໃນແນວເສັ້ນຮອບວງ (Compressive Stress) ລົງໄດ້ ຈຶ່ງທຳໄຫ້ຮອຍຢ່ານລດລົງ ຈາກພດກາຮົດລອງນີ້ ຍັງ ຕ້ອງພິຈາລາຍາກເກີດກາຮົງຍື່ດບືບປິກ ເມື່ອເພີ່ມແຮງກດແຜ່ນກດຜົ່ງຈາກນັ້ນ ອາຈະທຳໄຫ້ເກີດກາຮົງຍື່ດບືບປິກ ທີ່ມີຜົ່ງຈາກໄປດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກເກີດກາຮົງຍື່ດບືບປິກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ



ภาพที่ 4.21 แผนภาพปีกจำกัดการขึ้นรูป กรณีการใช้รอบบีดหน้าตัดสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่าของเหล็ก SPCE



ภาพที่ 4.22 แผนภูมิของร้อยละເອດີເມນຕີໃນແຕ່ລະຫົວຂອງຄຣອບິດຂອງເຫຼັກ SPCE

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลของรูปทรงครอบีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์อิเลิมเม้นต์ เพื่อศึกษาผลผลกระทบในการขึ้นรูปโลหะแผ่นเพื่อประเมินความสามารถในการขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรงไม่สมมาตร เปรียบเทียบการขึ้นรูปชิ้นงานจริงกับการวิเคราะห์จากการจำลองการขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลิมเม้นต์ ภายใต้แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของแรงลากขึ้นรูป วัสดุเกรด SPCC, SPCD และ SPCE สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ แรงกดไม่เพียงพอสำหรับการขึ้นรูป ทำให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นบริเวณขอบปีกชิ้นงาน แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์เป็นแรงที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปโดยใช้ครอบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ถ้าใช้แรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดจะมีความหนาลดลงมากจากผลการจำลองด้วยไฟไนต์อิเลิมเม้นต์มีความสอดคล้องกัน

5.1.2 ผลการทดลองสรุปได้ว่าเหล็ก SPCE เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปมากกว่าเหล็ก SPCC และเหล็ก SPCD เนื่องจากเหล็ก SPCE มีค่า เลขยกกำลังของความเครียดแข็ง (n - Strain - Hardening Exponent) มากกว่าเหล็กอีกสองชนิด และมีการยืดตัวได้ดีกว่า จึงควรเลือกเหล็ก SPCE ในการขึ้นรูป และควรเลือกใช้กับครอบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์

5.1.3 จากการวิจัยพบว่า รูปทรงของครอบีดนั้น มีผลต่อ การเกิดรอยย่นและ การฉีกขาด โดยวัดเป็นจำนวนอิเลิมเม้นต์ที่ เกิดขึ้น พบร่วมกับ ครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม เกิดรอยย่นน้อยที่สุด และ รูปทรงของครอบีดมีผลต่อการฉีกขาด และรอยย่น ซึ่งเมื่อใช้แรงกดชิ้นงานที่เท่ากัน แรงขึ้นรูปเพิ่มขึ้นตามแรงกดชิ้นงาน และรูปทรงของครอบีดในส่วนของการเปลี่ยนแปลงความหนาของแผ่นโลหะนั้น รูปทรงของครอบีดมีผลต่อการลดลงของการเปลี่ยนแปลงความหนา ซึ่งสามารถทำนายการเกิดการฉีกขาดได้ เมื่อพิจารณา แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป (Forming Limit Diagram; FLD) จะแสดงถึงอิเลิมเม้นต์ที่เกิดการฉีกขาด และรอยย่น เมื่อเปรียบเทียบรูปทรงของครอบีดต่างๆ พบร่วมกับ ครอบีดหน้าตัดครึ่งวงกลม เกิดการฉีกขาดและรอยย่นน้อยที่สุด

5.2 การอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงานจริง กับการจำลองการขึ้นรูปด้วยระบบวิชีไฟไนต์เอลิเมนต์ พบว่าสามารถแสดงถึงพฤติกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น ที่มีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงสามารถนำผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์จากการจำลองการขึ้นรูปไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างในการขึ้นรูปโลหะแผ่น สำหรับในการใช้ครอบบีดมีอิทธิพลต่อการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรของเหล็กแผ่นเกรด SPCC, SPCD และ SPCE โดยเฉพาะการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร การให้ลดตัวของวัสดุไม่เท่ากันส่งผลให้ชิ้นงานมีความหนากระจากตัวไม่สม่ำเสมอ กัน จึงได้มีการประยุกต์ใช้ครอบบีดมาใช้ในการควบคุมการให้ลดตัวของวัสดุ โดยมีการออกแบบครอบบีด 3 ลักษณะ ได้แก่ ครอบหน้าตัดครึ่งวงกลม หน้าตัดรูปตัววี และ หน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า มาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานรูปทรงไม่สมมาตรแล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปทรงของครอบบีดมีผลต่อการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร โดยครอบหน้าตัดครึ่งวงกลม จะสามารถควบคุมการให้ลดตัวได้ดีสุดกับวัสดุเกรด SPCE ที่แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับ หน้าตัดรูปตัววีและหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการจำลองการขึ้นรูปสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบครอบบีดในการขึ้นรูปชิ้นงานไม่สมมาตรได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรกับวัสดุนอกกฎหมายเหล็ก โดยเปรียบเทียบกับไฟไนต์เอลิเมนต์

5.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารหล่อลินสำหรับกับการขึ้นรูปเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

5.3.3 เปรียบเทียบความสูงของครอบบีดสำหรับการขึ้นรูปกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

5.3.4 ครอบบีดที่ใช้สำหรับการลากขึ้นรูปความมีรัศมีมากเพื่อลดแรงเสียดทานของแผ่น แบล็งค์ที่จะสัมผัสกับแผ่นเหลี่ยบชิ้นงานและช่องดาย

5.3.5 ศึกษานิคของครอบบีด ความสูงของครอบบีด และตำแหน่งการติดตั้งครอบบีดในการขึ้นรูปเปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์


รายการอ้างอิง

- [1] นุญส่ง จกlni, ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปลีกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาช่างเครื่องอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552.
- [2] Meiders, et al, "The implementation of an Equivalent Drawbead model in a finite Element code for sheet model forming," **Journal of material processing Technology**, 1998. pp. 234-244.
- [3] M.Samuel, **Influence of drawbead geometry on sheet metal forming**, Faculty of Engineering, Department of Production Engineering and Machine Design, Mansoura University, 2001, pp.94-103.
- [4] กิตติภัณฑ์ รัตนจันทร์, ผลกระทบจากครอว์บีดในการขึ้นรูปโลหะแผ่น, ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชากรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ, 2543.
- [5] ชัยศักดิ์ บุรณะชีพ, การวิเคราะห์พฤติกรรมการย่นโดย แผนภาพขีดจำกัดการขึ้นรูป, ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ, 2549.
- [6] ชนสาร อินทรกำธร, 5 คำถามกับการจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่น, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
- [7] ชนะชัย วัลติวรากค์กุร และ ชัยวัฒน์ ทองหลี, การศึกษาตัวแปรในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่น, ปริญนานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540.
- [8] มาโนช กรอบเงิน, การออกแบบแม่พิมพ์และการใช้โปรแกรมไฟฟ้าในต่ออิเมนต์ช่วยในการวิเคราะห์การลากขึ้นรูปชิ้นงานขอบสันฝาข้างท้ายรถบรรทุก, ปริญนานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548.
- [9] Kobayashi, S., Oh, S. and Altan, T., **Metal Forming and Finite Element Method**, New York Oxford University, 1989. pp.58-109.

- [10] พนา แซ่�สวัสดิ์, การแก้ปัญหารอยย่างในงานขึ้นรูปถ่วงที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม, วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหบัน្តินทิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถานบัน្តเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2541.
- [11] สุบิน ขันตี, การศึกษาความไวอัตราการเยิดตัวของเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 ด้วยไฟฟ้าต่อ อเลอิเมนต์, ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหบัน្តินทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชัชนาท, 2548.
- [12] ชาญ ณัดงาน, เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ, ภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถานบัน្តเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ, 2541.
- [13] Manfred Jasner, Meinhard Hecht and Wolfgang Beckmann, **Heat Exchangers and Piping Systems from Copper Alloys - Commissioning, Operating and Shutdown**, May 2009.
- [14] Van Sant Enterprises, Inc. 80 Truman Road Pella, IA 50219 877-VAN-SANT.
- [15] ปราโมทย์ เดชะอför ไฟฟ์อเลอิเมนต์ในงานวิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. หน้า 3-18.
- [16] R. W. Clough, **The Finite Element Method**. Pittsburgh, PA, September 1960, pp. 8-9.
- [17] Tai Hun Kwon, **In Production To Finite Element Method**, Department of Mechanical Engineering Pohang University of Science and Technology, pp. 2.
- [18] Daryl L. Logan, **Finite Element Method Fourth Edition**, University of Wisconsin-Platteville.
- [19] MSC.Software Corporation, “**Introduction to MSC. MARC AND MENTAT**,” 815 Colorado Boulevard Innsbrucker Ring 15 Los Angeles, 2007.
- [20] T. H. Kwon, **FEM Modelling Introduction**, 2005.
- [21] MSC.Software Corporation, “**MSC. MARC USER GUIDE VERSION 2008 R1 VOLUME B**.” 815 Colorado Boulevard Innsbrucker Ring 15 Los Angeles, March 2008.
- [22] MSC.Software, **MSC. MARC. MENTAT**. 815 Colorado Boulevard Innsbrucker Ring 15 Los Angeles, 2003.
- [23] D.A. Anderson, J.C. Tannehill, and R.H. Pletcher, **Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer**. Hemisphere, Washington, DC, 1984.
- [24] GK Lal SK Chhoudhury, “**Fundamentals Of Manufacturing Processes**,” **Alpha Science International Ltd. Harrow**, U.K., 2005.

- [25] วิทยา สงวนวรรณ และทีมงานวิชาการ, **NX CAE THE FINITE ELEMENT (FEA) ANALYSIS**, สำนักพิมพ์ เอนจินีเยอร์ แอนด์ อคิดेक พลัส 315/22-23 ถ.สุขุมวิท 6 ต.บาง พလีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- [26] รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง, **ทฤษฎีพลาสติกซึ่งและการเปลี่ยนรูปภาคร.** ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ 431/5 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
- [27] Frank J. Vecchio, Professor, **Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Membranes**, Department of Civil Engineering, University of Toronto , Ontario Canada.
- [28] Kurt Lage, Professor, **HANDBOOK OF METAL FORMING**. University of Stuttgart.
- [29] Bill Smith and Mark King, **Bending Square and Retangular Tubing**, May 16, 2002.
- [30] J D Square Inc. 2244 Eddie Williams Rd. Johnson City, Opryright 2009.
- [31] K. Longe, **Handbook of Metal Forming**, Society of manufacturing Engineering, 1985.
- [32] V.A.Zharkov, **Theory and Practice of Deep Drawing**, Mechanical Engineering Publication Limited, London, 1995.
- [33] ทีมงาน บูรณะธิติ. 2550. “การออกแบบการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเยื่อเครื่องยนต์โดยการวิเคราะห์ การนีกภาคและรอยย่น,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.






ภาคผนวก ก

การคำนวณแรงขึ้นรูป แรงกดชื่นงานและขนาดของแผ่นชื่นงาน

ก.1 การคำนวณแรงขึ้นรูปเล็ก

แรงในการขึ้นรูปสามารถหาได้จากการที่ 2.3 มีการคำนวณโดยการประมาณค่าดังแสดง
วิธีดังนี้ [9]



ภาพที่ ก.1 เส้นรอบรูปชั้นงานหากความยาว L_t (L Total) [1]

เมื่อ L_2 กับ L_4 เป็นเส้นตรงที่มีขนาดเท่ากันและ L_1 กับ L_3 เป็นเส้นโค้ง $R_1 = 37.5$ มม.
 $R_2 = 12.5$ มม. ตามลำดับเพื่อหาค่ามุม α

แทนค่าในสมการ

$$\sin \alpha = \frac{R_1 + R_2}{105}$$

$$\sin \alpha = \frac{37.5 + 12.5}{105} = \frac{25}{105}$$

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{25}{105} = 13.77 \text{ องศา}$$

$$L_2 = L_4 = 105 \cos \alpha$$

$$= 105 \cos 13.77$$

$$L_2 = L_4 = 102 \text{ mm}$$

หาค่า $L1$ และ $L3$ ที่สัมผัสส่วนโค้งของ $R1$ และ $R2$

$$L1 = \frac{\pi(180 + 2\alpha)R1}{180}$$

$$L1 = \frac{\pi(180 + 2 \times 13.77) \times 37.5}{180}$$

$$L1 = 135.8 \text{ mm}$$

$$L1 = \frac{\pi(180 + 2\alpha)R2}{180}$$

$$L3 = \frac{\pi(180 + 2 \times 13.77) \times 12.5}{180}$$

$$L3 = 33.3 \text{ mm}$$

$$Lt = L1 + L2 + L3 + L4$$

$$Lt = 135.8 + 102 + 102 + 33.3$$

$$Lt = 373.1 \text{ mm}$$

แทนค่าในสมการที่ 2.00

$$Fd = \frac{241 + 321}{2} \times 373.1 \times 1.0$$

$$Fd = \frac{104841}{1000} \text{ N } \overset{\text{ํ}}{\text{หรือ}} = 104.84 \text{ kN}$$

ก.2 แรงกดยึดแผ่นชิ้นงาน

แรงกดยึดแผ่นชิ้นงานสามารถหาได้จากสมการที่ 2.4 และ 2.5 ดังนี้ [9]

$$\text{หาค่า } h = \sqrt{105^2 - (37.5 - 12.5)^2} = 101.98 \text{ mm}$$

$$Ao = \frac{207.54}{360} \pi(75)^2 + \frac{152.46}{360} \pi(38)^2 + \frac{87+48}{2} 101.98 + \frac{81+46}{2} 101.98$$

$$Ao = 25468.17 \text{ mm}^2$$

$$Ast = \frac{207.54}{360} \pi(37.5)^2 + \frac{154.46}{360} \pi(12.5)^2 + 2 \left[\frac{37.5+12.5}{2} 101.98 \right]$$

$$Ast = 7853.78 \text{ mm}^2$$

คำนวณค่า k, m ของวัสดุ SPCC

$$k = \frac{1 + (r_{\max} - r_{\min})}{r_m n_m} 0.49 \times 10^{-3}$$

$$m = 1 + \left[\frac{d_{f_o}}{t_o} - 175 \right] \frac{0.17}{100}$$

ค่าคุณสมบัติของวัสดุ SPCC ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E517-92 [38]

$$r_m = \frac{(r_0 + 2r45 + r90)}{4}$$

$$r_m = \frac{(0.89 + 2(0.699) + 1.102)}{4}$$

$$r_m = 0.848$$

$$r_{\max} = 1.102$$

$$r_{\min} = 0.699$$

$$n_m = \frac{(n_0 + 2n45 + n90)}{4}$$

$$n_m = 0.184$$

หากค่า n ตามนูนได้จากสมการที่ 2.15
จากสมการเส้นตรงของข้อมูลคู่ระหว่างแรงกับความเครียด F, ε

$$k = \left[\frac{1 + (1.102 - 0.699)}{0.848 \times 0.180} \right] 0.49 \times 10^{-3}$$

$$k = 4.5038 \times 10^{-3}$$

d_{fo} , (The fictitious equivalent punch diameter)

$$d_{fo} = \sqrt{\frac{4A_{st}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4(7854)}{\pi}} = 100 \text{ mm}$$

ค่าตัวแปรของวัสดุ m

$$m = 1 + \left[\frac{100}{1} - 175 \right] \frac{0.17}{100}$$

$$m = 0.87$$

แรงกดที่ F_{NA} แผ่นกดชิ้นงาน (BHF)

$$P_{NA} = (4.5038 \times 10^{-3})(0.87) \times \left(\frac{25468}{7854} - 1 \right) \times 321$$


$$P_{NA} = 2.8208 \text{ N/mm}^2$$

$$\therefore \text{BHF จาก } F_{NA} = P_{NA}(Ao - Ast)$$

$$F_{NA} = 2.8208(25468 - 7854)$$

$$F_{NA} = 49685.57 \text{ N หรือ} \cong 49.6 \text{ kN}$$

ก.3 ขนาดของแผ่นชิ้นงาน



ภาพที่ ก.2 การคำนวณแผ่นตัดเปล่า [1]

หาค่า รัศมี $Rc1$ จากสมการ

$$D1 = \sqrt{d^2 + (d + 2a)^2 + 4d(h - 0.43r)}$$

เมื่อกำหนดให้ $d = 75 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

แทนค่า

$$D1 = \sqrt{75^2 + (75 + 2(5))^2 + 4(75)(15 - 0.43(4))}$$

$$= 129.75 \text{ mm}$$

$$Rc1 = \frac{D1}{2} = \frac{129.75}{2} = 64.88 \cong 65 \text{ mm}$$

หาค่า รัศมี $Rc2$

$$D2 = \sqrt{25^2 + (25+2(5))^2 + 4(25)(15 - 0.43(4))}$$

$$= 56.37 \text{ mm}$$

เมื่อกำหนดให้ $d = 25 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

$$Rc2 = \frac{D2}{2} = \frac{56.37}{2} = 28.19 \cong 28 \text{ mm}$$

หาค่าความยาว $L1$ และ $L2$

$$L1 = \frac{\pi}{2} R1 + (h - r) + \frac{\pi}{2} r + (a - r)$$

เมื่อกำหนดให้ $R1 = 37.5 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

แทนค่าตัวแปรในสมการเพื่อหาค่า $L1$

$$L1 = \frac{\pi}{2}(37.5) + (15 - 4) + \frac{\pi}{2}(4) + (5 - 4)$$

$$L1 = 77.16 \cong 77 \text{ mm}$$

$$L2 = \frac{\pi}{2} R2 + (h - r) + \frac{\pi}{2} r + (a - r)$$

เมื่อกำหนดให้ $R1 = 12.5 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

$$L2 = \frac{\pi}{2}(12.5) + (15 - 4) + \frac{\pi}{2}(4) + (5 - 4)$$

$$L2 = 37.91 \approx 38 \text{ mm}$$

หาค่าความยาว $L3$ และ $L4$

$$L3 = 2R1 \sin 45 + (h - r) + \frac{\pi}{2}r + (a - r)$$

เมื่อกำหนดให้ $R1 = 37.5 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

แทนค่าในสมการหาค่า $L3$

$$L3 = 2(37.5) \sin 45 + (15 - 4) + \frac{\pi}{2}(4) + (5 - 4)$$

$$L3 = 71.31 \approx 71 \text{ mm}$$

$$L4 = 2R2 \sin 45 + (h - r) + \frac{\pi}{2}r + (a - r)$$


เมื่อกำหนดให้ $R1 = 12.5 \text{ mm}$, $h = 15 \text{ mm}$, $a = 5 \text{ mm}$ และ $r = 4 \text{ mm}$

แทนค่าในสมการหาค่า $L4$

$$L4 = 2(12.5) \sin 45 + (15 - 4) + \frac{\pi}{2}(4) + (5 - 4)$$

$$L4 = 35.95 \approx 36 \text{ mm}$$





ภาพที่ ข.1 ชิ้นทดสอบการดึง (Plain-End Specimen)

ชิ้นทดสอบการดึงเพื่อหาค่าเลขซึ่งกำลังการทำให้แยกด้วยความเครียด (n) ของวัสดุโดยจะแผ่นตามมาตรฐาน ASTM E 646-91 ดังภาพที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 ขนาดของชิ้นทดสอบการดึง

รายละเอียด	ขนาด	
	นิ้ว	มิลลิเมตร
G ความยาวเกจ	2.000 ± 0.005	50.00 ± 0.01
W ความกว้าง	0.500 ± 0.010	12.5 ± 0.25
T ความหนา	ความหนาของชิ้นทดสอบ	
R รัศมีของส่วนโค้ง, น้อยที่สุด	1/2	13
L ความยาวรวม, น้อยที่สุด	8	200
A ความยาวของการลดพื้นที่หน้าตัด, น้อยที่สุด	$2\frac{1}{4}$	60
B ความยาวของส่วนที่ใช้จับยึด, น้อยที่สุด	2	50
C ความกว้างของส่วนที่ใช้จับยึด	3/4	20


ข.1 ทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็ก SPCC หนา 1 มิลลิเมตร

1) นำค่าจากการทดสอบการดึง (Tensile test) มาลงจุดสร้างแผนภาพความคื้นจริง (True stress) ความเครียดจริง (True strain)

Title	Thickness	Width	GaugeLength		
T1	1	12.5	50		
===== Summary for Data Processing =====					
Title	Max_Force	Max_Stress	YP_Stress	Break_Stress	LYP_Stress (N/mm ²)
T1	3730.69	93.27	68.9	74.33	68.29
Mean	0	0	0	0	0
===== Raw Data =====					
T1					
Time	Force	Stress	Stroke	Strain	Extensometer
0	12.29	0.31	1	2	0
1	-69.62	-1.74	1	2	0
7	569.23	14.23	1	2	0.01
7	724.84	18.12	1	2	0.01
8	1015.6	25.39	1	2	0.02


ภาพที่ ข.2 การบันทึกข้อมูลจากการทดสอบการดึง (Tensile test)

การบันทึกข้อมูลในช่วงความยืด (gage length) 50 mm. เครื่องบันทึกข้อมูลจะสามารถบันทึกได้ประมาณ 30,500 ค่า และคำนวณโดยโปรแกรมสำเร็จรูปในໂຄສ່ອງຟັ້ນເອັກເຊດ (Microsoft excel) จะได้ค่าความเค้นความเครียดวิศวกรรม




ภาพที่ ข.3 แผนภาพความเค้น-ความเครียดวิศวกรรมและ ความเค้น-ความเครียดจริงของเหล็ก SPCC หนา 1 มิลลิเมตร


2) จากการลงจุดสร้างแผนภาพ ความเก็บจริง ความเครียดจริง หาค่า K, n จากพหุติกรรรมช่วงพลาสติกซิตี้ (Plasticity) โดยใช้สมการตามแบบกำลัง (Power function) จำนวนห้าชิ้นทดสอบ




ภาพที่ X.4 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 1 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 348.1$ และ ค่า $n = 0.1042$




ภาพที่ X.5 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 2 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 359.57$ และ ค่า $n = 0.1177$



ภาพที่ ข.6 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 3 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 360.48$
และ ค่า $n = 0.1188$



ภาพที่ ข.7 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 4 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 369.08$
และ ค่า $n = 0.1488$



ภาพที่ ข.8 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 5 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 361.82$
และ ค่า $n = 0.1207$

ค่านวณหาค่าเฉลี่ย K รวม $(348.1+359.57+360.48+359.58+361.82)/5 = 357.91$

ค่านวณหาค่าเฉลี่ย n รวม $(0.1042+0.1177+0.1188+0.1182+0.1207)/5 = 0.11592$

3) หากาค่าแอนໄโอโซทรอปิกของเหล็ก SPCC ตามแนวทิศทางการรีด (Rolling Direction) หนา 1 มิลิเมตร ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของความเครียด จากสมการที่ 2.11

$$r_0 = \frac{\ln(8.94/12.5)}{\ln(0.87/1)} = 1.165$$

$$r_{45} = \frac{\ln(10.08/12.5)}{\ln(0.87/1)} = 1.254$$

$$r_{90} = \frac{\ln(9.08/12.5)}{\ln(0.79/1)} = 1.35$$

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติของเหล็ก SPCC

ชนิดของ วัสดุ	เลขชี้กำลัง การทำให้ แข็งด้วย ความเครียด (n)	สัมประสิทธิ์ ความต้าน แรง(K)	อัตราส่วนความเครียดพลาสติก (r)			
			R_0	R_{45}	R_{90}	\bar{R}
SPCC	0.12	357	1.165	1.254	1.355	1.257


ข.2 ทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็ก SPCD หนา 1 มิลลิเมตร

- นำค่าจากการทดสอบการดึง (Tensile test) มาลงจุดสร้างแผนภูมิความคื้นจริง (True stress) ความเครื่องดึง (True strain)

Title	Thickness	Width	GaugeLength			
T1	1	12.5	50			
===== Summary for Data Processing ======						
Title	Max_Force	Max_Stress	YP_Stress	Break_Stra	LYP_Stress [N/mm ²]	
T1	3644.69	91.12	46.38	49.42	45.87	
Mean	0	0	0	0	0	
===== Raw Data ======						
T1						
Time	Force	Stress	Stroke	Strain	Extensometer	
0	4.1	0.1	1	2	0	
0	102.38	2.56	1	2	0	
2	69.62	1.74	1	2	0	
2	147.43	3.69	1	2	0	
3	479.13	11.98	1	2	0.01	
3	888.65	22.22	1	2	0.02	


ภาพที่ ข.9 การบันทึกข้อมูลจากการทดสอบการดึง (Tensile test)

การบันทึกข้อมูลในช่วงความยืด (gage length) 50 mm. เครื่องบันทึกข้อมูลจะสามารถบันทึกได้ประมาณ 30,500 ค่า และคำนวณโดยโปรแกรมสำเร็จรูปในโครชีฟฟ์ເອັກເຊລ (Microsoft excel) จะได้ค่าความเค้นความเครียดวิศวกรรม




ภาพที่ ข.10 แผนภูมิความเค้น-ความเครียดวิศวกรรมและ ความเค้น-ความเครียดจริงของเหล็ก SPCD หนา 1 มิลลิเมตร


2) จากการลงจุดสร้างแผนภาพ ความเก็บจริง ความเครียดจริง หาค่า K, n จากพหุติกรรรมช่วงพลาสติกซิตี้ (Plasticity) โดยใช้สมการตามแบบกำลัง (Power function) จำนวนห้าชิ้นทดสอบ




ภาพที่ X.11 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 1 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 369.54$
และ ค่า $n = 0.1499$




ภาพที่ X.12 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 2 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 366.87$
และ ค่า $n = 0.1463$



ภาพที่ X.13 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 3 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 371.35$
และ ค่า $n = 0.1514$



ภาพที่ ข.14 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 4 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 359.58$ และ $n = 0.1182$



ภาพที่ ข.15 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 5 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 365.67$ และ $n = 0.1442$

คำนวณหาค่าเฉลี่ย K รวม $(369.54+366.87+371.35+359.58+365.67)/5 = 366.6$

คำนวณหาค่าเฉลี่ย n รวม $(0.149+0.146+0.151+0.118+0.144) / 5 = 0.141$

3) หาค่าแอนไอโอโซทรอปิกของเหล็ก SPCD ตามแนวทิศทางการรีด (Rolling Direction) หนา 1 มิลิเมตร ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของความเครียด จากสมการที่ 2.11

$$r_0 = \frac{\ln(8.16/12.5)}{\ln(0.72/1)} = \frac{\ln(0.652)}{\ln(0.72)} = 1.13$$

$$r_{45} = \frac{\ln(8.44/12.5)}{\ln(0.75/1)} = \frac{\ln(0.675)}{\ln(0.75)} = 1.365$$

$$r_{90} = \frac{\ln(7.25/12.5)}{\ln(0.69/1)} = \frac{\ln(0.98)}{\ln(0.65)} = 1.468$$

ตารางที่ ข.3 คุณสมบัติของเหล็ก SPCD

ชนิดของ วัสดุ	เลขชี้กำลัง การทำให้ แข็งด้วย ความเครียด (n)	สัมประสิทธิ์ ความต้าน แรง(K)	อัตราส่วนความเครียดพลาสติก (r)			
			R_0	R_{45}	R_{90}	\bar{R}
SPCD	0.14	366	1.13	1.365	1.468	1.378


ข.3 ทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็ก SPCE หนา 1 มิลลิเมตร

- นำค่าจากการทดสอบการดึง (Tensile test) มาลงชุดสร้างแผนภาพความคื้นจริง (True stress) ความเครียดจริง (True strain)

Title	Thickness	Width	GaugeLength		
T1	1	12.5	50		
===== Summary for Data Processing =====					
Title	Max_Force	Max_Stress	YP_Stress	Break_Stra	LYP_Stress [N/mm ²]
T1	2903.46	72.59	30.51	37.22	30.3
Mean	0	0	0	0	0
===== Raw Data =====					
T1					
Time	Force	Stress	Stroke	Strain	Extensometer
1	50	8.23	1	2	0
2	185	10.23	1	2	0
8	479.13	11.98	1	2	0.01
9	737.13	18.43	1	2	0.02


ภาพที่ ข.16 การบันทึกข้อมูลจากการทดสอบการดึง (Tensile test)

การบันทึกข้อมูลในช่วงความยืด (gage length) 50 mm. เครื่องบันทึกข้อมูลจะสามารถบันทึกได้ประมาณ 30,500 ค่า และคำนวนโดยโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซีอฟท์ເອັກເຊລ (Microsoft excel) จะได้ค่าความเค้นความเครียดวิศวกรรม




ภาพที่ ข.17 แผนภาพความเค้น-ความเครียดวิศวกรรมและ ความเค้น-ความเครียดจริงของเหล็ก SPCEN หนา 1 มิลลิเมตร


2) จากการลงจุดสร้างแผนภาพ ความเค้นจริง ความเครียดจริง หาค่า K, n จากพหุติธรรมช่วงพลาสติกชีต (Plasticity) โดยใช้สมการตามแบบกำลัง (Power function) จำนวนห้าชิ้นทดสอบ




ภาพที่ ข.18 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 1 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 308.88$ และ ค่า $n = 0.2034$




ภาพที่ ข.19 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 2 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 321.74$ และ ค่า $n = 0.2199$



ภาพที่ ข.20 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 3 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 315.34$ และ ค่า $n = 0.2103$



ภาพที่ ข.21 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 4 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 319.29$ และ ค่า $n = 0.2154$



ภาพที่ ข.22 ชิ้นทดสอบชิ้นทดสอบที่ 5 แทนค่า K, n ตามแบบสมการ $\sigma = K\varepsilon^n$ ได้ค่า $K = 315.04$ และ ค่า $n = 0.2090$

คำนวณหาค่าเฉลี่ย K รวม $(308.88+321.74+315.34+319.29+315.04) / 5 = 316.058$

คำนวณหาค่าเฉลี่ย n รวม $(0.2034+0.2199+0.2103+0.2154+0.2090) / 5 = 0.2116$

3) หาค่าแอนไอโซทรอปิกของเหล็ก SPCE ตามแนวทิศทางการรีด (Rolling Direction) หนา 1 มิลิเมตร ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของความเครียด จากสมการที่ 2.11

$$r_0 = \frac{\ln(7.53/12.5)}{\ln(0.78/1)} = \frac{\ln(0.6024)}{\ln(0.78)} = 2.04$$

$$r_{45} = \frac{\ln(7.84/12.5)}{\ln(0.77/1)} = \frac{\ln(0.627)}{\ln(0.77)} = 1.786$$

$$r_{90} = \frac{\ln(7.14/12.5)}{\ln(0.78/1)} = \frac{\ln(0.5712)}{\ln(0.78)} = 2.258$$

ตารางที่ ข.4 คุณสมบัติของเหล็ก SPCE

ชนิดของ วัสดุ	เลขชี้กำลัง การทำให้ แข็งด้วย ความเครียด (n)	สัมประสิทธิ์ ความต้าน แรง(K)	อัตราส่วนความเครียดพลาสติก (r)			
			R_0	R_{45}	R_{90}	\bar{R}
SPCE	0.21	290	2.04	1.786	2.258	2.01



ค.1 ตารางบันทึกแรงที่ใช้ในการขึ้นรูป

ตารางที่ ค.1 ผลของการลากขึ้นภาพที่ แรงกดชิ้นงาน 30, 50, 70 เปอร์เซ็นต์เหล็ก SPCC, SPCD, SPCE เปรียบเทียบกับการจำลองด้วยไฟโนต์อเลมานต์

วัสดุ/แรงกดชิ้นงาน	แรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูปของรูปทรงครอปีด (KN)					
	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
1.เหล็ก SPCC แรงกด 30 %	106	100	108	103	110	105
2.เหล็ก SPCD แรงกด 30 %	106	101	109	103	132	133
3.เหล็ก SPCE แรงกด 30 %	101	100	105	99	109	104
4.เหล็ก SPCC แรงกด 50 %	126	108	131	106	146	128
5.เหล็ก SPCD แรงกด 50 %	133	115	138	109	150	142
6.เหล็ก SPCE แรงกด 50 %	121	101	127	105	129	126
7.เหล็ก SPCC แรงกด 70 %	140	132	157	131	180	155
8.เหล็ก SPCD แรงกด 70 %	145	138	168	145	183	166
9.เหล็ก SPCE แรงกด 70 %	135	127	157	124	161	150

ค.2 ความเครียดในแนวความหนาของชิ้นงานในแต่ละจุดตรวจวัด

ตารางที่ ค.2 การวิเคราะห์ความเครียดความเครียดแนวความหนาของเหล็ก SPCC ที่ แรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจวัดความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.20	0.18	0.22	0.21	0.22	0.20
A2	0.17	0.17	0.22	0.21	0.22	0.21
A3	0.20	0.18	0.27	0.25	0.22	0.23
A4	0.22	0.22	0.25	0.24	0.25	0.23
A5	0.20	0.19	0.25	0.24	0.25	0.24
A6	0.25	0.23	0.25	0.24	0.25	0.27
A7	0.27	0.27	0.30	0.30	0.30	0.29
A8	0.27	0.26	0.30	0.30	0.30	0.29
A9	0.22	0.21	0.25	0.25	0.23	0.24
A10	0.22	0.21	0.25	0.25	0.25	0.26

$$\varepsilon_t \text{ คือ ความเครียดแนวความหนา } \varepsilon_t = \ln(t/t_o)$$

ตารางที่ ค.3 การวิเคราะห์ความเครียดแนวความหนาของเหล็ก SPCC ที่แรงกดซึ่งงาน 50 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจ ความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมค้าน ไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.30	0.29	0.37	0.37	0.42	0.40
A2	0.30	0.29	0.38	0.38	0.42	0.41
A3	0.32	0.31	0.39	0.39	0.41	0.42
A4	0.31	0.30	0.41	0.41	0.43	0.43
A5	0.28	0.27	0.39	0.39	0.42	0.43
A6	0.29	0.28	0.38	0.38	0.42	0.41
A7	0.35	0.34	0.43	0.43	0.47	0.45
A8	0.36	0.34	0.43	0.43	0.47	0.45
A9	0.30	0.28	0.36	0.36	0.42	0.44
A10	0.28	0.27	0.36	0.36	0.42	0.43

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

ตารางที่ ค.4 การวิเคราะห์ความเครียดแนวความหนาของเหล็ก SPCC ที่แรงกดซึ่งงาน 70 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจ ความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมค้าน ไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.39	0.37	0.39	0.37	0.43	0.42
A2	0.39	0.37	0.42	0.40	0.46	0.45
A3	0.41	0.41	0.36	0.35	0.43	0.43
A4	0.39	0.37	0.36	0.35	0.41	0.42
A5	0.39	0.37	0.36	0.35	0.42	0.43
A6	0.36	0.37	0.39	0.37	0.43	0.45
A7	0.42	0.41	0.48	0.46	0.51	0.49
A8	0.44	0.43	0.46	0.46	0.49	0.48
A9	0.45	0.43	0.42	0.40	0.51	0.50
A10	0.44	0.43	0.45	0.42	0.51	0.49

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

**ตารางที่ ค.5 การวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCD ที่
แรงกดซิ้นงาน (Blank Holder Force) 30 เปอร์เซ็นต์**

จุดตรวจวัดความ หนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.20	0.18	0.15	0.16	0.22	0.21
A2	0.17	0.17	0.19	0.18	0.22	0.23
A3	0.21	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21
A4	0.20	0.19	0.20	0.19	0.25	0.23
A5	0.20	0.20	0.15	0.15	0.22	0.21
A6	0.22	0.21	0.15	0.15	0.25	0.23
A7	0.25	0.24	0.20	0.19	0.26	0.26
A8	0.25	0.24	0.20	0.19	0.27	0.26
A9	0.22	0.23	0.13	0.13	0.25	0.24
A10	0.22	0.21	0.13	0.12	0.25	0.24

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

**ตารางที่ ค.6 ตารางวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCD ที่
แรงกดซิ้นงาน (Blank Holder Force) 50 เปอร์เซ็นต์**

จุดตรวจวัดความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.20	0.21	0.27	0.26	0.25	0.23
A2	0.22	0.23	0.25	0.24	0.27	0.27
A3	0.25	0.24	0.25	0.23	0.25	0.26
A4	0.25	0.23	0.25	0.23	0.27	0.28
A5	0.23	0.22	0.22	0.21	0.33	0.32
A6	0.25	0.24	0.25	0.22	0.33	0.32
A7	0.27	0.27	0.33	0.32	0.35	0.34
A8	0.27	0.27	0.33	0.32	0.35	0.34
A9	0.25	0.25	0.30	0.29	0.35	0.33
A10	0.25	0.25	0.30	0.29	0.36	0.34

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

ตารางที่ ค.7 ตารางวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCD ที่
แรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) 70 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.25	0.25	0.35	0.33	0.33	0.31
A2	0.25	0.24	0.34	0.34	0.32	0.30
A3	0.30	0.29	0.36	0.34	0.31	0.32
A4	0.32	0.31	0.36	0.34	0.35	0.33
A5	0.29	0.28	0.33	0.34	0.42	0.40
A6	0.36	0.34	0.39	0.37	0.42	0.43
A7	0.39	0.37	0.44	0.42	0.50	0.49
A8	0.39	0.37	0.45	0.43	0.50	0.49
A9	0.39	0.38	0.45	0.43	0.48	0.46
A10	0.33	0.32	0.42	0.40	0.48	0.46

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

ตารางที่ ค.8 ตารางวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCE ที่
แรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) 30 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.21	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25
A2	0.22	0.20	0.25	0.25	0.26	0.26
A3	0.21	0.19	0.24	0.24	0.24	0.24
A4	0.20	0.19	0.23	0.23	0.25	0.25
A5	0.19	0.19	0.21	0.21	0.24	0.24
A6	0.23	0.21	0.24	0.24	0.26	0.26
A7	0.23	0.23	0.28	0.25	0.30	0.28
A8	0.23	0.23	0.29	0.26	0.31	0.29
A9	0.20	0.20	0.27	0.24	0.28	0.27
A10	0.20	0.20	0.27	0.25	0.28	0.27

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

ตารางที่ ก.9 ตารางวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCE ที่ แรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) 50 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจวัดความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.28	0.27	0.27	0.26	0.30	0.29
A2	0.28	0.27	0.29	0.29	0.33	0.32
A3	0.29	0.28	0.31	0.30	0.34	0.33
A4	0.30	0.29	0.30	0.31	0.32	0.36
A5	0.29	0.28	0.32	0.31	0.33	0.37
A6	0.30	0.29	0.30	0.31	0.32	0.38
A7	0.32	0.31	0.36	0.35	0.40	0.39
A8	0.32	0.31	0.36	0.35	0.39	0.41
A9	0.30	0.29	0.33	0.32	0.39	0.38
A10	0.30	0.29	0.33	0.32	0.39	0.38

ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$


ตารางที่ ก.10 ตารางวิเคราะห์ความเครียดเทียบเท่าความหนา (Equivalent Strain) ของเหล็ก SPCE ที่ แรงกดชิ้นงาน (Blank Holder Force) 70 เปอร์เซ็นต์

จุดตรวจวัดความหนา	ครึ่งวงกลม		สามเหลี่ยม		สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	
	ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$		ความเครียดแนวความ หนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$	
	EXP	FEM	EXP	FEM	EXP	FEM
A1	0.32	0.31	0.34	0.33	0.36	0.37
A2	0.31	0.31	0.36	0.34	0.42	0.39
A3	0.34	0.33	0.36	0.35	0.38	0.40
A4	0.32	0.30	0.33	0.32	0.42	0.40
A5	0.31	0.31	0.36	0.35	0.42	0.40
A6	0.33	0.31	0.30	0.29	0.36	0.37
A7	0.36	0.35	0.33	0.31	0.42	0.42
A8	0.36	0.35	0.36	0.34	0.42	0.43
A9	0.33	0.31	0.30	0.30	0.39	0.41
A10	0.30	0.30	0.33	0.33	0.36	0.41


ε_t คือ ความเครียดแนวความหนา $\varepsilon_t = \ln(t/t_o)$

ค.3 ปรีวิยบเที่ยบแรงในการขึ้นรูประหว่างการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์อินต์เอลิเม้นต์ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1) ปรีวิยบเที่ยบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์อินต์เอลิเม้นต์ของครอบบีดแบบครึ่งวงกลม ของเหล็กเกรด SPCC ดังภาพที่ ค.1 – ค.3 ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.1 Half-Round Drawbead, BHF 30 % SPCC




ภาพที่ ค.2 Half-Round Drawbead, BHF 50 % SPCC




ภาพที่ ค.3 Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCC


2) เปรียบเทียบแรงในการขันรูปจั่งกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบเบ็ดแบบครึ่งวงกลม ของเหล็กเกรด SPCD ดังภาพที่ ค.4 – ค.6 ด้วยแรงกดชั้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.4 Half-Round Drawbead, BHF 30 %, SPCD




ภาพที่ ค.5 Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCD




ภาพที่ ค.6 Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCD


3) เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเม้นต์ของครัววีคแบบครึ่งวงกลม ของเหล็กเกรด SPCE ดังภาพที่ ค.7 – ค.9 ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.7 Half-Round Drawbead, BHF 30 %, SPCE




ภาพที่ ค.8 Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCE




ภาพที่ ค.9 Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCE


4) เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบเบ็ดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ของเหล็กเกรด SPCC ดังภาพที่ ค.10 – ค.12 ด้วยแรงกดชั้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.10 V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCC




ภาพที่ ค.11 V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCC




ภาพที่ ค.12 V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCC


5) เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบเบ็ดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ของเหล็กเกรด SPCD ดังภาพที่ ค.13 – ค.15 ด้วยแรงกดขึ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.13 V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCD




ภาพที่ ค.14 V-Shaped Drawbead, BHF 50%, SPCD




ภาพที่ ค.15 V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCD


6) เปรียบเทียบแรงในการขันรูปจั่ว กับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบเบ็ดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ของเหล็กเกรด SPCE ดังภาพที่ ค.16 – ค.18 ด้วยแรงกดชั้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.16 V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCE




ภาพที่ ค.17 V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCE




ภาพที่ ค.18 V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCE


7) เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบบีดแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ของเหล็กเกรด SPCC ดังภาพที่ ค.19 – ค.21 ด้วยแรงกดชั้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.19 Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 % SPCC




ภาพที่ ค.20 Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 % SPCC




ภาพที่ ค.21 Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCC


8) เปรียบเทียบแรงในการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟน์อิเม้นต์ของครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ของเหล็กเกรด SPCD ดังภาพที่ ค.22 – ค.24 ด้วยแรงกดขึ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.22 Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 % SPCD




ภาพที่ ค.23 Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 % SPCD




ภาพที่ ค.24 Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCD


9) เปรียบเทียบแรงในการขันรูปจั่งกับการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ของครอบบีดแบบสี่เหลี่ยมค้านไม้เท่า ของเหล็กเกรด SPCE ดังภาพที่ ค.25 – ค.24 ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ ค.25 Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 % SPCE




ภาพที่ ค.26 Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 % SPCE




ภาพที่ ค.27 Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %,SPCE

ค4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงานระหว่างการขึ้นรูปจริงกับการจำลองด้วยไฟฟ์ในต่ออเลิมเนต์ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟฟ์ในต่ออเลิมเนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.28 - ค.29




ภาพที่ ค.28 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 30 %,SPCC




ภาพที่ ค.29 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 30 %, SPCC

2) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟฟ์ในต่ออเลิมเนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.30 - ค.31




ภาพที่ ค.30 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCC




ภาพที่ ค.31 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCC

3) เปรียบเทียบความเครียดและความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.32 – ค.33




ภาพที่ ค.32 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCC




ภาพที่ ค.33 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCC

4) เปรียบเทียบความเครียดและความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอปิดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.34 – ค.35




ภาพที่ ค.34 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 30 %,SPCD




ภาพที่ ค.35 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 30 %, SPCD

5) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูป่างของชิ้นงานระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.36 – ค.37




ภาพที่ ค.36 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 50 %,SPCD




ภาพที่ ค.37 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCD

6) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูป่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.38 – ค.39




ภาพที่ ค.38 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCD




ภาพที่ ค.39 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCD

7) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองของจริงของครอปีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.40 – ค.41




ภาพที่ ค.40 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 30 %,SPCE




ภาพที่ ค.41 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 30 %, SPCE

8) เปรียบเทียบความเครียดและความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองของคร่าววีบีดแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.42 – ค.43




ภาพที่ ค.42 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCE




ภาพที่ ค.43 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 50 %, SPCE

9) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอปีคแบบครึ่งวงกลม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.44 – ค.45




ภาพที่ ค.44 Thickness Strain, Half-Round Drawbead, BHF 70 %,SPCE




ภาพที่ ค.45 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Half-Round Drawbead, BHF 70 %, SPCE

10) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอปีคแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.46 – ค.47




ภาพที่ ค.46 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCC




ภาพที่ ค.47 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCC

11) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอปิดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.48 – ค.49




ภาพที่ ค.48 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCC




ภาพที่ ค.49 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCC

12) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.50 – ค.51




ภาพที่ ค.50 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCC




ภาพที่ ค.51 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCC

13) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงานระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.52 – ค.53




ภาพที่ ค.52 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCD




ภาพที่ ค.53 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCD

14) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.54 – ค.55




ภาพที่ ค.54 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCD




ภาพที่ ค.55 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCD

15) เปรียบเทียบความเครียดแนวและความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.56 – ค.57




ภาพที่ ค.56 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCD




ภาพที่ ค.57 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCD

16) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงานระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.58 – ค.59




ภาพที่ ค.58 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCE




ภาพที่ ค.59 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 30 %, SPCE

17) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปบีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.60 – ค.61




ภาพที่ ค.60 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCE




ภาพที่ ค.61 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 50 %, SPCE

18) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.62 – ค.63




ภาพที่ ค.62 Thickness Strain, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCE



ภาพที่ ค.63 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, V-Shaped Drawbead, BHF 70 %, SPCE

19) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.64 – ค.65




ภาพที่ ค.64 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCC




ภาพที่ ค.65 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCC

20) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครอปีดแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่ม៉ែថា តាមแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.66 – ค.67




ภาพที่ ค.66 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCC




ภาพที่ ค.67 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCC

21) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลเมนต์และวิธีการทดลองจริง ของครอปิดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCC ดังภาพที่ ค.68 – ค.69




ภาพที่ ค.68 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCC




ภาพที่ ค.69 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCC

22) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.70 – ค.71




ภาพที่ ค.70 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCD




ภาพที่ ค.71 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCD

23) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์อเลี่ยมต์และวิธีการทดลองจริงของครอบบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.72 – ค.73




ภาพที่ ค.72 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCD




ภาพที่ ค.73 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCD

24) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดลองจริงของครัวร์บีคแบบลีเหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก SPCD ดังภาพที่ ค.74 – ค.75




ภาพที่ ค.74 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCD




ภาพที่ ค.75 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCD

25) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงานระหว่างวิธีไฟไนต์อเลมเม้นต์ และวิธีการทดลองจริงของครอบปีกแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 30 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.76 – ค.77




ภาพที่ ค.76 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCE




ภาพที่ ค.77 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 30 %, SPCE

26) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงานระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจั่งของครอปีคแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.78 – ค.79




ภาพที่ ค.78 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCE




ภาพที่ ค.79 เปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 50 %, SPCE

27) เปรียบเทียบความเครียดแนวความหนา รูปร่างของชิ้นงาน ระหว่างวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีการทดลองจั่งของครอปีคแบบสี่เหลี่ยมค้านไม่เท่า ด้วยแรงกดชิ้นงาน 70 เปอร์เซ็นต์ ของเหล็ก SPCE ดังภาพที่ ค.80 – ค.81



ภาพที่ ค.80 Thickness Strain, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCE



ภาพที่ ค.81 เปรียบเทียบขั้นงานจริงกับ FEM, Trapenzifrom Drawbead, BHF 70 %, SPCE





**รายงานผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาทบทวน
การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จิตรา รุ้งกิจการพานิช
ผศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
ผศ.ดร.ประมวล สุธีเจริญวนน

รศ.ดร.ปารเมศ ชูติมา
ผศ.ดร.ดาริชา สุริวงศ์
ผศ.ดร.สมชาย พัวจินดานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจ้ม
ดร.สุดารัตน์ วงศ์กีรเกียรติ

ดร.ปุณณมี สังจกมล
ดร.สุวิชภรณ์ วิชกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดร.ชัยวัฒน์ บุ่มทอง
ดร.ศิริรัตน์ หมื่นวนิชกุล
อ.จันจิรา คงชื่นใจ

ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์คำ
ดร.สิร่างค์ กลั่นคำสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ชานนท์ มูลวรรณ
อ.ประภาพรณ เกษราพงศ์

ดร.ศักดิ์ชัย รักการ
อ.จักรินทร์ กลั่นเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พรเทพ ขอข่ายเกียรติ
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ผศ.ดร.วีระพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ดร.ปาพจน์ เจริญอภิปัล

รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนาภุล
ผศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐ์โขตศักดิ์
ดร.ธนา ราชภารกัลตี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.วิชัย อัตรทินวัฒน์
ผศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
ผศ.ดร.สรรคุณดีชัย ชีวสุทธิศิลป์
ผศ.ดร.อรรถพล สมุกคุปต์
ดร.ชนพูนท์ เกษมเศรษฐ์
ดร.อนิรุทธิ์ ไชยาธุรุณิช

รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร
ผศ.ดร.วัฒนัย วรธนัจฉริยา
ผศ.ดร.อภิชาต โลกาแดง
ดร.กรกฎ ไยบัวเทศ ทิพยวงศ์
ดร.วสันต์ นาคเขียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.คณสัน จิระภัทรศิลป
รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อถุล
ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตรภรณ์
ผศ.พจมาน เตียวแรมรัตน์
ดร.วิศิษฐ์ครี วิยะรัตน์
อ.ปรัชญา เพียสุรุ

รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒนา
รศ.สันติรัฐ นันทะวงศ์
ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
ดร.ช่อแก้ว จตุราวน์
ดร.อิศราทัด พึงอัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล

ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ
ผศ.ดร. สกนธ์ คล่องบุญจิต
ดร. อุดม จันทร์จรัสสุข
ดร.ชุมพล ย่างไyi

รศ.ดร. ฤทธิ์ มาสุจันท์
ผศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล
ดร.พิชญ์วุฒิ กิตติปัญญาจาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.พิชัย จันทร์มนต์

ผศ.วิชาญ ช่วยพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไหกังวล

ผศ.ณัฐศักดิ์ พรหุพิศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.นเรศ อินคำวงศ์
ดร.ภาควุฒิ จาเรวุฒิ

ดร.บรรเจิด แสงจันทร์
ผศ.มนวิกา อาวิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.สุชาติ เย็นวิเศษ
ดร.สุรศิทธิ์ ระหว่างวงศ์

ผศ.เดช เหมือนขาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ดร.พรศิริ จงกล
ดร.ปภากร สุนานนท์
อ.นรา สมัคดภพวงศ์

ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
ดร.ปีร์ ศิริรักษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รศ.ดร.จิรารัตน์ ธีรวราพฤกษ์
 ผศ.ดร.อุณิชัย วงศ์ทัคโนย์กร
 ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

รศ.ดร.จิรศิริรพงศ์ เจริญกันการกษ
 ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์
 ผศ.ดร.เสมอจิต ห้อมรสสุคนธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
 ดร.ชวัญนิช คำเมือง
 ดร.ภาณุ บูรณชาครุกร
 อ.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์

ผศ.ศิษฐา สิมารักษ์
 ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล
 อ.ธนิกานต์ คงชัย

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 ดร. ภาคพิรุณ์ ศรีสำเริง

ผศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
 ดร.อรุมา ลาสุนนท์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
 ผศ.ดร.บพิตร บุปโขต
 ดร.นิตา ชัยมูล

ผศ.ดร.waretra วีระวัฒน์
 ผศ.ศุภชัย นาทะพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
 รศ.ดร.ดวงพรรณ ศุภุกานธ์
 ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคานพช

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิต
 ดร.พิษณุ มนัสบ屁ต
 อ.ต่อศักดิ์ อุทัยไข่ฟ้า
 อ.สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต
 ผศ.ดร.ธนวรรณ อ้วนไพบูลย์
 ผศ.สินี สุขกรรมใส
 อ.ศิลปชัย วัฒนเสย
 อ.พรรคพงษ์ แก่นยังคง

ดร.เลิศเหลา ชนะชัยขันธ์
 อ.นันทวรรณ อ่าเอียม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ผศ.ดร. กฤษดา พิศลัยบุตร
 อ.บุญลุล อุบลนาน

ผศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล
 ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
 ดร.พงษ์เพ็ญ จันทนະ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
 ผศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
 ดร.สิริเดช ชาตินิยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.พัฒนพงศ์ อริยะสิทธิ์
อ.จักรพันธ์ กันหา
อ.ธนิน ศรีวารมย์
อ.วรพจน์ พันธุ์คง

ดร.อริณี มนีศรี
อ.ชาลิต มณีศรี
อ.พิสุทธิ์ รัตนแสนวงศ์
อ.สุพัฒตรา เกษราพงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ผศ.ปฏิพัทธ์ ทรงสุวรรณ
ผศ.สุขุม โภมาตชัยมงคล
ดร.กัญจนา ทองสนิท
ดร.สิงหนาท แสงเหลม

ผศ.จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
ผศ.วันชัย ลีลาภิวงค์
ผศ.สุวัฒน์ เยนโรต
ดร.ณัฐพล ศิริสว่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
รศ.สมชาย ชูโฉน
ผศ.ดร.เจษฎา วรรณาสินธุ
ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล
ผศ.ดร.รัฐชนา สินธนาลัย
ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
ผศ.เจริญ เจตวิจิตร
ผศ.ยอดดาว พันธุ์นรา

รศ.วนิดา รัตนมนี
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวีไล
ผศ.ดร.ประภาส เมืองจันทร์บุรี
ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัท
ผศ.ดร.อุ่น สังขพงศ์
ผศ.พิเชฐ ศราการชัยศิริ
ผศ.สุวัน ตั้งโพธิอรรرم

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ.จิตلدดา ชี้มเจริญ
อ.วรลักษณ์ เสกสรรรังสฤษฎี
อ.อรุณ่า กอสนาน

อ.นิศากร สมสุข
อ.อัญชลี สุพิทักษ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.คณิศร ภูนิค
ผศ.ดร.บุษสรา เกเรียงกรกฎ
ผศ.ดร.ระพันธ์ ปิตาคະໂສ
ผศ.ดร.สุขอัองคณา ลี
ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงศ์

ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง
ผศ.ดร.ปริชา เกเรียงกรกฎ
ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชawan
ดร.ราษฎร พันธุ์นิกุล
ดร.สันณ์ โօนาพิริยะกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดร.กรกฎ เทมสถาปัตย

ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผศ.ชัยพฤกษ์ อากาเวหา
อ.เจษฎา วงศ์อ่อน

ผศ.ประยูร สุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.คร.ชัยยุทธ ช่างสาร
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ กิมมาพงศ์
ผศ.ดร.ณัฐา คุปต์ษัชธีร
ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
ดร.นรนงค์ชัย โภเจริญ
ดร.สรพงษ์ ภาสุปรีร
ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ดร.มานพ ตันตราบันพิทย์
ผศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ
ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
ผศ.ชาลิต แสงสวัสดิ์
ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
ดร.ระพี กาญจนะ[†]
ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง



สารบัญ (ต่อ)

MPM127 การศึกษาการแยกเส้นใยไฟสีสุกเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทางสิ่งทอ ครราธุ โถสวัสดิ์ ชีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์	241
MPM128 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษไม้จากกระบวนการทอผ้าใหม่มาปั่นเป็น เส้นด้าย พิคุทร์ จันทร์คำ ชีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์	242
MPM129 ระบบลอกองน้ำสำหรับดับไฟในกระบวนการเผาขนฟ้า สุวิทย์ ออมปีติกวน สมจินต์ อักษรธรรม	243
MPM130 การศึกษาร่วมวิธีการเชื่อมประสานด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ใน Inconel 617 และ เหล็กแผ่นรีดร้อน จงกล เอี่ยมมิ จิรเดช นาคเงินทอง นิรุตตน์ นาคสุข	244
MPM131 การศึกษาสภาพรวมที่เหมาะสมของงานกัดตัวอักษรบนไม้ตala-tonedด้วย เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จักรนรินทร์ พัตรทอง สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ ชีระพงษ์ ทิพย์อักษร	245
MPM132 High Density Polyethylene Powder as a Binder in Coconut Pulp Particleboard Compared with Urea-Formaldehyde Montip Lawsuriyonta Chuntip Kumnuantip Tawatchai Meekeaw Siriwan Pheansila Suwadee Longsaman	246
MPM133 แผ่นวัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยมะพร้าวผสมผงคอนกรีต กับชีเมนต์ ประยูร สุรินทร์ ชัยพุกษ์ อาภาเวท เจริญ วงศ์อ่อน	247
MPM134 การศึกษาอิทธิพลรูปทรงของครอว์บีดในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดย วิธีการ วิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าต์เอลิเมนต์ สุริยา ประสมทอง ศิริชัย ต่อสกุล	248
MPM135 Mechanical Properties of Textile Reinforced LLDPE in Rotational Molding Narongchai O-Charoen Natee Srisawat Hiroyuki Hamada	249



การศึกษาอิทธิพลรูปทรงของคร้อบีดในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการวิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์

Effect Study of Drawbead Shape in Deep Draw Process using Finite Element Method

สุริยา ประสมทอง^{1*} ศิริชัย ต่อสกุล²

^{1,2}ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

อำเภอรัตนบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

E-mail: Suriya_tea12@hotmail.com*

บทคัดย่อ

ปัญหาการลากขึ้นรูปที่พบมากคือ เกิดการฉีกขาดและการเกิดรอยยันสาเหตุกิດจากแรงกดของแบล็คไฮลเดอร์ ถ้าแรงกดมากเกินไปอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของวัสดุและถ้าแรงกดน้อยเกินไปก็ให้เกิดรอยยันของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการวิเคราะห์การควบคุมการไหลด้วยของโลหะโดยการใช้คร้อบีดมาใช้ควบคุมการไหลด้วยของวัสดุ สำหรับงานวิจัยนี้ใช้คร้อบีดที่มีรูปร่าง แบบครึ่งวงกลม และ คร้อบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่มีเท่า โดยมีด้านแปรไปที่ศักย์คือ รูปร่างของคร้อบีด อิทธิพลของแรงกดแบล็คไฮลเดอร์ และชนิดของวัสดุ ที่มีผลกระทำต่อการควบคุมการไหลของโลหะแผ่นที่เหล็กชาร์ช่องปิดตาย ในการลากขึ้นรูปโดยใช้วิธีไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์ จากการเบรี่ยนเพียงผลพบว่าแรงกดดันงานแบล็คไฮลเดอร์ที่ 50 บอร์ชีนต์ คร้อบีดแบบครึ่งวงกลม กับ คร้อบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่มีเท่า ทำพ่วงบนคร้อบีดแบบครึ่งวงกลม วัสดุสามารถไหลได้ดีกว่าแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่มีเท่า โดยวัดจากความหนาที่เปลี่ยนไปของวัสดุแต่ละจุดที่ทำการวัดซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการจำลองด้วยวิธีไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์จากการทดสอบจึงสรุปได้ว่าในการลากขึ้นรูปควรเลือกใช้คร้อบีดรูปทรงหน้าตัดแบบครึ่งวงกลมที่แรงกดดันงาน 50 บอร์ชีนต์ ผลการเบรี่ยนรูปร่างสุดท้ายของวัสดุจากวิธีไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์สอดคล้องกับรูปร่างจริง ซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์ สามารถทำนายและหาแนวทางการแก้ไขรูปทรงของคร้อบีดในการลากขึ้นรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำลักษณ์ “ไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์/การลากขึ้นรูปโลหะแผ่น/แม่พิมพ์/การยัน”

1. บทนำ

คร้อบีดที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไปในงานอุตสาหกรรมการชี้นรูปโลหะแผ่นมีหลายลักษณะ เช่น เป็นแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead), คร้อบีดแบบครึ่งวงกลม (Round Drawbead) , ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อการควบคุมการไหลของโลหะแผ่นของคร้อบีด คือ รูปร่างของคร้อบีด ความเสียดทานระหว่างผิวของคร้อบีดกับโลหะแผ่น ความเร็วในการดึงชี้นรูปและคุณสมบัติด้านแอนิโซotropic (Anisotropy)

จากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จึงได้จัดทำโครงการวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบจากคร้อบีดในการควบคุมการไหลของโลหะแผ่น โดยวิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์ (FEM) เพื่อ มุ่งเน้นการประยุกต์รูปร่างของคร้อบีด[1] โดยการทดลองทำการเบรี่ยนเพียงคร้อบีด แบบครึ่งวงกลม (Round bead) และ คร้อบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead) ที่มีผลต่อการไหลด้วยของโลหะในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการวิเคราะห์ไฟฟ้าในต่อเอลิเม้นต์เพื่อศึกษาผลการวิเคราะห์ กับผลการทดลองซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาในการทดลอง แม่พิมพ์เพื่อการผลิตจริงต่อไปเกี่ยวกับกับเหล็ก SPCE และ เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานต่อไป

2. ลักษณะของชิ้นงาน

2.1 การออกแบบชิ้นงาน

การออกแบบชิ้นงานซึ่งประกอบไปด้วยการลากขึ้นรูปหลังรูปแบบทั้งการดึงการกดอัดชิ้นงานจะมีรัศมีของปลายทั้งสองด้านไม่มีเท่ากันคือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 37.5 มม. เส้นศูนย์กลาง 25 มม. [2] จัดวางอยู่ในแนวเดียวกันมีระยะเท่ากัน 105 มม. และเส้นด้านข้างเป็นแนวยาวตัดกัน หลักการออกแบบชิ้นงานทำการคำนวนแรงในการลากขึ้นรูปของวัสดุเหล็กดิบเย็น SPCE มีความหนา 1 มม. ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการลากขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนที่ออกแบบสามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพคือ Finite Element Method (FEM) โดยใช้โปรแกรม Dynaform ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตรวจสอบการลาก

การประชุมวิชาการเชิงงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554
20-21 ตุลาคม 2554




รูปโลหะ ซึ่งในบทความนี้ได้มีการออกแบบขั้นงานดังแสดงรูปที่ 1



รูปที่ 1 ลักษณะขั้นงาน


2.2 กำหนดปัจจัยในการทดสอบ

1. ตราอิฐบีด



รูปที่ 2 (a) ตราอิฐบีดแบบครึ่งวงกลม (Round bead)

(b) ตราอิฐบีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead)



รูปที่ 3 ภาพตัดครอปเบดแบบครึ่งวงกลมของขั้นรูป


จากรูปที่ 3 สามารถคำนวณแรงในการควบคุมการให้ลดตัวของวัสดุได้จากการดังต่อไปนี้

$$F_e = \frac{16Ew\delta t^3}{(2R_s + W + 2cl)^3} \quad (1)$$

แต่

$$\delta = \min \left(h, 2(2R + t) \frac{RY_p}{tE} \right) \quad (2)$$

F_e คือ แรงในการขึ้นรูปโลหะ, δ คือ แรงในการควบคุมการให้ลดตัวของโลหะ, E ค่ามอดูร์ส, Y_p คือ Yield stress, w ความกว้างของแผ่นโลหะ, t คือความหนาของวัสดุ, W ความกว้างของตราอิฐบีด, h คือ ความสูงของตราอิฐบีด, R คือรัศมีของตราอิฐบีด, Cl คือ Clearance ระหว่างตราอิฐบีดกับวัสดุ




รูปที่ 4 ภาพตัดครอปเบดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

จากรูปที่ 4 สามารถคำนวณแรงในการควบคุมการให้ลดตัวของวัสดุได้จากการดังต่อไปนี้

$$F_e = \frac{16Ew\delta t^3}{(4R_s + 2cl)^3} \quad (3)$$

2.3 ลักษณะและตัวแปรแห่งแรงพิมพ์

CAD ชุดแม่พิมพ์ จำกัดขั้นงานและดังรูปที่ 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะ โดยที่แม่พิมพ์จะจัดวางแบบการขึ้นรูป 4 ชุด upper die อยู่ด้านบน ถัดมาเป็น Blank size, Drawbead , Binder และ Lower die อยู่ด้านล่าง ตามลำดับ ชุด Lower die จะไม่เกิดข้อที่ต้องการทำงานในการทำงานชุด Upper die จะเคลื่อนที่ลงมากดกับ Binder และ Lower die เพื่อขึ้นรูปตามลำดับ[3]



รูปที่ 4 ชุดแม่พิมพ์

3. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ


สำหรับวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูป คือ เหล็กรีดเย็นเกรด SPCE ความหนา 1 มม. และนำมาขึ้นรูปตามตารางของ Flow Curve จึงต้องใช้เครื่องทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุ โดยวิธีการ引っ่อง (uniaxial tensile test) และคำนวนหาค่า True stress และ True strain ออกมามา โดยใช้ความสัมพันธ์ดังต่อไป

$$\sigma = s(l+e) \quad (4)$$

$$\varepsilon = \ln(l+e)$$



โดยที่ σ คือ True stress, s คือ Engineering stress, ε คือ True strain และ e คือ Engineering strain



รูปที่ 5 Flow Curve ของวัสดุ

ซึ่งข้อมูลจาก Flow curve สามารถแทนด้วยความสัมพันธ์ด้วยกฎกากั่งดังนี้

$$\sigma = K\varepsilon^n \quad (5)$$

โดยที่ K คือ Strength coefficient และ n คือ Hardening exponent จากการใช้ Regression Analysis จะได้ค่า $K = 319.29$ MPa และ $n = 0.22$ นอกจากนี้ทำการทดสอบค่าอัตราส่วนความเครียดถาวร (R -value หรือ Plastic Strain Ratio, R) โดยกำหนดให้

$$R = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_t} \quad (6)$$

โดยที่ ε_w คือ Width Strain และ ε_t คือ Thickness strain ตารางที่ 1 ตารางแสดงคุณสมบัติทางกลของวัสดุ

วัสดุ	σ_y MPa	K (MPa)	n	r_0	r_{45}	r_{90}
SPCE	290	319	0.215	2.04	1.78	2.258

จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ย r_{av} เพื่อหาค่า Anisotropy ดังต่อไปนี้

$$r_{av} = \frac{r_0 + r_{45} + r_{90}}{4} \quad (7)$$

โดยที่ r_{av} คือ ค่าเฉลี่ยของ R-value ; r_0 , r_{45} , r_{90} คือ ค่า R-value ที่วัดได้ตามแนว 0, 45, 90 องศา ตามแนวเว้าของโลหะแผ่นตามลำดับซึ่งสำหรับวัสดุนี้ค่า r_{av} เป็น 1.52

4. การดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน วัสดุชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง เป็นเหล็กกล้ารีดเย็บเกรด SPCE ความหนา 1 มม. โดยสร้างโครงด้ายด้วยไฟฟ้า (Electro chemical marking) จึงตัด

แผ่นเปล่าที่ได้จากการคำนวณโดยประมาณค่าขนาด $220 \times 160 \times 1$ มม. ทดลองโดยภายนอกได้สำเร็จ ๆ ที่ เหมือนกันได้แก่ ช่องว่าง (Clearance) ระหว่างพันธ์กับสายสารหล่อลื่น (Lubricant) แรงขันรูป (Drawing force) และ กำหนดอัตราส่วนการลากขึ้นรูป (Drawing ratio : β) เท่ากับ 2.0 ทำการลากขึ้นรูปด้วยเครื่องปั้มไฮดรอลิกขนาดแรงดันสูงสุด 80 ตัน จะสามารถทดสอบการขึ้นรูปลีกในชนิดของ ดรอว์บีด หัก 2 แบบ คือ (1) ดรอว์บีดแบบครึ่งวงกลม (Round-bead) (2) ดรอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead) และ แรงกดของแบล็คโคลเดอร์ (Blank holder) ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 52.42 KN ซึ่งทดสอบ 5 ชั้น ในแต่ละชั้นใช้ของการทดลอง แล้วทำการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของโครงด้ายแบบวงกลม (Circles grid pattern) และวัดขนาดความเปลี่ยนแปลงเพื่อหาความเครียด ของแต่ละจุดที่กำหนด


5. ผลการทดลอง

จากการทดลองจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของแรงกดชิ้นงานจากการคำนวณได้เท่ากับ 52.42 kN แรงที่ใช้ในการขึ้นรูปลีกมีความแตกต่างมากเนื่องจากภูทธรของการขึ้นรูป กับภูทธรของดรอว์บีดซึ่งการเปลี่ยนรูปบริเวณหน้าตัดพันธ์ที่ไม่สามารถส่งผลทำให้การโหลดตัวของแผ่นงานเข้าสู่ด้วยเป็นไปได้ตามปกติซึ่งการเปลี่ยนรูปสูญเสียน้ำหนักไม่มีผลทำให้แผ่นงานเกิดการฉีกขาดตามขอบตัวมีดายและตามจุดวิกฤตต่าง ๆ เป็นไปได้สูงด้วย [2] สาเหตุของความเส้นในแนวแกนการยืดตัวของวัสดุมากกว่าจุดคราก (yields) อย่างไรก็ตามแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปบันแรงกดชิ้นงานจะเป็นไปตามชนิดของดรอว์บีดความแตกต่างของแรงกดขึ้นรูปลีกชิ้นงานจะเปลี่ยนตามแรงกดชิ้นงานเป็นไปตามชนิดของดรอว์บีดแรงที่กดชิ้นงานจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นแรงขึ้นรูปซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการตัดง่าย



(a)


การประชุมวิชาการชั้นงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2554
20-21 ตุลาคม 2554



รูปที่ 5 แรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์

- (a) ควร์บีดแบบครึ่งวงกลม (Round -bead)
- (b) ควร์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead)

จากรูปที่ 6 ความต้องการของแรงกดชิ้นงานของรอบร์บีดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันกล่าวคือ ในการลากขึ้นรูปและแรงกดชิ้นงานต่อระยะกดลึกของชิ้นงานด้วยรอบร์บีดแบบครึ่งวงกลม (Round- bead) จะเห็นได้ว่าแรงในการลากขึ้นรูปจะค่อยๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอสำหรับการลากขึ้นรูป ต่อระยะความลึกของชิ้นงาน



รูปที่ 6 แรงขึ้นรูปและแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของรอบร์บีด

แรงกดชิ้นรูปสูงสุด 149.03 kN ที่ระยะความลึก 46.02 mm. โดยที่แรงกดชิ้นงาน (Blank holder force) 50 เปอร์เซ็นต์ ของแรงกดชิ้นงานมีความรายเรียบ และกว่าการให้ลดตัวของโลหะเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ชิ้นงานที่ได้จะมีรอยยื่นส่วนบนของชิ้นงานลักษณะตั้งรูปที่ 5 (a) แต่ในขณะเดียวกันในการลากขึ้นรูปและแรงกดชิ้นงานต่อระยะกดลึกของชิ้นงานด้วยรอบร์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-bead) จะเห็นได้ว่าแรงใน


การลากขึ้นรูปจะค่อยๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แรงของระยะความลึก 43.08 mm. การลากขึ้นรูปสูงสุดที่ระยะ 150.58 kN อยู่ที่ประมาณ 57 kN และจึงลดลง จากกราฟแสดงให้เห็นว่า การให้ลดตัวของเนื้อโลหะข้ามช่อง DIE มีการให้ลดตัวที่ไม่ต่อทำให้เกิดรอยยื่นที่ขอบด้านบนและล่างของตัวชิ้นงานและทำให้ชิ้นงานเกิดการฉีกขาดที่ขอบของชิ้นงานดังรูปที่ 5 (b)

6. แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของการขึ้นรูป


การสร้างแบบจำลองเริ่มต้นจากการสร้างแบบจำลองตาข่าย (Mesh Model) เพื่อการแบ่งเอลิเมนต์ (Elements) ของแม่พิมพ์แต่ละชุดและแมลงค์ โดย Mesh ของ Die, Binder, Punch และ Blank ถูกสร้างในโปรแกรม Dynaform [4] ถูกนำมาประมวลผลด้วย Explicit Nonlinear FEM โดยใช้โปรแกรม Dynaform 5.6 เพื่อประเมินความสามารถในการขึ้นรูปแต่ละแบบได้อย่างสม่ำเสมอ การคำนวณทั้งหมดทำบน PC workstation ที่มีตัวประมวลผล Intel Core i3 2.26 GHz และ RAM ที่ 4 GB โดยใช้เวลาคำนวณแต่ละแบบประมาณ 2 ชั่วโมง

6.1 รอบร์บีดแบบครึ่งวงกลม (Round- bead)

จากรูปที่ 13 จะเห็นว่าชิ้นงานจากการขึ้นรูป มีรอยยื่นเกิดขึ้นมากบริเวณปีกด้านบนและด้านปลายทั้ง 2 ด้านซึ่งแสดงเป็นสีขาวและวงไว้ ชิ้นงานนี้มีความหนาต่ำสุดอยู่ที่ 0.71 mm. โดยเกิดบริเวณจุดบนสุดของชิ้นงาน แสดงในรูปที่ 14




รูปที่ 13 ผลการวิเคราะห์ FLD




รูปที่ 14 การกระจายความหนา

6.2 ดรอร์บีดแบบสี่เหลี่ยมตัดไม้เท้า (Angular-bead)

จากรูปที่ 15 จะเห็นว่าชิ้นงานจากการขึ้นรูป มีรอยย่นเกิดขึ้นบริเวณปีกด้านบนซึ่งแสดงเป็นสีม่วงและขาวไว้ และชิ้นงานเกิดการฉีกขาดบริเวณด้านหัวของชิ้นงานและชิ้นงานนี้ความหนาที่สุดอยู่ที่ 0.4 มม. โดยเกิดบริเวณจุดด้านหัวของชิ้นงาน แสดงในรูปที่ 16 สาเหตุเกิดจากหน้าสัมผัสของชิ้นงานกับหน้าสัมผัสของดรอร์บีดมีมากเกินไปทำให้การไหลด้วยแรงสอดเป็นไปได้ยากทำให้ชิ้นงานเกิดการฉีกขาด




รูปที่ 15 ผลการวิเคราะห์ FLD




รูปที่ 16 การกระจายความหนา

7.ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล


วิเคราะห์ความเครียดแนวความหนา (Thickness strain) ของชิ้นงานในแต่ละจุด ของการใช้ดรอร์บีดแต่ละชนิด ที่ระดับแรงกดชิ้นงาน 50 เปอร์เซ็นต์บริเวณจุดที่ตรวจสอบความเครียดบนชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 17



รูปที่ 17 บริเวณจุดที่ตรวจสอบความเครียดบนชิ้นงาน



รูปที่ 18 กราฟแสดงความเครียดแนวความหนาชิ้นงานในแต่ละจุดที่แรงกดชิ้นงาน 50 % ของดรอร์บีดแบบครึ่งวงกลมบวบยันเทียบกับ FEM




รูปที่ 19 กราฟแสดงความเครียดแนวความหนาชิ้นงานในแต่ละ




จุดที่แรงกดขึ้นงาน 50 % ของครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เปรียบเทียบกับ FEM

จากรูปที่ 18 เป็นกราฟแสดงความเครียด จากความ
หนาของชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลง ในการใช้ครอว์บีดแบบครึ่ง
วงกลมเปรียบเทียบกับ FEM ที่แรงกดขึ้นงาน (Blank Holder
Force) 50 % จะพบว่าระดับความเครียดในแต่ละจุดมีระดับที่
แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าครอว์บีดแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม
(Round-bead) การไฟล์ตัวของโลหะสม่ำเสมอที่สุดแต่ชิ้นงาน
จะเกิดรอยบุบบริเวณขอบของชิ้นงานอยู่บ้าง ซึ่งมีความ
แตกต่างกับครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (Angular-
bead) มีความรุนแรงความเครียดสูงสุดที่จุด A10 , A8 ตั้งรูป
ที่ 19 จึงทำให้ชิ้นงานบริเวณนั้นเกิดการฉีกขาด และผลการ
ทดลองมีความสอดคล้องกับการจำลองด้วยไฟฟ์ในต่อไปนี้




รูปที่ 19 การเปรียบเทียบการขึ้นรูปจริงกับการวิเคราะห์ด้วย
FEM ของครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า



รูปที่ 20 การเปรียบเทียบการขึ้นรูปจริงกับการวิเคราะห์ด้วย
FEM ของครอว์บีดแบบครึ่งวงกลม

ในการเปรียบเทียบการขึ้นรูปชิ้นงานจริงกับการจำลอง
ด้วยไฟฟ์ในต่อไปนี้ได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบมีความ
สอดคล้องกันจากรูปที่ 20 และ 21



รูปที่ 21 การเปรียบเทียบการขึ้นรูปจริงกับการวิเคราะห์ด้วย
FEM ของครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า



จากวูปที่ 21 แรงกดซึ้งงาน (Blank holder force) 50 เปอร์เซ็นต์ ครอว์มีครูปทรงแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Round-bead) จะใช้แรงในการลากซึ้งรูปซึ้งงานที่ระดับ 142.15 kN เมื่อแรงกดซึ้งงานเพิ่มขึ้น แรงในการลากซึ้งรูปจะเพิ่มสูงตาม ค่าความเครียด (Strain) สูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อกำหนดค่าเท่ากับ 0.27 ซึ้งงานเกิดรอยย่นแนบอย่าง ไส้ดรอร์บีดแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยม ด้านไม่เท่า (Angular-bead) จะใช้แรงในการลากซึ้งรูปซึ้งงานที่ระดับ 150.38 kN เมื่อแรงกดซึ้งงานเพิ่มขึ้น แรงในการลากซึ้งรูปจะเพิ่มสูงตาม ค่าความเครียด (Strain) สูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อกำหนดค่าเท่ากับ 0.36 ซึ้งงานเกิดรอยย่นและเกิดการฉีกขาด

8.สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษารูปทรงของครอว์บีดผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้

8.1 ใน การซึ้งรูปครอว์มีครูปทรงแบบหน้าตัดครึ่งวงกลม (Round-bead) ให้สามารถให้หลักได้ดีกว่าครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยม ด้านไม่เท่า (Angular-bead) ที่แรงกดซึ้งงาน

50 เปอร์เซ็นต์เป็นแรงที่เหมาะสมสำหรับการซึ้งรูป

8.2 ครอว์บีดที่มีรูปทรงตัดต่างกัน จึงต้องใช้ขนาด ของแรงที่แตกต่างกัน ซึ่งการเปรียบเทียบทั้งสองแบบจะใช้แรงแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งครอว์มีครูปทรงแบบหน้าตัดครึ่งวงกลมใช้แรงในการซึ้งรูปต่ำกว่าครอว์บีดแบบสี่เหลี่ยม ด้านไม่เท่า

8.3 การนำเอาวิธี FEM มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบของครอว์บีดในกระบวนการลากซึ้งรูปซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ไฟฟ์ในตัวเลือกสามารถทำนายและหาแนวทางการแก้ไขรูปทรงของครอว์บีดในการลากซึ้งรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก แผนกวิชาศึกษาธรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์สุพรรณบุรี

เอกสารอ้างอิง

- [1] Y.T.Keum "Expert drabead models for finite element analysis of sheet metal forming processes" Division of Mechanical Engineering ,Hanyang University,1999

[2] นุญส่ง จงกลนี “การศึกษาอิทธิพลของครอว์บีดในกระบวนการลากซึ้งรูปซึ่งงานที่รูปทรงมีสมมาตร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ปทุมธานี 2552

[3] พร้อมพันธ์ เกิดสวัสดิ์ “การประยุกต์ใช้การทำแบบจำลองไฟฟ์ในตัวเลือกเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและลดเวลาการปรับตั้งแม่พิมพ์สำหรับงานซึ้งรูปโลหะแผ่น” มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2552

[4] ETA, Dynaform: User's Manual Version 5.6,

[5] กิตติภัทร์ รัตนันทร์ “ผลกระทบจากครอว์บีดในการซึ้งรูปโลหะแผ่น” มหาวิทยาลัยพระจอมพระนครเหนือ 2542

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายสุริยา ประสมทอง
วัน เดือน ปีเกิด	12 มกราคม 2529
ที่อยู่	107 หมู่ 6 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
การศึกษา	ระดับ ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพัฒน์
	ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 450 ม.6 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.ย่านยา อ.สามชุก จ. สุพรรณบุรี 72130

