




รายงานการวิจัย



สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง

การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต่นอัตโนมัติ

DESIGN AND FABRICATION THE AUTOMATIC FORMING

KHAO TAN MACHINE

โดย

นายบุญทัน ศรีบุญเรือง

ลงทะเบียนวันที่	13 พ.ย. 2548
ลงทะเบียน	069506
เลขหมู่	วท S 509.5
หัวเรื่อง	ข้าวแต่น
เทคโนโลยีการเกษตร	
โครงการสนับสนุน	

ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปอาหาร

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548

### คำนิยม

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้น ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อศึกษาถึงความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและออกแบบให้ใช้งานได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯทุกท่าน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลโรงฝึกงานที่ให้ความสะดวกและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ผลของการวิจัยในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศต่อไป

บุญทัน ศรีบุญเรือง

กรกฎาคม 2549

## บทคัดย่อ

เครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติมีจุดประสงค์ในการออกแบบเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปข้าวแค้นให้มีการผลิตที่ได้จำนวนมากขึ้นในจำนวนเวลาที่เท่ากันกับกลุ่มแม่บ้านและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานโดยตัวเครื่องประกอบไปด้วย เกลียวลำเลียง 4 ตัวใช้ในการลำเลียงข้าวเหนียวหนึ่งที่ผสมกับน้ำแดงโม,กะทิ,น้ำตาลและเกลือในการขับเคลื่อนเกลียวลำเลียงทั้ง 4 ตัวนั้นจะอาศัยต้นกำลังจากมอเตอร์ 1 เฟสขนาด 1.5 แรงม้าในการขึ้นรูปนั้นจะใช้ตัวขึ้นรูปที่ทำมาจากแผ่นสแตนเลสตีจนมีลักษณะโค้งตัวที่ใช้ควบคุมจะใช้ลูกเบี้ยวตีที่ก้านกดตัวขึ้นรูปเพื่อขึ้นรูปข้าวเหนียวโดยจะมีตัวเงินวาล์วควบคุมจังหวะเกลียวลำเลียงในการดันข้าวเหนียวออกมาเมื่อข้าวเหนียวถูกขึ้นรูปแล้วจะมีแผ่นรองที่ทำจาก Supertlene เลื่อนตัวออกปล่อยข้าวเหนียวที่ขึ้นรูปแล้วตกลงบนที่รองรับ

การทดสอบเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นได้ทำการทดสอบ 5 ครั้งในแต่ละครั้งจะใช้ข้าวเหนียวดิบ 3 กิโลกรัม นำไปนึ่งผสมกับน้ำแดงโม,กะทิ,น้ำตาลและเกลือ จากการทดสอบในแต่ละครั้งจะสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ครั้งละ 24 ชุด โดยใน 1 ชุดทำได้ 4 ชิ้นรวมในแต่ละครั้งจะได้ 96 ชิ้น ทำการทดสอบ 5 ครั้งจะได้ 490 ชิ้น เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จำนวน 336 ชิ้น โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 23 นาที

## ABSTRACT

Automatic forming Machine khao tan have object in design for save time in forming khao tan. It have got more product in save time with housekeepers group and save cost for worker. Thereare 4 screw conveyors use convey cooked glumic rice that mixing with watermelon juice, coconut milk, sugar and salt. The operation of 4 screw conveyors use motor single phase 1.5 horsepower.

The forming is controlled by cam. Geneva is control screw conveyors to push glumic rice out when it out there is superlene plate support.when it move glumic rice will fall to tray

Test Automatic forming Machine khao tan 5 time. Each time is use glumic rice 3 kg mixing with watermelon juice, coconut milk, sugar and salt. Each test give product 24 set, each set can make 4 piccc. Test 5 time give 490 piece, It is can use 336 piece and use time all 23 min.

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ค
รายการสัญลักษณ์	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของ การวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทบทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าวแต๋น	3
ทฤษฎีเกี่ยวกับมอเตอร์	9
ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลลา	11
ทฤษฎีเกี่ยวกับโซ่	16
ทฤษฎีเกี่ยวกับเกลียวลำเลียง	20
ทฤษฎีเกี่ยวกับลูกเบี้ยว	22
การขึ้นรูปอาหาร	24
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการ	26
อุปกรณ์ที่ใช้สร้าง	26
วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ	27
แผนดำเนินงาน	28
วิธีการ	28
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์	36
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	48
เอกสารอ้างอิง	50
ภาคผนวก ก	51
ภาคผนวก ข	69
ภาคผนวก ค	79

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่	
1 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของงาเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและไข่ไก่	7
2 การดำเนินงานและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต่นอัตโนมัติ	28
ตารางผนวกที่	
ก.1 ตารางภาคผนวกที่1 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต่นครั้งที่ 1	51
ก.2 ตารางภาคผนวกที่2 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต่นครั้งที่ 2	54
ก.3 ตารางภาคผนวกที่3 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต่นครั้งที่ 3	58
ก.4 ตารางภาคผนวกที่4 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต่นครั้งที่ 4	61
ก.5 ตารางภาคผนวกที่5 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต่นครั้งที่ 5	65

## สารบัญญภาพ

	หน้า
<b>ภาพที่ (เรียงตามบท)</b>	
1    แสดงรูปร่างลักษณะของเพลา	11
2    แสดงเพลาอยู่ภายใต้แรงต่าง ๆ	12
3    แสดงรูปแบบการส่งกำลังด้วยโซ่ขับ	16
4    แสดงโซ่ขับที่มีอุปกรณ์ตั้งโซ่	17
5    แสดงรูปแบบส่งกำลังด้วยโซ่ขับที่ไม่เหมาะสม	17
6    แสดงการสัมผัสของข้อโซ่กับเฟืองโซ่	18
7    เกลียวมาตรฐาน	20
8    เกลียวเรียวย	21
9    ลักษณะการใช้งานเกลียวป้อน	21
10   ถูกเบี้ยวแบบเชิงศูนย์	22
11   การสร้างส่วนโค้งของถูกเบี้ยวแบบสไปรอล	24
<b>ภาพภาคผนวกที่</b>	
	หน้า
ข.1   แสดงกราฟการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 1-5	69
ข.2   แสดงกราฟการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 6-10	70
ข.3   แสดงกราฟการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 11-15	71
ข.4   แสดงกราฟการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 16-20	72
ข.5   แสดงกราฟการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 21-24	73
ข.6   แสดงกราฟการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 1-5	74
ข.7   แสดงกราฟการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 6-10	75
ข.8   แสดงกราฟการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 11-15	76
ข.9   แสดงกราฟการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 16-20	77
ข.10   แสดงกราฟการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบครั้งที่ 21-24	78
ค.1   แสดงการค้ำน้ำแดงโม , เกลือ , น้ำตาล , กะทิ	79
ค.2   แสดงการผสมข้าวเหนียวกับน้ำแดงโมที่ค้ำแล้ว	79
ค.3   แสดงรูปเครื่องขึ้นรูปข้าวแต่น	80

## สารบัญญภาพ(ต่อ)

ภาพภาคผนวกที่	หน้า
ค.4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์	81
ค.5 แสดงการทำงานของเงินวักับตัวแคสสิท	82
ค.6 แสดงลักษณะชิ้นงานที่สมบูรณ์	82
ค.7 แสดงลักษณะชิ้นงานที่สมบูรณ์บางส่วน	83
ค.8 แสดงชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์	84
ค.9 แสดงชิ้นงานที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้	84



## รายการสัญลักษณ์

$E$	=	แรงดันไฟฟ้า (V)
$C_B$	=	แฟกเตอร์งาน (Working factor) สำหรับเครื่องจักรที่หมุน (เทอร์ไบน์ที่ใช้กับน้ำ และไอน้ำ)
$C_1$	=	เป็นแฟกเตอร์ขึ้นอยู่กับโมเมนต์
$F$	=	แรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่เสียบรับภาระ
$I$	=	กระแสไฟฟ้า (A)
$i$	=	อัตราทดเฟืองโซ่
$M_1$	=	โมเมนต์บิดระบบ (N.m)
$M_B$	=	โมเมนต์บิดขณะรับภาระเป็น (N.m)
$n$	=	ความเร็วรอบของเพลา (rpm)
$P$	=	กำลังไฟฟ้า (W)
$P$	=	กำลังงานที่เพลาขับ (KW)
$r$	=	รัศมีของกลีบลูกสูบ (mm)
$T$	=	แรงบิดทางกลที่ขับมอเตอร์ (N.m)
$w$	=	น้ำหนักข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว
$z$	=	จำนวนฟันเฟือง
$\omega$	=	ความเร็วเชิงมุม เรเดียน / วินาที

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของ การวิจัย

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นเมืองของทางภาคเหนือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นบ้านที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และทำเป็นขนมพื้นบ้านเพื่อถนอมอาหาร โดยการนำเอาไปตากแดด แล้วนำมาทอดราดด้วยน้ำตาลนำมาบริโภค และใช้ในเทศกาลงานบุญต่างๆ ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบาย หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ทำให้กลุ่มแม่บ้านในหลายจังหวัดมีความสนใจที่จะผลิต และจำหน่ายเป็นสินค้าเป็นจำนวนมากตามความต้องการของตลาด เพราะข้าวแต๋นก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งในนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่ได้รับความนิยมสูง

ในการผลิตข้าวแต๋นมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่มีความยุ่งยาก ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตจะต้องทำการแช่ข้าวเหนียวเป็นเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง แล้วนำไปนึ่ง และทำการผสมกับน้ำตาลโมที่ผสมกับ กะทิ, เกลือ และงาขาวที่เตรียมไว้ก่อนแล้ว นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปขึ้นรูป ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมานั้นสามารถที่จะทำโดยใช้แรงงานเพียง 1-2 คน ส่วนขั้นตอนการขึ้นรูปจะต้องใช้คนงาน 5-6 คน ซึ่งคนงานแต่ละคนก็ใช้เวลาในการขึ้นรูปข้าวแต๋นไม่เท่ากัน เฉลี่ย 5 ชั่วโมงทำได้ 8,000 แผ่น ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในแต่ละวัน ทำให้ผู้ผลิตต้องขาดรายได้อันพึงจะได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากความต้องการของตลาดในแต่ละวันเฉลี่ย 15,000 แผ่น แต่ผู้ผลิตมีกำลังผลิตเพียงวันละ 8,000 แผ่นเท่านั้น อีกทั้งค่าแรงงานก็มีราคาสูงเฉลี่ยตกคนละ 5,000 บาทต่อเดือน คนงาน 6 คนก็เป็นเงิน 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ผลิตจะต้องจ่ายเป็นค่าแรงงาน โดยที่ยังไม่ได้รวมค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุคิบที่นำมาทำข้าวแต๋น จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ผลิตมีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงให้ได้มากที่สุด ทางผู้ผลิตจึงมีความคิดที่อยากจะได้เครื่องทุนแรง เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายและเวลาลงอีกทั้งยังสามารถลดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นลงด้วย และจะส่งผลให้รายรับมีมูลค่ามากขึ้น

ทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้ผลิต ที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่าย ค่าแรงงาน สดเวลา และลดความยุ่งยากในการขึ้นรูปข้าวแต๋น จึงเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้เกิดมูลค่ามากขึ้นตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องต้นแบบเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น
- 1.2.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดเวลาการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.3.1 สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น เป็นรูปวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 6.5 เซนติเมตร
- 1.3.2 วัตถุดิบที่ใช้จะมีส่วนผสมที่คือ ข้าวเหนียว, น้ำแดงโม่, กะทิ, เกลือ และงาขาว

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้เครื่องต้นแบบเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-6.5 เซนติเมตร
- 1.4.2 สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและลดเวลาในการผลิต
- 1.4.3 เพิ่มความสะดวกในการทำงานและลดต้นทุนในการจ่ายค่าแรงงาน

## บทที่ 2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าวแต๋น

ข้าวแต๋นทำจากข้าวเหนียวหนึ่ง เอมากใส่พิมพ์แล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง แล้วเอามาทอด ข้าวแต๋นมีหลายชนิด อย่างที่เห็นในรูปเป็นข้าวแต๋นแบบดั้งเดิม เรียกว่า ข้าวแต๋นขาว อีกแบบหนึ่งเรียกข้าวแต๋นแดง ทั้งสองอย่างแตกต่างกันตรงที่ข้าวแต๋นขาวจะไม่ใช้น้ำอ้อยคลุกข้าวให้เข้ากันก่อนกดใส่พิมพ์แล้วเอาไปตาก แต่ข้าวแต๋นแดงจะคลุกน้ำอ้อยก่อนตาก ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของข้าวแต๋นทั้งสองชนิดก็คือ ข้าวแต๋นแดงนั้นเมื่อจี่นหรือทอดแล้วไม่ต้องหยอดน้ำอ้อยเคี้ยวเพราะมีรสหวานอยู่เนื้อข้าวเรียบร้อยแล้ว แต่ข้าวแต๋นขาวจะหยอดน้ำอ้อยเคี้ยวบนผิวหน้าเพื่อเพิ่มความหวาน ข้าวแต๋นขาวไม่ค่อยมีให้เห็น ทำข้าวแต๋นแดงเป็นพื้น ทอดเสร็จก็ยังคงหยอดน้ำอ้อยเคี้ยวลงไปอีก ความหวานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของคนโบราณ (<http://ns.yupparaj.ac.th/web4142/M406/406-11/01.htm>)

### 2.2 ส่วนประกอบ

ข้าวเหนียว	5	กิโลกรัม
น้ำแดงโม่	1500	ลูกบาศก์เซนติเมตร
กะทิ	250	ลูกบาศก์เซนติเมตร
น้ำตาลทราย	150	กรัม
งาขาว	200	กรัม
เกลือ	30	กรัม

#### 2.2.1 วิธีการทำข้าวแต๋น

- นำข้าวเหนียวแช่น้ำเป็นเวลา 6 ชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งจนเมล็ดข้าวเหนียวใส
- นำน้ำแดงโม่ที่เตรียมไว้แล้วมาตั้งไฟให้เดือด
- ใส่กะทิ น้ำตาลและเกลือลงผสมตั้งให้เดือดอีกครั้ง
- ชกกลงแล้วใส่งาขาวลงผสม
- นำข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วใส่ น้ำแดงโม่ที่ผสมแล้วลงไปนึ่งข้าวเหนียวคนรวมกันให้ทั่ว
- นำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาทำการขึ้นรูปโดยการใส่ฟางคอกเช่น ฟางคอกกาแฟมาเจาะรูด้านข้างเพื่อสะดวกในการเอาข้าวเหนียวออกจากฟาง

7. นำข้าวเหนียวที่ขึ้นรูปแล้วไปวางลงบนตะแกรงและนำไปตากแดด 1 วัน
8. ข้าวเหนียวที่แตกแดดแล้วนำมาทอดในน้ำมันก็จะ ได้ข้าวแต่นซึ่งมีลักษณะที่พองขึ้น มีสีเหลือง

### 2.3 ความสำคัญของข้าวเหนียว

ข้าว (Rice) เป็นอาหารที่มีความสำคัญที่สุดของคนในเอเชีย (Juliano และคณะ, 1964) เป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศไทย และเป็นอาหารหลักของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน จัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากชนิดหนึ่งในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกของประเทศ ได้ถือเอาข้าวเป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Oryza sativa* L มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Gramineae โดยเฉพาะ *Oryza sativa* Linn. ซึ่งใช้เมล็ดเป็นอาหารหลัก มีหลายพันธุ์ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวที่นิยมบริโภคกันทั่วไปมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 ข้าวเจ้า (non-glutinous rice) เป็นข้าวที่มีอะมิโลส (Amylose) สูงร้อยละ 40-50 เช่น ข้าวพันธุ์ กข. 1 กข.7 หอมมะลิ 105 เป็นต้น ชนิดที่ 2 ข้าวเหนียว (glutinous rice, waxy, sweet หรือ mochji rice) เป็นข้าวที่มีอะมิโลสต่ำประกอบด้วยแป้งที่มีอะมิโลเพคติน (Amylopectin) สูงถึงร้อยละ 95 (Bean และ คณะ, 1964) มีอะมิโลสเพียงร้อยละ 5-8 เช่น ข้าวพันธุ์ กข.8 ต้นป่าตอง เขียวสูง และพระตะบอง เป็นต้น (วุฒิชัย, 2535 หน้า 22) ทั้ง อะมิโลส และอะมิโลเพคตินมีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการหุงต้มและการบริโภคข้าวเหนียวซึ่งมีอะมิโลสต่ำกว่าข้าวเจ้าเมื่อหุงต้มแล้วจะเหนียวกว่าข้าวเจ้า

ข้าวเหนียวเป็นข้าวที่นิยมบริโภคกันเป็นอาหารหลักของประชากรในแถบภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศลาว (นิศาและสุภาพร, 2538 หน้า 9) ในบ้านเราการนำเมล็ดข้าวเหนียวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆยังมีน้อยกว่าการแปรรูปเมล็ดข้าวเจ้าโดยมากนิยมนำมาทำอาหารหวานต่างๆกันมากกว่าเช่นข้าวเหนียวเปียก ข้าวเหนียวมูล เป็นต้น สำหรับในต่างประเทศ การแปรรูปเมล็ดข้าวเหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การใช้แป้งข้าวเหนียว เป็นสารทำให้เกิดความคงตัว (stabilizer) ในซอสในเกรวี่ต่างๆ ใช้เป็นสารป้องกันการแยกตัวในอาหารแช่แข็ง และใช้ทำขนมหวาน (desserts) กันมากในประเทศจีน ฟิลิปปีนส์ (Bean และคณะ, 1984) ใช้ทำขนมปังกรอบข้าว (rice crackers) ได้แก่ อาราระ (arare) หรือ โอากิ (Okaki) (Apintanapong, 1994)

การหุงต้มข้าวเหนียวโดยทั่วไป ทำได้โดยนำข้าวสารมาแช่น้ำให้อิ่มตัวอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง หรือ แช่หนึ่งคืน (เพื่อให้ได้ข้าวสุกที่อ่อนนุ่ม) ขาวข้าว สะเด็ดน้ำ แล้วนำไปสุกบรรจุลงในภาชนะ เช่น ถังพลาสติก ถังอลูมิเนียม หรือภาชนะเครื่องจักรสาน เป็นต้น ข้าวเหนียวสุกดังกล่าวจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่องจากภาชนะบรรจุไม่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็น

สาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียได้ และภาชนะบรรจุบางชนิดทำให้ข้าวสัมผัสกับอากาศได้ทำให้ข้าวแห้ง แข็งเร็วขึ้น คุณภาพของเนื้อสัมผัสด้านความนุ่มจะมีน้อยลง คุณภาพค้ำกิ้นและรสเปลี่ยนไป ทำให้การยอมรับของผู้บริโภคลดลง นอกจากนั้นผู้บริโภคต้องเสียเวลาในการเตรียมการหุงต้มทุกวัน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพในภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ การสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการของข้าวอันเนื่องมาจากขบวนการหุงต้ม

#### 2.4 เกลือ

เป็นสารปรุงรสที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก และยังใช้เค็มในเนื้อสัตว์ ปลา และพืชผัก เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน และยังใช้ในการเคลือบขยาและสารเคมีที่ใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากที่สุด จนในสมัยโบราณชาวยุโรปตีราคาคุณค่าของทาสเป็นเกลือแทนทอง และคำว่าเงินเดือนในภาษาอังกฤษ (salary) นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาโรมัน “sal” แปลว่าเกลือ

ในสมัยโบราณชาวยุโรปใช้เกลือปนห้ำเพื่อเป็นอาหารวัวและต่อมาเมื่อผู้สังเกตว่าถ้าใส่เกลือมากเกินไปวัวจะตาย และวัวที่ท้องจะออกลูกก่อนกำหนด จึงคิดว่าในเกลือคงมีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้เองได้มีการศึกษาทดลองพบว่า ถ้าปนเกลือลงไปในการอาหารหนูทดลองประมาณร้อยละ 5.6 หนูจะมีอายุสั้นกว่าหนูที่กินอาหารมีเกลือต่ำหลายเดือน และถ้าเพิ่มเกลือลงไปในการอาหารมากขึ้น (8.4%) หนูจะมีอายุสั้นลงไปอีก 8 เดือน ซึ่งถ้านำมาเทียบกับอายุขัยของคนก็พอจะกล่าวได้ว่าคนที่กินเค็มจัด อายุจะสั้นกว่าคนที่ไม่กินเค็มถึง 32 ปี ตั้งแต่บัดนั้นมาจึงเริ่มมีความรู้ว่าเกลือเป็นสารบั่นทอนอายุ

ในคนที่กินเกลือ (โซเดียม) มาก จะมีโปแตสเซียมในร่างกายน้อย ทั้งนี้เนื่องจากโปแตสเซียมจะถูกนำไปทำลายสารพิษที่เกิดจากเกลือและถูกขับออกจากร่างกาย จึงทำให้เกลือโปแตสเซียมในร่างกายน้อยลงไป ดังนั้นในวงการอุตสาหกรรมอาหาร จึงเติมเกลือโปแตสเซียมลงไปในการอาหารที่ผลิต เพื่อเป็นการชดเชยการกินเกลือมาก

จากการศึกษาปรากฏว่า โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเท่านั้น ที่ทำให้เกิด โรคความดันโลหิตสูง แต่เกลือโซเดียมอื่น ๆ เช่น โซเดียมฟอสเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต (BAKING SODA) โซเดียมซิเตรท (ในผลไม้รสเปรี้ยว เช่น ส้ม) โซเดียมคาร์บอเนต (ในเหล้าองุ่น) โซเดียมแอสคอร์เบต (วิตามินซี) เหล่านี้ไม่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองยังพบว่า เกลือยังอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งของกระเพาะอาหารบางชนิด (ANAPLASTIC ADENOCARCINOMA) ได้อีกด้วย (วิจิตร บุญยะโทตระ, 2533)

#### 2.5 งา

งาเป็นพืชไร่ล้มลุกที่มีเมล็ดขนาดเล็กสีดำหรือสีขาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ปกติเราจะใช้เมล็ดงาเป็นส่วนปรุงแต่งอาหารพวกขนมหลายชนิด เช่น ขนมถั่วกระจก ถั่วตัด สลัดงา กระจ่างสารท ขนมน

คอเปิด ขนมหักแปบ และพวกน้ำจิ้มทอดมัน สุก ๆ ๆ เนื่องจากเมื่อนำมาคั่วแล้วจะมีกลิ่นหอม นำมารับประทาน

จากการศึกษาพบว่าเมล็ดงาจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าน่าสนใจชนิดหนึ่ง เพราะในแต่ละเมล็ดเล็ก ๆ จะมีสารอาหารสำคัญๆเข้าไปแออัดชิดเคียดอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น โปรตีนไขมันวิตามิน และเกลือแร่ต่างๆไขมันในงาจะมีอยู่มากประมาณ 45-57% จัดเป็นไขมันที่มีคุณภาพดีเพราะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและไม่เกิดการเหม็นหืนง่ายเนื่องจากมีสารกันหืนตามธรรมชาตินอกจากนั้นยังช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือดด้วย

ส่วนโปรตีนก็มีอยู่ไม่น้อยกว่า 20% เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ครบทุกชนิด โดยเฉพาะเมธิโอนิน ซึ่งมีอยู่น้อยในโปรตีนทั่วเหลืองแต่กลับมีมากในงาดังนั้นผู้ที่บริโภคอาหารมังสวิรัตซึ่งร่างกายจะได้รับโปรตีนจากพืชจึงต้องบริโภคเมล็ดงาร่วมกับเมล็ดถั่วด้วยจึงจะได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ในเมล็ดงาจะอุดมไปด้วยวิตามินบีทุกชนิด (ยกเว้นวิตามินบี 12) ซึ่งจะช่วยในการบำรุงสมอง ประสาท และป้องกันโรคเหน็บชาส่วนเกลือแร่จะมีมากถึง 4.1-6.5% ที่สำคัญ ก็คือ พวกราตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี แคลเซียม และฟอสฟอรัส โดยเฉพาะแคลเซียม และฟอสฟอรัสในงาจะมีอยู่มากกว่าผักชนิดอื่น ๆ ถึง 40 และ 20 เท่าตามลำดับ ดังนั้นงาจึงเป็นแหล่งของสารอาหารที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาโรคบางชนิดได้ เช่น โรคเหน็บชา โรคปวดตามข้อกระดูกเป็นต้น (ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ, 2541)

เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและไข่แล้วพบว่า งามีไขมันสูงกว่าถั่วเหลืองประมาณ 3 เท่า และสูงกว่าไข่ ประมาณ 4-6 เท่า มีโปรตีนสูงกว่าไข่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ต่ำกว่าถั่วเหลืองประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้ โปรตีนในงายังแตกต่างจากพืชตระกูลถั่วและพืชให้น้ำมันอื่น ๆ เพราะมีกรดอะมิโนที่จำเป็น ซึ่งพืชดังกล่าวขาดแคลน เช่น เมธิโอนินและซิสตีน แต่งามีไลซีนต่ำ ดังนั้นอาจใช้แกเสริมอาหารถั่ว ธัญพืช และอาหารแปรรูปอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ตารางที่ 1 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของงาเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองและไข่ไก่

ชนิด	งาสีขาว	งาสีดำ	ถั่วเหลือง	ไข่ไก่
โภชนาการ				
ความชื้น	5.26	5.87	8.42	71.28
ไขมัน	48.60	51.26	17.78	11.5
คาร์โบไฮเดรต	21.25	20.18	32.32	0.48
ใยอาหาร	6.01	4.36	4.06	-
ถั่ว	7.04	6.01	5.86	0.96
โปรตีน	17.62	16.84	35.60	12.93
แคลเซียม	0.71	0.84	0.24	0.06
ฟอสฟอรัส	0.54	0.66	0.55	0.22

ที่มา <http://www.doa.go.th/data-agri/SESAMI/3var/var01.html> )

## 2.6 แตงโม

ชื่อสามัญ : Water melon

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Citrullus vulgaris Schrad

แตงโม ลักษณะเป็นไม้เถา ลำต้นเลื้อยทอดตามพื้นดิน มีมือเกาะตามแขนง ใบค่อนข้างใหญ่ ขอบใบหยักเว้าลึกแบบนิ้วมือ ดอกเดี่ยวสีเหลือง ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกดอกกัน แต่อยู่บนต้นเดียวกัน ผลกลมหรือรี ขาวเปลือกหนาแต่แตกง่าย มีสีเขียว เหลือง และลายหลายสี

ส่วนที่นำมาใช้

เนื้อของแตงโม เปลือก เมล็ด

สารที่มีคุณประโยชน์

- ประกอบไปด้วย วิตามินเอ วิตามินซี และธาตุแคลเซียม
- ภายในเนื้อของแตงโมยังมี Citrulline ซึ่งละลายในน้ำแต่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์
- เมล็ดใน (Keunel) มี (citrulline) เป็นยาเย็นและขับปัสสาวะ
- ใช้เปลือกแตงโมประคบแผล หรือรอยฟกช้ำบวมเป่งที่รู้สึกปวดแสบ ปวดร้อนให้ลดลง รู้

สี

เย็นสบาย



- ใบ รสฝาดเย็น ชงกับน้ำร้อนรับประทานเป็นชาลดไข้
- ใบ,เถา,ราก รสฝาดเย็น แก้บิด แก้ท้องร่วง
- เปลือกลูก รสจืดเย็นฝาด แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ปากและลิ้นเป็นแผล บำรุงธาตุ ช่วยย่อยอาหาร แก้คิซ่าน แก้เมาหวาน
- ผลอ่อน ใช้เป็นเครื่องเคียงรับประทานกับน้ำพริก ใช้แกงส้ม แกงเลียง ผลแก่ รับประทาน

สด

- น้ำคั้นจากผล รสหวานเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ปากเป็นแผล ขับปัสสาวะ
- เมล็ด รสมัน เย็น แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ขับเสมหะ แก้ไอเจ็บเป็นเลือด แก้ไอเรื้อรัง บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บำรุงปอดและสมอง
- ราก,น้ำยางจากราก รสฝาดเย็น แก้ตกเลือดหลังคลอด

## 2.7 น้ำตาลทราย

“น้ำตาล” เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มารดา อาหารที่จำเป็นของทารก คือ นมแม่ก็มีน้ำตาลผสมอยู่ หรือในอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ขนมัน ก็ประกอบด้วยน้ำตาลพวกโมโนแซ็กคาไรด์(monosaccharide)นอกจากนี้ในผักและผลไม้ก็มีน้ำตาลอยู่ด้วยเช่นกัน

ในการทำงานของอวัยวะภายในและเนื้อเยื่อของร่างกาย ตลอดจนการหายใจ การไหลเวียนของโลหิต การขับปัสสาวะและการย่อยอาหารล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานจากน้ำตาลทั้งสิ้นนอกจากนี้ พบพลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ร้อยละ 70 ก็มาจากน้ำตาลดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำตาลมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อชีวิตเป็นอย่างมาก

น้ำตาลที่คนทั่วไปรู้จักและนิยมบริโภคกันเป็นประจำได้แก่ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง และน้ำตาลกรวดซึ่งน้ำตาลเหล่านี้ล้วนทำมาจากอ้อยหรือพืชผักที่มีรสหวานชนิดอื่นสำหรับน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายแดงนั้น ถูกจัดอยู่ในประเภทอาหารทั่วไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และไม่จำเป็นต้องมีฉลาก ดังนั้นเราจึงไม่พบเครื่องหมาย“อ”บนหีบห่อผลิตภัณฑ์

### 2.7.1 น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)

น้ำตาลทรายขาวทำมาจากอ้อยซึ่งเป็นพืชธรรมชาติ ซึ่งกว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการฟอกขาวทางเคมี และการแยกสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ออก ทำให้น้ำตาลมีสีขาวและบริสุทธิ์ แต่ถ้าจะพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้ว น้ำตาลทรายขาวจะมีคุณค่าน้อยกว่าน้ำตาล

ทรายแดงมาก ทั้งนี้เพราะสารบางอย่างจะลดน้อยลง เนื่องจากสูญหายไปกระบวนการในการผลิตของน้ำตาลทรายขาว

อันตรายเนื่องจากการบริโภคน้ำตาลทรายขาวการบริโภคน้ำตาลทรายขาวมากจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งจะทำให้มีอาการเหนื่อยตลอดเวลา เหนื่อย จิตใจหดหู่ หงุดหงิด ปวดศีรษะ ง่วง โกรธง่าย อารมณ์ร้าย หัวใจเต้นเร็ว หัวใจสั่น มือสั่น มือเท้าเย็น กลัว โดยไม่มีเหตุผล หิวบ่อย อยากรับประทานอาหารหวานเรื่อยๆ ในเด็กจะทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ชุกชนผิดปกติ ความจำไม่ดี ชอบทะเลาะ บางครั้งมีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง

เหตุที่รับประทานน้ำตาลทรายขาวมากแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจากคำอธิบายของ นายแพทย์ไรฟอร์ด ในวารสารพีริแวนชั่น ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ.1987 มีความว่า ตามปกติน้ำตาลที่ไหลอยู่ในกระแสโลหิตของคนเรานั้นมีประมาณไม่เกิน 2 ซ่อนชาเท่านั้น ถ้าเกินจากนั้นอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนจากตับอ่อนจะไหลออกมาเก็บน้ำตาล (Glucose) รวมกับน้ำตาลที่ควรจะต้องไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิตไปเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ จึงทำให้น้ำตาลในเลือดน้อยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำลง

## 2.8 กะทิ

กะทิเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลากหลายชนิด ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน แต่เนื่องจากกะทิมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งอาจมีผลต่อการเพิ่มปริมาณของโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol) ในเลือด อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของคนไทยในขณะนี้ดังนั้นผู้ที่ต้องระวังการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัว เช่น ผู้ที่มีปัญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคอ้วน รวมทั้งผู้ที่เอาใจใส่สุขภาพจึงมักจะงดหรือหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารที่มีกะทิ นอกจากนี้กะทียังมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณต่ำที่ทำให้สัดส่วนของกรดไขมัน ไม่เหมาะสมตามสัดส่วนที่มีการแนะนำให้บริโภค

## 2.9 เครื่องต้นกำลัง

### 2.9.1 ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนต้นกำลังในงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบหมุนเชิงมุม ซึ่งหลักการหมุนมอเตอร์นั้นเกิดจากการดูดและผลักกันของขั้วแม่เหล็กลักษณะการพิจารณาในการเลือกมอเตอร์ใช้งานในการพิจารณาเลือกมอเตอร์นั้น การเลือกขนาดมอเตอร์ให้

มีความเหมาะสมกับชนิดของงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะการเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสม จะทำให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยมีหลักในการเลือกใช้ มอเตอร์ดังนี้

1. ชนิดของงานและกำลังงานซึ่งงานนั้น ๆ ต้องการ เช่น ในการใช้งานที่ต้องการให้มอเตอร์ ชกของจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดมาก ๆ เมื่อเริ่มด้นหมุนและมีกำลังม้า เพียงพอที่จะชกของนั้นได้

2. ลักษณะกำลังของไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับมอเตอร์ต้องมีความเหมาะสม

3. ลักษณะภายนอกของมอเตอร์ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน เมื่อสามารถเลือก มอเตอร์ได้ตามข้อกำหนดข้างต้น โดยที่มีขนาดแรงม้าต่ำที่สุดก็จะได้มอเตอร์ที่มีราคาถูก ใน กรณีเลือกขนาดมอเตอร์ให้มีแรงม้าเกินไปจะส่งผลทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์สั้นลง ตามไปด้วย

จากการพิจารณาในการเลือกใช้มอเตอร์ข้างต้น เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน จึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating Current Moter ) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว
2. มอเตอร์กระแสสลับสามเฟส

#### 2.9.1.1 กำลังของมอเตอร์เฟสเดียว

กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวโดยทั่วไป สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้


$$P = IE \cos \theta$$

(1)

เมื่อ	P	=	กำลังไฟฟ้า (W)
	I	=	กระแสไฟฟ้า (A)
	E	=	แรงดันไฟฟ้า (V)
	$\cos \theta$	=	Power factor

## 2.9.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลลา

เพลลาเป็นส่วนเครื่องมือกลที่มีความสำคัญของระบบการส่งกำลัง กำลังที่ส่งผ่านเพลลาในรูปแบบของโมเมนต์แรงบิด (Torque) ในการส่วนผ่านกำลังระหว่างเพลลาหนึ่ง ไปอีกเพลลาหนึ่งจำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง เช่น เฟือง โซ่ สายพาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเกิดแรงเนื่องจากการขบกันของเฟืองแรงเนื่องจากแรงกดของโซ่ หรือแรงดึงของสายพานมากระทำต่อเพลลาอันเป็นผลให้เกิดโมเมนต์ (bending moment) ขึ้นบนเพลลาและบางกรณีอาจมีแรงกระทำตามแนวแกนของเพลลาด้วย ดังนั้นในขณะที่เพลลาทำหน้าที่ส่งผ่านกำลัง เพลลาจะรับโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัดพร้อม ๆ กัน



ภาพที่ 1 แสดงรูปร่างลักษณะของเพลลา

ที่มา: มานพ, 2545

โดยปกติทั่วไปรูปหน้าตัดเพลลาจะเป็นวงกลมขนาดไม่เท่ากันแต่จะดกเบาเป็นชั้นๆ บางตำแหน่งจะมีร่องลิ้นเพื่อใช้ในการติดตั้งพูลเลย์ เฟือง แบริ่ง หรือชิ้นส่วนอื่นๆเพลลาที่ใช้โดยทั่วไปจะมีทั้งเพลลาถ่วงและเพลลาตัน

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำเพลลาส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเหนียว (Steel) เช่น S150, S160 หรือ S170 ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงสูงๆ และคงทนต่อการใช้งานมากๆ อาจใช้พวกเหล็กผสม (Alloy Steel) เช่น Chrom-Nickel หรือ Chrom- Vanadium Steel (40 Mn 4, 34 Cr 4, 16 Mn, Cr 5 หรือ 18 CrNi 8 เป็นต้น)

### 2.9.2.1 การออกแบบเพลลา


เครื่องจักรกลเกือบทุกประเภทมีส่วนที่ใช้เพลลาในการถ่ายทอดการหมุน หรือการหมุน การส่งกำลังโดยอาศัยชิ้นส่วนสำคัญคือ เพลลา(Shaft)เป็นชิ้นส่วนหมุนและใช้งานในการส่ง กำลังแกน(Axial) เป็นชิ้นส่วนเดียวกับเพลลาแต่ไม่หมุนส่วนมากเป็นตัวยึดรับชิ้นเพลลาไม่ว่า ชิ้นส่วนนั้นจะหมุนหรืออยู่กับที่ก็ตาม เพลลาอาจจะรับแรงดึง แรงกด แรงบิด แรงค้ำ หรือแรง หลายอย่างรวมกันก็ได้ซึ่งการคำนวณจึงต้องใช้แรงเค้นเข้าช่วยแรงเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง ขนาดตลอดเวลาทำให้เพลลาเสียหายเพราะความล้าได้

### 2.9.2.2 วัสดุเพลลา

วัสดุที่ใช้ทำเพลลาคือเหล็กกล้าละมุน (Mild steel) ถ้าต้องการให้มีความเหนียวและ มีความทนทานต่อแรงกระชุกเป็นพิเศษมักจะใช้เหล็กกล้าผสมโลหะอื่นในการทำเพลลา ถ้าเพลลา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 90 mm. ก็มักจะกลึงมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งผ่านการรีดร้อน เพื่อมีราคาถูกที่สุดที่จะพยายามเลือกใช้ เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา

### 2.9.2.3 ขนาดของเพลลา

องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศได้กำหนดมาตรฐานของเพลลาซึ่งระบุขนาดเป็น (Nominal size) ใน ISO/R 775-1969 เอาไว้สำหรับให้ผู้ออกแบบเลือกใช้ยังเป็นขนาดที่สอดคล้องกับขนาดของแบริ่งที่ใช้รองรับเพลลาด้วย ในการออกแบบเพลลาตามโค้ดของ ASME ทฤษฎี ความเค้นเฉือนสูงสุดและไม่พิจารณาความล้าหรือความหนาแน่นที่เกิดกับเพลลา



ภาพที่ 2 แสดงเพลลาอยู่ภายใต้แรงต่าง ๆ

ในการออกแบบขนาดของเพลาสำหรั้งานปกติทั่วไปจะพิจารณาเฉพาะกำลังงานที่ภาระและจะคำนวณตรวจความเค้นที่เกิดขึ้นกับเพลาก็เพื่อให้ได้ค่าความปลอดภัยเพียงพอสำหรับงานพิเศษในบางกรณีจึงจะพิจารณาถึงความแกร่งและ Critical speed และในการคำนวณกำลังงานและภาระของเพล

สามารถคำนวณได้จากสูตร

$$P = \frac{(2 \cdot \omega \cdot T \cdot n)}{(60 \cdot 1000)} \quad (\text{KW})$$

(2)

เมื่อ  $P =$  กำลังงานที่เพลารับ (KW)

$n =$  ความเร็วรอบของเพล (rpm)

$T =$  แรงบิดทางกลที่ขับมอเตอร์ (N.m)

$\omega =$  ความเร็วเชิงมุม เรเดียน / วินาที (มกคต, 2535)

และเนื่องจากเพลเป็นชิ้นส่วนเครื่องมือกลมีความสำคัญของระบบการส่งผ่านกำลังและกำลังที่ส่งผ่านเพลอยู่ในรูปของโมเมนต์ของแรงบิด(Torque)ในการส่งผ่านกำลังระหว่างเพลหนึ่งไปยังอีกเพลหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง เช่น เฟือง โซ่ สายพาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเกิดแรงเนื่องจากการขบกันของเฟือง แรงเนื่องจากแรงดูดของโซ่หรือแรงดึงที่เกิดจากสายพานมากระทบต่อเพลอันเป็นผลให้เกิดโมเมนต์ค้ำขึ้นในเพล

- ค่าความปลอดภัย(Safety factor) การตรวจสอบเพื่อหาค่าความปลอดภัยของเพลจะต้องตรวจสอบบริเวณที่อันตราย เช่น บริเวณที่มีโมเมนต์ค้ำสูงๆ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเพล

- ค่า Equivalent Stress ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นจะต้องน้อยกว่า ค่าความเค้นที่ยอมให้ใช้งานได้ของเพลบริเวณนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเพลบริเวณนั้นจะไม่เกิดการเสียหายเมื่อนำไปใช้งาน

- ความแกร่ง (Rigidity or Stiffness) หมายถึง ความทนทานต่อการอ่อนตัวหรือการบิดไปของเพลเมื่อใช้งาน

- มุมที่เพลบิดไป ( Angle of Stiffness) เมื่อเพลหามุนขณะที่ยังกำลังจะบิดตัวไปด้วย เนื่องมาจากโมเมนต์บิดที่มากกระทำมุมที่บิดไปของเพล

- Deflection เมื่อเพลอยู่ภายใต้แรงที่พื้นที่หน้าตัดหนึ่งๆ จะมี Bending moment

และ Shear force ซึ่งทำให้มีความเค้นขึ้นดังกล่าวมาแล้วเพลาลำนี้นอกจากจะทนความเค้นได้  
แล้ว ยังจะต้องไม่โก่งมากอีกด้วย มิฉะนั้นจะใช้งานไม่ได้ดีตามต้องการ ( บรรณ และ กิติ, 2530 )

#### 2.9.2.4 การคำนวณเพลลา

ในการคำนวณเพลลาจำเป็นจะต้องคำนึงถึงแรงที่เข้ากระทำหลาย ๆ แรง ต่อเนื่องด้วยเพลลา  
ที่

ใช้งานที่มีความเร็วรอบไม่สูงมากนักและรับภาระสถิตเพียงอย่างเดียวจึง คำนวณเฉพาะโมเมนต์  
ที่เกิดจากแรงบิดเท่านั้น

$$T = F \times r \quad (3)$$

$$P = \frac{M_T \cdot 2 \cdot \pi \cdot n}{60} \quad (4)$$

$$= \frac{M_T \cdot \pi \cdot n}{30}$$

$$M_T = \frac{P \cdot 1000 \cdot 30}{\pi \cdot n} \quad (5)$$

$$M_T = \frac{9550 \cdot P}{n}$$

เมื่อ  $P$  = กำลังงานระบุในเพลลา (kW)

$N$  = ความเร็วรอบของเพลลา ( rpm )

$M_t$  = โมเมนต์ระบุ ( N.m )

$$M_B = M_t \cdot C_B \quad (6)$$

เมื่อ  $M_B$  = โมเมนต์บิดขณะขับภาระเป็น ( N.m )

$C_B =$  แฟกเตอร์งาน ( Working factor ) สำหรับเครื่องจักรที่  
 หมุน  
 ( เทอร์ไบน์ที่ใช้กับน้ำ และไอน้ำ )

ในการคำนวณความเค้นทางปฏิบัติจะมีค่า  $C_B$  ดังนี้ ( มานพ , 2545 )

เครื่องกลทำงานด้วยไฟฟ้า	1,0 – 1,1
ชุดเครน เครื่องไต้ เครื่องยนต์ลูกสูบ	1,2 – 1,5
เครื่องดีเซล เครื่องป้อนรู	1,6 – 2,0
ค้อนกล เครื่องข่อยหิน เครื่องรีดโลหะ	2,0 – 3,0

#### 2.9.2.5 ทฤษฎีการหาค่าลึงของมอเตอร์

$$T \times \omega = \text{ค่า ลึงทางกลของมอเตอร์} \quad (7)$$

เมื่อ  $T =$  แรงบิดทางกลที่ขั้วมอเตอร์  
 $\omega =$  ความเร็วเชิงมุม เรเดียน / วินาที ( มงคล, 2535 )

#### 2.9.2.6 การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $\phi_d$ ) ของเพลลาโดยประมาณ

ส่วนใหญ่การคำนวณอันดับแรกจะยังไม่ทราบค่าโมเมนต์ดัดที่แน่นอน เพราะ ระยะของเพลลาถือหรือแรงยังไม่ทราบค่า จึงมีการคำนวณค่าโมเมนต์บิดและจำนวนรอบเพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $\phi_d$  ของเพลลาได้โดยประมาณดังสูตร

$$\phi_d \approx C_1 \times M_B^{1/3} \quad (8)$$



$C_1$  เป็นแฟกเตอร์ขึ้นอยู่กับโมเมนต์

$C_1 = 6.9$       เมื่อ  $\tau_{all} = 15 \text{ N/mm}^2$  สำหรับ St 37, St 42

$C_1 = 6.3$       เมื่อ  $\tau_{all} = 20 \text{ N/mm}^2$  สำหรับ St 50, St 60

$C_1 = 5.8$       - เมื่อ  $\tau_{all} = 25 \text{ N/mm}^2$  สำหรับ St สำหรับเหล็กกล้าที่มีความเค้นสูง


Safety factor = 1.6 - 2.0

### 2.9.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับโซ่

#### 2.9.3.1 โซ่ขับ (chain drive)

โซ่ขับมีข้อดีตรงที่ไม่มีการลื่น (Slip) ขณะส่งกำลัง มีอายุการใช้งานนานและสามารถส่งถ่าย

กำลังไปหลายเพลจากแหล่งส่งกำลังเพียงแหล่งเดียวได้มาตรฐานโซ่ขับที่สำคัญได้แก่ BS-series-ISO Type B และมาตรฐานอเมริกัน (ANSI)-ISO Type A




ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการส่งกำลังด้วยโซ่ขับ a) แนวนอน b) แนวเอียง

ที่มา : มานพ , 2545


### 2.9.3.2 อุปกรณ์ตั้งไข้ขับ

เพื่อให้ไข้ขับส่งกำลังอย่างมีประสิทธิภาพควรจะให้มุมโอบของไข้รอบเฟืองไข้  
อย่างน้อยที่สุดให้ได้จำนวนฟันรวม  $z/3$



**ภาพที่ 4** แสดงไข้ขับที่มีอุปกรณ์ตั้งไข้ a) ชุดเฟืองส่งกำลังที่มีเฟืองไข้สะพาน b) เฟืองตั้ง  
ไข้แบบเอียงศูนย์ (Eccentric) c) เฟืองไข้แบบใช้สปริงและน้ำหนักถ่วง d) เฟืองตั้งไข้แบบ  
ค้ำไข้

ที่มา : มานพ ,2545



**ภาพที่ 5** แสดงรูปแบบแบบส่งกำลังด้วยไข้ขับที่ไม่เหมาะสม

ที่มา : มานพ ,2545

ในการใช้เฟืองไข้ที่มีจำนวนฟันน้อย จะทำให้เกิดการค้ำของข้อไข้ โดยเฉพาะที่ความเร็วสูง  
จะทำให้เกิดการสึกหรอของข้อต่อไข้เร็วขึ้นมีผลทำไข้ช็อคออกเร็วขึ้น ปกติจะอนุญาตให้ช็อคออกได้  
ไม่เกิน 3 %

ด้วยเหตุนี้เฟืองโซ่ที่มีจำนวนฟัน ( $z$ ) น้อยกว่า 17 ฟัน จะนำมาใช้งานที่ใช้มือหมุนหรืองานหมุน รอบช้า ในทางปฏิบัติจำนวนฟันของล้อเฟืองสามารถกำหนดได้ดังนี้

$z = 11-13$  ฟัน      ใช้งานที่ความเร็ว  $v < 4$  m/s ที่ระยะพิคซ์  $p < 20$  mm และความยาว โซ่เกินกว่า 40 ข้อโซ่ สำหรับงานขับเคลื่อนที่มีแรงกระแทกน้อย

$z = 14-16$  ฟัน      - ใช้งานที่ความเร็ว  $v < 7$  m/s สำหรับภาระปานกลาง

$z = 17-25$  ฟัน      ใช้งานที่ความเร็ว  $v < 24$  m/s เหมาะสำหรับเฟืองโซ่ขนาดเล็ก

$z = 26-79$  ฟัน      ใช้งานกับเฟืองโซ่ขนาดใหญ่

$z = 80-120$  ฟัน      ใช้งานกับเฟืองโซ่ที่โตมาก ๆ

อัตราทดเฟืองโซ่ คือ


$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

(9)

เมื่อ	$i$	=	อัตราทดเฟืองโซ่
	$n_1$	=	ความเร็วรอบเฟืองขับ
	$n_2$	=	ความเร็วรอบเฟืองตาม
	$z_1$	=	จำนวนฟันเฟืองขับ
	$z_2$	=	จำนวนฟันเฟืองตาม

โดยปกติจะใช้  $i < 7$  และที่  $i = 10$  สำหรับความเร็วโซ่ต่ำ

หมายเหตุ : ให้หลีกเลี่ยงการออกแบบเฟืองโซ่ใดเป็นเฟืองขับ เฟืองโซ่เล็กเป็นเฟืองตาม (ทดรอบ ให้เร็วขึ้น เพราะไม่เหมาะสม)



ภาพที่ 6 แสดงการสัมผัสของข้อโซ่กับเฟืองโซ่

ที่มา : มานพ , 2545

โดยทั่วไปภาระพิเศษที่โซ่รับไว้จะเกิดจากสภาพดังต่อไปนี้

1. เพื่องโซ่ที่มีพื้นน้อยกว่า 9 พื้น สังกำลังที่ความเร็วรอบต่ำหรือน้อยกว่า 16 พื้นที่ความเร็วสูง
2. ภาระกระชากหรือกระตุก ( Shock load) หรือเปลี่ยนทิศทางส่งกำลังบ่อย ๆ
3. มีเพื่องโซ่มากกว่า 3 ตัวในการขับ
4. การหล่อลื่นไม่เพียงพอ
5. โซ่ต้องทำงานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก

### 2.9.3.3 การเลือกโซ่ขับ

1. อายุโซ่ถูกกึ่งจะถูกกำหนดจากการสึกหรอระหว่างบูนและโบลต์ในลำดับแรกจะสัมพันธ์

กับแรงดึงโซ่ พื้นที่ข้อต่อ การหล่อลื่น และจำนวนการหมุนรอบของโซ่

2. ต้องมีการหล่อลื่นที่เพียงพอ
3. สำหรับสภาพงานที่สม่ำเสมอโดยปราศจากแรงพลวัต ภายนอกมากกระทำเพิ่มเติมและให้

มีการยืดออกจากการสึกหรอสูงสุดไม่เกิน 3%

ข้อดีของการขับด้วยโซ่ คือ

1. มีขนาดกะทัดรัดกว่าเมื่อเทียบกับการขับด้วยสายพาน
2. โหลดบนเพลาน้อยกว่าการขับด้วยสายพานเนื่องจากไม่ต้องมีแรงดึงเบื้องต้น
3. ส่งกำลังได้สูง
4. มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง
5. ส่งกำลังได้ระยะทางไกล 5-8 เมตร
6. โซ่เส้นเดียวสามารถขับได้หลาย ๆ เพล
7. การติดตั้งทำได้สะดวก

ข้อเสีย

1. ระยะพิศซ์ของโซ่เพิ่มขึ้น (โซ่ยืดออก) เนื่องจากการสึกกร่อนของข้อต่อซึ่งต้องใช้ตัวปรับความตึง
2. การบำรุงรักษายุ่งยากกว่าสายพาน


3. เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนในขณะที่ทำงาน เนื่องจากการกระทบระหว่างโซ่กับ  
โคนฟันของงานโซ่และความเร็วไม่คงที่

#### 2.9.3.4 ค่าความปลอดภัย (safety factor )

การตรวจสอบหาค่าความปลอดภัยของเพลลา จะต้องตรวจสอบบริเวณที่อันตราย เช่น  
บริเวณ  
ที่มีโมเมนต์คดสูง ๆ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเพลลา ค่า Equivalent stress ที่เกิดขึ้น  
บริเวณนั้นจะต้องน้อยกว่าค่าความเค้นที่ยอมให้ใช้งาน ได้ของเพลลาบริเวณนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า  
เพลลาบริเวณนั้นจะไม่เกิดการเสียหายเมื่อนำไปใช้งาน

#### 2.9.4 เกลียวป้อน (Screw feeders )

เกลียวป้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอัตราการไหลของวัสดุออกจากถังบรรจุอย่าง  
สม่ำเสมอ เกลียวป้อนมักบรรจุอยู่ในรางปิด มี 4 ชนิดแบ่งตามระยะพิตช์  
ระยะพิตช์มาตรฐาน ( Regular full pitch )  
ระยะพิตช์สั้น (Regular short or half pitch )  
เกลียวมาตรฐาน ( Taper full pitch )  
ระยะพิตช์สั้นเกลียวเรียว ( Taper short pitch )  
ระยะพิตช์มาตรฐานนั้น ใช้กับวัสดุที่เคลื่อนไหลง่าย และช่วงทางออกวัสดุจากถังควรอยู่  
บริเวณช่วงหลังของใบเกลียว เพื่อป้องกันการเกิดเขคไม่ถ่ายเทวัสดุในถังและช่วงเปิดจากถังไม่ควร  
ยาวกว่า 2 เท่าของระยะพิตช์ดังรูปที่ 7




รูปที่ 7 เกลียวมาตรฐาน

( Hinterlong, B.J.A.D.Sinden, 1985 )

ส่วนระยะพิชชี่สั้นใช้ในกรณีที่วัสดุเคลื่อนไหลไม่สะดวก มีโอกาสที่จะทำให้เกลียวป้อนที่  
ภาระเกินได้ง่าย

ส่วนเกลียวเร็วที่ใช้ในการป้อนวัสดุที่เป็นก้อน สามารถรับวัสดุจากถังบรรจุหรือถังพักได้  
ตลอดความยาวของเกลียวเร็ว โดยไม่เกิดเขตไม่ถ่ายเท เกลียวแบบนี้กินกำลังงานน้อยกว่าเกลียว  
ปกติที่มีระยะวัสดุจากถังเท่ากันดังรูปที่ 8




รูปที่ 8 เกลียวเร็ว

( Hinterlong, B.J.A.D.Sinden, 1985 )

ในปัจจุบันมีเกลียวป้อนที่ใช้เพลารเร็วแทนเกลียวเร็ว ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเขตไม่ถ่าย  
เทในรางเกลียวป้อนซึ่งมีเกลียวลำเลียงต่อออกมาอีกนั้นต้องมีชุดแบริดจ์ 0 (Intermediate  
banger) กรณีอย่างนี้เกลียวลำเลียงจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเกลียวป้อนและขนาดเกลียว  
ลำเลียงที่มาต่อ

#### 2.9.4.1 เกลียวป้อนหลายเกลียว

เกลียวป้อนหลายเกลียวมีลักษณะเป็นเกลียวป้อนในแนวราบวางเรียงกันเต็มพื้นที่  
ใต้ถังบรรจุวัสดุดังรูป 9 ใช้กับวัสดุที่อัดตัวกันภายใต้ความดันมีการเคลื่อนไหลไม่สะดวกหรือติดขัด  
ตันกำลังขับที่ใช้อาจมีหลายตัวหรือตัวเดียวก็ได้การคำนวณทำแบบเดียวกันกับเกลียวป้อนเดี่ยวและ  
คูณด้วยจำนวนเกลียว



รูปที่ 9 ลักษณะการใช้งานเกลียวป้อน

( Hinterlong, B.J.A.D.Sinden, 1985 )

## 2.9.5 ลูกเบี้ยว (Eccentric)

ในการจับชิ้นงานให้แน่น ถ้าต้องการความสะดวกและรวดเร็วการจับยึดชิ้นงานหรือคลายชิ้นงานแล้ว ลูกเบี้ยวนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ลูกเบี้ยวที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

ลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลาง (Simple Eccentric)

ลูกเบี้ยวแบบสไปรอล (Spiral Eccentric)

### 2.9.5.1 ลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลาง (Simple Eccentric)


เป็นลูกเบี้ยวแบบง่าย ๆ ที่ได้จากการเจาะรูในชิ้นงานทรงกระบอกให้เยื้องศูนย์กลาง ออกไป

จาก

ศูนย์กลางเดิม ช่วงของการกดงานอาศัยระยะของการเยื้องศูนย์กลาง ลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลางนี้มีข้อดี คือ การออกแบบและสร้างได้ง่าย แต่มีข้อเสียที่ว่า ลูกเบี้ยวชนิดนี้มีโอกาสคลายตัวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการสั่นสะเทือน

ถ้าต้องการให้การจับชิ้นงานของลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลาง ไม่คลายตัว (Self Locking) จะต้อง

ออกแบบให้อัตราส่วนของระยะเยื้อง (E) กับรัศมีของลูกเบี้ยว (R) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1:15 [ $E:R \leq 1:15$ ] ถ้า E:R มากกว่านี้แล้วจะทำให้คลายตัวได้เอง



รูปที่ 10 ลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลาง

### 2.9.5.2 ลูกเบี้ยวแบบสไปรอล (Spiral Eccentric)

เป็นลูกเบี้ยวที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีกว่าลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลางเพราะใช้งานได้

มีขนาดกว้างนี้เนื่องจากหน้าสัมผัสของลูกเบี้ยวแบบสไปรอล ถูกทำให้โค้งตามสไปรอลของอาคิมิ คิส โค้งของสไปรอลนี้เองทำให้ทิศทางของแรงกดมีระยะห่างจากจะศูนย์กลางการหมุนของลูกเบี้ยว (ระยะ  $a$ ) เท่ากันตลอดไม่ว่ามุมของแขนโยกจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามจากรูปที่ 11 จะเห็นว่าเมื่อ ส่วนโค้งของลูกเบี้ยวเปลี่ยนตำแหน่งไประยะ  $a$  ก็ยังคงเดิมซึ่งผิดกับลูกเบี้ยวแบบเยื้องศูนย์กลางซึ่งระยะ  $a$  นี้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามมุมเอียงของแขนโยกแต่ลูกเบี้ยวแบบสไปรอลก็มีข้อเสียที่ว่า การออกแบบสร้างทำได้ยาก และนอกจากนั้นกรรมวิธีการผลิตลูกเบี้ยวสไปรอลยังทำได้ยากอีกด้วย

#### 2.9.5.2.1 การออกแบบสร้างลูกเบี้ยวแบบสไปรอล

การออกแบบสร้างลูกเบี้ยวแบบสไปรอล ทำได้ดังนี้ คือ

##### วิธีสร้าง

เขียนวงกลมรัศมี  $O-L$

แบ่งระยะ  $O-L$  ออกเป็นส่วน ๆ ในที่นี้ใช้ 12 ส่วน

แบ่งวงกลมออกเป็นส่วน ๆ ให้มีจำนวนเท่ากับการแบ่ง  $O-L$  ( 12 ส่วน )

ใช้  $O$  เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี  $O-1$  เชี่ยวส่วน โค้งไปตัดกับเส้น  $O-1$  ที่จุด  $A$


ในทำนองเดียวกันใช้รัศมี  $O-2, O-3, \dots, O-12$  เขียนส่วนโค้งตัดกับเส้น  $O-2, O-3, \dots, O-12$  ที่จุด  $B, C, \dots, L$  ตามลำดับจนกระทั่งครบทั้ง 12 ส่วน

เขียนส่วนโค้งผ่านจุด  $A, B, C, \dots, L$  ก็จะได้ส่วนโค้งของลูกเบี้ยวแบบสไปรอลตาม

ต้องการ

หมายเหตุ : ระยะ  $O-L$  คือระยะรัศมีของลูกเบี้ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ไป  $360^\circ$  ใช้อักษรย่อว่า " $r_0$ "





**รูปที่ 11** การสร้างส่วนโค้งของลูกเบี้ยวแบบสไปรอล

### 2.9.6 การขึ้นรูปอาหาร

การทำให้อาหารมีรูปร่างต่าง ๆ กันนอกจากจะสะดวกในการบริโภคแล้ว ยังทำให้ผู้ซื้อสนใจเลือกซื้ออาหารที่มีรูปร่างน่ารับประทาน ปฏิบัติการทำรูปร่างอาหารมีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถกล่าวได้โดยสังเขปดังนี้ (คณะอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

#### 2.9.6.1 การหล่อในแบบพิมพ์ (Casting)

เป็นวิธีทำรูปร่างโดยเทส่วนผสมอาหารที่เป็นของเหลวในแบบพิมพ์ แล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวก่อนแกะออกจากแบบเช่น การทำซ็อกโกแลตแท่ง ไอศกรีมแท่ง เป็นต้น

### 2.9.6.2 การกดในแบบพิมพ์ ( Molding )

คล้ายกับวิธีแรกแต่ใช้กับอาหารผลแห้งที่ผสมสารช่วยยึดประสานทำให้อาหารยึดติดกัน การทำรูปร่างต้องใช้แรงอัดให้อาหารเข้าไปในแบบพิมพ์ อาหารบางชนิดเมื่อถูกอัดจะเกิดความร้อนหลอมตัวเองให้ประสานเป็นรูปร่างเช่น การทำน้ำตาลก้อน นมผงอัดเม็ด เป็นต้น

### 2.9.6.3 การดันผ่านเกลียวอัด ( Extrusion )

การหมุนของเกลียวแต่ละรอบจะดันให้อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านรูพิมพ์ ( die ) เกิดรูปร่างแบบต่าง ๆ แล้วนำอาหารไปอบหรือทอดให้สุกในกระบวนการถัดไป เครื่องเกลียวอัดบางแบบสามารถให้ความร้อนในท่ออัดจึงทำให้อาหารสุกได้ และเมื่อผ่านพื้นรูปพิมพ์ไอน้ำในอาหารจะดันออกจากชั้นอาหารทำให้เกิดการพองตัววิธีนี้เป็นที่นิยมมากในการทำอาหารขบเคี้ยว(snackfood )

### 2.9.6.4 การรีดเป็นแผ่น ( Flaking )

ใช้กับอาหารเริ่มต้นที่มีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยนำอาหารผ่านลูกกลิ้งความร้อนเพื่อให้อาหารสุกพร้อมกับระเหยน้ำทิ้งไป ได้อาหารเป็นแผ่นมีความกรอบนำมารับประทานเช่น แผ่นกรอบแป้งข้าวโพด ( corn flack )

### 2.9.6.5 การขึ้นรูปร่าง ( Shaping )

ขนมอบหลายชนิดใช้วิธีทำรูปร่างด้วยฝีมือประดิษฐ์ก่อนนำไปทำให้สุกในเตาอบ เช่น การทำขนมเบี๊ยะ เป็นต้น

บทที่ 3  
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

3.1 อุปกรณ์

3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง

1. ประเภทขนาดต่างๆ
2. เครื่องตัดโลหะ
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
4. เครื่องตัดพลาสติก
5. เครื่องกัด
6. เครื่องเจียรระไน
7. เครื่องกลึง
8. เครื่องเจาะ
9. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
10. ฟุตเหล็ก
11. ฉากเหล็ก
12. กล้วยมือ
13. ไชควง
14. ดัลบเมตร
15. ซีแคมป์
16. คีมตีดัด
17. ปากกาจับชิ้นงาน
18. ดอกตีแปปเกลียว
19. ตะไบ
20. ค้อน
21. เหล็กคอกนำศูนย์
22. เจียรมือ
23. สว่านมือ
24. ลวดเชื่อม
25. ดอกสว่านขนาดต่างๆ

### 3.1.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแตนอัตโนมัติ

รายการ	ขนาด	จำนวน
1. เหล็กกล่อง	ขนาด $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ "	3 เส้น
2. เหล็กฉาก	ขนาด $1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ "	1 เส้น
3. เหล็กเพลลา	ขนาด $1\frac{1}{2}$ "	1 เส้น
4. เหล็กเพลลา	ขนาด 1"	1 เส้น
5. คู้กดตา	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง din 1"	10 ตัว
6. คู้กดตา	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง din 19 mm.	8 ตัว
7. โซ่	เบอร์ 40 A	2 กต่อง
8. เฟืองโซ่	ขนาด 10 ฟัน	1 ตัว
9. เฟืองโซ่	ขนาด 15 ฟัน	2 ตัว
10. เฟืองโซ่	ขนาด 30 ฟัน	3 ตัว
11. เฟืองโซ่	ขนาด 35 ฟัน	1 ตัว
12. เฟืองโซ่	ขนาด 50 ฟัน	2 ตัว
13. เฟืองโซ่	ขนาด 12 ฟัน	4 ตัว
14. เฟืองคอกจอก	ขนาด 10 ฟัน	1 ตัว
15. เฟืองคอกจอก	ขนาด 16 ฟัน	1 ตัว
16. มอเตอร์	ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส	1 ตัว
17. เกียร์ทด	อัตราทด 1:10	1 ตัว
18. น๊อต	เบอร์ 6	20 ตัว
19. น๊อต	เบอร์ 8	5 ตัว
20. น๊อต	เบอร์ 10	30 ตัว

ตารางที่ 2.2 การดำเนินงานและสร้างเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติ

	รายการ	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1.	เสนอโครงการพร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	↔							
2.	ศึกษาและรวบรวมข้อมูล		←	→	→				
3.	ส่งแบบร่างโครงการ			↔					
4.	ดำเนินการสร้างเครื่องต้นแบบ			←	→	→			
5.	ทำการทดสอบเครื่องต้นแบบ						←	→	
6.	นำเสนอโครงการ								↔
7.	แก้ไขโครงการ							←	→
8.	ส่งรูปเล่มโครงการ								↔

3.1.3 วิธีการทดสอบ

1. แ่งข้าวเหนียว 3 กิโลกรัม นาน 7 ชั่วโมง
2. คั้นน้ำแดงโม 2 ลูก เอาแต่น้ำ
3. ต้มน้ำแดงโมที่คั้นได้ พร้อมเติมน้ำตาล เกลือ และน้ำกะทิ ตั้งไฟไว้ให้เดือด ทำเสร็จตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
4. นึ่งข้าวเหนียว ให้มีคข้าวเหนียวมีสีขาวใส
5. ผสมน้ำแดงโมที่ต้มแล้วกับข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จ คลุกเคล้าให้ทั่ว ให้ข้าวเหนียวทุกเม็ดถูกน้ำแดงโม
6. นำข้าวเหนียวที่ผสมแล้วใส่ลงในถังบรรจุที่ตัวเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้น
7. จับเวลาที่ใช้ขึ้นรูปแต่ละชิ้น
8. วัดขนาดของแต่ละชิ้นงาน
9. ชั่งน้ำหนักของชิ้นงาน
10. จดบันทึก



แบบเครื่อง

### สถาปัตยกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติ

ในการออกแบบเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติอาศัยการเคลื่อนที่ของเกลิวป้อนส่งข้าวเหนียว โดยใช้ Genrva Wheel เป็นตัวส่งกำลังในการบังคับให้เกลิวป้อนเคลื่อนที่เป็นจังหวะแทนการใช้ Step motor เพื่อเป็นการสะดวกในการนำไปใช้งานและการซ่อมบำรุงเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มแม่บ้าน นอกจากจะใช้ Genrva Wheel แล้วยังมีส่วนอื่นของเครื่องที่ใช้ทำงานร่วมกัน คือ ลูกเบี้ยวทำหน้าที่บังคับหัวกดขึ้นรูปข้าวแค้นให้มีลักษณะหน้าเว้าลงไป โดยแม่พิมพ์นั้นจะใช้ Superlone ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเจาะให้เป็นรู เพื่อทำเป็นแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูป

#### 3.2.1 การคำนวณเลือกเฟืองโซ่

ในการเลือกเฟืองโซ่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนวณเพื่อเลือกขนาดเฟืองโซ่ที่เหมาะสมจะนำมาใช้งาน และง่ายต่อการติดตั้ง ดังนั้นในการคำนวณขนาดต่าง ๆ ของเฟืองที่ใช้จึงมีการกำหนดขนาดเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องที่ใช้ดังนี้

##### การคำนวณเฟือง

มอเตอร์ 1 แรงม้า = 1450 รอบต่อนาที

จากรูปแบบของเครื่องจะมีการทดโซ่เป็นระยะๆ ดังนี้

ระยะที่ 1 จากมอเตอร์มายังเกียร์ทดให้เป็น  $Z_1$  และ  $Z_2$

ระยะที่ 2 จากเกียร์ทดมายังเพลาส่งกำลัง(ขับเจนิวา)  $Z_3$  และ  $Z_4$

ระยะที่ 3 จากเพลาส่งกำลัง(ขับเจนิวา) มายังเพลาส่งกำลัง(ลูกเบี้ยว)  $Z_5$  และ  $Z_6$

ระยะที่ 4 จากเพลาส่งกำลัง(ขับเจนิวา) มายังเกลิวลำเลียง  $Z_7$  และ  $Z_8$

ระยะที่ 5 ใช้เฟืองคอกจอกในการทดรอบจากเพลาส่งกำลัง(ขับเจนิวา)  $Z_3$  และ  $Z_9$

จากสมการที่ 9      คำนวณอัตราทด

จากมอเตอร์มายังเกียร์ทดให้เป็น  $Z_1$  และ  $Z_2$

เมื่อ  $Z_1 = 10$  ฟัน

$Z_2 = 15$  ฟัน

$$\begin{aligned}
Z_3 &= 15 \text{ ฟัน} \\
Z_4 &= 30 \text{ ฟัน} \\
Z_5 &= 30 \text{ ฟัน} \\
Z_6 &= 30 \text{ ฟัน} \\
Z_7 &= 50 \text{ ฟัน} \\
Z_8 &= 50 \text{ ฟัน} \\
Z_9 &= 16 \text{ ฟัน} \\
n_1 &= 1450 \text{ rpm}
\end{aligned}$$

แทนค่า

$$\begin{aligned}
\frac{n_1}{n_2} &= \frac{z_2}{z_1} \\
\frac{1450}{n_2} &= \frac{15}{10} \\
n_2 &= 967 \text{ rpm}
\end{aligned}$$

จากมอเตอร์ออกจากเกียร์ทด มีอัตราทด 10:1 จะได้

$$\begin{aligned}
i &= \frac{n_2}{n_3} \\
n_3 &= 96.7 \text{ rpm}
\end{aligned}$$

จากเกียร์ทดมายังเพลาส่งกำลัง(ชั้นเจนิวา)  $Z_3$  และ  $Z_4$

$$Z_3 = 15, Z_4 = 30, n_3 = 96.7 \text{ rpm}$$

$$\frac{96.7}{n_4} = \frac{30}{15}$$

$$n_4 = 49 \text{ rpm}$$

จากเพลาส่งกำลัง(ชั้นเจนิวา) มายังเพลาส่งกำลัง(ลูกเบี้ยว)  $Z_5$  และ  $Z_6$

$Z_4 = Z_5 = Z_6 = 30$  ,  $Z_7 = 50$  ,  $n_4 = n_5 = n_6 = 49$  rpm เนื่องจากเฟืองตัวที่ 4 5 6 อยู่บนเพลลาเดียวกัน และทำงานที่ความเร็วรอบเดียวกัน

$$\frac{49}{n_7} = \frac{50}{30}$$

$$n_7 = 30 \text{ rpm}$$

จากเพลลาส่งกำลัง(ขับเคลื่อน) มายังเกียร์ตัวที่เกี่ยวข้อง  $Z_6$  และ  $Z_8$

$Z_4 = Z_5 = Z_6 = 30$  ,  $Z_8 = 12$  ,  $n_4 = n_5 = n_6 = 49$  rpm เนื่องจากเฟืองตัวที่ 4, 5, 6 อยู่บนเพลลาเดียวกันและทำงานที่ความเร็วรอบเดียวกัน

$$\frac{49}{n_8} = \frac{12}{30}$$

$$n_8 = 122.5 \text{ rpm}$$

ใช้เฟืองคอกกอกในการทดรอบจากเพลลา(ขับเคลื่อน)  $Z_8$  และ  $Z_9$

$Z_5 = 30$  ,  $Z_9 = 16$   $n_5 = 49$  rpm

$$\frac{49}{n_9} = \frac{16}{30}$$

$$n_9 = 92 \text{ rpm}$$

ความเร็วที่ผ่านเฟืองคอกกอก  $Z_{10} = 10$

$$\frac{92}{n_{10}} = \frac{10}{16}$$

$$n_{10} = 148 \text{ rpm}$$



เฟืองที่ออกจากเฟืองคอกจอกใช้เฟือง  $Z_{11} = 32$  มีความเร็วรอบคือ

$$\frac{148}{n_{11}} = \frac{32}{10}$$

$$n_{11} = 47 \text{ rpm}$$

เฟืองที่ใช้ขับเคลื่อนงานหมุนใช้เฟือง 50 ฟัน  $\therefore$  ความเร็วรอบของงานหมุนคือ

$$\frac{47}{n_{12}} = \frac{50}{32}$$

$$n_{12} = 30 \text{ rpm}$$

$\therefore$  ความเร็วรอบของงานหมุน คือ 30 rpm

### 3.2.2 การคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลากลีวยาล้ำเฉียง

จากสมการที่ 3  $T = F \times r$

เมื่อ  $T = M_t =$  โมเมนต์บิด (N.m)

$F =$  แรงสูงสุดที่เกลียวลำเฉียงรับภาระ

$r =$  รัศมีของเกลียวลำเฉียง (mm)

$\tan 55 =$  แรงเสียดทานของขั้วแหวน

แทนค่า  $F = [(w \times 9.81 \times \tan 55) + (\text{น้ำหนักกดจากเกลียวลำเฉียง} \times 9.81)]$

แทนค่า  $F = [(3.35 \times 9.81 \times \tan 55) + (3 \times 9.81)]$

$F = 76.36$

$r = 0.02 \text{ m}$

แทนค่า  $T = 76.36 \times 0.02$

$$T = M_t = 1.53 \text{ N.m}$$

จากสมการที่ 6  $M_B = M_t \cdot C_B$

เมื่อ  $C_B = 1.1$  (เครื่องกลทำงานด้วยไฟฟ้า)

--

แทนค่า  $M_B = 1.53 \times 1.1$   
 $= 1.68 \text{ N.m}$

เมื่อ  $M_B =$  โมเมนต์บิดขณะขับเคลื่อน (N.m)  
 $C_1 =$  เป็นแฟกเตอร์ขึ้นอยู่กับโมเมนต์  
 $= 6.9$  เมื่อ  $\tau_{\text{max}} = 15 \text{ N/mm}^2$  สำหรับ St 37, St 42

จากสมการที่ 8  $\phi d \approx C_1 \times M_B^{1/3}$

แทนค่า  $\phi d = 6.9 \times 1.68^{1/3}$   
 $= 8.20 \text{ mm}$

เมื่อ Safety factor  $= 1.4$  (เมื่อเพลาทำงานรอบช้า)

$\phi d = 8.20 \times 1.4$   
 $= 11.48 \text{ mm}$

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลางเพล่า 11.48 มิลลิเมตร

เพื่อความสะดวกในการใช้งานจริงจึงเลือกขนาดเพล่าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร และป้องกันการโก่งตัวของเพล่า

### 3.2.3 การคำนวณหาขนาดมอเตอร์

จากสมการ 7  $P = T \times \omega$

จากสมการที่ 3  $T = F \times r$

$F = [(w \times 9.81 \times \tan 55) + (\text{น้ำหนักกดจากเก็ลยว  
 ลำเลียง} \times 9.81)] \times \text{จำนวนเก็ลยวลำเลียง}$

$$= [(3.35 \times 9.81 \times \tan 55) + (3 \times 9.81)] \times 4$$

$$= 305.46 \text{ N}$$

แทนค่า

$$T = 187.77 \times 0.02$$

$$= 6.11 \text{ N.m}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1450}{60}$$

แทนค่า

$$P = 6.11 \times \frac{2\pi \cdot 1450}{60}$$

$$= 927.76 \text{ watt}$$

จาก 746 watt = 1 hp

$$\therefore P = 1.24 \text{ hp}$$

เพื่อความสะดวกในการทำงานจึงเลือกใช้มอเตอร์ 1 เฟส 1.5 hp

### 3.2.4 การคำนวณหาระยะระยะพิตช์ ของเกลียวลำเฉียง

คำนวณหาระยะพิตช์ ของเกลียวลำเฉียงจากน้ำหนักที่ต้องการคือ 25 g โดยแปลงให้เป็น ปริมาตรโดย

จาก

$$D = \frac{m}{V}$$

$$896.76 = \frac{0.025}{V}$$

$$V = 2.8 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

จากปริมาตรของข้าวเหนียวจึงคำนวณหาระยะพิตช์โดยการประมาณ เพื่อเมื่อนำมาหาปริมาตรแล้ว มีค่าใกล้เคียงให้มากที่สุด

$$\text{สมมติให้ระยะพิตช์} = 0.013 \text{ m}$$

$$V = (0.04^2 - 0.019^2) \cdot 0.023$$

$$V = 2.85 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

∴ ใช้ระยะพิชชีที่ 0.013 m เพราะปริมาตรที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับที่ต้องการ

#### บทที่ 4

#### ผลการทดลองและวิจารณ์

##### 4.1 เกณฑ์การพิจารณา

- ชั้นสมบูรณ์<sup>1</sup> มีลักษณะเป็นวงกลมแบนเต็มวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-6.5 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25 กรัม
- ชั้นสมบูรณ์บางส่วน<sup>2</sup> มีรูปร่างใกล้เคียงวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-6.5 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25 กรัม
- ชั้นไม่สมบูรณ์<sup>3</sup> มีรูปร่างใกล้เคียงวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางสูงกว่าหรือต่ำกว่า 6-6.5 เซนติเมตร ไม่เกิน 0.2 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย สูงกว่าหรือต่ำกว่า 20-25 กรัม ไม่เกิน 2 กรัม
- ไม่สามารถขึ้นรูปได้ ไม่มีรูปร่างใกล้เคียงวงกลม ไม่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้

##### 4.2 ตารางผลการทดลอง

ตารางที่ 4.2.1 แสดงการทดสอบการขึ้นข้าวรูปข้าวแต่นครั้งที่ 1

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
1	6.7	27.69	11.3
2	6.5	25.60	11.3
3	6.6	24.50	11.4
4	6.7	25.18	11.4
5	6.0	25.04	11.3
6	6.2	23.81	11.2
7	6.3	21.16	11.1
8	6.0	20.45	11.3
9	6.5	24.01	11.4
10	6.5	20.21	11.5
11	6.0	22.73	11.5

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
12	6.8	24.80	11.4
13	6.4	20.15	11.4
14	6.0	22.69	11.5
15	6.5	24.82	11.6
16	6.6	25.68	11.6
17	6.2	22.85	11.5
18	6.3	23.19	11.5
19	6.3	23.97	11.7
20	6.1	21.48	11.7
21	6.3	24.24	11.7
22	6.0	21.17	11.8
23	6.0	20.85	11.7
24	5.8	19.56	11.6

ข้าวเหนียวดิบ	3000	กรัม
ข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว	213.83	กรัม
ข้าวเหนียวที่สามารถขึ้นรูปได้	2187.12	กรัม
ข้าวเหนียวที่สูญเสีย	1026.71	กรัม

#### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากตารางที่ 1 ในการทดลองครั้งที่ 1 ในการขึ้นรูปข้าวแค้น ชุดที่ 1-4 ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่กว่า และมีน้ำหนักที่มากกว่าค่าที่ต้องการเป็นเพราะข้าวเหนียวที่ทำการผสมกับน้ำแดงโมนั้นยังไม่มี ความเหนียวที่เพียงพอคือ ข้าวเหนียวยังเกาะตัวกันได้ไม่ดีนัก ทำให้ค่าน้ำหนักและขนาดที่ได้มานั้น มีค่าที่สูงกว่าตามต้องการต้องการ ส่วนชุดที่ 5-23 ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้ มีอยู่ 2 ชุดที่ไม่ได้ตามที่ต้องการซึ่งเกิดจากข้าวเหนียวมีการคกค้างที่ปาก ทางออกของถังแล้วถูกดันออกมาพอดีทำให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น ส่วนชุดที่ 24 นั้นไม่สามารถที่จะนำมาทำการขึ้นรูปได้เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ตรงตามต้องการและ ลักษณะ

ชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากการที่ข้าวเหนียวมีการเกาะตัวกันมากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ

ตารางที่ 4.2.2 แสดงการทดสอบการขึ้นข้าวรูปข้าวแต๋นครั้งที่ 2

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
1	6.6	28.86	10.9
2	6.7	30.25	11.2
3	6.7	29.14	11.2
4	6.6	27.33	11.3
5	6.0	25.34	11.4
6	6.0	24.24	11.2
7	6.2	23.87	11.4
8	6.0	20.78	11.4
9	6.1	22.49	11.5
10	6.3	24.80	11.5
11	6.5	22.25	11.6
12	6.4	22.80	1.6
13	6.8	23.26	11.6
14	6.0	24.27	11.5
15	6.5	21.30	11.7
16	6.3	23.85	11.6
17	6.2	21.68	11.5
18	6.5	24.06	11.5
19	6.4	23.80	11.6
20	6.0	21.23	11.6
21	6.1	23.27	11.7
22	5.8	20.55	11.7

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
23	5.8	19.68	11.7
24	5.4	19.35	11.8

ข้าวเหนียวดิบ	3000	กรัม
ข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว	3403.83	กรัม
ข้าวเหนียวที่สามารถขึ้นรูปได้	2284.72	กรัม
ข้าวเหนียวที่สูญเสีย	1119.11	กรัม

#### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากตารางที่ 2 ในการทดลองครั้งที่ 2 ในการขึ้นรูปข้าวแต้นชุดที่ 1-4 ชิ้นงานจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีน้ำหนักที่มากกว่าค่าที่ต้องการ เป็นเพราะข้าวเหนียวที่ทำการผสมกับน้ำแดงมือนั้นยังไม่มีความเหนียวที่เพียงพอ คือ ข้าวเหนียวยังเกาะตัวกันได้ไม่ดีนักทำให้ค่าน้ำหนักและขนาดที่ได้มานั้นมีค่าที่สูงกว่าที่ต้องการส่วนชุดที่ 5-22 ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นอย่างดีส่วนชิ้นที่ 23-24 นั้นไม่สามารถที่จะนำมาทำการขึ้นรูปได้เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ตรงตามต้องการคือ ลักษณะชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากการที่ข้าวเหนียวมีการเหนียวตัวมากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปอย่างช้า ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ

#### ตารางที่ 4.2.3 แสดงการทดสอบการขึ้นข้าวรูปข้าวแต้นครั้งที่ 3

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
1	6.8	31.45	11.4
2	6.7	29.55	11.4
3	6.7	28.29	11.3



ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
4	6.5	27.58	11.3
5	6.5	25.63	11.3
6	6.4	25.55	11.4
7	6.5	23.39	11.4
8	6.3	23.49	11.5
9	6.0	23.26	11.4
10	6.4	24.86	11.5
11	6.0	22.74	11.5
12	6.0	25.16	11.6
13	6.0	22.79	11.5
14	6.0	21.85	11.5
15	6.4	23.69	11.4
16	6.5	25.15	11.5
17	6.4	23.32	11.5
18	6.7	22.83	11.6
19	6.0	21.86	11.5
20	6.3	22.29	11.6
21	6.0	20.49	11.6
22	5.8	18.75	11.7
23	5.8	18.59	11.7
24	5.7	18.63	11.6

ข้าวเหนียวดิบ	3000	กรัม
ข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว	3352.89	กรัม
ข้าวเหนียวที่สามารถขึ้นรูปได้	2273.80	กรัม
ข้าวเหนียวที่สูญเสีย	1079.09	กรัม

### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากตารางที่ 3 ในการทดลองครั้งที่ 3 ในการขึ้นรูปข้าวแต๋น ชุดที่ 1-6 ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่กว่า และมีน้ำหนักที่มากกว่าค่าที่ต้องการ เป็นเพราะข้าวเหนียวที่ทำการผสมกับน้ำแดงโม่นั้นยังไม่มีความเหนียวที่เหมาะสม คือ ข้าวเหนียวอึ่งเกาะตัวกันได้ไม่ดีนัก ทำให้ค่าน้ำหนักและขนาดที่ได้มานั้นมีค่าที่สูงกว่าที่ต้องการ ส่วนชุดที่ 7-21 ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ 1 ชุดที่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากข้าวเหนียวมีการตกค้างที่ปากทางออกของถังแล้วถูกดันออกมาพอดี ทำให้มีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น ส่วนชุดที่ 22-24 นั้นไม่สามารถที่จะนำมาทำการขึ้นรูปได้ เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ตรงตามต้องการคือ ลักษณะชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลมเกิดจากการที่ข้าวเหนียวมีการเหนียวตัวมากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปอย่างช้า ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ

ตารางที่ 4.2.4 แสดงการทดสอบการขึ้นข้าวรูปข้าวแต๋นครั้งที่ 4

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
1	6.7	29.61	11.0
2	6.7	27.25	11.1
3	6.6	25.52	11.3
4	6.5	23.58	11.3
5	6.5	24.65	11.2
6	6.5	23.34	11.4
7	6.4	23.25	11.4
8	6.5	25.07	11.3
9	6.6	25.34	11.5
10	6.4	21.74	11.6
11	6.4	21.57	11.6
12	6.5	21.58	11.4

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
13	6.6	25.25	11.6
14	6.2	21.15	11.5
15	6.3	23.32	11.6
16	6.1	21.34	11.6
17	6.0	21.25	11.5
18	6.3	23.24	11.5
19	6.2	22.56	11.5
20	6.3	21.64	11.6
21	6.0	20.45	11.6
22	5.9	18.87	11.6
23	5.8	18.64	11.7
24	5.7	15.58	11.6

ข้าวเหนียวดิบ	3,000	กรัม
ข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว	3362.74	กรัม
ข้าวเหนียวที่สามารถขึ้นรูปได้	2319.28	กรัม
ข้าวเหนียวที่สูญเสีย	1043.46	กรัม

#### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากตารางที่ 4 ในการทดลองครั้งที่ 4 ในการขึ้นรูปข้าวแค้น ชุดที่ 1-2 ชิ้นงานจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีน้ำหนักที่มากกว่าค่าที่ต้องการ เป็นเพราะข้าวเหนียวที่ทำการผสมกับน้ำแดงโมนั้นยังไม่มีความเหนียวที่เหมาะสม คือข้าวเหนียวยังเกาะตัวกันได้ไม่ดีนัก ทำให้ค่าน้ำหนักและขนาดที่ได้มานั้นมีค่าที่สูงกว่าที่ต้องการและเกิดจากการน้ำแดงโมที่เดิมนั้นมีปริมาณที่ ส่วนชุดที่ 3-21 ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นอย่างยิ่ง มีอยู่ 1 ชุดที่ไม่ได้ตามที่ต้องการซึ่งเกิดจากข้าวเหนียวมีการตกค้างที่ปากทางออกของถังแล้วถูกดันออกมาพอดีทำให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น ส่วนชุดที่ 22-24 นั้นไม่สามารถที่จะนำมาทำการขึ้นรูปได้เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ตรงตามความต้องการคือ ลักษณะชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากการที่ข้าวเหนียวมีการเหนียวตัว

มากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตาม  
ต้องการ

ตารางที่ 4.2.5 แสดงการทดสอบการขึ้นข้าวรูปข้าวแค้นครั้งที่ 5

ชุดที่	ขนาดเฉลี่ย (เซนติเมตร)	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
1	6.8	30.34	10.8
2	6.7	28.21	10.9
3	6.6	28.76	10.8
4	6.5	26.49	11.1
5	6.4	24.65	11.2
6	6.3	25.84	11.4
7	6.3	25.31	11.4
8	6.5	25.85	11.6
9	6.3	23.76	11.3
10	6.2	22.69	11.4
11	6.2	21.64	11.7
12	6.3	23.45	11.5
13	6.2	21.53	11.6
14	6.3	22.86	11.7
15	6.3	23.46	11.4
16	6.3	22.74	11.5
17	6.0	23.57	11.8
18	6.4	23.34	11.7
19	6.5	24.69	11.7
20	6.3	21.75	11.6
21	6.2	22.36	11.5
22	6.0	20.51	11.5
23	5.7	16.91	11.6
24	5.6	16.87	11.7

ข้าวเหนียวดิบ	3000	กรัม
ข้าวเหนียวที่ผสมแล้ว	3401.54	กรัม
ข้าวเหนียวที่สามารถขึ้นรูปได้	2270.32	กรัม
ข้าวเหนียวที่สูญเสีย	1131.22	กรัม

#### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากตารางที่ 5 ในการทดลองครั้งที่ 5 ในการขึ้นรูปข้าวแต่น ซุคที่ 1-4 ชิ้นงานจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า และมีน้ำหนักที่มากกว่าค่าที่ต้องการ เป็นเพราะข้าวเหนียวที่ทำการผสมกับน้ำแดงโมนั้นยังไม่มีความเหนียวที่เพียงพอ คือข้าวเหนียวยังเกาะตัวกันได้ไม่คั่นัก ทำให้ค่าน้ำหนักและขนาดที่ได้มานั้นมีค่าที่สูงกว่าที่ต้องการส่วน ซุคที่ 5-2 ชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นอย่างส่วนชิ้นที่ 23-24 นั้นไม่สามารถที่จะนำมาทำการขึ้นรูปได้เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่ไม่ตรงตามต้องการคือลักษณะชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากการที่ข้าวเหนียวมีการเหนียวตัวมากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ

#### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากทั้ง 5 ตารางที่ได้นั้นทำให้ทราบว่าช่วงที่ทำการขึ้นรูปแล้วออกมาใช้ได้ตรงตามที่กำหนดไว้ นั้น จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ข้าวเหนียวมีความเหนียวที่เหมาะสม โดยประมาณจากเวลาที่ทำการแต่ละซุคนั้นทำให้ทราบว่าเวลาประมาณ 40 วินาที หลังจากการผสมข้าวเหนียวกับน้ำแดงโมสามารถขึ้นรูปออกมาได้ชิ้นงานที่ตรงตามต้องการ แต่หลังจากผ่านไปได้สักพักข้าวเหนียวที่ใช้จะมีความเหนียวที่มากขึ้น ซึ่งทำให้การขึ้นรูปเป็นไปได้อย่างช้าขึ้น ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าใดข้าวเหนียวจะยิ่งเหนียวมากขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลคือ การที่ผสมข้าวเหนียวกับน้ำแดงโมนั้น ถ้าปริมาณน้ำแดงโมที่ผสมนั้นมีปริมาณที่มาก จะส่งผลให้ชิ้นงานที่ออกมาชิ้นแรกๆ จะมีปริมาณข้าวเหนียวที่มากกว่าที่ต้องการ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ชัดเจนกว่าตารางอื่น เนื่องจากปริมาณน้ำแดงโมที่จะผสมนั้นจะไม่มีปริมาณที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับข้าวเหนียวที่ทำการนี้ว่าจะสามารถคลุกกับน้ำแดงโมได้ทั่วถึงมากน้อยเพียงใด

#### 4.3 ความสามารถของเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติ

ข้าวแค้นที่สามารถนำไปใช้ได้โดยคัดชั้นงานที่ใช้ไม่ได้คือ คือ

ชั้นสมบูรณ์	มาจากครั้งที่ 1	จำนวน 6 ชุด	คิดเป็น 24 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 2	จำนวน 8 ชุด	คิดเป็น 32 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 3	จำนวน 6 ชุด	คิดเป็น 24 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 4	จำนวน 7 ชุด	คิดเป็น 28 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 5	จำนวน 7 ชุด	คิดเป็น 28 ชั้น
ชั้นสมบูรณ์บางส่วน	มาจากครั้งที่ 1	จำนวน 9 ชุด	คิดเป็น 36 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 2	จำนวน 8 ชุด	คิดเป็น 32 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 3	จำนวน 10 ชุด	คิดเป็น 40 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 4	จำนวน 9 ชุด	คิดเป็น 36 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 5	จำนวน 9 ชุด	คิดเป็น 36 ชั้น
ชั้นไม่สมบูรณ์	มาจากครั้งที่ 1	จำนวน 2 ชุด	คิดเป็น 8 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 2	จำนวน 1 ชุด	คิดเป็น 4 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 3	จำนวน 0 ชุด	คิดเป็น 0 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 4	จำนวน 1 ชุด	คิดเป็น 4 ชั้น
	มาจากครั้งที่ 5	จำนวน 1 ชุด	คิดเป็น 4 ชั้น

รวมทั้งสิ้นจำนวน 336 ชั้น เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดในการขึ้นรูปทั้ง 5 ครั้งดังแสดงในตารางที่ 1,2,3,4,5 เป็นเวลา ประมาณ 23 นาที

เมื่อนำไปเทียบเป็นการทำงานใน 1 ชั่วโมง จะได้ 876 ชั้น

เมื่อนำไปเทียบเป็นการทำงานใน 8 ชั่วโมง ( 1 วัน ) จะได้ 7,008 ชั้น

เมื่อนำไปเทียบเป็นการทำงานใน 1 เดือน (30 วัน)จะได้ 210,240 ชั้น

#### 4.4 พลังงานที่ใช้ในการทำงาน

การใช้พลังงานคิดจากสมการที่ 1

$$\begin{aligned}
 P &= I \text{E} \text{C} \text{O} \text{S} \theta \text{ (Kw)} \\
 \text{วัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้} &= 2.88 \text{ A} \\
 \text{แรงดันไฟฟ้า} &= 220 \text{ V} \\
 \text{COS} \theta &= 0.56
 \end{aligned}$$

แทนค่า

$$\begin{aligned}
 P &= 2.88 \times 220 \times 0.56 \\
 P &= 354.82 \text{ watt} = 0.355 \text{ kw-hr}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{จาก} & \quad 1 \text{ Kw-hr} = 1 \text{ unit} \\
 \text{ดังนั้น} & \quad 0.355 \text{ kw-hr} = 0.355 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{พลังงานที่ใช้ใน 1 ชั่วโมง} & \text{ คือ } 0.355 \text{ kw-hr} \\
 \text{พลังงานที่ใช้ใน 1 วัน} & \text{ คือ } 2.84 \text{ kw-hr} \\
 \text{พลังงานที่ใช้ใน 1 เดือน} & \text{ คือ } 85.2 \text{ kw-hr} \\
 \text{ค่าไฟฟ้าต่อเดือน} & \text{ คือ } 85.2 \times 3 = 255.6 \text{ บาท (ถ้าค่าไฟฟ้า}
 \end{aligned}$$

หน่วยละ 3 บาท)

#### 4.5 วิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

กลุ่มแม่บ้าน

$$\text{ค่าจ้างต่อคนต่อเดือน} = 6,000 \text{ บาท}$$

$$\text{จำนวนคนที่จ้าง} = 6$$

คน

$$\text{คิดเป็นเงิน} =$$

36,000 บาท

ค่าวัสดุ

ข้าวเหนียวต่อเดือน	4,500 กิโลกรัม	=	45,000 บาท (ทำข้าวแค้นได้ 180,000 ชัน)
แตงโมต่อเดือน 100 ลูก		=	1,500 บาท
น้ำตาล	20 กิโลกรัม	=	260 บาท
เกลือ	10 กิโลกรัม	=	75 บาท
น้ำกะทิ	60 กิโลกรัม	=	1,320 บาท
คิดเป็นเงิน		=	48,155 บาท
ค่าจ้างคนงาน 6 คนต่อเดือน		=	36,000 บาท
คิดเป็นเงิน		=	84,155 บาท
ราคาขาย 100 ชันคิดเป็นเงิน 70 บาท			
∴ ใน 1 เดือนทำข้าวแค้นได้ 180,000 ชัน คิดเป็นเงิน			126,000 บาท
กำไรที่ได้	126,000-84,155	=	41,845 บาท

#### เครื่องขึ้นรูปข้าวแค้นอัตโนมัติ

ข้าวเหนียวต่อเดือน	4500 กิโลกรัม	=	45,000 บาท (ทำข้าวแค้นได้ 210,240 ชัน)
แตงโมต่อเดือน 100 ลูก		=	1,500 บาท
น้ำตาล	20 กิโลกรัม	=	260 บาท
เกลือ	10 กิโลกรัม	=	75 บาท
น้ำกะทิ	60 กิโลกรัม	=	1,320 บาท
คิดเป็นเงิน		=	48,155 บาท
ค่าจ้างคนงาน 1 คนต่อเดือน		=	6,000 บาท
คิดเป็นเงิน		=	54,155 บาท
ราคาขาย 100 ชันคิดเป็นเงิน 70 บาท			
∴ ใน 1 เดือนทำข้าวแค้นได้ 210,240 ชัน คิดเป็นเงิน			147,168 บาท
กำไรที่ได้	147,168-54,155	=	93,013 บาท
กำไรที่ได้เมื่อนำมาหักค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง 40,000 บาท			
จะเหลือกำไร	93,013-40,000	=	53,013 บาท

∴ จากกำไรที่ได้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 เดือน



## บทที่ 5

### สรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทำให้สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

ครั้งที่	ชั้นสมบูรณ์ (ชุด)	ชั้นสมบูรณ์บางส่วน <sup>2</sup> (ชุด)	ชั้นไม่สมบูรณ์ <sup>1</sup> (ชุด)	ไม่สามารถ ชั้นรูปได้ <sup>4</sup> (ชุด)	จำนวนชุดที่ ทำได้ (ชุด)	เวลา (เฉลี่ย)
1	6	9	7	2	24	11.50
2	8	8	5	3	24	11.55
3	6	10	4	3	24	11.58
4	7	9	5	3	24	11.55
5	7	9	6	2	24	11.56

จากชิ้นงานที่ได้สรุปได้ว่า

ชั้นสมบูรณ์กับชั้นสมบูรณ์บางส่วน สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ เพราะมีลักษณะและน้ำหนักตรงตามความต้องการ คือ มีลักษณะเป็นวงกลมแบนเต็มวง หรือ มีรูปร่างใกล้เคียงวงกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-6.5 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25 กรัม

ชั้นไม่สมบูรณ์ บางส่วนจะนำไปใช้ได้ โดยดูจากลักษณะรูปร่างที่มีความใกล้เคียงวงกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือมากกว่า 6-6.5 เซนติเมตรไม่เกิน 0.2 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย น้อยกว่าหรือมากกว่า 20-25 กรัม ไม่เกิน 2 กรัม

ชิ้นงานที่ไม่สามารถชั้นรูปได้ ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เพราะรูปร่างของชิ้นงานที่ได้ไม่มีลักษณะเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักที่ได้ไม่เป็นไปตามลักษณะของ ชั้นสมบูรณ์ ชั้นสมบูรณ์บางส่วน ชั้นไม่สมบูรณ์ บางส่วนที่นำไปใช้ได้

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทดสอบเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติพบว่า เมื่อข้าวเหนียวที่ผสมแล้วเริ่มเกาะตัวกันมากขึ้นทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวเป็นไปได้อย่างช้า ๆ โดยเกลียวลำเลียงไม่สามารถลำเลียงข้าวเหนียวออกมาได้ และ ความสัมพันธ์ของกลไกที่ใช้ยังมีความไม่แม่นยำ

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะเปลี่ยนชนิดของใบเกลียวโดยใช้แบบใบเกลียวระฆังพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้การเคลื่อนตัวของข้าวเหนียวดีขึ้น และอาจมีการนำระบบนิวแมติกส์มาใช้ในการควบคุมจังหวะในการทำงาน

## เอกสารอ้างอิง

- บุญชู สิริมุกตะ , สีนากู ปรีชาเชาว์.2545. โครงการวิศวกรรมการออกแบบและสร้างเครื่องรีด  
ยางพาราชนิดให้ความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปสภาพ คณะ  
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 124 น.
- มานพ ดันตระบัณฑิตย์. 2542. ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. 1. พิมพ์ครั้งที่ 6. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น ), กรุงเทพฯ. 322 น.
- มานพ ดันตระบัณฑิตย์. 2545. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมาคมส่งเสริม  
เสริม  
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น ), กรุงเทพฯ. 322 น.
- รวมบทความจากวารสารเทคนิค. 2546. ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. เอ็มแอนด์ดี, กรุงเทพฯ.  
307 น.
- [www.Google.com](http://www.Google.com) เข้าถึงได้จาก : ที่มา <http://www.doa.go.th/data-agri/SESAMI/3var/var01.html>
- [www.Google.com](http://www.Google.com) เข้าถึงได้จาก : [www.kalathai.com/search\\_result/control\\_research.php](http://www.kalathai.com/search_result/control_research.php)
- [www.Google.com](http://www.Google.com) เข้าถึงได้จาก : (<http://ns.yupparaj.ac.th/web4142/M406/406-11/01.htm>)

ภาคผนวก ก

ตารางภาคผนวกที่ ก.1 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแค้นครั้งที่ 1

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
1	1	6.7	27.69	11.3
	2	6.6	27.95	11.3
	3	6.7	27.47	11.3
	4	6.7	27.61	11.3
2	1	6.6	25.66	11.3
	2	6.5	25.40	11.3
	3	6.5	25.56	11.3
	4	6.6	25.63	11.3
3	1	6.6	25.00	11.4
	2	6.6	24.32	11.4
	3	6.5	24.60	11.4
	4	6.6	24.20	11.4
4	1	6.6	25.27	11.4
	2	6.7	25.05	11.4
	3	6.7	25.41	11.4
	4	6.7	25.41	11.4
5	1	6.0	25.01	11.3
	2	6.0	25.17	11.3
	3	6.1	25.00	11.3
	4	5.9	25.02	11.3
6	1	6.2	23.71	11.2
	2	6.1	23.69	11.2
	3	6.1	23.87	11.2
	4	6.3	23.81	11.2

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
7	1	6.3	21.10	11.1
	2	6.3	21.25	11.1
	3	6.4	21.17	11.1
	4	6.3	21.01	11.1
8	1	6.1	20.57	11.3
	2	6.0	20.43	11.3
	3	6.0	20.31	11.3
	4	6.0	30.47	11.3
9	1	6.5	24.03	11.4
	2	6.4	23.97	11.4
	3	6.5	24.03	11.4
	4	6.6	23.98	11.4
10	1	6.4	20.25	11.5
	2	6.5	20.19	11.5
	3	6.5	20.20	11.5
	4	6.6	20.20	11.5
11	1	6.1	22.85	11.5
	2	6.0	22.69	11.5
	3	6.0	22.70	11.5
	4	6.0	22.68	11.5
12	1	6.5	24.91	11.4
	2	6.5	24.80	11.4
	3	6.6	24.75	11.4
	4	6.5	24.77	11.4
13	1	6.4	20.21	11.4
	2	6.4	20.17	11.4
	3	6.4	20.16	11.4
	4	6.5	20.07	11.4

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
14	1	6.0	22.71	11.5
	2	6.0	22.60	11.5
	3	6.0	22.67	11.5
	4	6.1	22.63	11.5
15	1	6.5	24.79	11.6
	2	6.5	24.85	11.6
	3	6.3	24.81	11.6
	4	6.4	24.81	11.6
16	1	6.6	25.68	11.6
	2	6.5	25.61	11.6
	3	6.6	25.72	11.6
	4	6.6	25.70	11.6
17	1	6.3	22.91	11.5
	2	6.1	22.78	11.5
	3	6.1	22.81	11.5
	4	6.1	22.84	11.5
18	1	6.3	23.22	11.5
	2	6.4	23.15	11.5
	3	6.2	23.17	11.5
	4	6.2	23.25	11.5
19	1	6.3	23.98	11.7
	2	6.2	23.97	11.7
	3	6.2	23.95	11.7
	4	6.4	24.00	11.7
20	1	6.2	21.53	11.7
	2	6.2	21.44	11.7
	3	6.0	21.37	11.7
	4	6.0	21.57	11.7

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
21	1	6.3	24.30	11.7
	2	6.4	24.19	11.7
	3	6.4	24.21	11.7
	4	6.2	24.25	11.7
22	1	6.1	21.19	11.8
	2	6.0	21.20	11.8
	3	6.0	21.18	11.8
	4	5.9	21.15	11.8
23	1	6.1	20.90	11.7
	2	6.1	20.82	11.7
	3	5.8	20.85	11.7
	4	6.0	20.84	11.7
24	1	5.9	19.56	11.6
	2	5.7	19.61	11.6
	3	5.8	19.50	11.6
	4	5.9	19.55	11.6

ตารางภาคผนวกที่ ก. 2 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต๋นครั้งที่ 2

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
1	1	6.6	28.29	10.9
	2	6.5	28.83	10.9
	3	6.7	28.91	10.9
	4	6.5	28.92	10.9
2	1	6.7	30.17	11.2
	2	6.6	30.32	11.2
	3	6.8	30.27	11.2

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	4	6.8	30.25	11.2
3	1	6.7	29.20	11.2
	2	6.9	29.17	11.2
	3	6.7	29.06	11.2
	4	6.9	29.12	11.2
4	1	6.2	27.29	11.3
	2	6.7	27.37	11.3
	3	6.7	27.26	11.3
	4	6.9	27.33	11.3
5	1	6.0	25.34	11.4
	2	6.0	25.41	11.4
	3	5.8	25.30	11.4
	4	6.1	25.29	11.4
6	1	6.1	24.24	11.2
	2	5.9	24.32	11.2
	3	6.0	24.20	11.2
	4	6.0	24.21	11.2
7	1	6.3	23.89	11.4
	2	6.4	23.86	11.4
	3	6.0	23.90	11.4
	4	6.1	23.84	11.4
8	1	5.9	20.79	11.4
	2	6.2	20.80	11.4
	3	6.1	20.72	11.4
	4	6.0	20.82	11.4
9	1	6.3	22.53	11.5
	2	6.0	22.48	11.5
	3	5.9	22.46	11.5



ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	4	6.2	22.51	11.5
10	1	6.8	24.82	11.5
	2	6.1	24.87	11.5
	3	6.2	24.73	11.5
	4	6.0	24.78	11.5
11	1	6.5	22.26	11.6
	2	6.7	22.30	11.6
	3	6.3	22.24	11.6
	4	6.4	22.19	11.6
12	1	6.5	22.91	11.6
	2	6.4	22.72	11.6
	3	6.4	22.76	11.6
	4	6.3	22.82	11.6
13	1	6.4	23.30	11.6
	2	6.5	23.27	11.6
	3	6.3	23.27	11.6
	4	6.6	23.22	11.6
14	1	6.2	24.27	11.5
	2	6.0	24.30	11.5
	3	6.0	24.28	11.5
	4	5.9	24.21	11.5
15	1	6.6	21.29	11.7
	2	6.6	21.31	11.7
	3	6.4	21.33	11.7
	4	6.5	21.27	11.7
16	1	6.4	23.90	11.6
	2	6.2	23.86	11.6
	3	6.3	23.80	11.6

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	4	6.4	23.83	11.6
17	1	6.1	21.70	11.5
	2	6.3	21.68	11.5
	3	6.2	21.68	11.5
	4	6.1	21.66	11.5
18	1	6.6	24.10	11.5
	2	6.5	24.07	11.5
	3	6.5	24.02	11.5
	4	6.5	24.05	11.5
19	1	6.5	23.80	11.6
	2	6.3	23.76	11.6
	3	6.4	23.84	11.6
	4	6.5	23.79	11.6
20	1	6.1	21.20	11.6
	2	6.0	21.26	11.6
	3	5.8	21.24	11.6
	4	6.0	21.21	11.6
21	1	6.0	23.25	11.7
	2	6.0	23.31	11.7
	3	6.1	33.24	11.7
	4	6.2	23.27	11.7
22	1	5.7	20.47	11.7
	2	5.9	20.56	11.7
	3	5.8	20.58	11.7
	4	5.9	20.57	11.7
23	1	5.7	19.63	11.7
	2	5.8	19.74	11.7
	3	5.8	19.72	11.7

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	4	5.9	19.69	11.7
24	1	5.5	19.30	11.8
	2	5.4	19.34	11.8
	3	5.4	19.29	11.8
	4	5.3	19.47	11.8

ตารางภาคผนวกที่ ก.3 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแต๋นครั้งที่ 3

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
1	1	6.7	31.45	11.4
	2	6.9	31.45	11.4
	3	6.9	31.47	11.4
	4	6.7	31.45	11.4
2	1	6.8	29.56	11.4
	2	6.6	29.54	11.4
	3	6.6	29.53	11.4
	4	6.8	29.57	11.4
3	1	6.8	28.21	11.3
	2	6.7	28.29	11.3
	3	6.6	28.29	11.3
	4	6.7	28.35	11.3
4	1	6.4	27.50	11.3
	2	6.6	27.60	11.3
	3	6.4	27.61	11.3
	4	6.6	27.59	11.3
5	1	6.6	25.60	11.3
	2	6.5	25.64	11.3

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	3	6.5	25.63	11.3
	4	6.5	26.63	11.3
6	1	6.5	25.60	11.4
	2	6.5	25.54	11.4
	3	6.3	25.50	11.4
	4	6.3	25.55	11.4
7	1	6.5	23.42	11.4
	2	6.6	23.35	11.4
	3	6.6	23.38	11.4
	4	6.4	23.39	11.4
8	1	6.2	23.51	11.5
	2	6.3	23.42	11.5
	3	6.3	23.48	11.5
	4	6.4	23.55	11.5
9	1	5.9	23.30	11.4
	2	6.0	23.24	11.4
	3	6.1	23.27	11.4
	4	5.8	23.32	11.4
10	1	6.4	24.91	11.5
	2	6.4	24.84	11.5
	3	6.3	24.85	11.5
	4	6.5	24.82	11.5
11	1	6.2	22.81	11.5
	2	6.1	22.75	11.5
	3	5.8	22.69	11.5
	4	5.8	22.72	11.5
12	1	6.0	25.21	11.6
	2	6.0	25.10	11.6

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	3	6.1	25.17	11.6
	4	5.9	25.14	11.6
13	1	5.9	22.82	11.5
	2	5.9	22.79	11.5
	3	6.1	22.78	11.5
	4	6.0	22.75	11.5
14	1	6.2	21.87	11.5
	2	6.0	21.82	11.5
	3	5.8	21.85	11.5
	4	5.8	21.85	11.5
15	1	6.4	23.68	11.4
	2	6.5	23.70	11.4
	3	6.3	23.65	11.4
	4	6.5	23.69	11.4
16	1	6.7	25.17	11.5
	2	6.4	25.13	11.5
	3	6.4	25.20	11.5
	4	6.6	25.09	11.5
17	1	6.5	23.31	11.5
	2	6.3	23.33	11.5
	3	6.4	23.29	11.5
	4	6.5	23.36	11.5
18	1	6.7	22.85	11.6
	2	6.9	22.80	11.6
	3	6.5	22.84	11.6
	4	6.5	22.82	11.6
19	1	6.1	21.90	11.5
	2	6.3	21.84	11.5

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	3	5.9	21.82	11.5
	4	5.7	21.86	11.5
20	1	6.5	22.26	11.6
	2	6.2	22.29	11.6
	3	6.1	22.29	11.6
	4	6.5	22.31	11.6
21	1	6.0	20.51	11.6
	2	5.9	20.50	11.6
	3	6.1	20.47	11.6
	4	6.0	20.48	11.6
22	1	5.9	18.80	11.7
	2	5.8	18.72	11.7
	3	5.8	18.70	11.7
	4	5.7	18.79	11.7
23	1	5.9	18.62	11.7
	2	5.9	18.53	11.7
	3	5.8	18.61	11.7
	4	5.8	18.59	11.7
24	1	5.9	18.67	11.6
	2	5.8	18.61	11.6
	3	5.7	18.58	11.6
	4	5.5	18.64	11.6

ตารางภาคผนวกที่ ก.4 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแค้นครั้งที่ 4

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
1	1	6.9	29.65	11.0

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	2	6.6	29.58	11.0
	3	6.5	29.61	11.0
	4	6.8	29.58	11.0
2	1	6.7	27.26	11.1
	2	6.7	27.23	11.1
	3	6.6	27.29	11.1
	4	6.8	27.30	11.
3	1	6.7	25.50	11.3
	2	6.6	25.54	11.3
	3	6.6	25.53	11.3
	4	6.6	25.51	11.3
4	1	6.4	23.60	11.3
	2	6.5	23.57	11.3
	3	6.5	23.58	11.3
	4	6.5	23.58	11.3
5	1	6.7	24.65	11.2
	2	6.4	24.67	11.2
	3	6.3	24.63	11.2
	4	6.5	24.65	11.2
6	1	6.5	24.64	11.4
	2	6.7	24.66	11.4
	3	6.3	24.67	11.4
	4	6.5	24.63	11.4
7	1	6.3	23.27	11.4
	2	6.5	23.25	11.4
	3	6.5	23.25	11.4
	4	6.3	23.23	11.4
8	1	6.6	25.10	11.3

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	2	6.4	25.04	11.3
	3	6.6	25.05	11.3
	4	6.4	25.09	11.3
9	1	6.7	25.30	11.5
	2	6.8	25.32	11.5
	3	6.5	25.36	11.5
	4	6.5	25.38	11.5
10	1	6.3	21.75	11.6
	2	6.5	21.74	11.6
	3	6.5	21.74	11.6
	4	6.3	21.73	11.6
11	1	6.4	21.57	11.6
	2	6.4	21.58	11.6
	3	6.3	21.59	11.6
	4	6.5	21.55	11.6
12	1	6.5	21.58	11.4
	2	6.5	21.57	11.4
	3	6.5	21.58	11.4
	4	6.5	21.59	11.4
13	1	6.7	25.25	11.6
	2	6.6	25.30	11.6
	3	6.5	25.23	11.6
	4	6.6	25.22	11.6
14	1	6.1	21.17	11.5
	2	6.1	21.17	11.5
	3	6.4	21.13	11.5
	4	6.2	21.12	11.5
15	1	6.6	23.35	11.6



ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	2	6.3	23.30	11.6
	3	6.1	23.31	11.6
	4	6.1	23.32	11.6
16	1	6.0	21.30	11.6
	2	6.1	21.36	11.6
	3	6.1	21.36	11.6
	4	6.2	21.34	11.6
17	1	5.8	21.27	11.5
	2	5.9	21.23	11.5
	3	6.0	21.26	11.5
	4	6.3	21.24	11.5
18	1	6.5	23.25	11.5
	2	6.6	23.24	11.5
	3	6.0	23.24	11.5
	4	6.1	23.24	11.5
19	1	6.2	22.59	11.5
	2	6.2	22.56	11.5
	3	6.2	22.55	11.5
	4	6.2	22.54	11.5
20	1	6.5	21.54	11.6
	2	6.0	21.70	11.6
	3	6.1	21.66	11.6
	4	6.4	21.66	11.6
21	1	6.1	20.45	11.6
	2	6.2	20.46	11.6
	3	6.0	20.45	11.6
	4	5.7	20.44	11.6
22	1	5.7	18.96	11.6

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
	2	5.8	18.86	11.6
	3	5.9	18.84	11.6
	4	6.1	18.85	11.6
23	1	6.0	18.67	11.7
	2	5.8	18.66	11.7
	3	5.7	18.60	11.7
	4	5.7	18.63	11.7
24	1	5.8	15.54	11.6
	2	5.6	15.58	11.6
	3	5.7	15.59	11.6
	4	5.7	15.61	11.6

ตารางภาคผนวกที่ ก.5 แสดงผลการทดสอบการขึ้นรูปข้าวแค้นครั้งที่ 5

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
1	1	7.0	30.30	10.8
	2	6.9	30.38	10.8
	3	6.8	30.34	10.8
	4	6.5	30.34	10.8
2	1	6.6	28.25	10.9
	2	6.8	28.18	10.9
	3	6.7	28.20	10.9
	4	6.7	28.21	10.9
3	1	6.4	28.76	10.8
	2	6.8	28.79	10.8
	3	6.8	28.76	10.8
	4	6.4	28.73	10.8


ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
4	1	6.8	26.52	11.1
	2	6.5	26.45	11.1
	3	6.2	26.50	11.1
	4	6.5	26.49	11.1
5	1	6.5	24.60	11.2
	2	6.3	24.65	11.2
	3	6.3	24.67	11.2
	4	6.5	24.68	11.2
6	1	6.5	25.88	11.4
	2	6.1	25.79	11.4
	3	6.2	25.80	11.4
	4	6.4	25.86	11.4
7	1	6.3	25.32	11.4
	2	6.1	25.28	11.4
	3	6.1	25.29	11.4
	4	6.7	25.35	11.4
8	1	6.2	25.82	11.6
	2	6.3	25.85	11.6
	3	6.7	25.86	11.6
	4	6.8	25.88	11.6
9	1	6.3	23.78	11.3
	2	6.2	23.70	11.3
	3	6.2	23.76	11.3
	4	6.5	23.80	11.3
10	1	6.2	22.69	11.4
	2	6.1	22.70	11.4
	3	6.2	22.66	11.4
	4	6.3	22.72	11.4

ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
11	1	6.3	21.62	11.7
	2	6.3	21.64	11.7
	3	6.1	21.65	11.7
	4	6.1	21.65	11.7
12	1	6.0	23.42	11.5
	2	6.5	23.47	11.5
	3	6.5	23.46	11.5
	4	6.2	23.43	11.5
13	1	6.2	21.54	11.6
	2	6.2	21.53	11.6
	3	6.2	21.53	11.6
	4	6.1	21.52	11.6
14	1	6.2	22.84	11.7
	2	6.4	22.89	11.7
	3	6.3	22.86	11.7
	4	6.3	22.85	11.7
15	1	6.2	23.44	11.4
	2	6.3	23.45	11.4
	3	6.3	23.46	11.4
	4	6.3	23.47	11.4
16	1	6.2	22.72	11.5
	2	6.2	22.73	11.5
	3	6.6	22.76	11.5
	4	6.3	22.75	11.5
17	1	6.6	23.59	11.8
	2	6.2	23.55	11.8
	3	6.6	23.57	11.8
	4	6.2	23.57	11.8


ชุดที่	ชั้นที่	ขนาด (เซนติเมตร)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลา (วินาที)
18	1	6.5	23.36	11.7
	2	6.5	23.35	11.7
	3	6.0	23.30	11.7
	4	6.2	23.35	11.7
19	1	6.0	24.75	11.7
	2	6.0	24.70	11.7
	3	6.4	24.68	11.7
	4	6.4	24.65	11.7
20	1	6.3	21.75	11.6
	2	6.3	21.76	11.6
	3	6.3	21.72	11.6
	4	6.3	21.77	11.6
21	1	6.3	22.39	11.5
	2	6.2	22.37	11.5
	3	6.2	22.37	11.5
	4	6.1	22.31	11.5
22	1	5.8	20.48	11.5
	2	5.9	20.50	11.5
	3	6.3	20.53	11.5
	4	6.0	20.52	11.5
23	1	6.0	16.96	11.6
	2	6.0	16.92	11.6
	3	5.5	16.89	11.6
	4	5.3	16.87	11.6
24	1	5.7	16.90	11.7
	2	5.5	16.84	11.7
	3	5.5	16.87	11.7
	4	5.7	16.87	11.7

ภาคผนวก ข


กราฟภาพผนวก ข1 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดสอบ 5 ครั้ง



ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง  
5 ครั้ง




กราฟภาพผนวก 3 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง 5 ครั้ง







ภาพประกอบที่ ๒๔ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในภาวทดลอง 5 ครั้ง




ภาพขยายบอก ๖๕ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง 5 ครั้ง




ตารางผนวก ๗๕ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละภาวทดลอง  
 5 ครั้ง




กราฟแผนภูมิแท่ง ๑7 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง 5 ครั้ง




ภาพแสดงแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง 5 ครั้ง




๑๙ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในภากรทดลอง  
 ๕ ครั้ง




ภาพแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละชุดในการทดลอง  
5 ครั้ง



ภาพผนวก ค




ภาพผนวกที่ ค.1 แสดงการต้มน้ำแดงโม ,เกลือ ,น้ำตาล ,กะทิ




ภาพผนวกที่ ค.2 แสดงการผสมข้าวเหนียวกับน้ำแดงโมที่ต้มแล้ว






ภาพผนวกที่ ค.3 แสดงรูปเครื่องขึ้นรูปข้าวแค้น



ภาพผนวกที่ ก.4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์




ภาพผนวกที่ ค.5 แสดงการทำงานของเจนิวกับตัวแคล็ก



ภาพผนวกที่ ค.6 แสดงลักษณะชันงานที่สมบูรณ์




ภาพผนวกที่ ค.7 แสดงลักษณะชิ้นงานที่สมบูรณ์บางส่วน



สํานักกํารับผิดชอบ



ภาพผนวกที่ ๘.๘ แสดงชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์



ภาพผนวกที่ ๘.๙ แสดงชิ้นงานที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้